



Dirección General de Servicios Públicos

Informe Trimestral





julio-septiembre 2024

Índice

Introducción	3
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR- 2024)	5
Dirección General de Servicios Públicos	9
Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	13
Alumbrado Público	63
Rastro Municipal	69
Parques y Jardines	85
Mercados	91
Limpia y Aseo Público	93
Recursos Ejercidos	101





Introducción

Presidenta Municipal

Miembros del H. Ayuntamiento

Secretaria del H. Ayuntamiento

El Informe que se presenta identifica los programas, proyectos y las actividades desarrolladas por la Dirección General de Servicios Públicos, durante el **periodo julio-septiembre 2024**, en apego a los lineamientos para la integración y presentación de informes de resultados periódicos al H. Ayuntamiento, aplicables para las dependencias y Entidades de la Administración Pública del Municipio de Irapuato y de conformidad con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), Para el ejercicio 2024.

Contribuyendo al cumplimiento del Eje 2 **“Paso Firme por la Ciudad”**, Eje 3 **“Paso Firme por el Ambiente”**, Eje 4 **“Con paso Firme por el Desarrollo Social y Humano** y Eje 5 **“Con paso Firme por el futuro”**, en el presente informe se dan a conocer los programas, proyectos y las actividades desarrolladas por la Dirección General de Servicios Públicos durante el **trimestre julio-septiembre 2024**, de conformidad con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el **ejercicio fiscal 2024**.

Asimismo, buscamos en este trienio brindar a la Ciudadanía de Irapuato una mejor imagen y servicios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento, a través de un sistema de alumbrado público eficiente, mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, eficiente gestión de residuos sólidos, mejor imagen en el comercio semifijo, ambulante y en los mercados públicos y un correcto sacrificio de ganado en el rastro municipal.



Lic. Rogelio Pérez Espinoza

ORGANIZACIÓN



Matriz de Indicadores de Resultados (MIR-2024)

UR		Pgr	Act.	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	% de avance
						Cantidad				

1401 Dirección General de Servicios Públicos

A1	Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las Unidades Administrativas de la Dirección General de Servicios Públicos	Número de áreas Administrativas	Áreas	84	21	21	21	75%
A2	Fortalecimiento de la infraestructura y dignificación del área del almacén y archivo de la Dirección General de Servicios Públicos	Número de áreas dignificadas	Áreas	2	0	0	1	50%

1402 Dirección de Rastro

A1	Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte del área de la dirección de Rastro	Número de áreas	Áreas	60	15	15	15	75%
A2	Realizar el correcto sacrificio de ganado y operatividad del rastro en el municipio de Irapuato	Porcentaje de sacrificios	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
A3	Inspección de cárnicos en la dirección de rastro y en puntos de venta del municipio de Irapuato	Número de inspecciones realizadas	Inspecciones	1,050	161	381	259	76%
A4	Tratamiento de aguas residuales del rastro	Metros cubicos de agua tratada	Metros cubicos	35,000	0	3850	5928	28%
A5	Mejora de las instalaciones del Rastro Municipal	Cantidad de metros cuadrados	Metros cuadrados	1,600	0	0	0	0%

1403 Dirección de Mercados

A1	Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de la Dirección de Mercados	Número de áreas	Áreas	36	9	9	9	75%
A2	Limpieza general en los mercados públicos	Número de acciones de limpieza integral realizadas	Acción	2,600	922	910	920	106%
A3	Ordenamiento del comercio fijo, semifijo y ambulante	Número de inspecciones realizadas	Inspección	1,250	472	197	331	80%
A4	Promover con los comerciantes la recuperación económica	Número de acciones	Acciones	7	0	0	1	14%
A5	Mejoramiento a las instalaciones de mercados municipales	Número de mercados	Mercado	3	0	0	0	0%




UR		Pgr	Act.	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	% de avance
						Cantidad				

1406 Dirección de Limpia y Aseo Público

A1	Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de la Dirección de Limpia y Aseo Público	Número de áreas	Áreas	84	21	21	21	75%
A2	Ejecución del Programa Municipal de Concientización y Revalorización de RSU Por un Irapuato Limpio y Querido	Número de centros de acopio	Numero de centros de acopio	1	0	0	0	0%
A3	Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido	Número de personas atendidas en tema de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido	Número de Personas atendidas	3000	1345	4178	1107	221%
A4	Prestación del servicio concesionario de recolección de RSU	Porcentaje de colonias y fraccionamientos atendidos	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
A5	Prestación del servicio integral concesionado de barrido manual, mecánico, hidrolavado y limpieza de vialidades y espacios públicos	Metros cuadrados atendidos	Metros cuadrados	300,000,000	88,206,667	87,083,314	82,614,392	86%
A6	Prestación del servicio de recolecciones especiales de residuos	Porcentaje de servicios de recolecciones especiales de residuos atendidos	Porcentaje	100%	13,947.0	20,157	21,860	112%
A7	Prestación del servicio municipal de recolección de RSU en zonas rurales	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
A8	Prestación del servicio municipal de barrido y limpieza integral de espacios públicos	Cantidad de metros cuadrados atendidos	Metros cuadrados	10,000,000	8,266,366	8,308,875	8,537,625	251%
A9	Operación del Sitio Disposición Final de RSU (Residuos Sólidos Urbanos)	Número de toneladas recolectadas y dispuestas	Toneladas	116,500	41,237	39,716.046	45,050	108%
A10	Realización de acciones ambientales correctivas en el sitio de disposición final	Número de acciones realizadas	acciones	3	0	1	0	33%
A11	Cumplimiento del reglamento para la gestión integral de RSU	Número de inspecciones realizadas	Inspecciones	5,000	1,172	1,525	2,300	99.94%

1407 Dirección de Alumbrado Público

A1	Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Irapuato	Porcentaje de reportes atendidos	Reportes	43	2,677	2,934	4,199	57%
----	---	----------------------------------	----------	----	-------	-------	-------	-----




Municipio de Irapuato, Guanajuato

Responsable: Rogelio Pérez Espinoza

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

UR	Pgr	Act.	Indicador	Unidad de Medida	Meta			% de avance
					Cantidad	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	

A2			Modernización de los circuitos eléctricos de alumbrado público del municipio de Irapuato	Porcentaje de circuitos eléctricos modernizados	Circuitos	83	8	26	10	44%
A3			Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades	Porcentaje de luminarios instalados	Luminarios	100	18	72	15	70%
A4			Modernización de la infraestructura del alumbrado público en el municipio de Irapuato	Porcentaje de tramos modernizados	Tramos	100	0	0	0	0%
A5			Instalación de equipos de telegestión en circuitos del alumbrado público en la zona centro del municipio	Porcentaje de equipos de telegestión instalados en circuitos	Circuitos	14	0	0	0	0%
A6			Instalación de equipos de telegestión en luminarios de alumbrado público municipal en la zona centro	Porcentaje de equipos de telegestión instalados en luminarios	Luminarios	108	0	0	0	0%

1410 Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

A1			Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	Número de áreas	Áreas	60	15	15	15	75%
A2			Mantenimiento menor de las vialidades	Cantidad de metro cúbico de carpeta asfáltica aplicada	Metro cúbico	3,200	1,015	2,032	2023	158%
A3			Mantenimiento de vialidades de terracería	Cantidad de metro lineales de vialidades atendidas	Metro lineal	30,000	12,875.00	8,977	9470	104%
A4			Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)	Cantidad de metros cuadrados de concreto hidráulicos atendidos	Metro cuadrado	4,200	1,261	271	556	50%
A5			Mantenimiento periódico a las fuentes públicas	Número de acciones	Acciones	300	159	795	537	497%



Municipio de Irapuato, Guanajuato

Responsable: Rogelio Pérez Espinoza

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

UR	Pgr	Act.	Indicador	Meta		Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	% de avance
				Unidad de Medida	Cantidad				

A6			Retiro de grafiti en centro histórico y primer cuadro de la ciudad	Cantidad de metros cuadrados de retiro de grafiti solicitado	Metro cuadrado	2,200	1,575	1,955	2770	286%
A7			Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico	Número de acciones	Acciones	400	160	52	58	68%
A8			Mantenimiento a los Mercados Públicos	Número de acciones de mantenimientos a mercados públicos	Acciones	900	159	144	316	69%
A9			Mantenimiento a Parques Vecinales	Acciones de mantenimiento a los parques vecinales	Acciones	1,300	629	473	518	125%
A10			Operación del servicio crematorio en el Municipio	Porcentaje de servicios	Porcentaje	100	18	20	30	100%
A11			Mejoramiento de los espacios de descanso final en los panteones Públicos Municipales	Número de gavetas construidas	Gaveta	740	0	148	462	82%

1412 Dirección de Parques y Jardines

A1			Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de la Dirección de Parques y Jardines	Número de áreas	Áreas	24	6	6	6	75%
A2			Mantenimiento y cuidado de las áreas verdes municipales y viales	Número de acciones de mantenimiento a áreas verdes	Acciones	1,350	574	654	838	153%
A3			Mantenimientos a las áreas verdes de los parques vecinales	Número de acciones con mantenimiento a los parques vecinales	Acciones	750	157	223	175	74%
A4			Podas ornamentales y de alto riesgo	Unidad de arboles atendidos	Unidades	7,000	2,834	2,621	4105	137%
A5			Reforestación de árboles, flores y arbustos	Unidades realizadas	Unidades	14,000	3,362	919	3589	56%
A6			Tratamiento preventivo, correctivo y control de plagas en áreas verdes	Número de acciones	Acciones	100	2	9	16	27%
A7			Campaña de concientización para el cuidado y protección de las áreas verdes municipales	Número de acciones	Acciones	2	0	0	2	100%




Buscando el cumplimiento de las metas establecidas en la metodología de Presupuesto Basado en Resultados de la Dirección General de Servicios Públicos en este **trimestre** reportado, realizó actividades por cada una de las direcciones y áreas dependientes de la misma.

Actividades Relevantes

Dirección General de Servicios Públicos

La Dirección General de Servicios Públicos está consciente que los servicios públicos es la médula del quehacer municipal y lo relevante que tiene la adecuada prestación del servicio, por ello estamos comprometidos en el cumplimiento normativo establecido por el estado y municipio.

El director general de Servicios Públicos preside las reuniones de gabinete de infraestructura y servicios en las cuales se están realizando trabajos transversales con las diferentes dependencias del municipio, con el objetivo de darle seguimiento a los compromisos establecidos en esta Administración Pública, así como al Programa de Gobierno Municipal. En este trimestre se llevaron a cabo 08 reuniones de trabajo, además se invitaron a diferentes personalidades atendiendo los siguientes temas:

- Fraccionamiento La Castellana
- Restauración de guarnición entrada Abasolo-Irapuato
- Protocolo de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en la administración
- Plaza Gran Aria
- Proyecto de modernización de la infraestructura del Alumbrado Público en el primer cinturón vial
- Fuentes Danzarinas
- Norma Técnica Urbana (Imagen, uso de suelo y patrimonio)
- Norma de Movilidad (motos)
- Uso y restricción de plazas (vehículos, eventos, fiestas patronales y ambulantes)
- Mantenimiento de la carretera a Cuchicuato, tramo de la glorieta de Villas de Irapuato a glorieta de Bernalejo
- Proyecto de Escultura de la Fresa
- Wifi en Plazas Públicas del Centro Histórico
- Norma Técnica del Centro Histórico
- Presentación de Talleres del Plan Municipal de Desarrollo Irapuato 2050
- Proyecto de pintura termoplástica
- Proyecto de la Gran Manzana
- Plan Maestro del Inforum



- Auditoría vial e intervención de la Avenida Jardín
- Intervención al camino de entrada a los fraccionamientos: El Naranjal y Real de Arandas
- Intervención de la carretera Malvas hacia San Nicolas
- Atlas de Riesgo
- Expediente Único Ciudadano (CAM)
- Daños por raíces en viviendas de la calle Guadalupe Sandoval de la Colonia UCOPI
- Calendario de mesas de trabajo del PMDUOET
- Entre otros



Reuniones Internas de la Dirección General de Servicios Públicos

- Propuestas de proyectos, programas o acciones 2024-2027.
- Seguimiento a la Auditoría especial de cumplimiento financiero de la Dirección de Limpia y Aseo público por parte de la ASEG.
- Seguimiento a la Auditoría de Alumbrado Público por parte de Contraloría Municipal.
- Anteproyecto de presupuesto ejercicio fiscal 2025.





Reuniones Externas de la Dirección General de Servicios Públicos

- Mesa de trabajo con Tesorería para la integración de proyecto de iniciativa Ley de ingresos y anteproyecto de disposiciones administrativas de recaudación 2025.
- Se llevó a cabo la supervisión de las obras de:
 - Mantenimiento mayor de la calle Gerardo Murillo
 - Pavimentación de la calle Girasol en la colonia Purísima de las Flores
 - Pavimentación de la calle Felipe Ángeles de la comunidad La Calera
 - Mantenimiento mayor de la calle Tabacaleros de la colonia Benito Juárez
- Se participó en la inauguración de las obras de pavimentación de las calles:
 - Fernando Montes de Oca en la colonia 5 de septiembre.
 - Rinoceronte de la colonia La Ganadera
 - Fuente Gótica de la colonia Las Fuentes
 - Iturbide privada Antonio Bravo de la colonia Miguel Hidalgo
- Se participó en la entrega de las obras de:
 - Av. Insurgentes
 - Av. Gabriel García Márquez
 - Puente de la Soledad
 - Almacén alimentario en el Centro DIF,
 - Rehabilitación y ampliación de los Juzgados Cívicos
 - Rehabilitación de la estación de Bomberos Torres Landa, entre otras.
- Se participó en la reunión del consejo de Protección Civil donde se dieron a conocer los lineamientos para el macro simulacro del 19 de septiembre 2024 y los resultados parciales de la temporada de lluvia y ciclones tropicales 2024.
- Participación en la entrega de apoyos educativos 2024
- Se brindó la atención a los ciudadanos en los Miércoles Ciudadanos
- Celebramos el día del comerciante con los líderes de comercio y sus agremiados, como agradecimiento al desarrollo de la economía en Irapuato.
- Se asistió a la reunión de la mesa Interinstitucional de Planet Youth
- Se asistió a la entrega del tercer informe de Gobierno del Municipio de Irapuato
- Participación en la develación del mural como parte del 8vo. Aniversario del Teatro de la ciudad
- Se llevó a cabo una reunión para reconocer a los altruistas que apoyaron en el auxilio de la familia colapsada en el Socavón.





La Dirección General de Servicios Públicos actualmente participa en la estrategia Planet Youth Guanajuato y como parte de las actividades para la obtención de la Insignia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Reunión con el personal administrativo con la finalidad de dar a conocer la situación actual que viven las niñas, niños y adolescentes en la actualidad, para poder llevar a cabo acciones en sus hogares a fin de mejorar la relación entre padres e hijos.
- Platica denominada "Orfandad digital" que fue impartida al personal administrativo, por parte de la Psico. Susana Cedro Tanda.
- Realizamos actividades de integración familiar con personal de la Dirección de Servicios Públicos y sus familias con la finalidad de promover la integración, respeto y tolerancia entre padres e hijos.
- Personal de la Dirección General de Servicios Públicos y sus familias participaron en la limpieza del Skate Park de PEI con la finalidad de dar el ejemplo como padres de familia sobre la importancia de colaborar en el impacto ambiental y social.




- Se invitó al personal de la Dirección General de Servicios Públicos para que asistieran junto con su familia a un partido de Basquetbol de los Freseros de Irapuato, para fomentar la convivencia familiar y el deporte.



El director general coordina y dirige a sus directores de área para que den cumplimiento a cada una de sus actividades y compromisos, por lo que a continuación se describen algunas de las actividades realizadas por cada una de ellas.

Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

La Dirección Imagen Urbana y Mantenimiento Vial, se encarga de contribuir con un servicio de alta importancia en la Ciudad de Irapuato, incluyendo las comunidades aledañas de nuestra mancha urbana.




Tiene como objetivo el mantener una excelente imagen en su entorno y vialidades en buenas condiciones (mantenimiento menor) en diferentes puntos de esta, permitiendo que el ciudadano tenga una mejor percepción visual, con la finalidad de brindar seguridad a la ciudadanía, quien hace uso frecuente de ellos, al igual que los visitantes foráneos que llegan a la Ciudad.

Mantenimiento periódico a las fuentes públicas.

Limpieza general en 16 fuentes públicas de la ciudad

	Lugar	Descripción
1	San José	Aspirado Cepillado de Piso Cepillado de Muro Hidro lavado de Piso en Perímetro
2	Florentina	Aspirado Hidro lavado de Piso en Perímetro Limpieza Profunda Limpieza de Boquillas de Diente de León Laterales Instalación de Válvula Esfera en Equipo de Filtración
3	Jardín Principal	Aspirado Limpieza de Boquillas de Diente de León Central Limpieza de Luminarias Desmontaje de Bomba Centrífuga Revisión de Falla Eléctrica en Luminarias Limpieza Profunda Limpieza de Ductos de Succión de Bomba de Piso Preparación Eléctrica de 120 V a 220 V para Bomba Centrífuga Extra Limpieza Profunda Espejo de Agua Central Limpieza de Boquillas
4	Espigas	Limpieza Profunda de Cisterna Revisión de Falla en Bomba Centrífuga Excavación para Encontrar Toma de Agua Desagüe en Cuarto de Maquinas
5	Kineret	Limpieza de Rejillas Limpieza Profunda Remoción de Escombros Limpieza de Boquillas




6	Danzarina	<p>Aspirado de Registros de Bombas Sumergibles Hidro lavado de Canales (Lámina de Agua) Aspirado Hidro lavado de Piso en Perímetro Hidro lavado de Canales (Borbotones) Cepillado de Muro Cepillado de Piso Cepillado de Tubería Hidro lavado de escalones Limpieza de Registros de Bombas Sumergibles Instalación de Válvula Esfera en Ducto de Succión Hidro lavado de Canal, Lámina de Agua Limpieza de Impulsor de Bomba centrífuga Limpieza Profunda</p>
7	Revolución	<p>Limpieza de Impulsor en Bomba Centrífuga Desagüe en Cuarto de Maquinas</p>
8	Caracol	<p>Aspirado Cepillado de Piso Cepillado de Muros Limpieza Profunda</p>
9	Benito Juárez	<p>Desagüe en Espejo de Agua Reconexión de Tubería Dañada Desagüe en Cuarto de Maquinas Ajuste de Tubería para Bajar Altura de Chorros Cepillado de Espejo de Agua</p>
10	Juan Álvarez	<p>Limpieza de rejillas Remoción de Escombros Limpieza Profunda Limpieza de Ducto de Recuperación de Agua Hacia Cisterna Limpieza de Rejilla</p>
11	Chorro grande	<p>Limpieza Profunda</p>
12	Santiaguito	<p>Limpieza Profunda</p>
13	Identidad	<p>Limpieza Profunda</p>
14	Chorros infantiles	<p>Limpieza Profunda Limpieza de Boquillas Limpieza de Succiones de Bombas Sumergibles Revisión de Falla Eléctrica en Controles Reemplazo de Cableado Eléctrico</p>




15	21 Chorros	Desagüe de Cisterna Limpieza de Ductos de Recuperación de Agua Hacia Cisterna Limpieza Profunda Limpieza de Canal de Recuperación de Agua Revisión de Falla Eléctrica en Controles
16	Cuadro	Limpieza Profunda



Retiro de grafiti en el centro histórico y primer cuadro de la ciudad

Buscando la conservación de la Imagen Urbana del Centro Histórico y Primer cuadro de la ciudad, se realizaron trabajos de retiro de grafitis.

En este periodo a reportar se realizaron trabajos para el retiro de grafiti, atendiendo las siguientes zonas:




		Julio
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad
Leandro Valle	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E. • Limpieza de Grafiti en Bolardos • Limpieza de Grafiti en Señal de Obra • Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E. • Pintura de Grafiti en Fachada • Limpieza de Publicidad en Señales de Tránsito • Limpieza de Publicidad en Postes de Alumbrado • Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Av. Guerrero	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Fachadas • Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Nave porfiriana	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Postes
Mercado Miguel Hidalgo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Escalera • Pintura de Grafiti en Fachada • Samblasteo de Grafiti en Fachada
Díaz Ordaz	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Plaza Abasolo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Jardineras
Juventino Rosas	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Señales de Transito
Sor Juana Inés	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Luminarias • Limpieza de Grafiti en Bolardos
Manuel Doblado	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Publicidad en Postes de C.F.E. • Limpieza de Grafiti en Fachada • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Danzarina	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Rejillas
Jardín Principal	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Luminarias • Limpieza de Grafiti en Jardineras
Álvaro Obregón	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Botes de Basura • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo • Pintura de Grafiti en Fachada • Limpieza de Grafiti en Caseta de Revista
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Publicidad en Postes de Alumbrado




Santos Degollado	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex • Impermeabilización en Azotea • Limpieza de Publicidad en Caseta de Teléfono • Limpieza de Publicidad en Fachada • Pintura en Plafones de los Portales
5 de Mayo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Fachada
Av. Revolución	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo • Limpieza de Publicidad en Caseta de Teléfono
Colon	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Ramon Corona	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Publicidad en Paradas de Combi
Rinconada Castañeda	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.
Cortázar	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Hidalgo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Juan Álvarez	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Fachada
Xavier Mina	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Fachada

			Agosto
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado 	
Plaza Abasolo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado • Limpieza de Grafiti en Jardineras 	
Plaza Clouthier	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono 	
Av. Revolución	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Bolardos • Pintura en Rampa para Discapacitados 	
Av. Revolución	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo • Limpieza de Grafiti en Botes de Basura 	
Jardín Principal	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Luminarias • Samblasteo de Grafiti en Bancas 	
Portal Carranza	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Caseta de Revista 	
Álvaro Obregón	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Fachada • Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo 	
Leandro Valle	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Bolardos • Limpieza de Publicidad en Postes de C.F.E. 	
Prolongación Revolución	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito • Limpieza de Grafiti en Parada de Combi • Limpieza de Grafiti en Mamparas • Limpieza de Grafiti en Jardineras 	




Av. Guerrero	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Fachada • Pintura de Grafiti en Fachada
Manuel Doblado	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Rampa para Discapacitados • Limpieza de Publicidad en Fachada • Pintura de Grafiti en Fachada • Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Correos	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Rinconada Castañeda	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Samblasteo de Grafiti en Columnas • Pintura de Grafiti en Fachada
Santos Degollado	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Fachada • Limpieza de Grafiti en Limpieza de Telmex
5 de Mayo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Jardíneras
Berriozábal	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de grafiti en Botes de Basura • Pintura en Canastas
Juárez	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Samblasteo de Grafiti en Bolardos
Plaza del Artista	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Samblasteo de Grafiti en Bancas
Ramon Corona	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Rampa para Discapacitados • Pintura en Postes de Alumbrado • Pintura de Grafiti en Cortinas
Pípila	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Fachadas • Limpieza de Grafiti en Fachadas • Encalado de Grafiti en Fachada • Pintura en Postes de Alumbrado
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Jardíneras • Pintura en Fachada de presidencia • Pintura en Bases de Postes de Alumbrado
Plaza del Ágora	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Plaza Santiaguito	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Jardíneras
Sor Juana Inés	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Luminarias

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	Septiembre
Berriozábal	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Canastas • Colocación de Pañuelos 	
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Bancas • Pintura de Grafiti en esferas • Pintura en Escalinata 	




Av. Guerrero	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Cortina • Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Av. Revolución	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Fachadas • Limpieza de Grafiti en Bolardos • Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex • Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex • Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo • Pintura de Guarnición • Limpieza de Grafiti en Mamparas
Ramón Corona	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Publicidad en Paradas de Combi • Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono • Limpieza de Grafiti en Paradas de Combi
Leandro Valle	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Jardineras
Correos	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Prada de Combi
Juventino Rosas	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Mampara
Santos Degollado	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Puesto de Revista • Limpieza de Grafiti en Jardineras
Sor Juana Inés	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Jardineras • Pintura de Grafiti en Bolardos
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Busto de Miguel Hidalgo • Limpieza de Publicidad en Postes de Alumbrado
Álvaro Obregón	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Juárez	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Luminarias
Plaza del Artista	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Punto de Reunión
Prolongación Revolución	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Publicidad en Caseta de Telmex • Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono • Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Andador Juan Álvarez	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Mercado Hidalgo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de Grafiti en Cortinas • Pintura de Grafiti en Columnas Puente Peatonal
Díaz Ordaz	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Barandal, Puente Peatonal • Pintura de Grafiti en Cortinas • Pintura de Grafiti en Fachadas
Plaza Abasolo	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Grafiti en Jardineras
Plaza de Comercio	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura en Rampas para Discapacitados






Mantenimiento fuera de la MIR Julio

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
Plaza del Convento	Las Plazas	• Pintura en Caseta de Policía	m2	52
		• Impermeabilización	m2	20
		• Pintura en Puertas	m2	6
		• Pintura en Guarnición	m2	5
	Paso Blanco	• Pintura en Cancha de Usos Múltiples	m2	65
Salida Abasolo	Rastro Municipal	• Pintura en Puertas	m2	8
Parra	Barrio Calzada de Guadalupe	• Pintura en Jardineras	m2	8
Díaz Ordaz	independencia	• Pintura en Nichos	m2	5
Av. Guerrero	Jardines de Irapuato	• Pintura en Nichos	m2	4
Río Lerma	Pradera	• Encalado de Grafiti en Puente Peatonal	m2	420
		• Pintura de Grafiti en Herrería	m2	75
Boulevard Insurgentes	Los Álamos	• Pintura de Guarnición	m2	45




Mantenimiento fuera de la MIR Agosto				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
Boulevard Solidaridad	Jardines de la Hacienda	• Pintura de Grafiti en Señal de Obra	m2	4
		• Pintura de Grafiti en Puente	m2	6
		• Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.	m2	2
Boulevard Solidaridad	Rancho Grande	• Pintura en Tope	m2	7
Boulevard Solidaridad	Plan Guanajuato	• Pintura en Barandal	m2	4
Boulevard Solidaridad		• Limpieza de Grafiti en Paradas de Combi	m2	4
Díaz Ordaz	Los Eucaliptos	• Pintura en Nichos	m2	8
12 de diciembre	Progresiva del Jaral	• Limpieza de Grafiti en Señales de Avisos	m2	8
		• Limpieza de Grafiti en Bancas	m2	3
Francisca Delgado	La Paz	• Encalado de Grafiti en Fachada	m2	30
		• Pintura de Grafiti en Cortinas	m2	40
Siglo XXI	Servicios Públicos	• Pintura en Cajón para Discapacitados	m2	16
		• Pintura en Cajones de Estacionamiento	m2	8

Mantenimiento fuera de la MIR Septiembre				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
4° Cinturón Vial		• Pintura en Guarnición	m2	65
		• Pintura en Guarnición	m2	65
		• Pintura en Monumento Niños Héroes	m2	140
Díaz Ordaz	Independencia	• Pintura de Grafiti en Fachadas	m2	35
		• Pintura en Guarnición de Glorieta	m2	45
Díaz Ordaz	San Vicente	• Pintura en Guarnición	m2	30
		• Pintura en Bolardos	m2	8
		• Pintura en Monumento	m2	40
		• Pintura en Guarnición	m2	30
		• Pintura en Bolardos	m2	8
Paseo de los Colonos	24 de Diciembre	• Pintura en Monumento Benito Juárez	m2	40
		• Pintura en Rampa para Discapacitado	m2	1
		• Pintura en Barandal	m2	2




Prolongación Guerrero Siglo XXI	Modelo IMSS Servicios Públicos	Pintura en Guarnición Pintura en Punto de Reunión	m2 m2	8 18
------------------------------------	-----------------------------------	--	----------	---------

Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico

Buscando mejorar la imagen urbana del municipio, se realizan mantenimientos permanentes de plazas públicas del Centro Histórico y otras zonas de la ciudad.

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Julio Total
Plaza Abasolo	Zona Centro	• Retiro de Tapas de Registro	acciones	2
		• Colocación de Tapas de Registro	acciones	2
		• Ranura para red Eléctrica	acciones	1
		• Resane de Ducto de Red	acciones	1
Plazuela: Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Colocación de Tapas de Registro	acciones	2
		• Reparación de Cantera	acciones	1
Jardín Principal	Zona Centro	• Reparación de Adoquín	acciones	1
Plaza de Los Fundadores	Zona Centro	• Retiro de Bote de Basura	acciones	1
		• Colocación de Bote de Basura	acciones	1

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Agosto Total
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	• Reemplazo de rejillas	acciones	12
		• Reparación de Adoquines	acciones	12
Jardín Principal	Zona Centro	• Reacomodo de Adoquines	acciones	9

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Septiembre Total
Plaza Carranza	Zona Centro	• Reparación de Bolardos	acciones	4
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	• Reemplazo de Rejillas	acciones	7
		• Colocación de Tapas de Registro	acciones	1
Plaza: Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Reparación de Pórfido	acciones	1



Acciones fuera de la MIR Julio			
Calle	Fraccionamiento	Acción	Total
20 de noviembre	Zona centro	• Reparación de Guarnición	1
Av. Guerrero	Monumento a la Bandera	• Realización de Nichos	4
Av. Guerrero	Zona centro	• Reparación de Pórfido	1
Boulevard Solidaridad	Plan Guanajuato	• Cimbrado de Placas	4
Manuel Doblado	Zona centro	• Aplanado de Rampa	1
Oficinas de Mercado	Plaza del Comercio	• Colocación de Gárgola	1
Parra	Calzada de Guadalupe	• Colocación de Vitropiso	1
		• Demolición de Jardinera Dañada	2
		• Levantamiento de Muros	3
		• Aplanado de Murros	8
Portal Libertad	Zona centro	• Emboquillado de Jardineras	4
Portales Santos Degollado	Zona centro	• Colocación de Adoquines	8
		• Reparación de Piso con Mármol	1
Privada Eucalipto	Fracc. San Antonio	• Reemplazo de Tubo de Desagüe	4
		• Reparación de Plafón	1
Reforma	Morin	• Reparación de Adoquín	1
Revolución	Zona centro	• Colocación de Tapas de registro	1
		• Reparación de Adoquín	6




Roberto Rodríguez	Las Heras	• Retiro de Tope de Concreto	1
Salida Abasolo	Rastro Municipal	• Colocación de Puertas	3
		• Elaboración de Tapas de Registro	3
Siglo XXI	Servicios Publicos	• Elaboración de Brandal	1
		• Colado de Tapas de Registro	5
		• Elaboración de Puertas	3
Zona Centro	Teatro de la Ciudad	• Reparación de Vitro piso	1

Acciones fuera de la MIR Agosto			
Calle	Fraccionamiento	Acción	Total
Boulevard Solidaridad	Plan Guanajuato	• Colocación de Barandal	1
Casimiro Liceaga	Los Ángeles	• Colocación de Puerta	1
Casimiro Liceaga		• Elaboración de orificios	5
		• Colocación de Malla Ciclónica	1
Crepúsculo	Las Plazas	• Restauración de Jardinera	6
		• Demolición de Rampa	1
Francisco Javier Mina	Pie de Casa San Cayetano	• Colado de Guarnición	1
		• Colado de Rampa	1
Glorieta Benito Juárez	Díaz Ordaz	• Retiro de Bolardo Dañado	1
Juárez	Xavier Mina	• Reparación de pórvido	1
Juárez	Zona Centro	• Reparación de pórvido	1
Plaza del Comercio	Oficinas	• Colocación de Vitropiso	7
Prolongación Revolución	Zona Centro	• Reparación de pórvido	1
		• Colocación de Tapas de Registro	3
Portal Libertad	Zona Centro	• Colocación de Tapas de Registro	3
Prolongación Guerrero	Monumento a la Bandera	• Restauración de Muro	3
Salida Abasolo	Loa Álamos	• Demolición de Base de Maseteros	1
		• Cimbrado de Rejillas	14
		• Colado de Rejillas	14
Servicios Públicos	Siglo XXI	• Colado de Tapas de Registro	8
		• Reparación de Anaquel	1
		• Colado de Tapas de Registro	5
Sor Juana Inés	Zona Centro	• Reacomodo de Tapa de registro	1




Calle	Fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR Septiembre	
		Acción	Total
Glorieta Benito Juárez	Independencia	• Marte Lineado en Nichos	2
	Las Plazas	• Retiro de Tronco	1
Monumento Niños Héroes	Díaz Ordaz	• Realización de Nichos	2
Santa Mónica	San Martín de Porre	• Sembrado de Tubos	8
2 de Abril	Che Guevara	• Elaboración de Bolardos	5
Telesecundaria	La Caja	• Colocación de Barandal	1
Prolongación Guerrero	Monumento la Bandera	• Reparación de Escalinata	1
Siglo XXI	Servicios Públicos	• Colado de Tapas de Registro	5
Euquerio Guerrero	Tabachines	• Retiro de Bolardo	1



Mantenimiento a los mercados públicos

En el trimestre a reportar se realizaron mantenimientos correctivos y preventivos en los mercados públicos; con estas acciones podremos contar con espacios públicos dignos y seguros.

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Julio
			Total de acciones
Sostenes Rocha Mercado Sostenes R.	Barrio de Santa Anita	1. Reparación de mecanismo de acceso a baños tenía gancho atorado	1
		2. Se hace instalación eléctrica para toma de corriente de mecanismo de acceso a baños	1
		3. Se entrega palancas laterales para reparaciones	3




Antonio Torres Mercado Benito	Fracc. Guerrero	1. Se revisa mecanismo de acceso a baños por reparte de falla tenía monedas atoradas	1
		2. Se desazolvó cárcamo	1
		3. Se desazolvó cárcamo con apoyo de acuatech de Japami	1
Av. Guerrero Mercado Guerrero	Rodríguez	1. Se hace cambio de tapa para registro de drenaje en baño de hombres	1
		2. Se reparó descanso para pluma en área de descargue	1
Ixtoc Plaza del Comercio	Independencia	1. Se repara mecanismo de acceso a baños tenía tornillo capado	1
		2. Se hacen reparaciones en tableros por filtraciones de agua	1
		3. Se repara mecanismo de acceso a baños tenía tornillo capado	1
		4. Se retiran centros de carga y líneas eléctricas por fin de temporada del día del Padre	10
		5. Se instaló centro de carga y líneas eléctricas por temporada de útiles escolares (venta)	3
		6. Se reparó boquete por filtración de agua en Tablaroca	1
		7. Se cambió micro en mecanismo de acceso a baños	1
Manuel Doblado (Mercado Miguel Hidalgo)	Zona Centro	1. Se hace cambio de tapa para registro de drenaje en baño de hombres	1
		2. Se realiza cambio de monedero en baños de hombres y mujeres descargue planta alta	1
		3. Se revisa mecanismo de acceso a baños de hombres descargue planta baja	1
		4. Se hace cambio de bobina en mecanismo de acceso a baños de hombres descargue plante baja	1
		5. Se revisa Centro de agua que controla extractores (ventiladores)	1
		6. Se reparó filtración de agua en techumbre área de Carnicerías	1
		7. Se cambió micro en mecanismo de acceso a baños de hombres descargue planta baja	1




Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Agosto
Plaza Abasolo	Zona Centro	8. Se cambió micro en mecanismo de acceso a baños de hombres descargue planta baja	1
		9. Se ajustó micro en mecanismo de acceso a baños de mujer descargue planta baja	1
		1. Se repara mecanismo de acceso a baños se colocó chaveta en bobina para liberar rehilete	1
		2. Se revisa mecanismo de acceso a baños de hombres por presentar falla (Tiene pieza desoldada)	1
		3. Se reparó mecanismo de acceso a baños de mujeres (se cambió bobina)	1
		4. Se reparó mecanismo de acceso a baños de hombres (se soldó pieza que se había desoldado)	1

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Agosto
Antonio Torres Mercado Benito Juárez	Fraccionamiento Guerrero	1. Se cambiaron puertas metálicas en baños de hombres	4
		2. Se revisan mingitorios por presentar fuga	2
		3. Se destapa W.C. en baño de hombres	1
		4. Se impermeabilizan policarbonatos en techumbre	1
		5. Se desazolvó Cárcamo	1
Plaza Abasolo	Zona Centro	6. Se revisa mecanismo de acceso a baños de hombres	1
Mercado Irapuato	Fraccionamiento del Bosque	7. Se hace cambio de llave para lavabo y cespól de baño de hombres	2
		8. Se cambiaron 2 cespól en lavabos	2
Ixtoc, Plaza del Comercio	Colonia Independencia	9. Se reparó tubería para agua que alimenta el área de aseo público	1
		10. Se reparó piso en área de fondas	4
		11. Se revisaron extractores por fallas	1
		12. Se revisó mecanismo de acceso a baños por presentar fallas	3
		13. Se destapó tubería de descarga de mingitorios	1
		14. Se reparó puerta de acceso	1
		15. Se reparó portón donde se resguardan carritos comerciales	1




			Septiembre
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Total de acciones
		1. Se reparó bajada pluvial y Tablaroca por filtraciones de agua.	12
		2. Se retiró una línea eléctrica y un centro de carga por fin de temporada de regreso a clases.	12
		3. Se comienza con la instalación de líneas eléctricas y centros de cargas por temporada de alfeñiques	11
		4. Se continúa con la instalación de líneas eléctricas y centros de carga por temporada de alfeñiques, en total fueron centros de carga y líneas eléctricas y centros de carga	42
Ixtoc, Plaza del Comercio	Colonia Independencia	5. Se revisa registro en explanada por presentar corto circuito.	1
		6. Se dió mantenimiento a W.C. de mujeres en explanada.	10
		7. Se cambió el sentido a puertas en baños de hombres	13
		8. Se instaló cadena en área de salida de estacionamiento	11
		9. Se revisa centro de carga y contacto en local de temporada de alfeñiques	20
		10. Se retiran contactos de líneas eléctricas en temporada de alfeñiques por quedar expuestos en pasillos.	14
Ixtoc, Plaza del Comercio	Colonia Independencia	11. Se revisa centro de carga principal por haber presentado falla.	20
		12. Se cambió contacto dúplex en local de temporada de alfeñiques por presentar falla.	9
Antonio Torres, Mercado Benito Juárez	Fraccionamiento Guerrero	1. Se reparó tubería de descarga en mingitorios.	2
		2. Se desazolvió cárcamo	11
Av. Guerrero, mercado Guerrero	Colonia Rodríguez	1. Se retiraron puntos de varilla en paso peatonal	1




Manuel Doblado, mercado Hidalgo	Zona Centro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se revisa pastilla termomagnética por presentar falla por calentamiento. 1 2. Se cambió pastilla termomagnética, área de marisco y birrias. 8 3. Se reparó registro que provoca filtraciones de agua en pasillo de área de descarga. 11
Av. Guanajuato, Mercado Irapuato.	Fracc. Del Bosque	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se hizo limpieza a W.C. y mingitorios en baño de hombres. 17 2. Se realizó limpieza a W.C. en baños de mujeres. 14
Sóstenes Rocha, Mercado Sostenes Rocha	Barrio de Santa Anita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se reparó mecanismo de acceso a baños. 10




Acciones fuera de la MIR Julio		
Calle y/o Avenida	Colonia y/o fraccionamiento	Acción

Benito Juárez Taller de
Herrería

Colonia las Fuentes

1. Se elaboran y pintaron tapas para registros de drenaje
2. Se apoyó a personal de limpieza en ampliación de soldadura a unidad 1573
3. Se entregó material de plomería a personal de fuentes
4. Se reparó unidad 407 se aplicó soldadura en varios puntos

Benito Juárez Taller de
Herrería

Colonia las Fuentes

5. Se hace limpieza a máquina pinta rayas
6. Se soldó monten para utilizar como banca a unidad 289
7. Se elaboran 4 puertas para baños del Mercado Benito Juárez
8. Se pintaron puertas para baños
9. Se elaboró escalera metálica
10. Se comenzó con la elaboración e instalación de barandal
11. Ampliación de Pintura en tapanco

Obras Públicas

Colonia Fuentes

1. Se hizo retiro de estructura y lamina

Almacén de alumbrado
público

Laguna de Cuitzeo

1. Se hace Cambio de W.C

Relleno Sanitario

Valencianita- peñitas

1. Se desazolva fosa de báscula

Aseo Público

1. Se marcan con soldadura 43 contenedores

Panteón Municipal

1. Se clausura portón

Acciones fuera de la MIR Agosto

Calle y/o Avenida

Colonia y/o fraccionamiento

Acción

2. Se proporcionan candados al Arquitecto Luis
3. Se habilita material (varillas) para personal de alambrado
4. Se reparan prensas a personal de panteón
5. Se habilitan postes para elaboración de caseta de reciclaje en PEI
6. Se proporciona material al personal de panteón municipal
7. Se pintaron ventilas que se instalaron en caseta de reciclaje
8. Se instalaron 2 luminarias en patio de Servicios Públicos
9. Se instaló centro de carga y se cargó de energía a luminarias
10. Se reubican postes de alumbrado

Taller de herrería Benito
Juárez

Colonia las Fuentes






Taller de herrería Benito Juárez

Colonia las Fuentes

11. Se comienza con la elaboración de caseta de reciclaje en PEI
12. Se da continuación a trabajos de caseta de reciclaje en PEI
13. Se entrega material eléctrico a persona afectada por incendio

Av. Lázaro Cárdenas y Florencio Antillón

1. Se retira poste metálico

Calle y/o Avenida	Colonia y/o fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR Septiembre Acción
Benito Juárez, las fuentes.	Colonia las Fuentes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboraron aros de varilla para colocar en cadenas para Bob Cat. 2. Se elaboraron recogedores para el área de limpia y aseo. 3. Se prestaron 9 líneas eléctricas a personal de alumbrado público para la verbena del 15 de septiembre. 4. Se comienza con la elaboración de puerta, reja y malla ciclónica para la caseta de reciclaje en PEI 5. Se repararon 7 separadores al área de panteones. 6. Se elaboraron 20 prensas para el área de panteones. 7. Se instalaron ventilas en caseta de reciclaje en PEI.

Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario a parques vecinales y áreas verdes

Se realizaron mantenimientos a la infraestructura y mobiliario de los parques vecinales; con estas acciones se podrá mejorar la imagen urbana y sobre todo contribuir a que los ciudadanos cuenten con espacios dignos para su convivencia.

Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad	Julio
Av. Vasco de Quiroga y Martin Huerta	Emiliano Zapata	<ul style="list-style-type: none"> • Reanclado de juego sube y baja sacado del piso • Reparación de panel de reja - acero caído • Reposición de asiento roto en juego sube y baja soldadura de tubo quebrado y pintura 	1	1
			3	



Calle San Isidro San Francisco	San José de Aldama (Jaripitio)	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de columpio roto y canasta de basquetbol caída 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Colocación de refuerzos de tubo galvanizado 1 1/2" X 2.5 m en postes Colados para construir reja (Atrás de ambas Porterías) 	16
Ámbar Oro y Agua Marina	Galaxias Real de Arandas	<ul style="list-style-type: none"> Colocación y fijación de malla ciclónica (atrás de ambas porterías) 	4
		<ul style="list-style-type: none"> Instalación con concreto de módulo multi juegos 	1
		<ul style="list-style-type: none"> Ejercitador para niños (surf y potro) 	2
Liebre Americana libre tropical	Las Liebres	<ul style="list-style-type: none"> Habilitación e instalación de juego Escalador modelo gusano 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Habilitación e instalación de módulo multi juegos 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Reparación de módulos de reja-acero en reja perimetral 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Arreglo de puerta de acceso caída 	1
San Luis Rey San Mateo	El Milagro	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de módulos de reja-acero despegados atrás del tablero de basquetbol 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Retiro de piezas suelta peligrosa de un ejercitador de brazos (vandalizado) 	1
Valle de las flores y de los alcatraces	Valle de las Flores II	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de paneles de reja acero dañados por vandalismo 	2
Príncipe Alejandro	Los Príncipes	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de paneles de reja-Acero dañados 	6
		<ul style="list-style-type: none"> Arreglo de puerta de acceso caída 	1
Calle Nevada y San José	Pérgolas	<ul style="list-style-type: none"> Habilitación e instalación con concreto de módulos para columpios, escalador modelo gusano, ejercitadores para niños (potro- surf.) 	4
Circuito Cempasúchil	Residencial Floresta	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de ejercitadores (Remo elíptica, esquiadora, caminadora, ejercitador de brazos-muñeca-hombro) 	5
Laurel, Azucena, Bellota	Residencial Floresta	<ul style="list-style-type: none"> Detallado de pintura en asientos de columpios parte metálica 	3
		<ul style="list-style-type: none"> Colocación de pieza faltante en ejercitador caminadora (pedal), y Pintura general 	2
Sevilla	Bernardo Cobos	<ul style="list-style-type: none"> Armado e instalación con concreto de modulo multi juegos 	2




			Agosto
Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad
		<ul style="list-style-type: none"> Colocación de anclas de hierro en juegos y ejercitadores 	3
Capacitación	1° de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Instalación y/o fijación con concreto de juegos y ejercitadores Enderezado y soldadura de base metálica de poste de luminaria 	4 2
Liebre Americana y Liebre Tropical	Las Liebres	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de panel de reja acero dañado y colocación de malla ciclónica para remplazo Instalación con concreto de ejercitadores para niños 	2 2
Atilano Nieto y Republica Dominicana	Tabachines	<ul style="list-style-type: none"> Instalación con concreto de modulo multi juegos Reparación de ejercitadores dañados (elíptica y esquiadora) Pintura de bancas de concreto Reparación y reforzamiento de puerta de acceso caído 	2 2 30 2
6 de noviembre	San Miguelito 1	<ul style="list-style-type: none"> Armado e instalación con concreto de modulo multi juegos Retiro de rampa de resbaladilla de plástico rota Soldadura de resbaladilla rota Fabricación de barandales en un módulo multi juegos Pintura de hito Pintura de bancas de concreto Pintura de bancas metálicas 	2 1 1 2 1 7 10
Hacienda San Antonio y Hacienda Guadalupe	Haciendas el carrizal	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de señaléticas verticales de hierro Pintura de parte superior de bardas de mampostería Pintura de sube y baja Pintura de resbaladilla Pintura de modulo para columpio Reparación y pintura de tobogán de fibra de vidrio Se esparció tezontle en área de juegos infantiles 4m³ 	2 3 1 4 1 2 1
Brisa de la Pradera	Las Brisas	<ul style="list-style-type: none"> Armado e instalación con concreto de juego escalador, gusano Colocación de ejercitadores para niños (caminadora doble y surf) 	2 2




Av. Constituyentes	San Gabriel 1° sección	<ul style="list-style-type: none"> Habilitado e instalación de escalador modelo gusano, sube y baja, modulo para columpios y pasamanos 5 Nivelación de terrenos y retiro de escombros 2 Soldadura y pintura de juego pasamanos 2 Se esparció tezontle 14m³ en la totalidad de la superficie del área verde 1
Cedros y el vergel	Encinos II	<ul style="list-style-type: none"> Habilitado e instalación de ejercitadores para niños (surf y caminadora doble) 3 Modificación y restauración de juego pasamanos 2 Colocación de cadenas (6) y (3) asientos para habilitar columpios 9
Jiquilpan y paseo de los colonos	24 de Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de juego infantil giratorio caído 1
Durango y andador Jalisco	Infonavit (solidaridad)	<ul style="list-style-type: none"> Se esparció tezontle 3m³ en área de trota pista que se inunda 1
Av. San Juan, Santa Clara y San Fernando	Las Misiones	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de asiento de columpio 1 Soldadura de bastidor en ejercitador 1 Pintura de bancas de concreto 17 Adición de tezontle en trota pista, área de juegos y área de ejercitadores 7m³ 1 Pintura de comedores metálicos 5
Brisa de la tundra	Las brisas	<ul style="list-style-type: none"> Armado e instalación con concreto de modulo multi juegos 2 Armado e instalación con concreto de escaladora modelo gusano 2 Armado e instalación con concreto de ejercitadores para niños poteo y surf 3 Armado e instalación con concreto de modulo para columpios 1
Soria y Segovia	Bernardo Cobos	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de juego escalador modelo gusano roto 1
Diego de Velázquez	Colon II	<ul style="list-style-type: none"> Se armó e instaló con concreto modulo multi juegos 2 Se armó e instaló con concreto modulo para columpios 2
3 de abril	Plan Vivirá	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de un módulo de reja acero vandalizado 1
Sevilla	Bernardo Cobos	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de bancas de concreto 11 Pintura de hito 1 Pintura de bastidores para anuncios 3 Pintura de señaléticas verticales 3



Nuez de Castilla	Nogalia	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de guarnición de la trota pista • Reparación y pintura de sube y baja • Pintura de bancas de concreto • Pintura de ejercitadores • Pintura de señaléticas y bases de tableros 	1 2 14 3 4
Nevada y florida	La florida	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de módulos para columpios • Pintura de escaladoras modelo gusano 	2 2
San Luis Rey	El Milagro	<ul style="list-style-type: none"> • Retiro de piezas en ejercitadores vandalizados • Pintura de ejercitador tipo esquiadora 	2 1

			Septiembre
Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad
C. Nuez de Castilla	Nogalia	<ul style="list-style-type: none"> • Reparación de paneles de reja-acero incompletos. • Fabricación e instalación de aro faltante en uno de los tableros. 	2 2
C. Narciso Mendoza	Constitución de Apatzingán	<ul style="list-style-type: none"> • Se construyó continuación de rampa para persona con discapacidad. 	1
C. Soria y Segovia	Bernardo Cobos	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitado y reinstalación de un aro caído. 	2
Vasco de Quiroga	Emiliano Zapata III	<ul style="list-style-type: none"> • Reparación de sube y baja quebrado. 	2
Aurora y Laguna	Las Rosas	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplazo de balero de juego giratorio en módulo multi juegos 	1
Gerardo Murillo y Pablo Chávez	Purísima del Jardín.	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplazo de asientos para columpios rotos. • Reparación de puerta y panel de reja de acero en la reja ubicada en la cancha de usos múltiples. 	3 2
Salvador Díaz Mirón	Francisco Villa	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura a bancas de concreto. • Pintura de módulos C/1, contenedor para basura. • Pintura de rampas de resbaladilla. • Pintura de un juego de pasamanos. 	12 4 2 1
Cristo Rey	San Miguelito III	<ul style="list-style-type: none"> • Retiro de ejercitadores MCA. Play club y trasladados al patio de Servicios Públicos. 	9
12 de Octubre y 22 de Abril	Ernesto Che Guevara	<ul style="list-style-type: none"> • Reparación de columpios rotos. 	2
Independencia y 3 de Abril.	Plan Vivirá	<ul style="list-style-type: none"> • Reparación de paneles de reja-acero doblados por vandalismo. 	9
Río Aclur y Río Jarana	Colinas del Río	<ul style="list-style-type: none"> • Reanclado de concreto de banca. • Pintura de bancas. 	1 2




Océano y Caracol	Galaxias el Naranjal	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de columpio en mal estado. 	1
Narvarte y Cafetales CEDECOM	San Juan de Retana	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de juegos infantiles y mobiliario en malas condiciones (columpio, resbaladilla, escalador tipo casita y banca metálica. 	4
Zarzamora, Manzano	La Huerta	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación, fijación con concreto y pintura de juegos y escalador modelo casita. 	3
Narvarte y Cafetales CEDECOM	Las Misiones	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de asiento para columpio, de metal por lona. 	1
Cenit, Nadir y Solsticio	Primaveral	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación de juego sube y baja con pieza quebrada. 	1
Unión Real de la Esperanza	Fracc. El Colonial	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de ejercitador, elíptica (pieza suelta) 	1
Zarape	Las Carmelitas	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de piezas de paneles de reja-acero en mal estado. Colocación de malla ciclónica atrás de portería. Reparación de ejercitador para piernas. Rehabilitación de ejercitador tipo SURF (para cadera). 	4 2 1 1
Seguridad Social y Mariano J. García	1ro de Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Reparación y reanclado con concreto de resbaladilla vandalizada 	2
Paseo de los Colonos	24 de Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de neumáticos habilitados para jardineras en perímetro del campo 	33
Camino principal (campo de Fútbol)	Comunidad Venado de Yostiro	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de puntas de varillas peligrosas en acceso principal. Pintura de bolardos en perímetro del área. Pintura de jardineras Pintura de bancas de concreto. Pintura de hito. Pintura de ejercitadores. Pintura de juego sube y baja. Pintura de contenedores para basura. Pintura de postes de luminarias. Pintura de estructura/emblema de metal. Colocación de adocreto en área inicio de parque que se inunda. Colocación de adocreto en área de ejercitadores. Retiro de escombros obtenidos de las áreas intervenidas. Aplicación de concreto en área de ejercitadores donde faltó adocreto. Se adicionó tezontle (3 m³) en área de juegos infantiles. 	1 78 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
Chabacano y Gobierno del Estado	Irapuato		




S.O.P e INDECO	18 de Agosto	<ul style="list-style-type: none"> Reforzamiento y reinstalación de reja-portón caído, calle detrás del acceso principal (INDECO) 	2
San Isidro, San José y Vallarta	Comunidad Aldama	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de bancas de concreto. 	8
		<ul style="list-style-type: none"> Pintura de portería de cancha. 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Pintura de hito. 	1
		<ul style="list-style-type: none"> Pintura de resbaladillas. 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Pintura para estructuras de columpios. 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Pintura de pasamanos. 	2
Crisantemo	Fracc. Buganvilias	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de juegos sube y baja. 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Pintura de escalera y barandal de módulo de multi juegos 	1
		<ul style="list-style-type: none"> Habilitado, instalación con concreto y pintura de bancas metálicas. 	6



Actividades fuera de la MIR julio			
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad

Av. Jardín	Purísima del Jardín	<ul style="list-style-type: none"> Habilitación, instalación con concreto y pintura de bolardos 	6
------------	---------------------	--	---




Blvd. Mariano J. García	1° de mayo la gasa	<ul style="list-style-type: none"> Reforzamiento con soldadura a paneles de reja-acero que conforta la reja perimetral y que estaba siendo robada Colocación y fijación de malla ciclónica (14mts) Pintura de Paneles Reforzados 	21 2 21
Circuito Hacienda el Palmar	Hacienda la virgen 2 sección	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de bolardos grafitados perímetro interior del parque 	6
6 de noviembre y Blvd. Mariano J García	San Miguelito	<ul style="list-style-type: none"> Soldadura de barandales metal caídos y sueltos Reparación de aros caídos y arreglados a altura reglamentaria también detalle de pintura Retiro de juego infantil volantín vandalizado con peligro de robo Colocación y/o remplazo de asiento de columpio quebrado 	2 4 1 1

Actividades fuera de la MIR Agosto			
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad
Narciso Mendoza	Apatzingán	<ul style="list-style-type: none"> Se hizo rampa para una persona con discapacidad 	1
Blvd. Díaz Ordaz y colonia plan Guanajuato	Puente peatonal	<ul style="list-style-type: none"> Fabricación, instalación y pintura de modulo metálico de contención 	3
Almendro y Durazno	Barrio de la calzada de Guadalupe	<ul style="list-style-type: none"> Habilitación de un módulo con concreto y pintura de bolardo 	1

Actividades fuera de la MIR Septiembre			
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad
Alicante y Toledo	Bernardo Cobos	<ul style="list-style-type: none"> Pintura de barda grafitada colindante. 	1





Implementación del servicio de cremación en el municipio

Buscando ofrecer un servicio más accesible para la población, se encuentra en operación el servicio de crematorio, el cual realiza cremaciones de restos humanos, restos áridos y de venta de urnas, durante este periodo se reporta lo siguiente:

Cremaciones en el municipio			
Servicio	Restos humanos	Restos Áridos	Total
Cremación	4	18	22
Venta de Urna	8	0	8

Mejoramiento de los espacios de descanso final en panteones municipales

Se realizaron trabajos de construcción de gavetas con las cuadrillas de concretos hidráulicos y panteones, de manera que brindamos a la ciudadanía la seguridad de contar con espacios disponibles para el depósito de restos. En este trimestre se reporta lo siguiente:

Gavetas construidas		
Lugar	Tipo	Cantidad
Panteón Municipal de Irapuato	Osario	54
	Adulto	177
	Nichos	37
Aldama de León	Osario	54
	Adulto	103
	Nichos	37
Cantidad Total		462

En este trimestre a reportar la cuadrilla de panteones realizó diferentes actividades para apoyar a otras áreas de la misma Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial, siendo las que a continuación se describen:

- Entrega de materiales a panteón Municipal y de Aldama para realización de servicios.
- Afine de detalles en los niveles 1B y 2B del módulo 41 en el Panteón Municipal.
- Limpieza en el área de ampliación del Panteón Municipal.
- Poda de maleza en área de ampliación y en área de manzanas y sendero de panteón municipal.



- Realización de rampa de acceso a área de ampliación con apoyo de Bobcat.
- Afine de detalles en el nivel 3 del módulo 41 en el Panteón Municipal.
- Apoyo en recolección de escombros en preescolar L. S. Vigotsky, ubicado en calle Hacienda de Guadalupe, en colonia Haciendas del Carrizal.
- Limpieza y recolección de escombros en calle Villa Lazcano 43, Fraccionamiento Aránzazu.
- Preparación de materiales para base del módulo 42.
- Afine de detalles en el nivel 1 del módulo 42 en el Panteón Municipal.
- Apoyo en recolección de escombros en calle Angela Peralta 565, colonia el Cantador.
- Colado de base y muros del módulo 42.
- Rehabilitación de cimbra para colado de muros por parte del personal del área de panteones.
- Apoyo a Movilidad y Transporte para traslado de llantas de diferentes talleres al Cipol.
- Apoyo con unidad 992 en llevar materiales a Telesecundaria en la comunidad la Caja.




Mantenimiento menor a vialidades

Durante este trimestre se realizaron trabajos de rehabilitaciones integrales con carpeta asfáltica (bacheo aislado, renivelaciones y re encarpetao), en las siguientes vialidades.

						Julio
No.	Calle	Colonia	Tramo		Actividad / Reporte	
			Inicial	Final		
1	Acceso a Estadio Sergio León Chávez	Viveros Revolución	Acceso 1	Acceso a estadio	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
2	Acceso a Taller Municipal	Sin nombre	Teresa Vara	Taller Municipal	Reporte bacheo	
3	Acceso Haciendas de Santiago	Haciendas de Santiago	Emiliana Zapata	San Policarpio	Reporte bacheo	
4	Av. Abasolo	Varias	Av. Clavel	Blvd. Mariano J García	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
5	Av. Casimiro Liceaga	Varias	Av. Casimiro Liceaga	Esquina Guadalupe Victoria	Reporte bache	
6	Av. Clavel	Varias	Valle Verde	Purísima del Jardín	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
7	Av. Clavel (reporte)	Varias	Maizales	Pastizales	Reporte (Bacheo Aislado)	
8	Av. Guanajuato	Las Heras	villa Rosita	Manzano	Reporte (Bacheo Aislado)	
9	Av. Guerreo	Centro	Francisco Sarabia	Cedro del Líbano	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
10	Av. Héroe de Nacozari	Las Heras	Paseo Irapuato	Blvd Mariano J García	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
11	Av. Independencia	Varias	Chilpancingo	Av. San pedro	Reporte (Bacheo Aislado)	
12	Av. Las Animas	Punto Verde	Blvd. Solidaridad	Esquina con Blvd. Mariano J García	Reporte bache	




29	Huesca	Bernardo Cobos	Huelva	Málaga	Reporte (Bacheo Aislado)
30	José Ma Olvera	Insurgentes	Teresa Vara	Rafael Davalos	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
31	José Vázquez	Jardines del Valle	Av. Reforma	York	Reporte (Bacheo Aislado)
32	Lagunilla	Varias	Balbuena	Av. San Juan	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
33	Laterales Puente Cibeles	Varias	Caudillo del Sur	Plaza Santa María	Reporte (Bacheo Aislado)
34	Maizales	Valle Verde	Av. Clavel	Helechos	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
35	Manuel Acuña / Primo Verdad	Barrio de la Salud	Manuel Acuña	Primo Verdad	Reporte (Bacheo Aislado)
36	Margarita Maza	San Isidro	Benito Juárez	Arroyo Santa Rita	Reporte (Bacheo Aislado)
37	Ocampo	Barrio de San Miguel	Av. Guerrero	Blvd. Diaz Ordaz	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
38	Paseo Irapuato / Héroe de Nacozari	Varias	Paseo Irapuato	Av. Héroe de Nacozari	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
39	Paseo San Joaquín	Rinconada de los Fresnos	San Francisco de Asís	Glorieta Rinconada de los Fresnos	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
40	Pedro Moreno	Barrio de San José	Álvaro Obregón	Blvd. Diaz Ordaz	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
41	Pípila	Insurgentes	Teresa Vara	Vías del Tren	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
42	Prol. Calzada De Guadalupe	Varias	Vías Del Tren	Glorieta Puente de Guadalupe	Reporte bacheo
43	Rio Coatzacoalcos	La Pradera	Rio Grijalva	Paseo del Futurama	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
44	Victorino de las Fuentes	Moderna	Av. Juan José Torres Landa	Av. Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
45	York	La Estancia	York	Esquina con Cambridge	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)




13	Av. Tulipanes	Bernardo Cobos	Av. Tulipanes	Esquina Av. España	Bacheo Aislado
14	Balbuena	12 de Diciembre	Lagunilla	Xicaltongo	Reporte bacheo
15	Bifurcación Derecha Libramiento Sur (Rancho Grande-Salida Abasolo)	Varias	Libramiento Sur (Rancho Grande-Salida Abasolo)	Bldv. Mariano J García	Reporte (Bacheo Aislado)
16	Bldv Solidaridad	Rancho Grande	Cruce Semaforizado	Cruce Semaforizado	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
17	Bldv. Lázaro Cárdenas	Varias	Bldv. Mariano J García	Av. Casimiro Liceaga	Reporte bacheo
18	Bldv. Mariano J García	Varias	Plaza Cibeles	Av. Prolongación Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
19	Bldv. Mariano J García (Central de Abastos)	Varias	Central de Abastos	Central de Abastos	Reporte bacheo
20	Bldv. San Roque	Varias	Av. Prol. Independencia	Mariano Abasolo	Reporte bacheo
21	Bldv. San Roque (Sur a norte)	Colón	Glorieta Carmelitas	Ignacio García Téllez	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
22	Campestre del Valle	Jardines del Valle	Av. Reforma	Alfonso Rincón Gallardo	Reporte bacheo
23	Carr. Irapuato-San Roque	Varias	Frente a Urbi Villas del Rey	Comunidad San Roque	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
24	Circuito Ficus	Balcones de Floresta	Álamo	Laurel	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
25	Circuito Balconeros	Puente de Guadalupe	Tepeyac	Teresa Vara	Reporte bacheo
26	Glorieta Carmelitas	Varias	Bldv. Mariano J García	Bldv. San Roque	Reporte (Bacheo Aislado)
27	Glorieta División del Norte	Las Trojes	División del Norte	Av. Santo Domingo	Reporte (Bacheo Aislado)
28	Gobierno del Estado	18 de Agosto	Nueva Guinea	Bldv. San Roque	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)




						Agosto
No.	Calle	Colonia	Tramo		Actividad / Reporte	
			Inicial	Final		
1	20 de Noviembre	Barrio de San José	Álvaro Obregón	Zaragoza	Reporte Bacheo	
2	6 de Noviembre	Benito Juárez	Mariano J García	Laguna de Cuitzeo	reporte en Intersección (Bacheo Aislado)	
3	Andrés Delgado	Fracc. Insurgentes	Rafael Davalos	Francisco Arce	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
4	Antares	Valle del Sol	Av. Guanajuato	Filipinas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
5	Av. 1782	Fracc. Guerrero	Oaxaca	Guadalupe Victoria	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
6	Av. Clavel	Varias	Colonia Valle Verde	Colonia Purísima del Jardín	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
7	Av. Del Carrizal	Haciendas el Carrizal	Bldv Solidaridad	Fondo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
8	Av. Del Refugio	El Refugio	Av. Guanajuato	Filipinas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
9	Av. Guerrero	Varias	Progreso	Av. Juan José Torres Landa	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
10	Av. Héroe de Nacozari	Varias	Quinta Jacarandas	Bldv. Gómez Morin	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
11	Av. Insurgentes Sur	El Cantador	Rey Sol	Rey Carlos V	Reporte Bacheo	
12	Av. Jacarandas	Fovissste	Fray Sebastián de Aparicio	C. 3 Martín Lawers	Reporte Frente a Templo (Bacheo Aislado)	
13	Av. Las Animas	Varias	Prol. Independencia	Bldv. Villas de Irapuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
14	Av. Las Arboledas	Independencia	Independencia	Saltillo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	




15	Av. Prol. Independencia	Varias	Av. Las Águilas	Vias Del Tren	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
16	Av. Reforma	Varias	Av. Tulipanes	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
17	Av. Revolución	Barrio de la Piedra Lisa	Av. Revolución	Esquina Guillermo Prieto	Reporte Bacheo
18	Av. San Antonio de Ayala	San Antonio de Ayala	Bldv Arandas	Ciudad Real	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
19	Av. San Cayetano de Luna	Varias	Bajando el puente	Bajando el puente	Reporte Bacheo
20	Av. San Juan / Monte Parnaso	Las Paz	Av. San Juan	Esquina Monte Parnaso	Reporte Baches
21	Av. San Pedro 1	San Pedro	Av. San Pedro	Av. Independencia	reporte en Intersección (Bacheo Aislado)
22	Av. San Pedro 2	San Pedro I	Plan de Iguala	Colima	Reporte Bache
23	Av. Unión	varias	Col. Florida	Av. Abasolo	Bacheo Asilado
24	Bldv Arandas	Varias	Av. Guerrero	4to cinturón vial	Bacheo Asilado
25	Bldv Solidaridad (Rancho Grande)	Rancho Grande	Cruce Semaforizado	Cruce Semaforizado Salida a Salamanca	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
26	Bldv, Mariano J García	Varias	Bldv. San Roque	Av. La Virgen	reporte (Bacheo Aislado)
27	Bldv. A Villas de Irapuato	Varias	Retorno a 1° de mayo	Héroe de Nacozari	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
28	Bldv. Díaz Ordaz / Rio Balsas	Niños Héroes	Bldv. Díaz Ordaz	Rio Balsas	Reporte Baches
29	Bldv. Lázaro Cárdenas	Varias	Bldv. Mariano J García	Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
30	Bldv. Mariano J García	Lupita	Bldv. Mariano J García	Esquina Av. San Juan	Reporte bache
31	Bldv. San Roque / 2 de Abril	Flores Magón Sur	Av. Unión	Av. Prol. Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
32	Bldv. Solidaridad	Rancho Grande	CECOM	Salida A Salamanca	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)




33	Blvd. Villas de Irapuato	Villas de Irapuato	Rio Silao	Glorieta Villas de Irapuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado) Atención en el Atorón y frente al casino.
34	Buganvillas	Españita	Av. Tulipanes	Fondo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
35	Carretera Irapuato-Cuchicuato	Varias	Av. Pueblito Lindo	Girasol	Reporte bache
36	Cedro del Líbano	Rodríguez	Av. Guerreo	Juan de la Barrera	Reporte Bacheo reporte en
37	Chihuahua	Infonavit	Chihuahua	Av. Solidaridad	Intersección (Bacheo Aislado)
38	Circuito Camila	Residencial San Javier	Victoria	Ximena	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
39	Colombia	La Hacienda	Blvd. Arandas	Av. Reforma	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
40	Constituyentes	San Gabriel	Enrique Colunga	Paseo Irapuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
41	Darién	Las Américas	Blvd. Arandas	México	Atender Intervenciones (Bacheo Aislado)
42	Donato Guerra	Barrio de la Piedra	Ramón Corona	Av. Revolución	Reporte bacheo
43	Embotelladores	Benito Juárez	Irapuato	Prol. Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
44	Estacionamiento Deportiva Norte	Varias	Dentro de Deportiva norte	Dentro de Deportiva Norte	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
45	Francisca Delgado	La Paz	Av. Casimiro Liceaga	Monte Ararat	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
46	Francisco Sarabia	Varias	Blvd. Diaz Ordaz	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
47	Galeana	Barrio de santa Anita	Galeana	Esquina Ramos Arizpe	Reporte Bacheo
48	Gerardo Murillo	Fraccionamiento Purísima	Av. Clavel	Blvd. García Márquez	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)




49	Guadalupe Victoria	Las Arboledas	Topacio	Monte de las Cruces	Atención a desplazamientos de carpeta y bacheo
50	Ignacio García Téllez	Colón	Del Río Oriente	Del Río Poniente	Reporte Bache
51	Irapuato	Benito Juárez	Blvd. Mariano j García	Hnos Flores Magón	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
52	Jesús Yuren	1° de Mayo	Belisario Domínguez	San Miguel	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
53	Juan José Torres Landa / Primo Verdad	Álvaro Obregón	Av. Juan José Torres Landa	Esquina Primo Verdad	Reporte Bache
54	Laterales Puente Bicentenario	1ro de Mayo	Av. Independencia	Plaza Mia Irapuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
55	Lluvia	Las Reynas	Olas	Del Bosque	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
56	Manuel Acuña	Barrio de San Cayetano	Manuel Acuña	Mariano Arista	reporte en Intersección (Bacheo Aislado)
57	Manuel Doblado	Barrio de San José	Manuel Doblado	Esquina Leandro Valle	Reporte bache
58	Martiniano Arredondo	Tenerías de Irapuato	Av. 1° de Mayo	Blvd. Díaz	Renivelación
59	Matamoros	Barrio de San Vicente	Lerdo de Tejada	Av. Insurgentes	Reporte con Fotografía Bacheo
60	Nigromante	Barrio de la Salud	Av. Juan José Torres Landa	Xicotencatl	Reporte Bache Grande
61	Ocampo	Barrio de San Miguel	Av. Guereño	Blvd. Diaz Ordaz	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
62	Paseo del Amanecer	Villas de Irapuato / Lomas del Pedregal.	Frente a Colegio Cumbres	Frente a Colegio Cumbres	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
63	Paseo del Futurama	La Pradera	Paseo del Futurama	Esquina Río Guanajuato	Reporte Bache
64	Paseo del Maizal	Las Trojes	Paseo del Maizal	Paseo de la Cosecha	Reporte bache
65	Paseo Irapuato	Varias	Lázaro Cárdenas	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)




66	Paseo-desnivel Álvaro Obregón	Barrio de San Miguel	Av. Guerrero	Blvd. Díaz Ordaz	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
67	Pedro González	Benito Juárez	Av. Independencia	Irapuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
68	Pedro Infante	El Cantador	Calzada Insurgente Sur	Manuel M. Ponce	Reporte Bacheo Domicilio 637
69	Pedro Moreno	Barrio de san Vicente	Pedro Moreno	Álvaro Obregón	Reporte en Intersección (Bacheo Aislado)
70	Pípila	Del Bosque	Pípila	Esquina Encino	Reporte Bacheo
71	Presidencia de la República	18 de Agosto	Higuera	Blvd. San Roque	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
72	Privada Acero	La Valenciana	Embotelladores	Fondo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
73	Progreso	Varias	Emilio Carranza	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
74	Puente Bicentenario	1ro de Mayo	Prol. Independencia	Plazas	Reporte Baches
75	Puente Siglo XXI	Varias	Blvd. Diaz Ordaz	Blvd. Euquerio Guerrero	Mantenimiento Menor Sobre Puente) (Bacheo Aislado)
76	Rosal	Purísima del Jardín	Carretera Irapuato-Abasolo	Av. Clavel	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
77	Saltillo	Miguel Hidalgo	Arboledas	Av. Clavel	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
78	San Antonio	Independencia	Av. Independencia	6 de Noviembre	Reporte Bacheo
79	San Policarpio	El Zapote del Milagro	Av. Unión	Av. Prol. Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
80	Santos Degollado	Centro	Rinconada Castañeda León	Manuel Doblado	Reporte Bacheo (Tienda Cuidado con el Perro)
81	Tabacaleros	Benito Juárez	Mariano Abasolo	Arcadio Ramírez	Reporte Bacheo Domicilio 584
82	Tabachines	Españita	Buganvilias	Jacarandas	Reporte Bacheo Asilado



83	Terán	Barrio de la Piedra	Terán	Sostenes Rocha	Reporte en Intersección (Bacheo Aislado)
84	Vergel	Bajada San Martín	Carretera Irapuato-Abasolo	Mariano Abasolo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
85	Zafiro / Av. San Pedro	Fracc Guerrero	Zafiro	Av. San Pedro	Reporte Bache

						Septiembre
No.	Calle	Colonia	Inicial	Tramo Final	Actividad / Reporte	
1	20 de noviembre	Rancho Grande	Bld. Paseo Solidaridad	Francisco Villa	Rehabilitación de tope	
2	30 de Septiembre	Independencia	Isabel la Católica	Av. Juan José Torres Landa	Mantenimiento Menor Limpieza y preparación (encarpetado)	
3	5 de Febrero	Barrio de San Cayetano	Terán	Manuel Acuña	Reporte Bacheo Frente al #759	
4	Acceso a Colonia Expo fresas	Expo fresas	Del Bosque	Valle Residencial	Reporte Bacheo	
5	Arcadio Ramírez	Benito Juárez	Tabacaleros	Nuestra Señora de Guadalupe	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
6	Av. Álvaro Obregón / 20 de Noviembre	Barrio de San Vicente	Av. Álvaro Obregón	Esquina 20 de Noviembre	Reporte Bacheo	
7	Av. Dos / Av. Guanajuato	San Marcos	Av. Dos	Av. Guanajuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
8	Av. Ejercito Nacional	La Pradera	Bld. Diaz Ordaz	Av. Solidaridad	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
9	Av. España	Bernardo Cobos	Av. España	Casi esquina con Bld Arandas	Reporte Bacheo Frente al #342	
10	Av. Guanajuato / San Francisco	Solidaridad	Av. Guanajuato	San Francisco	Reporte Bache	
11	Av. Guerrero	Viveros Revolución & Jardines de Irapuato	Av. de la Reforma	Bld. Diaz Ordaz	Reporte Bacheo	



12	Av. Guerrero / Blvd. Lázaro Cárdenas	Viveros Revolución	Av. Guerrero	Bifurcación A Blvd. Lázaro Cárdenas	Mantenimiento a Tope.
13	Av. Guerrero (Blvd. Solidaridad)	Varias	4to Cinturón Vial	Mega-Bandera	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
14	Av. Insurgentes	Varias	Av. Casimiro Liceaga	Salida Irapuato-Abasolo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
15	Av. Las Animas	Varias	Blvd. Solidaridad	2 de Abril	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
16	Av. Los Rodríguez	Varias	Circuito Molino las Flores	Prol. Av. Los Arcos	Reporte Bacheo
17	Av. Oaxaca	Miguel Hidalgo	Leonardo Bravo	Tampico	Reporte Bacheo
18	Av. Prol. Independencia	Varias	Av. Las Águilas	Colinas del Río	Mantenimiento Menor Limpieza y preparación (encarpetado)
19	Av. Revolución / Plaza Fundadores	Barrio de la Piedra Lisa	Av. Revolución	Esquina Ramón Corona	Reporte Bacheo
20	Av. San Antonio de Ayala	San Antonio de Ayala	Blvd. Arandas	Sevilla	Tope
21	Av. San Pedro	Miguel Hidalgo	Irapuato	Av. Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
22	Av. Tulipanes	Españita	División del Norte	Ciudad Real	Reporte Bacheo
23	Av. Valenciana	Carrizal Grande	Ctra. Irapuato-Silao	La Huerta de Limas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
24	Av. Vasco de Quiroga	Vasco de Quiroga	De los Alcatraces	Conquistadores	Reporte Bacheo
25	Avellano	La Lupita	Bejuco	Ctra. Abasolo-Irapuato	Reporte Bacheo
26	Berriozábal & Blvd. Villas	Ejido San Francisco de la Charca	Berriozábal	Berriozábal & Blvd. Villas	Reporte Bacheo Frente a KIA
27	Blvd. Paseo Solidaridad	Los Arcos	Esquina Blvd. Paseo Solidaridad	Camino Real	Reporte Bacheo
28	Blvd. Díaz Ordaz / Álvaro Obregón	Barrio de San Vicente	Blvd. Díaz Ordaz	Álvaro Obregón	Reporte Bacheo



29	Blvd. Gómez Morin	Varias	División del Norte	Av. Héroe de Nacoziari	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
30	Blvd. Lázaro Cárdenas	Residencial Campestre	Campeche	Paseo Irapuato	Reporte Bacheo
31	Blvd. Mariano J García	Varias	Av. Guanajuato	Blvd. San Roque	Reporte Bacheo
32	Blvd. Solidaridad (SILAO-IRAPUATO)	Varias	Panteón Gayoso	Campestre de las Flores	Reporte Bacheo
33	Blvd. Solidaridad / Ejército Nacional	Varias	Blvd. Solidaridad	Ejército Nacional	Reporte Bacheo
34	Blvd. Las Villas	Varias	Colonia 1° de Mayo	Héroe de Nacoziari	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
35	Blvd. Villas de Irapuato	Varias	Río Silao	Salida Cuchicuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
36	Camino de las Diligencias	Las Plazas	Camino de las Carretas	Camino de las Calandrias	Mantenimiento Menor (Renivelación Frente al domicilio #421)
37	Caprino	Ganadera	Toril	Mariano Abasolo	Reporte Bacheo
38	Ctra. Irapuato-San Roque	Irapuato	Naranja	Higuera	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
39	Cascada #382	Las Reynas	Ejército Nacional	Nube	Reporte Bacheo
40	Cascada #2554	Las Reynas	Oasis	Laço	Reporte Bacheo
41	Colón	Barrio de san Miguel	Blvd. Diaz Ordaz	Ocampo	Reporte Bacheo
42	Darién	Las Américas	Chaco	Norte América	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
43	Del Refugio	El Refugio	Av. Guanajuato	Filipinas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
44	Del Rosal	Las Heras	Dr. Roberto Rodríguez	Nardo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
45	DIF Vasco de Quiroga	Morelos	Dentro de las Instalaciones	Dentro de las Instalaciones	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)




46	División del Norte	San Gabriel 3ra sección	Glorieta Santo Domingo	Santa Barbara	Reporte Bacheo Frente al #1400
47	Eduardo Molina #649	Playa Azul	Mariano Abasolo	David Alfaro Siqueiros	Reporte Bacheo
48	Ejército Nacional / Paso a Desnivel	La Pradera	Ejército nacional	Paso desnivel la Pradera	Reporte Bacheo
49	Fidel Velázquez	1ro de Mayo	San Miguel	Bldv. Mariano J García	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
50	Formosa	El Refugio	Del Refugio	Trinidad y Tobago	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
51	Francisco Javier Mina	Colonia San Cayetano	Rio Sabinas	Arroyo Santa Rita	Reporte Bacheo Domicilio #1558
52	Gladiola	Campestre de las Flores	Madreselva	Orquídea	Colocación de tope
53	Hacienda de Xaltipac	Hacienda la Virgen	Av. Hacienda La Virgen	Hacienda del Palmar	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
54	Hernández Álvarez	Jardines de Irapuato	Bldv. Díaz Ordaz	Francisco Sarabia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
55	Héroe de Nacozari & Bldv. Gómez Morin	Varias	Héroe de Nacozari	Bldv. Gómez Morin	Reporte Bacheo
56	Islandia	El Refugio	Nueva Guinea	Formosa	Baches en Intersección.
57	Jamaica / Av. Guanajuato	Valle del Sol	Jamaica	Av. Guanajuato	Reporte Bacheo
58	John F. Kennedy	Puente de Guadalupe	Calzada de Guadalupe	Del Río Poniente	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
59	Juan Álvarez & Constituyentes	Constitución de Apatzingán	Juan Álvarez	Constituyentes	Reporte Bacheo
60	Labrador	Las Américas	Darién	Caribe	Reporte Bacheo Junto al 108
61	Lerdo (acceso a galaxia el naranja)	Comunidad Arandas	Bldv. Arandas	Galaxia el Naranja	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
62	Lima	Irapuato	Gobierno del Estado	Mora	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)




63	Limón	Irapuato	Trinidad y Tobago	Tercer Cinturón Vial Juárez	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
64	Mora	Irapuato	Naranjo	Higuera	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
65	Nuestra señora de Guadalupe	San Miguelito / Benito Juárez	Santa Irene	San Cayetano	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
66	Nuevo León	San Pedro I	Av. De las Arboledas	Av. San Pedro	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
67	Pascual Ortiz Rubio	Los Presidentes	Emilio Portes Gil	Santiago Manrique Ch	Reporte Bacheo
68	Paseo del Vergel	Floresta	Por definir	Por definir	Colocación de Tope
69	Paseo Floresta	Floresta	Por definir	Por definir	Colocación de Tope
70	Paseo Irapuato	Varias	Paseo Irapuato	Héroe de Nacozeni	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
71	Pedro Moreno / Álvaro Obregón	Barrio de San Vicente	Pedro moreno	Álvaro Obregón	Bache en intersección
72	Pedro Vargas Covarrubias	1ro de Mayo	Jesús Yuren	Vivienda Obrera	Reporte Bacheo Domicilio #291
73	Pípila	Varias	Calzada Insurgentes	Bld. Los Reyes	Reporte Bacheo
74	Presidencia de la República	18 de Agosto	Higuera	Bld. San Roque	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
75	Privada Rio Jordán	Cuarto Día	Rio Jordán	Fondo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
76	Prol. Calzada de Guadalupe	Varias	Rio Nilo	Glorieta Puente de Guadalupe	Reporte Bacheo
77	Prol. 5 de Febrero	Varias	Av. Juan José Torres Landa	Av. Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
78	Prol. Independencia	Varias	Prol. Independencia	Esquina San Policarpio	Atender Zanjas
79	Prol. 16 de Septiembre	Cuarto Día	Bld. Díaz Ordaz	Barda Ferromex	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
80	Quinta Roo	Los Hoyos	Barda de Ferromex	Bodega Grúas	Reporte Bacheo
81	Rey Carlos V #105	Los Reyes	Calzada Insurgentes Sur	Manuel M. Ponce	Reporte Bacheo




82	Rio Jordán	Cuarto Día	Calzada de Guadalupe	Prol. 16 de Septiembre	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
83	San Judas Tadeo	San Joaquín	Santo Tomas de Aquino	San Francisco de Asís	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
84	San Pedro	Miguel Hidalgo	Irapuato	Av. Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
85	Santo Tomas de Aquino	San Joaquín	San Francisco de Asís	San Martín de Porres	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
86	Soldado Desconocido	Puente de Guadalupe	Teresa Vara	Tepeyac	Reporte Bacheo
87	Tampico	Fracc. Morelos	Acapulco	Oaxaca	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
88	Tampico	Fracc. Morelos	Acapulco	Oaxaca	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
89	Vallarta	Aldama	Carretera Irapuato-Guanajuato	Panteón de Aldama	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
90	Varias Calles	Las Trojes	Varias	Varias	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
91	Vergel	Bajada San Martín	Carretera Irapuato-Abasolo	Mariano Abasolo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
92	York	La Estancia	Av. Jacarandas	Alfonso Rincón Gallardo	Reporte Bache Chico





Mantenimiento de vialidades de terracería

Durante este trimestre se realizaron mantenimientos en vialidades de terracería.

							Julio
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	
1	Ciruelos	Los Huertos	De C. San Policarpio a Final de la calle (barda)	Conformado	ML	140	
2	Río San Fernando	Villas de San Cayetano	De Ignacio López Rayón a Puerto del Carmen	Conformado	ML	120	
3	Cascada de las Esmeraldas	Bellavista	De Luis Donaldo Colosio a Cascada de plata	Conformado	ML	300	
4	Av. De San Juan	Comunal Emiliano Zapata	De Martin Huerta a Aire	Conformado	ML	1300	
5	San Gabriel	San José	De Antiguo Camino a Las Animas a San Antonio	Aplicación de tepetate negro	ML	80	
6	Av. Camino Real	Rincón de Los Arcos	De Av. Bosques de Nogales a C. Real de Minas	Conformado	ML	80	
7	Privada 16 de Diciembre	Juárez	De 16 de Diciembre a domicilio con registros	Aplicación de tezontle	ML	40	
8	Villa de Guadalupe	Villarreal	De Villa Dorada a Villa de Márquez	Conformado	ML	80	
10	Solidaridad	Rancho Grande	De Estación de Gas Noel a Sembradío	Conformado de acotamiento	ML	250	
11	Av. Guanajuato	Candelaria	De Independencia a San Bernardo	Conformado	ML	250	

							Agosto
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	
1	Privada Margaritas	Purísima del Jardín	De Mariano Abasolo a Final de la calle (barda)	Conformado	ML	250	
2	Av. Guanajuato	Candelaria	De Av. Independencia a Av. Gabriel García Márquez	Conformado	ML	850	




3	Privada 16 de Diciembre	Juárez	De Domicilio con registros a López Mateos	Aplicación de tezontle	ML	60
4	Ctra. Irapuato - Cuchicuato	San José de Bernalejo	Acotamiento de C. Cedro a Bodega abandonada	Conformado	ML	50
5	Cascada Aguas Cristalinas	Ampliación Bellavista	De Primer domicilio a Final de la calle primer esquina (terreno baldío)	Aplicación de tepetate negro	ML	50
6	Ignacio Allende	Apatzingán Cuchilla	De C. Andrés Quintana Roo a Sembradíos	Aplicación de tepetate negro	ML	10
7	Fray Juan de Zumárraga	8 de junio	De Av. Juárez a Final de la calle (Base de Rutas)	Cajeo y Conformado	ML	200
8	Texcoco	Terracota	De Chapala a Janitzio	Conformado	ML	180
9	Emiliano Zapata	Purísima de Temascalío de Abajo	De Ramal a San José Temascalío a Av. Del Rio	Conformado	ML	400
10	Av de San Juan	Comunal Emiliano Zapata	De Martin Huerta a Mitad del Camino (Sembradíos)	Conformado	ML	600

						Septiembre	
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	
1	Av. de San Juan	Comunal Emiliano Zapata	De Martin Huerta a Aire	Conformado	ML	1200	
2	Fray Juan de Zumárraga	8 de Junio	De Av. Juárez a Fray Bernardino de Álvarez	Conformado	ML	460	
3	Cascada de las Esmeraldas	Bellavista	De Luis Donald Colosio a Cascada de Plata	Conformado	ML	200	
4	Cascada de Plata	Bellavista	Cascada de las Esmeraldas a Cascada de plata (Primeros 80m)	Conformado	ML	80	
5	Sevillana	Cd de los Olivos	De Blvr. Paseo Solidaridad a Andalucía	Conformado	ML	400	
6	Cascada de Plata	Bellavista	De Cascada del OTE. A Cascada de la plata (Misma calla por 30 m)	Aplicación de tepetate negro	ML	30	




7	Cascada del Niagara	Bellavista	De Cascada de Aguas Cristalinas a Cascada de plata	Conformado	ML	100
8	Excelsior	Cd de los Olivos	De Estación de Bomberos a Final de la Calle (CANI)	Aplicación de Fresado	ML	50
9	Excelsior	Cd de los Olivos	De Blvr. Paseo Solidaridad a Estación de Bomberos	Conformado	ML	300
10	Av. Guanajuato	Candelaria	De Av. Independencia a Av. Gabriel García Márquez	Conformado	ML	850
11	Nevada	Candelaria	De Av. Guanajuato a Unión	Conformado	ML	230
12	Margarita del Valle	Las Heras 2a Sección	De Gómez Morín a Río Silao	Conformado	ML	280



En este trimestre a reportar la cuadrilla de mantenimiento a terracería realizaron diferentes actividades para apoyar a otras áreas de la misma dirección de imagen urbana y mantenimiento vial.

Acciones fuera de la MIR Julio			
No.	Calle	Colonia	Tramo
1	Interior de terreno en calle Tulipanes	Jardines de San Antonio	Conformado de terracería




2	Atrás de calle Ciudad Victoria	Jardines de la hacienda	Extendiendo viajes de tierra en terreno
3	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Armando Base
4	Campo de futbol	Los Sauces	Acarreo de fresado para estacionamiento
5	Pedro Moreno	Barrio de San José	Interior de estacionamiento apoyando a parques y jardines
6	Interior de Bachillerato Bivalente Militarizado	Las Alamedas	Extendiendo viajes de tierra
7	Interior de Estadio Irapuato	Viveros Revolución	Acarreo de fresado
8	Bvd Arandas	La Estancia	Apoyo para retiro de tronco
9	Campestre del Valle	Jardines del Valle	Retiro de tronco
10	Rio Guanajuato	San José	Acomodando materiales en bordo
11	Interior del templo	Rinconada de los fresnos	Aplicación de tezontle
12	Álvaro Obregón	Base de protección civil	Acarreo de arena

Acciones fuera de la MIR Agosto			
No.	Calle	Colonia	Tramo
1	Donald G. Norris	Laboratorios CFE	Retiro de tronco
2	Hacienda de Guadalupe	Haciendas del Carrizal	Retiro de escombros en kínder Vigotski
3	Constituyentes	San Gabriel 1ra Sección	Área de donación limpieza
4	Paseo de los fresnos	San Antonio de Ayala	Retiro de tronco
5	Estacionamiento Deportiva Norte	Deportiva Norte	Limpieza
6	Ópalo	Las Arboledas	Retiro de tronco
7	Interior de CAM Alamedas	Alamedas	Conformado de maleza
8	Av. Manuel Doblado	Barrio de San Vicente	Apoyo a PC con demolición
9	Interior de Bodega Siglo XXI	Bodega Siglo XXI	Limpieza
10	Interior de terreno a un costado de Ctra. Irapuato - Abasolo	Comunidad La Soledad	Limpieza
11	Interior de Rastro Municipal	Rastro Municipal	Limpieza
12	Paseo de la Altiplanicie	Villas de Irapuato	Apoyo cortando terracería desplazada

Acciones fuera de la MIR Septiembre			
No.	Calle	Colonia	Tramo
1	Interior de Cam Alamedas	Las Alamedas	Extendiendo viajes de tierra
2	Rincón del Amanecer	Las Plazas	Retiro de tronco




3	Limpieza	Bellavista	Limpieza de material producto de los trabajos del empleo temporal con Desarrollo Social
4	Relleno de Socavón	Bellavista	Relleno de socavón
5	San Pedro	San Pedro	Retiro de tronco
6	Interior de Rastro Municipal	Rastro Municipal	Limpieza



Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)

Durante este trimestre realizamos trabajos de rehabilitación de banquetas, guarniciones, glorietas, camellones.

No.	Calle	Colonia	Actividad	Unidad	Cantidad	Julio
1	Plaza del Convento	Las Plazas	Colado de Acceso	m2	2	
2	Libramiento la Piedad	Los Álamos	Demolición de Guarnición Dañada	m2	24	
3	Libramiento la Piedad	Los Álamos	Colado de Guarnición	m2	24	
4	Jiquilpan	Arandas	Reparación de Camellón Central	m2	2	
5	Avenida Campestre del Valle	Fraccionamiento, Jardines del Valle	Demolición de Camellón Central	m2	2	



6	Avenida Campestre del Valle	Fraccionamiento, Jardines del Valle	Preparación para Colado	m2	2
7	Avenida Campestre del Valle	Fraccionamiento, Jardines del Valle	Colado de Camellón Central	m2	2
8	Playa	Las Reynas	Demolición de Guarnición Dañada	m2	4
9	Playa	Las Reynas	Colado de Guarnición	m2	4
10		Las Plazas	Reparación de Jardinera	m2	3

					Agosto
	Calle	Colonia	Actividad	Unidad	Cantidad
1	Playa	Las Reinas	Reparación de Banqueta	m2	15
2	Donald Norris	C.F.E.	Demolición de Banqueta	m2	14
3	Donald Norris	C.F.E.	Colado de banqueta	m2	10
4	Ópalo	Las Arboledas	Demolición de Banqueta	m2	6
5	Ópalo	Las Arboledas	Retiro de Tronco de Árbol	m2	2
6	Francisco Javier Mina	San Cayetano	Demolición de Rampa	m2	6
7	Ópalo	Las Arboledas	Preparación de Área para Recibir Firme	m2	6
8	Ópalo	Las Arboledas	Colado de Guarnición	m2	3
9	Ópalo	Las Arboledas	Colado de Banqueta	m2	13
10	Ópalo	Las Arboledas	Colocación de Piedra	m2	6
11	Prolongación Guerrero		Reparación de Guarnición	m2	5
12	Av. Guanajuato		Reparación de Guarnición	m2	1
13	24 de diciembre	Paseo de los Colonos	Elaboración de Rampa	m2	4
14	Díaz Ordaz	Glorieta de las Espigas	Reparación de Banqueta	m2	5
15	Salida Abasolo		Estampado en Banqueta	m2	4
16	Casimiro Liceaga	La Moderna	Reparación de Guarnición	m2	2
17	Ramos Aspire	Barrio de Santa Anita	Demolición de Banqueta	m2	7
18	Díaz Ordaz		Reparación de Banqueta	m2	2




					Septiembre
	Calle	Colonia	Actividad	Unidad	Cantidad
1	Ramos Arizpe	Barrio de San Cayetano	Reparación de Guarnición	m2	18
2	Francisco Zarco	Barrio de Santa Anita	Colado de Guarnición	m2	18
3	Francisco Zarco	Barrio de San Cayetano	Colado de Banqueta	m2	10
4	Francisco Zarco	Barrio de Santa Anita	Colocación de Adoquín	m2	21
5	Glorieta Benito Juárez	Independencia	Resane en Muros	m2	13
6	Glorieta Benito Juárez	Independencia	Elaboración de Nichos	m2	12
7	12 de Diciembre	San Ángel	Demolición de Banqueta	m2	15
8	12 de Diciembre	San Ángel	Colado de Guarnición	m2	15
9	Rincón del Amanecer	Las Plazas	Colocación de Adoquín	m2	19
10	Av. Guerrero	4° Cinturón Vial	Demolición de Guarnición	m2	17
11	Av. Guerrero	4° Cinturón Vial	Colado de Guarnición	m2	19
12	Telesecundaria	la Caja	Colado de Rampa	m2	25
13	Cacahuate	El Encanto	Demolición de Banqueta	m2	23
14	Príncipe Gerardo	Los Príncipes	Elaboración de Arriates	m2	13
15	Plaza del Convento	Las Plazas	Demolición de Banqueta	m2	14
16	Telesecundaria	la Caja	Colado de Guarnición	m2	20
17	Cacahuate	El Encanto	Colado de Banqueta	m2	20
18	Plaza del Convento	Las Plazas	Colado de Banqueta	m2	14
19	Apaseo de las Plazas	Las Plazas	Demolición de Banqueta	m2	20
20	Apaseo de las Plazas	Las Plazas	Colado de Banqueta	m2	20
21	Telesecundaria	la Caja	Tendido de Firme	m2	15
22	Estrella	Tabachines	Colado de Guarnición	m2	15





Alumbrado público

El alumbrado público es un servicio público esencial en cualquier localidad, ya que permite iluminación durante las horas de la noche, lo que propicia el desarrollo de actividades en lugares exteriores, seguridad de las personas que transitan por la noche y fluidez en la circulación de vehículos.

Mantenimiento Preventivo y correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Irapuato

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a un total **4,199** lámparas en zona urbana y rural.

712 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público en comunidades rurales.


Se detectaron **436** cortos circuitos en líneas eléctricas del alumbrado público, los cuales fueron reparados en su totalidad.

Se repararon **821** controles que operan el alumbrado Público en diferentes puntos de la zona urbana y rural.

Se recibieron **3,536** reportes en el área de alumbrado público, Dirección General de Servicios Públicos, Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias, Oficinas de Atención Ciudadana, y otras vías.

Atención a Reportes CRM 072	
Julio	1331
Agosto	1084
Septiembre	1121

GRÁFICA DE ESTATUS




Se cambiaron **262** luminarios con tecnología LED en lugares donde hacía falta sustituir luminarios que presentaban fallas en su sistema operativo.

Materiales utilizados (julio)


Lámpara de LED	111
Combinaciones	6
Cable de diferentes tipos y calibres	2,300
Contactores	18
Postes	8

Materiales utilizados (agosto)

Lámpara de LED	79
Fotocelda	90
Poste metálico	5200
Combinaciones	5
Contactores	13
Cable de diferentes tipos	5,200

Materiales utilizados (septiembre)

Lámpara de LED	72
Fotocelda	122
Poste metálico	4
Cable de diferentes tipos y calibres	4000
Combinaciones	3
Contactores	26







Área de Optimización

Uno de los objetivos más importantes de la Dirección de Alumbrado Público a través de su Área de Optimización, es obtener ahorros de energía a favor del municipio, por lo que el personal de optimización y personal de la CFE llevan a cabo revisiones en los servicios a nombre del municipio de Irapuato, con la finalidad de actualizar el censo de los luminarios instalados en la ciudad y comunidades rurales, al mismo tiempo se verifican los equipos de medición, lecturas, cargas, así como daños o descomposturas en dichos equipos los cuales son reparados o reemplazados por uno nuevo para que posteriormente CFE haga lo conducente y así el consumo de energía que se factura en los servicios a nombre del municipio sea real y no estimado.

Bases Soquet (julio)	
Bases soquet reparadas	0
Bases soquet nuevas	17
Medidores instalados	10
Equipos de medición verificados	28

Bases Soquet (agosto)	
Bases soquet reparadas	0
Bases soquet nuevas	22
Medidores instalados	9
Equipos de medición verificados	69

Bases Soquet (septiembre)	
Bases soquet reparadas	0
Bases soquet nuevas	13
Medidores instalados	20
Equipos de medición verificados	63

Se realiza censo, así como la actualización en el registro de folios en postes de alumbrado público propiedad municipal, con la finalidad de digitalizar dicha información en el plano del municipio de Irapuato, Gto.

Levantamiento de Censo

Actualización digital (colonias)	17
----------------------------------	----



Se revisan los proyectos de nuevos fraccionamientos y obras que se desarrollan en las vialidades de las zonas urbanas y rurales, para que la infraestructura del alumbrado no presente diferencias entre lo ejecutado y lo aprobado por la Dirección de Alumbrado Público.

De esta manera los procesos de entrega recepción del alumbrado público al municipio se llevarán a cabo en tiempo y forma.

Julio
Visitas de obra y aprobación de proyectos

Visitas de obra	3
Proyectos recibidos	3
Proyectos aprobados	2
Proyectos con observaciones	1

Agosto
Visitas de obra y aprobación de proyectos

Visitas de obra	5
Proyectos recibidos	4
Proyectos aprobados	4

Septiembre
Visitas de obra y aprobación de proyectos

Visitas de obra	2
Proyectos recibidos	6
Proyectos aprobados	2
Proyectos con observaciones	4






Modernización circuitos eléctricos de alumbrado público

Como parte de la modernización de Alumbrado público se realizó la instalación de 26 circuitos eléctricos en los siguientes lugares:

Lugar	No. De Circuitos
Blvr. San Roque esq. Casuarina	1
Blvr. San Roque esq. Presidencia de la República	1
San Lucas esq. Blvr. San Roque	1
Blvr. San Roque esq. García Téllez	1
Com. Malvas	1
Av. Jardines de Jerez, col. Jardines de Jerez	1
Fracc. Quinta Real	3
Acceso a comunidad Pedro Arteaga	1



Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades

Durante este trimestre se realizaron las siguientes instalaciones de alumbrado público en acceso a comunidades.

Lugar	No. De Lámparas
Com. Malvas	6
Av. Jardines de Jerez	3
Com. Pedro Arteaga	6






Apoyo a Eventos

Se brindó el apoyo con tomas de energía e iluminación a eventos organizados por las diferentes dependencias municipales, así como diversas asociaciones civiles.

Apoyo a Eventos

- Apoyo al IMCAR con los eventos culturales y presentaciones de danza folklórica
- Apoyo al DIF en las Brigadas de DIF en Tú Comunidad y en Tú Colonia
- Apoyo a la Dirección de Atención Ciudadana con el Miércoles Ciudadano
- Apoyo en el evento del micrófono de oro
- Apoyo a la Dirección de salud con las brigadas de salud en diferentes colonias
- Apoyo a la Dirección de Educación en los eventos conmemorativos del mes de septiembre
- Apoyo en el evento del día mundial del aire limpio
- Apoyo a la Dirección de economía en la Feria de Emprendedores, Tercer Foro y Tianguis Turístico
- Apoyo a la Jurisdicción Sanitaria en la concientización del día del cáncer infantil
- Apoyo al COMUDAJ en el evento de Campamento Nocturno




Rastro Municipal

Las obligaciones de tener a cargo el servicio del rastro en cada municipio es un método de prevención y corrección para que no se afecte la salud pública por las malas prácticas de sacrificio de ganado.

El rastro realiza las actividades de servicio público de recepción, sacrificio, refrigeración y traslado de ganado para consumo humano, verificado por médicos veterinarios zootecnistas calificados para certificar que la carne que llega desde el rastro municipal hasta los expendios de carne sea garantizada como carne sana y apta para consumo humano.

Realización del sacrificio de ganado en el municipio de Irapuato

En el trimestre se sacrificó el 100% del ganado que ingresó al rastro municipal.

Especie	Julio
Bovinos	1783
Porcinos	4581
Ovinos y Caprinos	296

Especie	Agosto
Bovinos	2277
Porcinos	4130
Ovinos y Caprinos	282

Especie	Septiembre
Bovinos	2041
Porcinos	4139
Ovinos y Caprinos	237



Inspección de cárnicos en puntos de venta del Municipio de Irapuato

Para garantizar la sanidad de los productos cárnicos, durante este trimestre se realizaron inspecciones en los siguientes puntos de la ciudad.

Acta	Fecha	Razón Social	Dirección	Motivo de la visita
542	02/07/2024	"Carnitas Los Reyes"	Blvd. Los Reyes No. 350, Col. Los Reyes	Inspección De Cárnicos
543	02/07/2024	"Mi Reina"	Rey Arturo No. 1002, Col. Los Reyes	Inspección De Cárnicos
544	02/07/2024	"Poncho Borja"	Blvd. Los Reyes No. 752, Col. Los Reyes	Inspección De Cárnicos
545	02/07/2024	"Rey Sol"	Rey Sol No. 1122, Col. Los Reyes	Inspección De Cárnicos
546	03/07/2024	"El Chino"	Paseo Floresta No. 753, Col. Floresta	Inspección De Cárnicos
547	03/07/2024	"El Cuadril"	Paseo Floresta No. 681, Col. Floresta	Inspección De Cárnicos
548	03/07/2024	"Hnos. Glz."	Paseo Del Vergel No. 534-C, Col. Floresta	Inspección De Cárnicos
549	04/07/2024	"El Chino"	Av. Ignacio León Órnelas No. 1080, Col. Las Carmelitas	Inspección De Cárnicos
550	04/07/2024	"La Elegancia"	Enrique Colunga No. 2575, Col. Las Carmelitas	Inspección De Cárnicos
551	04/07/2024	"Carnitas Mayela"	Enrique Colunga No. 2670, Col. Las Carmelitas	Inspección De Cárnicos
552	04/07/2024	"Franco"	Escaramuza No. 1475, Col. Las Carmelitas	Inspección De Cárnicos
553	05/07/2024	"El Gran Chaparral"	Av. España No. 1422, Los Cobos	Inspección De Cárnicos
554	05/07/2024	"Los Cobos2"	Barcelona No. 3759, Col. Los Cobos	Inspección De Cárnicos
555	05/07/2024	"La Deportiva"	Av. Reforma No. 2072, Col. C.D. Deportiva	Inspección De Cárnicos
556	05/07/2024	"La Elegancia"	Av. Reforma No. 1817, Col. C.D. Deportiva	Inspección De Cárnicos
557	05/07/2024	"Pueblo Nvo."	Carlos Girón No. 21, Col. C.D. Deportiva	Inspección De Cárnicos
558	09/07/2024	"La Suprema"	Mdo. Benito Juárez No. L-60, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
559	09/07/2024	"La Preferida"	Mdo. Benito Juárez No. 62-63, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos



560	09/07/2024	"Visceras Pérez"	Mdo. Benito Juárez No. L-19-20, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
561	09/07/2024	"La Mexicanita"	Mdo. Benito Juárez No. L-66, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
562	09/07/2024	"El Toro"	Mdo. Benito Juárez No. L-67, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
563	09/07/2024	"Visceras Prz. Rmz."	Mdo. Benito Juárez No. L-25, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
564	09/07/2024	"Casa De Carne5"	Oaxaca No. 1793, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
565	09/07/2024	"Birria"	Oaxaca S/N, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
566	09/07/2024	"Carnitas Chuky"	Oaxaca S/N, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
567	12/07/2024	"Atilano"	Santos Degollado No. 316, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
568	12/07/2024	"Carnitas Sacramento"	Santos Degollado No. 239, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
569	12/07/2024	"Chuy"	Lerdo De Tejada No. 244, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
570	12/07/2024	"El General"	Zaragoza No. 111, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
571	12/07/2024	"Jehu"	Lerdo De Tejada No. 229, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
572	12/07/2024	"Lily"	Matamoros Sur No. 238, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
573	11/07/2024	"Delgado"	Morelos No. 245, Col. Emiliano Zapata li Adolfo López Mateos No. 1124, Col. Emiliano Zapata li	Inspección De Cárnicos
574	11/07/2024	"Sukaza"	Zapata li	Inspección De Cárnicos
575	11/07/2024	"Carnitas Las Brisas"	Benito Juárez No. 1105, Col. Lázaro Cárdenas Adolfo López Mateos No. 153, Col. Lázaro Cárdenas	Inspección De Cárnicos
576	11/07/2024	"Delgado"	Cárdenas	Inspección De Cárnicos
577	11/07/2024	"Las 4 Esquinas"	Felipe Ángeles No. 1475, Col. Lázaro Cárdenas	Inspección De Cárnicos
578	15/07/2024	"El Vaquero"	Hnos. Licea No. 854, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
579	15/07/2024	"Flores Borja"	Mariano J. García Esq. Abasolo, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
580	15/07/2024	"San José"	Mariano Abasolo No. 1693, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos



581	15/07/2024	"Barrera"	Joaquín Herrera No. 877, Col. Playa Azul	Inspección De Cárnicos
582	15/07/2024	"Playa Azul"	José Justo Corro No. 783, Col. Playa Azul	Inspección De Cárnicos
583	15/07/2024	"Valentina"	Pinos No. 857, Col. Playa Azul	Inspección De Cárnicos
584	16/07/2024	"El Grande"	Pablo Chávez No. 443, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
585	16/07/2024	"El Torito"	Clavel Esq. Rosal No. 332, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
586	16/07/2024	"Flores Hnos."	Azucena No. 364, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
587	16/07/2024	"Flores Hnos."	Clavel No. 4341, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
588	16/07/2024	"Puente"	Clavel No. 3657, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
589	16/07/2024	"Carnitas Hernández"	Clavel S/N, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
590	31/07/2024	"Arturo"	Av. Las Águilas No. 474, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
591	31/07/2024	"Carnitas Chendo"	Cóndor S/N, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
592	31/07/2024	"Carnitas"	Cóndor S/N, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
593	31/07/2024	"Estefany"	Ntra. Sra. De Gpe. No. 279, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
594	31/07/2024	"Las Águilas"	Av. Las Águilas No. 1142, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
595	31/07/2024	"Luisillo Díaz"	Independencia No. 2964, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
596	31/07/2024	"Carnicería Los 3 Cochinitos"	Independencia No. S/N, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
597	02/08/2024	"La Granja"	Independencia No. 132, Col. Reforma Agraria	Inspección De Cárnicos
598	02/08/2024	"Colinas"	Juan Pablo li No. 117, Col. Colinas Del Rio	Inspección De Cárnicos
599	02/08/2024	"K Y M"	Juan Pablo li No. 279, Col. Colinas Del Rio	Inspección De Cárnicos
600	02/08/2024	"Chupin"	Sta. Mónica No. 126, Col. El Milagro	Inspección De Cárnicos
601	02/08/2024	"Ganaderos"	San Policarpio No. 348, Col. El Milagro	Inspección De Cárnicos
602	02/08/2024	"La Especial"	San Policarpio No. 347, Col. El Milagro	Inspección De Cárnicos



603	02/08/2024	"Sta. Mónica"	Sta. Mónica No. 212, Col. El Milagro	Inspección De Cárnicos
604	05/08/2024	"Alvarado"	Mdo. Sostenes Rocha no. L-10	Inspección De Cárnicos
605	05/08/2024	"Galeana"	Galeana No. 652, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
606	05/08/2024	"La Ideal"	Mdo. Sostenes Rocha No. L-38	Inspección De Cárnicos
607	05/08/2024	"La Negrita"	Mdo. Sostenes Rocha No. L-39-40, Col. St5a. Anita	Inspección De Cárnicos
608	05/08/2024	"La Portuguesa"	Calz. Insurgentes No. 412-A, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
609	05/08/2024	"La Sevillana"	Mdo. Sostenes Rocha L- 35-36, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
610	05/08/2024	"Carnes Y Vísceras Dhz."	Manuel M. Ponce No. 751-C, Col. Distrito Federal	Inspección De Cárnicos
611	01/08/2024	"Carnitas La Pradera"	Ejército Nacional No. 1509, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
612	01/08/2024	"Carnitas La Victoria"	Ejército Nacional No. 1864, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
613	01/08/2024	"Colima"	Ejército Nacional No. 2001, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
614	01/08/2024	"Juan"	Ejército Nacional No. 1578, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
615	01/08/2024	"Birria Gallegos"	Blvd. Solidaridad No. 36630, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
616	06/08/2024	"Carnitas La Lupita"	Av. Mariano J. García No. 801-A, Col. La Lupita	Inspección De Cárnicos
617	06/08/2024	"Mendoza II"	Jamaica No. 852, Col. La Lupita	Inspección De Cárnicos
618	06/08/2024	"Peke"	Jamaica No. 630, Col. La Lupita	Inspección De Cárnicos
619	06/08/2024	"Cortes Bajío"	Lagunilla No. 1205, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
620	06/08/2024	"El Ganadero"	Lagunilla No. 619, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
621	06/08/2024	"La Costillita"	Lagunilla No. 433, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
622	06/08/2024	"Nvo. México"	Xochimilco No. 1312, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
623	07/08/2024	"Vísceras Abasolo"	Mdo. Hgo. Col. Centro	Inspección De Cárnicos



624	07/08/2024	"Visceras El Güero"	Mdo. Hgo. M-301-302, Col. Centro	Inspección De Carnicos
625	07/08/2024	"Visceras El Piri"	Mdo. Hgo. M-313, Col. Centro	Inspección De Carnicos
626	07/08/2024	"Visceras Roberto"	Mdo. Hgo. M-81-82, Col. Centro	Inspección De Carnicos
627	07/08/2024	"Visceras Lupita"	Mdo. Hgo. M-268, Col. Centro	Inspección De Carnicos
628	07/08/2024	"Visceras"	Mdo. Hgo. Col. Centro	Inspección De Carnicos
629	07/08/2024	"Visceras"	Mdo. Hgo. Col. Centro	Inspección De Carnicos
630	09/08/2024	"Apolo Xiv"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-19-20	Inspección De Carnicos
631	09/08/2024	"El Becerro De Oro"	Av. Guerrero S/N, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
632	09/08/2024	"El Becerro De Oro"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-9	Inspección De Carnicos
633	09/08/2024	"El Moyo"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-31, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
634	09/08/2024	"El Negro"	Mdo. Vicente Guerrero L-17, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
635	09/08/2024	"Fabian"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-18, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
636	09/08/2024	"La Fortuna"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-24, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
637	09/08/2024	"La providencia"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-26, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
638	09/08/2024	"Memos"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-25, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
639	09/08/2024	"Ray Steak"	Mdo. Vicente Guerrero No. L-27, Col. Rodríguez	Inspección De Carnicos
640	08/08/2024	"Birria Vidal"	Av. Guanajuato No. 519, Col. Del Bosque	Inspección De Carnicos
641	08/08/2024	"Birria Pio"	Av. Guanajuato No. 571, Col. Del Bosque	Inspección De Carnicos
642	08/08/2024	"Birria El Bolis"	Av. Guanajuato S/N, Col. Del Bosque	Inspección De Carnicos
643	08/08/2024	"Tafoya"	Av. Guanajuato No. 544, Col. Del Bosque	Inspección De Carnicos
644	12/08/2024	"Pedro"	Jamaica No. 518, Col. 12 De Diciembre	Inspección De Carnicos
645	12/08/2024	"Carnitas Mexico"	Lagunilla No. 607, Col. 12 De Diciembre	Inspección De Carnicos




646	12/08/2024	"Carnitas"	Lagunilla No. 877, Col. 12 De Diciembre	Inspección De Cárnicos
647	12/08/2024	"Sánchez"	Pedro Ascencio No. 1508, Col. San Juan De Retana	Inspección De Cárnicos
648	13/08/2024	"El Rey"	Av. San Juan De Retana No. 1448, Col. San Juan De Retana	Inspección De Cárnicos
649	13/08/2024	"Felisa"	José Mujica No. 689, Col. El Cantador Insurgentes Sur No. 564, Col. El Cantador	Inspección De Cárnicos
650	13/08/2024	"Guanajuato"	Insurgentes No. 657, Col. El Cantador	Inspección De Cárnicos
651	13/08/2024	"La Guadalupana"	Ángela Peralta No. 616, Col. El Cantador	Inspección De Cárnicos
652	13/08/2024	"La Puerta Del Comercio"	Bld. Los Reyes No. 247, Col. Infonavit	Inspección De Cárnicos
653	13/08/2024	"Carnitas Michoacán"	Av. Solidaridad No. 185, Col. Infonavit	Inspección De Cárnicos
654	13/08/2024	"Olvera"	Av. Solidaridad No. 189, Col. Infonavit	Inspección De Cárnicos
655	13/08/2024	"Torunos"	Bolívar No. 153, Col. Col. Sta Julia	Inspección De Cárnicos
656	14/08/2024	"Hnos. Díaz"	Av. Guerrero S/N, Col. Rodríguez	Inspección De Cárnicos
657	14/08/2024	"El Becerro De Oro"	Fco. Sarabia No. 400, Col. Sta. Julia	Inspección De Cárnicos
658	14/08/2024	"La Suavecita"	Niños Héroes No. 490. Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
659	14/08/2024	"Salvador Borja"	Refugio No. 1851, Col. Sta. María Av. San Marino No. 152, Col. San Marino	Inspección De Cárnicos
660	14/08/2024	"Carnes Marce"	18 De Marzo No. 3-C, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
661	15/08/2024	"Jurica"	Lerdo De Tejada No. 1, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
662	15/08/2024	"Arandas"	18 De Marzo No. 30, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
663	15/08/2024	"El Dany"	Vicente Guerrero No. 54, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
664	15/08/2024	"El Dany"	Caracol S/Nn, Col. El Naranjal	Inspección De Cárnicos
665	15/08/2024	"La Granja"	Plaza Sta. Fe S/N, Col. Cerrito	Inspección De Cárnicos
666	15/08/2024	"El Naranjal"		
667	15/08/2024	"Guanajuato"		



668	15/08/2024	"Carnitas"	Naranjal S/N, Col. Naranjal	Inspección De Cárnicos
669	16/08/2024	"La Económica"	Rio Gto No. 686, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
670	16/08/2024	"La Española"	Tecolutla No. 434 Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
671	16/08/2024	"La Picaña"	Rio Gto No. 69, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
672	16/08/2024	"Villas De San Cayetano"	Rio Gto No. 351, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
673	16/08/2024	"Manuelito"	Av. San Cayetano De Luna No. S/N Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
674	16/08/2024	"Carnitas"	Rio Gto S/N, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
675	16/08/2024	"Carnitas"	Rio Gto S/N, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
676	27/08/2024	"Angel"	Higuera No. 796, Col. Guanajuato	Inspección De Cárnicos
677	27/08/2024	"Pastita"	Pastita No. 209, Col. Guanajuato	Inspección De Cárnicos
678	27/08/2024	"Suave Gto. "Súper Carnes	Cantador No. 11, Col. Insurgentes	Inspección De Cárnicos
679	27/08/2024	Chuy"	Teresa Vara No. 866, Col. Insurgentes	Inspección De Cárnicos
680	27/08/2024	"El Triunfo"	Teresa Vara Esq. Soldado Escondido, Col. Insurgentes	Inspección De Cárnicos
681	28/08/2024	"La Pasadita"	División Del Norte No. 2207, Col. 1ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
682	28/08/2024	"La Ternerita"	División Del Norte No. 2349, Col. Era. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
683	28/08/2024	"Carnitas Rmz."	Cayetano Andrade No. 2002, Col. 2da. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
684	28/08/2024	"El Carboncito"	José López Lira No. 155, Col. 2da. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
685	28/08/2024	"El Capricho"	División Del Norte No. 983, Col. 3ra San Gabriel	Inspección De Cárnicos
686	28/08/2024	"Estefany II"	División Del Norte No. 122, Col. 3ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
687	28/08/2024	"San Fco."	División Del Norte No. 247, Col. 3ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
688	28/08/2024	"Los Fresnos"	Paseo San Joaquín No. 290, Col. Los Fresnos	Inspección De Cárnicos
689	28/08/2024	"Redondel"	Quinta Los Cedros No. 866, Col. San Joaquín	Inspección De Cárnicos




690	29/08/2024	"Ricas Carnitas"	Paseo San Joaquín No. 358, Col. San Joaquín	Inspección De Carnicos
691	29/08/2024	"Carnitas"	Paseo San Joaquín S/N, Col. San Joaquín	Inspección De Carnicos
692	29/08/2024	"El Güero"	Paseo San Joaquín No. 122, Col. San Joaquín	Inspección De Carnicos
693	30/08/2024	"El Buen Corte"	Paseo Mirador Del Valle O. 76, Col. Villas De Irapuato	Inspección De Carnicos
694	30/08/2024	"La Querencia"	Blvd. Villas De Irapuato No. 100-D, Col. Villas De Irapuato	Inspección De Carnicos
695	30/08/2024	"Villas"	P- Del Antiplanicie No. 3805, Col. Villas De Irapuato	Inspección De Carnicos
696	30/08/2024	"Mendoza"	Fray De Zumárraga Esq. Juárez, Col. 8 De Junio	Inspección De Carnicos
697	30/08/2024	"Carnitas Michoacán"	Calz. Quinta Las Villas No. 447, Col. Quinta Las Villas	Inspección De Carnicos
698	02/09/2024	"Eltorete"	Av. San Pedro No. 273, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Carnicos
699	02/09/2024	"Guanajuato"	Av. San Pedro No. 210-A, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Carnicos
700	02/09/2024	"La Noria"	Independencia No. 1786, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Carnicos
701	02/09/2024	"Los Gonzalos"	Irapuato No. 1835, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Carnicos
702	02/09/2024	"Zamora"	Saltillo Esq. Sinaloa, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Carnicos
703	05/09/2024	"Botello"	Presidencia De La Republica No. 455, Col. 18 De Agosto	Inspección De Carnicos
704	05/09/2024	"La Cruz"	Presidencia De La Republica No. 613, Col. 18 De Agosto	Inspección De Carnicos
705	05/09/2024	"Carmelita"	Presidencia De La Republica S/N, Col. 18 De Agosto	Inspección De Carnicos
706	05/09/2024	"Ceballos"	Presidencia De La Republica S/N, Col. 18 De Agosto	Inspección De Carnicos
707	05/09/2024	"Carnitas Javier"	Av. Guanajuato No. 1215, Col. El Refugio	Inspección De Carnicos
708	05/09/2024	"Ceballos"	Av. Guanajuato No. 1219, Col. El Refugio	Inspección De Carnicos
709	05/09/2024	"La Florida"	Av. Guanajuato No. 1121, Col. El Refugio	Inspección De Carnicos
710	06/09/2024	"Arturo"	Mora No. 286, Col. Irapuato	Inspección De Carnicos
711	06/09/2024	"Bigote"	Presidencia De La Republica No. 371, Col. Irapuato	Inspección De Carnicos




712	06/09/2024	"Carmelita"	Presidencia De La Republica No. 1595, Col. Irapuato	Inspección De Cárnicos
713	06/09/2024	"Pérez"	Higuera No. 1115, Col. Irapuato	Inspección De Cárnicos
714	06/09/2024	"Champions"	Higuera S/N, Col. Irapuato	Inspección De Cárnicos
715	06/09/2024	"Minisuper"	Presidencia De La Republica No. 370, Col. Irapuato	Inspección De Cárnicos
716	06/09/2024	"Vázquez"	Aguacate Esq. Gob. Del Edo. No. 331, Col. Irapuato	Inspección De Cárnicos
717	09/09/2024	"Guanajuato"	Fco. Hernández No. 1038, Col. La Moderna	Inspección De Cárnicos
718	09/09/2024	"El Torete"	Lázaro Cárdenas No. 335, Col. La Moderna	Inspección De Cárnicos
719	09/09/2024	"Dany"	Unión No. 1066, Col. La Florida	Inspección De Cárnicos
720	09/09/2024	"La Guadalupana"	Nevada No. 174, Col. La Florida	Inspección De Cárnicos
721	09/09/2024	"El Vergel"	Liebre Tropical No. 559, Col. Las Liebres	Inspección De Cárnicos
722	09/09/2024	"El Güero Internacional"	Liebre Tropical S/N, Col. Las Liebres	Inspección De Cárnicos
723	10/09/2024	"Carnitas Borja"	Mdo. Irapuato No. 455, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
724	10/09/2024	"Chávez Hnos."	Olivo No. 54, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
725	10/09/2024	"Jurica"	Mdo. Irapuato No. C-6, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
726	10/09/2024	"La Blanca"	Mdo. Irapuato No. C-10, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
727	10/09/2024	"Lily II"	Pípila No. 702, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
728	10/09/2024	"Lucita"	Av. Guanajuato No. 690, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
729	10/09/2024	"Hnos. Bernal"	"Guanajuato S/N, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
730	10/09/2024	"Mi Mercadito Zamora"	Pípila No. 803, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
731	10/09/2024	"San Felipe"	Mdo. Irapuato No. C.7, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
732	10/09/2024	"Vísceras Pérez"	Mdo. Irapuato No. L-40. Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
733	10/09/2024	"Vísceras"	Mdo. Irapuato Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos




734	11/09/2024	"Chaparrita"	Blvd. Ignacio García Téllez No. 436-A, Col. Colon	Inspección De Cárnicos
735	11/09/2024	"El Triunfo II"	Américo Vespuccio No. 287, Col. Colón	Inspección De Cárnicos
736	11/09/2024	"Carnitas Maldonado"	Blvd. Ignacio García Téllez No.362, Col. Colón	Inspección De Cárnicos
737	11/09/2024	"Zavala II"	Blvd. Ignacio García Téllez No.292-C, Col. Colon	Inspección De Cárnicos
738	11/09/2024	"La Excelencia"	Av. Las Animas No. 565, Col. Las Animas	Inspección De Cárnicos
739	11/09/2024	"La Gloria"	Blvd. Ignacio García Téllez S/N, Col. Colon	Inspección De Cárnicos
740	11/09/2024	"Los 3 Potrillos"	Blvd. Ignacio García Téllez No. 855, Col. Villa Real	Inspección De Cárnicos
741	12/09/2024	"Borja"	Acámbaro No. 961, Col. Plan Gto.	Inspección De Cárnicos
742	12/09/2024	"La Suave"	Yuriria No. 913, Col. Plan Gto.	Inspección De Cárnicos
743	12/09/2024	"La Unica"	Celaya No. 543, Col. Plan Gto.	Inspección De Cárnicos
744	12/09/2024	"24 De Abril"	Ford No. 22, Col. 24 De Abril	Inspección De Cárnicos
745	12/09/2024	"24 De Diciembre"	Av. San Cayetano De Luna No. 160, Col. 24 De Dicc.	Inspección De Cárnicos
746	12/09/2024	"La Unión"	22 De Abril No. 460, Col. Che Guevara	Inspección De Cárnicos
747	12/09/2024	"Omar"	22 De Abril S/N, Col. Che Guevara	Inspección De Cárnicos
748	13/09/2024	"Carnitas Y Birria Mago"	Mariano Abasolo No. 2949, Col. Los Fresnos	Inspección De Cárnicos
749	13/09/2024	"Dávila"	Avellano No. 1945, Col. Los Fresnos	Inspección De Cárnicos
750	13/09/2024	"El Nuevo Vergel"	Av. Abasolo No. 1355 -B, Col. Los Fresnos	Inspección De Cárnicos
751	13/09/2024	"Avellano"	Avellano No. 607, Col. Bajada San Martin	Inspección De Cárnicos
752	13/09/2024	"Carnitas Y Carnicería Alvarado"	Avellano No. 774, Col. Bajada San Martin	Inspección De Cárnicos
753	13/09/2024	"El Vergel"	Vergel No. 1420, Col. Bajada San Martin	Inspección De Cárnicos
754	18/09/2024	"El Cerrito"	Blvd. Arandas No. 15, Col. El Cerrito	Inspección De Cárnicos
755	18/09/2024	"El Chino"	16 De Dicc. No. 78-B, Col. Juárez	Inspección De Cárnicos



756	18/09/2024	"Eli"	16 De Dicc. No.48, Col. Juárez	Inspección De Cárnicos
757	18/09/2024	"La Indita"	16 De Dicc. No.266, Col. Juárez	Inspección De Cárnicos
758	18/09/2024	"La Suavecita"	Eje Poniente Oriente No. 588, Col. Quinta Libertad	Inspección De Cárnicos
759	18/09/2024	"El Gran Chaparral"	Av. España No. 1422, Col. Los Cobos	Inspección De Cárnicos
760	18/09/2024	"Los Cobos"	Barcelona No. 3759, Col. Los Cobos	Inspección De Cárnicos
761	21/09/2024	"Azteca II"	Pedro Ascencio No. 150, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
762	21/09/2024	"Chávez Hnos."	José Ma. Morelos Y Pavón No. 936, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
763	21/09/2024	"Chinos Hnos."	Miguel Hgo. No. 126, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
764	21/09/2024	"Mosqueda"	Miguel Hgo. No. 981, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
765	21/09/2024	"Ranchito"	Miguel Hgo. No. 36, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
766	21/09/2024	"Victoria"	Constituyentes No. 262, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
767	21/09/2024	"Vísceras Luis"	Pedro Ascencio No. 499, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
768	24/09/2024	"Carnitas Estilo Michoacán"	Arcadio Rmz. No. 1030, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
769	24/09/2024	"Carnitas Maldonado"	Mariano J. García No. 116, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
770	24/09/2024	"Carnicería Gallardo"	Mariano J. García No. 300, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
771	24/09/2024	"Cortes Bajío"	Mariano J. García No. 466, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
772	24/09/2024	"El Chino"	Irapuato No. 341, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
773	24/09/2024	"Las Glorias Del Manolete"	Irapuato No. 1055, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
774	24/09/2024	"Luu"	6 De Noviembre No. 109, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
775	24/09/2024	"Ray"	Pedro Glz. Esq. Saltillo, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
776	25/09/2024	"Borja"	Calz. Los Arcos No. 478, Col. Rincón De Los Arcos	Inspección De Cárnicos
777	25/09/2024	"Carnitas EL Güero"	Camino Real De Gto. No. 348, Col. Rincón De Los Arcos	Inspección De Cárnicos



Id	Fecha	Nombre	Dirección	Inspección De
778	25/09/2024	Michoacán"	Calz. Los Arcos No. 157, Col. Rincón De Los Arcos	Cárnicos
779	25/09/2024	"Félix"	Calz. Los Arcos No. 253, Col. Rincón De Los Arcos	Cárnicos
780	25/09/2024	"Progreso"	Calz. Los Arcos No. 244, Col. Rincón De Los Arcos	Cárnicos
781	26/09/2024	"Q Carne"	Solidaridad No. 12554, Col. Rincón De Los Arcos	Cárnicos
782	26/09/2024	"Delgado"	Morelos No. Emiliano Zapata II	Cárnicos
783	26/09/2024	"Sukaza"	Adolfo López Mateos No. 1124, Col. Emiliano Zapata II	Cárnicos
784	26/09/2024	"Carnitas Las Brisas"	Av. Benito Juárez No. 1105, Col. Emiliano Zapata II	Cárnicos
785	26/09/2024	"Delgado"	Lázaro Cárdenas No. 153, Col. Lázaro Cárdenas	Cárnicos
786	26/09/2024	"Las 4 Esquinas"	Felipe Ángeles No. 125, Col. Lázaro Cárdenas	Cárnicos
787	26/09/2024	"Lupita Hnos."	Ávila Camacho No. 1117, Col. Lázaro Cárdenas	Cárnicos
788	27/09/2024	"Carnitas Crucero"	Rosendo Salazar No. 1848, Col. 1ro. De Mayo	Cárnicos
789	27/09/2024	"El Becerro De Oro"	Seguridad Social No. 466, Col. 1ro De Mayo	Cárnicos
790	27/09/2024	"El Triunfo"	Ley Federal Del Trabajo No. 607, Col. 1ro. De Mayo	Cárnicos
791	27/09/2024	"Juan Pablo II"	Fdo. Amilpa No. 2161-C, Col. 1ro. De Mayo	Cárnicos
792	27/09/2024	"La Patrona"	Fidel Velázquez No. 1892, Col. 1ro. De Mayo	Cárnicos
793	27/09/2024	"La Primera"	Fidel Velázquez Esq. Artículo, Col. 1ro. De Mayo	Cárnicos
794	30/09/2024	"La Fama"	Guanajuato No. 93, Col. La Candelaria	Cárnicos
795	30/09/2024	"Lucero"	Guanajuato No. 90, Col. La Candelaria	Cárnicos
796	30/09/2024	"Carnicería"	Guanajuato S/N, Col. La Candelaria	Cárnicos
797	30/09/2024	"Emilios"	Guanajuato No. 5, Col. Las Huertas	Cárnicos
798	30/09/2024	"Las Huertas"	Solana No. 212, Col. Las Huertas	Cárnicos
799	30/09/2024	"San Judas"	San Judas Tadeo No. 21, Col. El Zapote Del Milagro	Cárnicos



Acciones fuera de la MIR

Mantenimiento de julio		
No.	Acción	Área
1	Se quita reductor de peladora se le da mantenimiento y se vuelve a poner	Porcinos
2	Se cambió dos botes de cadena de 3/8 a despieladora	Bovinos
3	Se aisló correctamente cables de alimentación de luz.	Pozo de agua
4	Se cambió válvula de vapor de la tina de escalde	Porcinos
5	Se cambió chumacera de máquina lava librillos	Lavado de vísceras de bovinos
6	Se cambió cadena de piales	Bovinos
7	Se cambia válvula con fuga en sierra canalera.	Bovinos
8	Se cambiaron válvulas con fuga de agua.	Lavado de vísceras de bovinos
9	Se cambió válvula de vapor rota	Bovinos
10	Se cambió apagadores dañados	Cámara de refrigeración grande
11	Se pone mosquitero en extractor de aire	Bovinos
12	Se cambió cable dañado en puerta guillotina	Bovinos
13	Se cambian laminas dañadas de trampa	Bovinos
14	Se cambiaron dos válvulas dañadas	Ovinos-Caprinos
15	Se repararon calentadores de agua	Bovinos-Porcinos
16	Se inicia pintura en la rielaría	Bovinos
17	Se cambian peines dañados de peladora	Porcinos




Mantenimiento de agosto		
No.	Acción	Área
1	Se cambia manguera rota de bomba de sangre	Bovinos
2	Se cambia válvula dañada	Porcinos
3	Se desazolva drenaje	Lavado de vehículos
4	Se cambian válvulas dañadas	Ovinos-Caprinos
5	Se cambia válvula dañada	Corrales bovinos
6	Se cambia lámina podrida en puerta de	Corrales porcinos
7	Se cambia acoplamiento roto de peladora	Porcinos
8	Se cambia válvula dañada	Bovinos
9	Se cambia manguera rota de unidad hidráulica de peladora	Porcinos
10	Se cambia pistola dañada de hidro lavadora de lavado de canales	Bovinos

Mantenimiento de septiembre		
No.	Acción	Área
1	Se cambia válvula dañada	Porcinos
2	Se reparón 7 tomas de agua dañadas	Corrales Porcinos
3	Se reparón 2 tomas de agua dañadas	Corrales bovinos
4	Se cambio cable dañado de polipasto de cambio de pata	Bovinos
5	Se reparó fuga de agua	Ovinos-caprinos
6	Se cambio válvula dañada	Bovinos
7	Se Cambiaron peines dañados de peladora	Porcinos
8	Se desazolvió la arena acumulada	Cárcamo




Decomisos julio					
Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kgs	Motivo del decomiso
16	01-jul-24	Porcino	7	910	Síndrome de estrés porcino
17	09-jul-24	Porcino	1	62	Síndrome de estrés porcino
18	10-jul-24	Porcino	1	33	Síndrome de estrés porcino

Decomisos agosto					
Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kgs	Motivo del decomiso
19	01-ago-24	Porcino	1	119	Abandonada en cámara de refrigeración
20	17-ago-24	Porcino	1	120	Estado caquético (parasitosis)
21	19-ago-24	Porcino	1	128	Síndrome de estrés porcino

Decomisos septiembre					
Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kgs	Motivo del decomiso
22	13-sep-24	Porcino	3	300	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)
23	18-sep-24	Porcino	1	218	Abandonada en cámara de refrigeración
24	24-sep-24	Porcino	2	210	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)
25	23-sep-24	Porcino	1	90	Erisipela
24	24-sep-24	Porcino	1	180	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)
27	27-sep-24	Porcino	1	200	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)

Se decomisan aproximadamente 20 toneladas de desechos mensualmente y se envían a la empresa INPRO para su disposición como manejo de residuo especial.

Tratamiento de aguas residuales del rastro

Durante este periodo se realizó el tratamiento de **5,928** metros cúbicos de agua en la Planta tratadora de aguas residuales, cabe señalar que se han instalado pistolas ahorradoras de agua, se repararon fugas y se instruyó a operarios y personal de limpieza para utilizar lo menos posible de agua, contribuyendo con un ahorro considerable de agua en los procesos de Rastro.



Parques y Jardines

Parques y Jardines tiene como objetivo asegurar la conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, cuidado y embellecimiento de las áreas verdes de carácter público, incluyendo los bienes municipales de uso común, como son: vías públicas, parques, jardines, plazas, camellones, glorietas, fuentes, monumentos, banquetas y servidumbres, nodos viales, etc.

Realización de mantenimientos a las áreas verdes municipales y viales

Se realizaron **mantenimientos** a parques y jardines, bulevares, glorietas y avenidas, en las cuales se brindan labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.

				Julio
Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	Total
143	50	45	58	296

				agosto
Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	Total
155	49	30	60	294

				septiembre
Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	Total
137	45	22	44	248







Realización de mantenimientos a los parques vecinales

En este periodo se llevaron a cabo **175 mantenimientos** a parques vecinales, entre los **63 parques** vecinales que se atienden, la cual consiste en labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.

No.	Colonia	Ubicación
1	24 de Abril	Calle Ford y Camino a San Cayetano de Luna
2	Ernesto Che Guevara	Calle 2 de Octubre
3	Emiliano Zapata II	Calle Guadalupe Victoria y Juan de la Barrera
4	Hacienda del Carrizal	Av. del Carrizal y Hacienda San Antonio
5	Bernardo Cobos	Calle Sevilla y Av. San Antonio de Ayala
6	Jardines de la Hacienda	Calle Jojutla Villa Hermosa y Tonalá
7	Nogalia	Calle Nuez de Castilla y Brisas de la Pradera
8	San Isidro	Calle Benito Juárez
9	Francisco Villa	Calle Salvador Díaz Mirón
10	Independencia Benito Juárez (Conocido como Luis Alonso González (Mir y Pronasol)	Calle 12 de Octubre y Genaro Vázquez
11	Villas de San Cayetano	Calle Río Papagayo
12	Las Brisas	Calle Brisas de la Pradera
13	Campestre las Flores	Calle Madre Selva y Pensamiento (JUEGOS)
14	Villa Esmeralda	Calle Diamante y Granate (Aguamarina)
15	El Dorado (Conocido como Villas del Dorado)	Calle Luis Pasteur y Galileo
16	FOVISSTE (Vasco de Quiroga)	Calle Francisco Ornelas y Andador San Patricio
17	Galaxia El Naranja /Calle Costas)	Calle Circuito Costas y Palmira
18	La Gavia (Bosques de la Pradera)	Calle Palma Real (Fracción Bosques de la Pradera)
19	Galaxia El Naranja	Calle Estrella de Mar y Palmira
20	Los Príncipes	Calle Príncipe Valiente, Príncipe Alejandro, Príncipe Alfonso y Príncipe Eduardo
21	Purísima del Jardín	Calle Gerardo Murillo esq. Presbítero y Pablo Chávez
22	Tabachines	Calle República Dominicana y Atilano Nieto
23	Valle Verde (Calle Manantiales)	Calle Manantiales
24	Valle Verde (Calle Pasionarias)	Calle Pasionarias
25	Las Palmas	Calle Antillas





26	Las Pérgolas	Calle San José
27	Las Misiones	Calle San Carlos, Santa Clara y Av. San Juan y San Fernando
28	Palma de Mallorca	Cantabria, Pastizales y Bilbao
29	U.H. San Miguelito 1 - (Conocido Benito Juárez)	Calle 6 de Noviembre
30	1° De Mayo (Calle Capacitación)	Capacitación y Seguridad social
31	Las Liebres	Calle Liebre Americana y Liebre Tropical
32	San Miguelito III	Calle Embotelladores y Av. Mariano J. García
33	1° De Mayo	Blvd. Mariano J. García, Fernando Amilpa Y Jesús Yurem (detrás del templo)
34	San Miguelito III	Calle Cristo Rey y Los Ángeles
35	Estancia B	Calle Coventri y Dublín
36	1° De Mayo (La Gasa)	Blvd. Mariano J. García
37	Solidaridad Infonavit	Calle Villahermosa
38	Solidaridad Infonavit	Calle Querétaro y Chihuahua
39	El Refugio	Calle Trinidad y Tobago
40	18 De Agosto	Calle SEDENA y SOP
41	Agaves 1° Sección	Calle 3
42	Colon 2°da Sección	Calle Diego Velázquez y Alejandro Magno
43	Las Carmelitas	Calle Av. Enrique Colunga y Zarape
44	Residencial Floresta	Calle Circuito Laurel (Bellota, Azucena y Heliotropo)
45	Balcones de Floresta	Calle Ficus y Eucalipto
46	Jardines de San Antonio	Calle Alameda
47	Laboratorio CFE	Calle Infiernillo y La Pradera
48	Las Rosas	Calle Laguna y Aurora
49	San Joaquín 2da sección) / Rinconada de los Fresnos	Calle Santo Domingo de Guzmán
50	Valle de las Flores II	Calle Valle de las Rosas, Valle de las Azucenas y Calle de Río Poniente
51	Irapuato (Calle Gobierno Del Estado.)	Calle Gobierno del Estado y Chabacano
52	La Pradera - CFE (Calle Oviachi)	Galle Rio Usumacinta y Rio Sonora
53	Emiliano Zapata III	Av. Vasco de Quiroga (Av. Ramón Martín Huerta)
54	Irapuato	Calle Aguacate, Mora y Presidencia de la Republica
55	Purísima del Jardín	Noche Buena
56	Hacienda la Virgen	Hacienda del Palmar



57	San Antonio de Ayala	Lateral Blvd. Arandas
58	Magisterial	Calle Sección XII y Rafael Ramírez
59	Miguel Hidalgo	Calle San Antonio
60	Floresta	Calle Circuito Alcatraz
61	Bernardo Cobos	Segovia y Soria
62	Los Encinos	Calle Cerrada Álamos y Los Olivos
63	Reforma	Calle Leyes de Reforma y San Francisco

Realización de podas ornamental y de alto riesgo

Se llevan a cabo podas ornamentales de árboles y arbustos, misma que consiste en dar forma al árbol y/o arbusto, asimismo se realiza despejado de cableado eléctrico y despejado de luminarias con la unidad canastilla, así como reducción de riesgo en árboles de altura, incluyendo el retiro de árboles secos y que representan riesgo para la ciudadanía.

				julio
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
1132	77	12	84	1305

				agosto
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
1237	81	22	91	1431

				Septiembre
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
1064	59	14	127	1264

Durante este trimestre se llevo a cabo el retiro de 105 árboles que representaban alto riesgo para la ciudadanía.




Reforestación de árboles, flores y arbustos

Se realizó forestación y reforestación de diversas áreas verdes municipales, calles y avenidas, etc.; brindando el mantenimiento necesario a dichas especies (árboles, flores, arbusto, pasto) para que de esta manera cumplan con su función ecológica natural y así contribuir a crear un mejor ambiente urbano.

Árboles	Flores	Arbustos	Julio Total
138	1,038	604	1,780


Árboles	Flores	Arbustos	Agosto Total
78	330	302	710

Árboles	Flores	Arbustos	Septiembre Total
3	780	316	1,099

Tratamiento preventivo, correctivo y control de plagas en áreas verdes

Realizamos labores de fumigación y fertilización, en las cuales se realiza la aplicación de insecticidas, fungicidas, adherentes, foliares, fertilizantes, etc., con los cuales conservamos las especies existentes en diversas áreas verdes municipales.

Lugar	Acciones realizadas
Plaza Cloutier Zona Centro Prolongación Guerrero Zona Centro (áreas verdes) Plaza Cloutier Héroes de Nacozari Vialidad Interior, Centro de Gobierno (Glorieta) Av. Álvaro Obregón	Aplicación de fertilizantes compuestos
Bldv. Paseo Irapuato (Camellón Central)	Aplicación de Insecticidas y Pesticidas




Actividades relevantes fuera de la MIR Parques y Jardines

Actividades relevantes fuera de la MIR	
Acciones	
Imagen Urbana	Se da atención especial de mantenimiento y conservación de espacios verdes y arbolado del Centro Histórico, cada viernes de manera continua.
Poda Nocturna	Se realiza poda nocturna en diversos puntos de la ciudad, atendiendo el arbolado que se ubica en vialidades muy transitadas.
Atención a Reportes	La Dirección de Parques y Jardines recibió un total de 684 reportes-solicitudes de apoyo, mediante el sistema 072 y Gestión, incluyendo las peticiones generales en el Miércoles Ciudadano.
Forestación	Forestación con colocación de plantas de ornato y árboles, en diversos puntos de la ciudad.
Dictámenes de áreas verdes y sembrado de árboles	2da. Etapa, fracc. Villa San Ángel
	Fracc. Galaxia Real de Arandas
Proyecto ejecutivo	Valle de las flores II
	Fracc. Villa Madrid
	Fraccionamiento Villa de San Clemente
	1ra y 2da etapa de fraccionamiento Aránzazu
	1ra y 2da etapa de la segunda sección del fraccionamiento Quinta San Joaquín
	Calle José María Morelos, comunidad El Copal





Mercados tiene como objetivo supervisar, vigilar y controlar el comercio en los Mercados Públicos, polos de comercio, tianguis, temporadas, juegos mecánicos, festividades y el comercio en la vía pública de este municipio, así como de mantener en buen estado las instalaciones de los 6 (seis) Mercados Públicos de esta ciudad y del mantenimiento de los carros de mano que se ubican en los polos de comercio.

Limpieza General en los Mercados Públicos

Se realizaron **920** limpiezas integrales en las instalaciones de los mercados públicos, así como el control y seguimiento del personal operativo de limpieza, supervisión de los baños públicos de los distintos mercados.



Ordenamiento del comercio fijo, semifijo y ambulante

Se realizaron **331** inspecciones con la finalidad de verificar el comercio autorizado, y sobre todo que se cumpla con el reglamento.

Se realizan operativos diarios por los inspectores en áreas de periferia recorriendo varios puntos de la ciudad como zona centro, bulevares y avenidas para verificar y revisar que los comerciantes que continúan con la venta de sus productos por ser de primera necesidad cuenten con las medidas de higiene necesarias y cumplan con lo establecida en el reglamento vigente.



Promover con los comerciantes la recuperación económica

Como parte de las acciones para promover la recuperación económica con los comerciantes se realizó la entrega de constancias de titularidad a 24 aseadores de calzado, regularizando así su actividad comercial.



Actividades relevantes fuera de la MIR Mercados

- Se continúa con las inspecciones de venta de mascotas en las afueras del tianguis Irapuato en Av. Álvaro Obregón, mediante la realización de **13** operativos en conjunto con la Dirección de fiscalización y CANI.
- Se realizaron operativos en las instalaciones del estadio Sergio León Chávez, en Avenida Guerrero y Blvd. Lázaro Cárdenas con motivo del pre Mundial Sub-20 de la CONCACAF 2024.
- Se realizaron las inspecciones de las festividades religiosas y las autorizaciones de juegos mecánicos en zona urbana y zona rural, asimismo se supervisa que la instalación de los puestos se encuentre en orden y dentro del margen establecido.
- Se realizaron **459** trámites en atención a la ciudadanía entre los que destacan los pagos extemporáneos, festividades religiosas, permiso de juegos mecánicos, cambios de giro, atención a reportes etc.
- Se llevaron a cabo operativos para combatir el comercio informal en la Avenida Guanajuato.




La gestión de los residuos sólidos no se debe entender únicamente como la simple recolección y disposición final, sino como un proceso más amplio por el que se logra una disminución de los residuos que llegan a la disposición final, de manera que los impactos ambientales y de salud pública se reduzcan. El servicio de Limpia que brinda el municipio comprende el manejo de los residuos lo cual implica: recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

Ejecución del programa Municipal de Concientización y Revalorización de RSU por un Irapuato Limpio y Querido.

Se continua con la operación del Centro de Revalorización “Eco-centro” de Plaza Walmart ubicada en Boulevard San Roque.

La construcción de la segunda caseta ubicada en las instalaciones del PEI (Parque ecológico de Irapuato) presenta un avance del **92%**.



Realización de Campañas de Concientización cívica por un Irapuato Limpio y Querido.

Trabajamos con niñas y niños en diferentes escuelas e instituciones en temas de educación ambiental con la promoción del cuidado y protección del entorno, además, se tuvo presencia en redes sociales con diferentes publicaciones de concientización, contribuyendo en la reducción de residuos y evitando que estos lleguen al sitio de disposición final con estas estrategias hemos logrado concientizar en este trimestre a un total de **1,107** ciudadanos.



Barrido Centro Histórico

Durante este periodo atendimos una superficie de **18,906,920 m²** en espacios públicos del Centro Histórico y primer cuadro de la ciudad en horario matutino de 6:00 am a 2:00 pm y vespertino de 2:00 pm a 9:00 pm de lunes a domingo. Atendiendo las siguientes áreas:

- Manuel Doblado - Santos Degollado
- Plazuela M. Hidalgo - Portal
- Zona Catedral - Portal
- Plaza Abasolo
- Polo Comercial
- Correo
- Cortázar - Portal Carrillo Puerto
- Juan Álvarez - Berriozábal
- Revolución - Ramón Corona
- Plaza Fundadores
- Plaza Principal
- Hospitalito
- Plaza del Artista (Incluye Santos Degollado y Obregón)
- Juárez -Portal Libertad
- Colón - Reforma
- Jesús García a 5 de Mayo
- 5 de Mayo a Andador Leandro Valle

Realización del servicio de barrido municipal en vialidades

Se realiza el servicio de barrido en 79 vialidades del municipio en horario matutino de 7:00 am a 2:00 pm. de lunes a sábado. De esta manera contribuimos a minimizar riesgos de salud pública, generar espacios públicos seguros y mejorar la imagen urbana del municipio.

Barrido manual concesionado

Durante este trimestre se atendió una superficie de **61,534,767 m²** de barrido manual concesionado en horario matutino (lunes a sábado) en 36 tramos de las principales vialidades del municipio.

Barrido Mecánico

Durante este trimestre se atendió una superficie de **9,592,745 m²** en 40 vialidades del municipio con unidad de barrido mecánico concesionado en horario nocturno (lunes a sábado).





Hidro lavado

Se realiza hidro lavado en 41 espacios y 9 calles peatonales del Centro histórico con 3 vehículos, 2 pulidoras de piso a base de agua, 2 hidros y una pipa de 10,000 litros en un horario de 11:00 pm a 6:00 am. Durante este periodo se atendió una superficie de **932,044 m²**.



Limpeza de Predios

Se realiza limpieza de lotes baldíos en una superficie de **30,199 m²** en diferentes puntos de la ciudad, con esto evitamos la proliferación de fauna nociva y los tiraderos clandestinos, así como **la liberación de banquetas y guarnición de predios cerrados o fincas abandonadas, atendiendo lotes baldíos**, coadyuvando con ello a la mejora del medio ambiente e imagen del municipio.



Servicio de recolección y disposición final

La recepción de residuos sólidos confinados en el Sitio de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, ubicados en la comunidad de Peñitas, en el trimestre que se reporta es de **45,050.82** toneladas.

Residuos Confinados en Sitio de Disposición Final			
Concepto	julio	agosto	septiembre
Unidades corralón	1,862.780	1,816.877	1,784.211
Unidades Parques	163.425	169.494	169.494
Mantenimiento Vial	-	69.385	91.550
Rastro	29.005	9.395	104.785
Mercados	250.000	-	-
Desarrollo Urbano	-	14.604	-
Recolección GISA	12,586.669	11,968.554	11,240.177
Diversas Instituciones	1.405	8.271	5.953
Barrido Concesionado	350.881	484.510	483.585
Particulares	210.675	219.775	201.554
Empresas	224.675	341.385	187.750
Cantidad de toneladas	15,679.515	15,102.250	14,269.059






Inspección del cumplimiento del Reglamento integral de residuos sólidos.

Dentro del Punto de Vigilar el cumplimiento del Reglamento Integral de Residuos Sólidos, considerado dentro de “Metas y avances”, se cumplió con **2,300** inspecciones.

Inspección al cumplimiento del Reglamento para la gestión Integral de RSU del mes de Agosto

Actividad	Cantidad
Apercibimientos por basura fuera de día y horario	657
Apercibimientos por limpieza de predio	33
Apercibimientos por falta de Barrido	262
Actas Circunstanciadas	23
Notificaciones Entregadas	24
Multas	12
Reportes 072	516
Reportes de Gestión	101
Casas Volanteadas	672
Total	2300

Actividades fuera de la MIR Limpia

Eventualidad	Actividad	Superficie Atendida (m ²)	Ubicación
Limpieza de bordo del río Guanajuato	Chaponeo y Papeleo	1,250	Calle Alfonso Sierra Partida, Colonia Magisterial
Deshierbe en campos de fútbol de CBTIS	CHAPONEO	23,000	Calle Jaime Carrillo, colonia Álvaro Obregón





Recolección de RSU	Retiro de residuos	22	Av. Jardines de la Hacienda
Limpieza de laterales	Barrido, Papeleo y chaponeo	357	Calle José María Michelena
Recolección en casa, apoyo con Protección Civil	Retiro de residuos	50	Calle Pino
Limpieza de Camellón	Barrido, Papeleo y chaponeo	2,160	Privada Oceanía
Monitoreo del evento	Barrido, Papeleo	365	Plaza del Artista
Limpieza de festividad	Barrido, Papeleo	3,183	AV. Guadalupe Victoria
Limpieza y deshierbe	Chaponeo y Papeleo	10,500	Andador Fray Sebastián de Aparicio
Deshierbe	Chaponeo y Papeleo	1,810	Blvd. San Roque
Deshierbe	Chaponeo y Papeleo	480	Carretera Irapuato a Abasolo
Papeleo	Papeleo	750	Callé triángulo de las bermudas
Papeleo	Papeleo	1668	Calle Mato grosso
Limpieza de casa	Retiro de residuos	50	Calle Colima
Limpieza y deshierbe de laterales	Chaponeo y Papeleo	2192	Calle Arroyo, Santa Rita
La limpieza del paso peatonal	Chaponeo y Papeleo	3,224	Calle Aquiles Cerdán
Limpieza de laterales	Chaponeo y Papeleo	754	Calle La Gavia
Monitoreo de Evento Comunidad Recién Casados	Barrido, Papeleo	200	Plaza de los Fundadores Colonia Zona Centro
Recolección de limpieza de Colonos.	Retiro de residuos	20	Calle 14, de junio
Recolección de limpieza de Colonos	Retiro de residuos	12	Calle Rubén Jaramillo
Papeleo	Barrido, Papeleo	2000	Calle Marte
Limpieza de festividad	Barrido, Papeleo	1,020	Calle Júpiter



Monitoreo de la carrera IX Aniversario de Ferromex 2024	Barrido, Papeleo	7310	Av. Del Trabajo
Apoyo de recolección de Limpieza de Colonos	Retiro de residuos	350	Av. San Juan
Liberación de Banqueta y Deshierbe de Campo para Campaña de DIF Municipal	Barrido, Papeleo y chaponeo	760	Calle Juárez
Limpieza del campo de Fútbol.	Chaponeo y Papeleo	760	Av. Juárez.
Liberación de banqueta	Barrido, Papeleo y chaponeo	1,772	Acceso a fracc. Villas San Ángel.
Limpieza en casa.	Retiro de residuos	25	Calle Carlos Rovirosa
Limpieza	Retiro de residuos	200	Av. del Materno Infantil
Limpieza de Área Verdes.	Chaponeo	1,900	Av. Siglo XXI
Limpieza y deshierbe.	Papeleo y chaponeo	1962	Av. Tulipanes
Limpieza del bordo del río.	Papeleo y chaponeo	290	Calle del Río Pte.
Limpieza en la festividad religiosa Virgen del Carmen.	Barrido, Papeleo	2,590	Calle Higuera.
Monitoreo del evento Valle de la Independencia de Guanajuato.	Barrido, Papeleo	1,296	Andador Juárez
Limpieza y deshierbe.	Papeleo y chaponeo	96	Calle Paseo de la Rivera
Limpieza en casa Siniestrada.	Retiro de residuos derivados del siniestro	48	Calle Cherán.
Apoyo a Protección Civil en limpieza del tramo de bordo del Río Guanajuato.	Papeleo y chaponeo	300	Paseo del Río.
Limpieza de la festividad religiosa de Santiaguito	Barrido, Papeleo	1,920	Calle Pípila
Limpieza de la festividad religiosa de Santa Anita.	Barrido, Papeleo	2.27	Sostenes, Rocha.
Liberación de la banqueta.	Barrido, Papeleo y chaponeo	20	Calle Cóndor.
Liberación de la banqueta.	Barrido, Papeleo y chaponeo	440	Av. Las Águilas
Monitoreo de eventos masivos	Barrido y papeleo	1,536	Andador Sor Juana Inés, col. Zona Centro



Monitoreo de eventos masivos	Barrido y papeleo	8962	Andador Sor Juana Inés de la Cruz, col. Zana Centro
Monitoreo de eventos masivos	Barrido y papeleo	32,882	Calle Obregón, col. Zona centro
Desalojo de vía pública	Retiro de residuos en vía pública.	12	Av. de la Reforma, col. Ciudad Deportiva
Desalojo de vía pública	Retiro de residuos en vía pública.	10	AV. Narvarte, col. 12 de diciembre
Limpieza y deshierbe	Chaponeo y Papeleo	915	Calle Herradero, col. Juan Pablo II





Julio 2024

UR	PRG	2DA. MODIFICACIÓN	3RA. MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	RECURSO POR EJERCER
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	23,640,698.84	23,555,198.84	774,152.55	- 150,800.00	11,623,278.51	11,472,478.51	11,308,567.78
M150011302	Dirección de Rastro	22,675,296.23	22,375,296.23	2,975,701.89	- 3,989.66	10,985,090.82	10,981,101.16	8,418,493.18
M150011303	Dirección de Mercados	22,604,537.12	24,654,537.12	1,376,264.06	75,400.00	11,699,339.52	11,774,739.52	11,503,533.54
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	185,736,857.31	202,221,716.27	30,421,874.41	- 3,831,998.36	129,780,675.14	125,948,676.78	45,851,165.08
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	87,714,824.61	85,684,824.61	2,972,253.02	- 150,714.59	9,656,344.42	9,505,629.83	73,206,941.76
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	65,478,848.69	65,278,848.69	14,329,850.44	84,674.64	36,262,599.63	36,347,274.27	14,601,723.98
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	39,232,241.64	42,215,913.64	6,534,903.80	819,643.78	15,629,342.89	16,448,986.67	19,232,023.17

Agosto 2024

UR	PRG	4TA. MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	RECURSO POR EJERCER
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	26,915,020.34	521,078.56	1,149,692.77	13,639,572.44	14,789,265.21	11,604,676.57
M150011302	Dirección de Rastro	22,203,454.57	2,059,855.48	925,274.87	12,349,242.87	13,274,517.74	6,869,081.35
M150011303	Dirección de Mercados	23,906,469.80	1,820,443.12	76,670.28	13,300,013.19	13,376,683.47	8,709,343.21
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	200,643,723.84	24,262,317.10	- 3,939,702.12	148,710,657.63	144,770,955.51	31,610,451.23
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	93,134,941.02	4,217,731.88	- 159,323.56	12,386,476.01	12,227,152.45	76,690,056.69
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	64,622,549.10	10,282,791.61	922,526.31	42,057,562.55	42,980,088.86	11,359,668.63
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	44,191,794.36	1,479,893.83	926,382.12	26,362,035.98	27,288,418.10	15,423,482.43

Septiembre 2024

UR	PRG	5TA. MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	RECURSO POR EJERCER
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	26,527,920.34	348,553.79	- 150,800.00	19,093,883.90	18,943,083.90	7,236,282.65
M150011302	Dirección de Rastro	22,118,160.17	1,269,650.59	- 14,681.79	15,053,336.02	15,038,654.23	5,809,855.35
M150011303	Dirección de Mercados	23,210,469.80	1,481,452.56	66,045.40	15,091,597.37	15,157,642.77	6,571,374.47
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	210,024,823.84	17,866,083.71	- 2,180,405.17	166,973,315.47	164,792,910.30	27,365,829.83
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	83,425,790.20	3,484,332.96	- 150,714.59	13,804,651.00	13,653,936.41	66,287,520.83
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	65,567,549.10	5,321,517.11	84,674.64	50,260,894.35	50,345,568.99	9,900,463.00
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	44,531,794.36	5,277,289.98	819,643.78	28,577,425.29	29,397,069.07	9,857,435.31



Es importante mencionar que la información antes presentada se contabiliza y reporta de acuerdo con la documentación expedida en cada una de las diferentes direcciones de área de esta dirección general, asimismo, todos los documentos que soportan las acciones y actividades se encuentran en el archivo de cada una de las direcciones de área.

