



Dirección General de Servicios Públicos

Informe Trimestral



octubre-diciembre 2024

Índice

Introducción	3
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR- 2024)	5
Dirección General de Servicios Públicos	9
Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	12
Alumbrado Público	63
Rastro Municipal	69
Parques y Jardines	85
Mercados	93
Limpia y Aseo Público	96
Recursos Ejercidos	106



Introducción

Presidenta Municipal

Miembros del H. Ayuntamiento

Secretaria del H. Ayuntamiento

El Informe que se presenta identifica los programas, proyectos y las actividades desarrolladas por la Dirección General de Servicios Públicos, durante el **periodo octubre-diciembre 2024**, en apego a los lineamientos para la integración y presentación de informes de resultados periódicos al H. Ayuntamiento, aplicables para las dependencias y Entidades de la Administración Pública del Municipio de Irapuato.

Contribuyendo al cumplimiento del Programa de Gobierno Municipal, en el presente informe se dan a conocer los programas, proyectos y las actividades desarrolladas por la Dirección General de Servicios Públicos durante el **trimestre octubre-diciembre 2024**, de conformidad con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el **ejercicio fiscal 2024**.

Asimismo, buscamos en este trienio brindar a la Ciudadanía de Irapuato una mejor imagen y servicios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento, a través de un sistema de alumbrado público eficiente, mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, eficiente gestión de residuos sólidos, mejor imagen en el comercio semifijo, ambulante y en los mercados públicos y un correcto sacrificio de ganado en el rastro municipal.

Lic. Rogelio Pérez Espinoza

ORGANIZACIÓN



Matriz de Indicadores de Resultados (MIR-2024)

UR		Pgr	Act.	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	% de avance
----	--	-----	------	-----------	------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

1401 Dirección General de Servicios Públicos

A1	Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las Unidades Administrativas de la Dirección General de Servicios Públicos	Número de áreas Administrativas	Áreas	84	21	21	21	21	100%
A2	Fortalecimiento de la infraestructura y dignificación del área del almacén y archivo de la Dirección General de Servicios Públicos	Número de áreas dignificadas	Áreas	2	0	0	1	1	100%

1402 Dirección de Rastro

A1	Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte del área de la dirección de Rastro	Número de áreas	Áreas	60	15	15	15	15	100%
A2	Realizar el correcto sacrificio de ganado y operatividad del rastro en el municipio de Irapuato.	Porcentaje de sacrificios	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A3	Inspección de cárnicos en la dirección de rastro y en puntos de venta del municipio de Irapuato.	Número de inspecciones realizadas	Inspecciones	1,050	161	381	259	255	101%
A4	Tratamiento de aguas residuales del rastro	Metros cúbicos de agua tratada	Metros cúbicos	35,000	0	3850	5928	4751	42%
A5	Mejora de las instalaciones del Rastro Municipal	Cantidad de metros cuadrados	Metros cuadrados	1,600	0	0	0	0	0%

1403 Dirección de Mercados

A1	Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de la Dirección de Mercados	Número de áreas	Áreas	36	9	9	9	9	100%
A2	Limpieza general en los mercados públicos	Número de acciones de limpieza integral realizadas	Acción	2,600	922	910	920	1073	147%
A3	Ordenamiento del comercio fijo, semifijo y ambulante	Número de inspecciones realizadas	Inspección	1,250	472	197	331	250	100%
A4	Promover con los comerciantes la recuperación económica	Número de acciones	Acciones	7	0	0	1	6	100%
A5	Mejoramiento a las instalaciones de mercados municipales	Número de mercados	Mercado	3	0	0	0	3	100%



Municipio de Irapuato, Guanajuato
Responsable: Rogelio Pérez Espinoza

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

Meta

UR	Pgr. Act.	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	% de avance
----	-----------	-----------	------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

1406 Dirección de Limpia y Aseo Público

A1		Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de la Dirección de Limpia y Aseo Público	Número de áreas	Áreas	84	21	21	21	21	100%
A2		Ejecución del Programa Municipal de Concientización y Revalorización de RSU Por un Irapuato Limpio y Querido	Número de centros de acopio	Centros de acopio	1	0	0	0	1	100%
A3		Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido	Número de personas atendidas en tema de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido	Personas atendidas	3000	1345	4178	1107	3745	346%
A4		Prestación del servicio concesionado de recolección de RSU	Porcentaje de colonias y fraccionamientos atendidos	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A5		Prestación del servicio integral concesionado de barrido manual, mecánico, hidrolavado y limpieza de vialidades y espacios públicos	Metros cuadrados atendidos	Metros cuadrados	300,000,000	88,206,667	87,083,314	82,614,392	85,255,702	114%
A6		Prestación del servicio de recolecciones especiales de residuos	Porcentaje de servicios de recolecciones especiales de residuos atendidos	Porcentaje	100%	13,947.0	20,157	21,860	22155	156%
A7		Prestación del servicio municipal de recolección de RSU en zonas rurales	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A8		Prestación del servicio municipal de barrido y limpieza integral de espacios públicos	Cantidad de metros cuadrados atendidos	Metros cuadrados	10,000,000	8,266,366	8,308,875	8,537,625	8672928	338%
A9		Operación del Sitio Disposición Final de RSU (Residuos Sólidos Urbanos)	Número de toneladas recolectadas y dispuestas	Toneladas	116,500	41,237.28	39,716.54	45,050	45364.40	147%
A10		Realización de acciones ambientales conectivas en el sitio de disposición final	Número de acciones realizadas	acciones	3	0	1	0	0	33%
A11		Cumplimiento del Reglamento para la gestión integral de RSU	Número de inspecciones realizadas	inspecciones	5,000	1,172	1,525	2,300	1,968	139%

1407 Dirección de Alumbrado Público

A1		Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Irapuato	Porcentaje de reportes atendidos	Reportes	43	2,376	2,487	3,536	1,598	100%
----	--	---	----------------------------------	----------	----	-------	-------	-------	-------	------

Municipio de Irapuato, Guanajuato Responsable: Rogelio Pérez Espinoza

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

Meta

UR	Pgr	Act.	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	% de avance
----	-----	------	-----------	------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

A2			Modernización de los circuitos eléctricos de alumbrado público del municipio de Irapuato	Porcentaje de circuitos eléctricos modernizados	Circuitos	83	8	26	10	56	100%
A3			Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades	Porcentaje de luminarios instalados	Luminarios	100	18	72	15	45	100%
A4			Modernización de la infraestructura del alumbrado público en el municipio de Irapuato	Porcentaje de tramos modernizados	Tramos	100	0	0	0	35	100%
A5			Instalación de equipos de telegestión en circuitos del alumbrado público en la zona centro del municipio	Porcentaje de equipos de telegestión instalados en circuitos	Circuitos	14	0	0	0	0	0%
A6			Instalación de equipos de telegestión en luminarios de alumbrado público municipal en la zona centro	Porcentaje de equipos de telegestión instalados en luminarios	Luminarios	108	0	0	0	0	0%

1410 Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

A1			Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	Número de áreas	Áreas	60	15	15	15	15	100%
A2			Mantenimiento menor de las vialidades	Cantidad de metro cúbico de carpeta asfáltica aplicada	Metro cúbico	3,200	1,015	2,032	2023	1427	203%
A3			Mantenimiento de vialidades de tercerería	Cantidad de metro lineales de vialidades atendidas	Metro lineal	30,000	12,875.00	8,977	9470	11430	143%
A4			Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)	Cantidad de metros cuadrados de concreto hidráulicos atendidos	Metro cuadrado	4,200	1,261	271	556	2114	100%
A5			Mantenimiento periódico a las fuentes públicas	Número de acciones	Acciones	300	159	795	537	937	809%



Municipio de Irapuato, Guanajuato Responsable: Rogelio Pérez Espinoza

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024

Meta

UR	Pgr	Act.	Indicador	Unidad de Medida	Cantidad	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	% de avance
----	-----	------	-----------	------------------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

A6		Retiro de grafiti en centro histórico y primer cuadro de la ciudad	Cantidad de metros cuadrados de retiro de grafiti solicitada	Metro cuadrado	2,200	1,575	1,955	2770	2573	403%
A7		Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico	Número de acciones	Acciones	400	160	52	58	156	107%
A8		Mantenimiento a los Mercados Públicos	Número de acciones de mantenimientos a mercados públicos	Acciones	900	159	144	316	300	102%
A9		Mantenimiento a Parques Vecinales	Acciones de mantenimiento a los parques vecinales	Acciones	1,300	629	473	518	1130	212%
A10		Operación del servicio crematorio en el Municipio	Porcentaje de servicios	Porcentaje	100	18	20	30	12	100%
A11		Mejoramiento de los espacios de descanso final en los panteones Públicos Municipales	Número de gavetas construidas	Gaveta	740	0	148	462	130	100%
1412 Dirección de Parques y Jardines										
A1		Seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de las áreas de la Dirección de Parques y Jardines	Número de áreas	Áreas	24	6	6	6	6	100%
A2		Mantenimiento y cuidado de las áreas verdes municipales y viales	Número de acciones de mantenimiento a áreas verdes	Acciones	1,350	574	654	838	606	198%
A3		Mantenimientos a las áreas verdes de los parques vecinales	Número de acciones con mantenimiento a los parques vecinales	Acciones	750	157	223	175	219	103%
A4		Podas ornamentales y de alto riesgo	Unidad de arboles atendidos	Unidades	7,000	2,834	2,621	4105	4079	195%
A5		Reforestación de árboles, flores y arbustos	Unidades realizadas	Unidades	14,000	3,362	919	3589	6767	105%
A6		Tratamiento preventivo, correctivo y control de plagas en áreas verdes	Número de acciones	Acciones	100	2	9	16	89	116%
A7		Campaña de concientización para el cuidado y protección de las áreas verdes municipales	Número de acciones	Acciones	2	0	0	2	0	100%



Buscando el cumplimiento de las metas establecidas en la metodología de Presupuesto Basado en Resultados de la Dirección General de Servicios Públicos en este **trimestre** reportado, realizó actividades por cada una de las direcciones y áreas dependientes de la misma.

Actividades Relevantes

Dirección General de Servicios Públicos

La Dirección General de Servicios Públicos está consciente que los servicios públicos es la médula del quehacer municipal y lo relevante que tiene la adecuada prestación del servicio, por ello estamos comprometidos en el cumplimiento normativo establecido por el estado y municipio.

El director general de Servicios Públicos preside las reuniones de gabinete de infraestructura y servicios en las cuales se están realizando trabajos transversales con las diferentes dependencias del municipio, con el objetivo de darle seguimiento a los compromisos establecidos en esta Administración Pública, así como al Programa de Gobierno Municipal. En este trimestre se llevaron a cabo **06** reuniones de trabajo, además se invitaron a diferentes personalidades atendiendo los siguientes temas:

- Ejes Rectores y Sistema de Seguimiento
- Resultados de Análisis 3-30-300
- Acceso a Parque Irekua por andador Grillito Cantor
- Taller del PGM
- Tarjeta de Identificación Municipal de Irapuato y Tu Espacio Digital
- Indicadores Económicos del Municipio
- Fuentes danzarinas
- Congregación Mariana Trinitaria
- Indicadores Económicos del Municipio
- Atlas de riesgo
- Capacitación al Reglamento de Entrega-Recepción
- Metas e Indicadores del PGM 2024-2027
- Peticiones de la Organización Proletaria de Irapuato. A.C.
- Sistema de Riego para Áreas Verdes
- Seguimiento a tema "Fraccionamiento La Castellana"
- Programación de acciones de "Redes de Paz"
- Familia con valores
- Norma Técnica
- Entre otros





Reuniones Internas de la Dirección General de Servicios Públicos

- Plan de trabajo 100 días (victorias rápidas)
- Plan de trabajo de la DGSP para el Programa de Gobierno Municipal
- Afinación de Trámites y Servicios del CAM
- Procesos del CAM
- Avisos de privacidad de los Trámites y Servicios del CAM
- Reunión con el coordinador del centro histórico y áreas de la DGSP




Reuniones Externas de la Dirección General de Servicios Públicos

- Reunión de trabajo del Comité de Transición.
- Protesta del nuevo Ayuntamiento 2024-2027.
- Participación en la Brigada del DIF
- Inauguración de calles en comunidades como Rancho Nuevo del Llanito, La Calera, Tomelopitos y San Cristóbal.

- Se asistió a la Presentación de actividades reviviendo tradiciones.
- Participación en la Inauguración de la plaza principal de la comunidad San Roque y comunidad Laguna larga.
- Entrega de equipo y herramientas en las colonias Lucio Cabañas y Benito Juárez.
- Recorrido de la temporada de Alfeñiques y apoyo a los comerciantes Artesanos.
- Visita a la escuela primaria de la comunidad de Munguía.
- Inauguración de la obra de rehabilitación del andador comercial "Grillito Cantor".
- Marcha exploratoria en el Centro Histórico para dignificar la zona y conocer necesidades de los comerciantes.
- Marcha exploratoria en colonia INFONAVIT para la actividad integral de Redes de paz.
- Entrega de la Insignia Planet Youth.
- Inspección de la Villa Navideña.
- Participación en la clausura de la capacitación a comerciantes hijos y semifijos.
- Entrega de distintivo de buenas prácticas.
- Reunión Operativa de Cabalgata de Reyes Magos.
- Inauguración de las obras de rehabilitación de los parques públicos de Fraccionamiento La Pradera y colonia 12 de diciembre.
- Mesa de trabajo con la Dirección de Economía y Turismo para apoyar al sector comercio.
- Se asistió a la entrega del predio "La Palma" para la construcción del Hospital General de la zona.
- Pronunciamento de la presidenta – Gobierno seguro construyendo espacios libres de acoso.






El director general coordina y dirige a sus directores de área para que den cumplimiento a cada una de sus actividades y compromisos, por lo que a continuación se describen algunas de las actividades realizadas por cada una de ellas.

Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

La Dirección Imagen Urbana y Mantenimiento Vial, se encarga de contribuir con un servicio de alta importancia en la Ciudad de Irapuato, incluyendo las comunidades aledañas de nuestra mancha urbana.

Tiene como objetivo el mantener una excelente imagen en su entorno y vialidades en buenas condiciones (mantenimiento menor) en diferentes puntos de esta, permitiendo que el ciudadano tenga una mejor percepción visual, con la finalidad de brindar seguridad a la ciudadanía, quien hace uso frecuente de ellos, al igual que los visitantes foráneos que llegan a la Ciudad.

Mantenimiento periódico a las fuentes públicas.

Limpieza general en 16 fuentes públicas de la ciudad

	Lugar	Descripción
1	San José	Aspirado Cepillado de Piso Cepillado de Muro
2	Florentina	Aspirado Cepillado de Piso Cepillado de Muro Limpieza Profunda
3	Jardín Principal	Limpieza de Boquillas laterales Aspirado Limpieza de Boquillas de Diente Lateral Limpieza de Boquillas de Diente Central Limpieza Profunda de Cisterna
4	Espigas	Desagüe de Cisterna Limpieza Profunda Desagüe en Cuarto de Maquinas Reemplazo de Ductos

5	Kineret	<p>Limpieza de Rejillas de Recuperación de Agua</p> <p>Limpieza Profunda</p> <p>Reemplazo de Malla en Bomba Sumergible</p> <p>Limpieza de Boquillas</p> <p>Limpieza Profunda en Cisterna</p> <p>Aspirado de Registros de Bombas Sumergibles</p> <p>Hidro lavado de Canales (Lámina de Agua)</p> <p>Aspirado</p> <p>Hidro lavado de Piso en perímetro</p> <p>Hidro lavado de Canales (Borbotones)</p>
6	Danzarina	<p>Cepillado de Muro</p> <p>Cepillado de Piso</p> <p>Cepillado de tubería</p> <p>Hidro lavado de escalones</p> <p>Hidro lavado en perímetro</p> <p>Limpieza de Registros de Bombas Sumergibles</p> <p>Instalación de válvula Esfera en Ducto de Succión</p> <p>Hidro lavado de Canal, Lámina de Agua</p> <p>Limpieza de Impulsor de Bomba centrífuga</p>
7	Revolución	<p>Limpieza Profunda</p> <p>Desmontaje de Bomba Centrífuga</p> <p>Montaje de Bomba Centrífuga</p>
8	Caracol	<p>Aspirado</p> <p>Cepillado de Piso</p> <p>Cepillado de Muros</p>
9	Benito Juárez	<p>Cepillado de Piso</p> <p>Limpieza Profunda</p> <p>Desagüe de Espejo de Agua</p>
10	Juan Álvarez	<p>Limpieza de boquillas</p> <p>Limpieza Profunda</p> <p>Limpieza Profunda en Cisterna</p>
11	Chorro grande	<p>Limpieza Profunda</p> <p>Limpieza Profunda en Cisterna</p> <p>Reemplazo de Malla en Bomba Sumergible</p>
12	Santiaguito	Limpieza Profunda
13	Identidad	Limpieza Profunda



14	Chorros infantiles	<p>Limpieza Profunda</p> <p>Limpieza de Boquillas</p> <p>Limpieza de Succiones de Bombas Sumergibles</p> <p>Limpieza Profunda de Cisterna</p>
15	21 Chorros	Limpieza Profunda
16	Cuadro	Limpieza Profunda







Retiro de grafiti en el centro histórico y primer cuadro de la ciudad

Buscando la conservación de la Imagen Urbana del Centro Histórico y Primer cuadro de la ciudad, se realizaron trabajos de retiro de grafitis.

En este periodo a reportar se realizaron trabajos para el retiro de grafiti, atendiendo las siguientes zonas:

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	octubre
Correos	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Paradas de Combi	
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Subestación	
Plaza Abasolo	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras	
Santos Degollado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex	
Juventino Rosas	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Mamparas	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Esferas	
Juventino Rosas	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de teléfono	
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señalamiento de Obra	
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex	
Sor Juana Inés	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado	
Av. Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo	
Plaza del Artista	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Botes de Basura	
Juárez	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Fachada	
Rinconada Castañeda	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.	
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Cristales	
Plaza del Artista	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Bancas	
Jardín Principal	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Bancas	
Rinconada Castañeda	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Bancas	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada	
Plaza del Ágora	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Luminarias	
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado	
Pípila	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras	
Av. Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo	





Rinconada Castañeda	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada
Prolongación Revolución Juárez	Zona Centro	• Limpieza de Publicidad en Paradas de Combi
Juárez	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de teléfono
Ramón Corona	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Fachadas
Justo Sierra	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras
Justo Sierra	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bolardos
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Mercado Hidalgo	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Escalera
Díaz Ordaz	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Díaz Ordaz	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Díaz Ordaz	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de semáforo
Díaz Ordaz	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Publicidad en Paradas de Combi
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Postes de C.F.E.
Ramon Corona	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Postes de C.F.E.
Manuel Doblado	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Postes de C.F.E.
Díaz Ordaz	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada
Plazuela; Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Bancas
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señal de Turismo
Av. Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Cristales
Presidencia Municipal	Zona Centro	• Pintura en Fachada

			noviembre
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	
Allende	Zona Centro	• Pintura en Patio Trasero	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachadas	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito	
Justo Sierra	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras	
Justo Sierra	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado	

Rinconada Castañeda	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada
Av. Revolución	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Controles de semáforo
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Publicidad en Postes de Alumbrado
Manuel Doblado	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Controles de semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de teléfono
Santos Degollado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Prolongación Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardinera
Leandro Valle	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Caseta de Telmex
Ramón Corona	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Av. Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Av. Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de teléfono
Av. Revolución	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Caseta de Telmex
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Controles de semáforo
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Cristales
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Mampara
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de teléfono
Berriozábal	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada
Correos	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras
Correos	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Jardineras
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Fachada del Mercado
Cortázar	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Fachada
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Control de semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Fachadas
Jardín Principal	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Subestación
Sor Juana Inez	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bolardos
Rinconada Castañeda	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Bancas
Jardín Principal	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Luminarias
Jardín Principal	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Bancas
Plaza del Artista	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Bancas
Jardín Principal	Zona Centro	• Barnizado de Bancas
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Esferas



Plaza del Artista	Zona Centro	• Barnizado de Bancas
Jardín Principal	Zona Centro	• Pintura en Figuras Navideñas
Berriozábal	Zona Centro	• Colocación de Esferas
Juárez	Zona Centro	• Pintura en Cadenas
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Mural

			diciembre
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Paradas de Combi	
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Limpieza de Jardineras	
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Subestación	
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bolardos	
Av. Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Control de semáforo	
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Control de semáforo	
Rinconada Castañeda	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras	
Juárez	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada	
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Poste de Alumbrado	
Plaza del Artista	Zona Centro	• Pintura de Guarnición	
Plaza del Artista	Zona Centro	• Pintura en Vallas	
Cortázar	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Jardineras	
Plaza Carranza	Zona Centro	• Pintura en Guarnición	
Andador Juan Álvarez	Zona Centro	• Pintura en Postes de Alumbrado	
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bancas	
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de teléfono	
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Mamparas	
Sor Juana Inés	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Luminarias	
Portal libertad	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Columnas	
Plaza del Ágora	Zona Centro	• Samblasteo de Grafiti en Bancas	
Cortázar	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada	
Jardín Principal	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Reloj	
Sor Juana Inés	Zona Centro	• Colocación de Cinta Reflejante en Bolardos	
Jardín Principal	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Jardineras	
Plaza Carranza	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Jardineras	
Av. Guerrero	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Fachada	

Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Cristales
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Subestación
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Plaza Abasolo	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Publicidad en Controles de semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Jardín Principal	Zona Centro	• Pintura en Vallas
Leandro Valle	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Señal de Obra
Av. Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Control de semáforo
Ramón Corona	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Santos Degollado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Columnas de Cantera
Portal Carranza	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Medidores de C.F.E.
Cortázar	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Bolardos
Donato Guerra	Zona Centro	• Pintura en Bolardo
Cortázar	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado
Cortázar	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Botes de Basura
Av. Guerrero	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Bolardos
Jardín Principal	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Luminarias
Rinconada Castañeda	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras
Revolución	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Fachada
Colón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señal de Tránsito
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Medidores de C.F.E.
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Pípila	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Jardineras
Pípila	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bolardos
Av. Guerrero	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Señal de Turismo
Álvaro Obregón	Zona Centro	• limpieza de Grafiti en Jardineras
Jardín Principal	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bolardos
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Cortinas



Álvaro Obregón	Zona Centro	• Pintura de Grafiti en Bolardos
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Álvaro Obregón	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Caseta de teléfono
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bancas
Plaza Clouthier	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Mampara
Díaz Ordaz	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Leandro Valle	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Bolardos
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Manuel Doblado	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Paradas de Combi
Correos	Zona Centro	• Limpieza de Grafiti en Prada de Combi



[Handwritten signature]

Acciones fuera de la MIR

Mantenimiento fuera de la MIR octubre				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
Miguel Hidalgo	La Caja	• Pintura en Barandales	m ²	6
Miguel Hidalgo	La Caja	• Pintura en Rampas	m ²	6
Miguel Hidalgo	La Caja	• Pintura en Barda Perimetral	m ²	155
Miguel Hidalgo	La Caja	• Pintura en Exterior de Aulas	m ²	80
Miguel Hidalgo	La Caja	• Pintura en Portón	m ²	24
Paseo Jardines del Valle	Jardines del Valle	• Pintura en Bolardos	m ²	3
22 de Abril	Che Guevara	• Pintura en Bolardos	m ²	5
Servicios Publicos	Siglo XXI	• Pintura en Figuras Navideñas	m ²	24
Real fuerza Aérea	Rodríguez	• Pintura en Rampa	m ²	2
Real fuerza Aérea	Rodríguez	• Pintura en Barandal	m ²	2
Panteón Municipal	Morelos	• Pintura de Guarnición	m ²	125
Panteón Municipal	Morelos	• Pintura en Rampa	m ²	6
Panteón Municipal	Morelos	• Pintura en Portón	m ²	36
Panteón Municipal	Morelos	• Punto de Reunión	m ²	1
Villa Coapa	San Juan de Retana	• Encalado de Grafiti en Fachadas	m ²	45

Mantenimiento fuera de la MIR noviembre				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
Av. Guanajuato	Barrio Calzada de Gpe.	• Pintura en Guarnición	m ²	35
Av. Guanajuato	Barrio Calzada de Gpe.	• Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado	m ²	15
Av. Guanajuato	Barrio Calzada de Gpe.	• Pintura de Grafiti en Parada de Combis	m ²	8
Av. Guanajuato	Barrio Calzada de Gpe.	• Pintura de Grafiti en Fachadas	m ²	35
Av. Guanajuato	Barrio Calzada de Gpe.	• Pintura de Grafiti en Cortinas	m ²	6
Av. Guanajuato	Barrio Calzada de Gpe.	• Limpieza de Grafiti en Parada de Combis	m ²	3
Siglo XXI	Servicios Publicos	• Pintura en Postes de Alumbrado	m ²	5

Salida a Abasolo	La Soledad	• Limpieza de Grafiti en Puento Peatonal	m ²	2
Av. Reforma	Fraccionamiento: Gámez	• Pintura en Guarnición	m ²	110
Av. Reforma	Fraccionamiento: Gámez	• Pintura de Grafiti en Fachadas	m ²	18
Jabalí	Ganadera	• Pintura en Bolardos	m ²	3
San José Iturbide	Plan Guanajuato	• Encalado de grafiti en Bardas	m ²	138
Vela	Valle del Sol	• Pintura en Rampa para Discapacitado	m ²	1
Siglo XXI	Servicios Publicos	• Pintura en Caseta	m ²	12
Grillito Cantor	Fraccionamiento: Gámez	• Rotulación en Baños	m ²	2

Mantenimiento fuera de la MIR diciembre				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
Oviachic	Pradera	• Encalado de Grafiti en Barda	m ²	460
Av. Las Animas	San José	• Pintura en Bolardos	m ²	3
Av. Las Animas	San José	• Pintura en Guarnición	m ²	3
Av. Insurgentes	Álvaro Obregón	• Limpieza de Grafiti en Parada de Combi	m ²	14
16 de Septiembre	San Vicente	• Pintura en Bolardos	m ²	3
Panteón Municipal	Morelos	• Pintura en Señalamiento	m ²	4
Calzada de los Chinacos	Las Palomas	• Pintura en Guarnición	m ²	4
Abundio Gómez	Álvaro Obregón	• Pintura en Rampa	m ²	1




Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico

Buscando mejorar la imagen urbana del municipio, se realizan mantenimientos permanentes de plazas públicas del Centro Histórico y otras zonas de la ciudad.

				octubre
Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Total
Plaza del artista	Zona Centro	• Resguardo de Letras	acciones	1
Portal Santos Degollado	Zona Centro	• Colocación de tapas de Registro	acciones	2
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	• Reemplazo de Rejillas	acciones	5
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	• Reparación de Adoquines	acciones	3

				noviembre
Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Total
Plaza de los Fundadores	Centro	• Colocación de Tapas de Registro	acciones	5
Av. Guerrero	Centro	• Colocación de Tapa de Registro	acciones	1
Plaza del Artista	Centro	• Habilitación de Base	acciones	1
Plaza Clouthier	Centro	• Colocación de Bote de Basura	acciones	5
Plaza de los Fundadores	Centro	• Reemplazo de Rejillas	acciones	5
Plaza de los Fundadores	Centro	• Elaboración de Plataforma	acciones	2
Plaza de los Fundadores	Centro	• Nivelación de Firme	acciones	2

				diciembre
Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Total
Plaza Miguel Hidalgo	Centro	• Retiro de Bolardo	acciones	1
Plaza Miguel Hidalgo	Centro	• Colocación de Reja Acero	acciones	1
Andador Juan Álvarez	Centro	• Acondicionamiento de Alambre Galvanizado	acciones	1
Andador Juárez	Centro	• Colocación de Lona	acciones	1
Ramón Corona	Centro	• Reubicación de Fresas	acciones	9
Portales Santos Degollado	Centro	• Colocación de Piñatas	acciones	100
Plaza de los Fundadores	Centro	• Reemplazo de Rejilla	acciones	10
Plaza Abasolo	Centro	• Retiro de Estructura Metálica	acciones	1



Acciones fuera de la MIR

Acciones fuera de la MIR octubre			
Calle	Fraccionamiento	Acción	Total
Siglo XXI	Servicios Públicos	• Habilitación de Tapas de Registro	4
Primo Verdad	San Cayetano	• Colocación de Bote de Basura	1
Siglo XXI	Servicios Públicos	• Elaboración de Barandal	1
Fuerza Aérea Mexicana	Rodríguez	• Colocación de Barandal	1
Siglo XXI	Servicios Públicos	• Colado de Tapas de Registro	3

Acciones fuera de la MIR noviembre			
Calle	Fraccionamiento	Acción	Total
Siglo XXI	Servicios Públicos	• Habilitación de Tapas de Registro	4
Jabalí	Mariano J. García	• Habilitación de Bolardos	3
Santa Mónica	Milagro	• Colocación de Malla Ciclónica	1
Casimiro Liceaga	Irekua	• Retiro de Malla Ciclónica	1
Salida Abasolo	Los Álamos	• Retiro de Macetero	1
Claustro	Las Plazas	• Colocación de Tapa de Registro	1
Manuel Doblado	Centro	• Reemplazo de Gárgola	1
Juárez	Centro	• Colocación de Caramelos	40
Juárez	Centro	• Retiro de Bolardo	1
Andador Juárez	Centro	• Colocación de Cadena	1
Cortázar	Centro	• Relleno de Grava en Arriates	8



Calle	Fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR diciembre	
		Acción	Total
16 de Septiembre	San Vicente	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de Bolardos Realización de Tapas de Registro 	3
Siglo XXI	Servicios Públicos	Registro	7
Siglo XXI	Servicios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> Colado de Tapas de Registro Realización de Rejillas para Agua Pluvial 	7
Siglo XXI	Servicios Públicos	Agua Pluvial	21
Donato Guerra	Zona Centro	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de Bolardo 	1
Díaz Ordaz	Tenerías	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de Botes de Basura 	1
16 de Septiembre	San Vicente	<ul style="list-style-type: none"> Colocación de Bolardos 	3
Linda Vista	Independencia	<ul style="list-style-type: none"> Colocación de Tapas de Registro 	2
Calzada de los Chinacos	San Ángel	<ul style="list-style-type: none"> Realización de Zapata 	2
Calzada de los Chinacos	San Ángel	<ul style="list-style-type: none"> Colocación de Montenes 	2
Héroes de Nacozari	San Ángel	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de Malla Ciclónica 	13

Mantenimiento a los mercados públicos

En el trimestre a reportar se realizaron mantenimientos correctivos y preventivos en los mercados públicos; con estas acciones podremos contar con espacios públicos dignos y seguros.

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	octubre Total, de acciones
Plaza Abasolo	Zona centro	1. Se repara cable que alimenta bobina en baños de mujeres	5
Ixtoc Plaza del Comercio	Independencia	1. Se hace cambio de contactos dúplex quemados en temporada de alfeñiques	7
		2. Se hace cambio de llaves para lavabo en baños de mujeres explanada	6
Av. Guerrero, mercado Guerrero	Rodríguez	1. Se hace cambio de válvulas de admisión en baños de mujeres explanada	7
		2. Se reparó centro de carga en temporada de alfeñiques	7
		3. Se lleva a cabo recorrido con proveedor de montaleve para diagnóstico de los mecanismos de acceso a baños de varios mercados y la Plaza del Comercio	9
		4. Se entregan recogedores a personal de mercados	9

Manuel Doblado, Mercado Hidalgo	Zona centro	1. Se repara piso en baños del lado sur	7
		2. Se hace limpieza a fluxómetro en baño de hombres descargue planta alta	6
		3. Se repara fluxómetro en baños de mujeres descargue planta alta	6
		4. Se coloca tapa en registro de drenaje en planta alta	7
		5. Se hace cambio de bobina en mecanismo de acceso a baños de mujeres descargue planta baja	8
		6. Se repara piso en área de carnicerías	4
		7. Se realiza drenaje en área de vestidos por fuga de aguas negras	4
		8. Se modifica tubería de descarga en baño de mujeres lado sur	5
		9. Se hace cambio de válvula y flotador en cisterna que se encuentra por el lado de la calle Colón	1
		10. Se lleva a cabo recorrido por obras de cambio de luminarias y cableado	1
		11. Se instala tubería en registro de drenaje en baño de mujeres lado sur para evitar filtraciones	1


Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	noviembre Total, de acciones
Ixtoc Plaza del Comercio	Zona Centro	1. Se retiraron centro de carga y líneas eléctricas por fin de temporada de alfeñiques	45
		2. Se reparó portón	1
		3. Se cambiaron contactos dúplex quemados a líneas eléctricas	8
		4. Se hace cambio de cespól para lavabo en baños	1
		5. Se repararon líneas eléctricas subterráneas en explanada	30
		6. Se instalaron líneas eléctricas y centros de carga en explanada	45
		7. Se conectaron centros de carga en explanada por temporada decembrina	20
		8. Se armaron contactos dúplex polarizados para cambiar en líneas eléctricas	12




Av. Guanajuato (Mercado Irapuato)	Fraccionamiento del Bosque	1. Reparación de bomba para agua	1
Av. Guerrero (Mercado Guerrero)	Colonia Rodríguez	1. Se reparó fuga de agua	1
Manuel Doblado (Mercado M. Hidalgo)	Zona Centro	1. Se reparó tapa de registro de drenaje en interior área de visitas	1
		2. Se ajustó micro en mecanismo de acceso a baños descargue planta alta	1
		3. Se restableció pastilla térmica en mecanismo de acceso a baños planta alta descargue	1
		4. Se hace limpieza a herraje en baño #3 de mujeres lado sur	1
		5. Se realiza limpieza a herraje en baños #1 mujeres lado sur	1
		6. Se hace cambio de manguera en baño #2 de hombres lado sur	1
		7. Se hace cambio de válvula de admisión en baño #2 de mujeres lado sur	1
		8. Se reparó baño #2 de mujeres se cambió cuello de cera con guía emboquillo, cambio también manguera	3
		9. Se cambió manguera y llave angular en baño #4 de hombres lado sur	2
Plaza Abasolo	zona Centro	1. Se cambiaron mangueras para lavabo y llave angular de 1/2 de rosca en baños de mujeres	3
		2. Se cambiaron llaves sencillas para lavabo en baños de mujeres	2
Sostenes Rocha (Mercado Sostenes Rocha)	Barrio de Santa Anita	1. Se entregaron palancas laterales ranas de 3/1 laterales, válvulas de admisión con flotador a personal de mercado para reparaciones en baños	7
		2. Elaboración de carrito para barrido del área de mercados	1



Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	diciembre
			Total, de acciones
Ixtoc Plaza del Comercio	Zona Centro	1. Se reparó fuga de agua en cuarto de bombas	1
		2. Se revisó mecanismo de acceso a baños	1
		3. Se cambió válvula de llenado en cisterna	1
Av. Guanajuato Mercado Irapuato	Fraccionamiento del Bosque	1. Se revisa mecanismo de acceso a baños	1
		2. Se desazolva drenaje en área de carnicerías	1
Zona Centro Plaza Abasolo	Zona Centro	1. Se revisa mecanismo de acceso a baños	1
Manuel Doblado Mercado M. Hidalgo	Zona Centro	1. Se resorte en mecanismo de acceso a baños de hombres descargue planta baja	1
		2. Se entregan recogedores y carrito doble al área de mercados	4




Calle y/o Avenida	Colonia y/o fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR octubre
		Acción
Héroes de Nacozari	Residencial Bosques	1. Se instala reja de malla ciclónica en caseta de reciclaje en PEI



Benito Juárez

Taller de herrería

1. Se elaboraron 22 de prensas para cimbra de panteones
2. Instalación de panel DUROK en donde se habilitará como archivo muerto
3. Se comienza con la elaboración de malla reja-acero
4. Aplicación de pintura en marcos de reja-acero
5. Se elaboró y pintó carrito para mercados
6. Se habilitan postes para la instalación de reja-acero a un costado del IMSS

Av. Reforma

1. Se lleva a cabo recorrido en área de comidas a un costado del IMSS para instalación 2 reja-acero fijas y 2 abatibles
2. Se lleva a cabo visita en calle Mártires de Cananea, col. Esfuerzo Obrero para sacar lista de material eléctrico en casa que sufrió incendio

		Acciones fuera de la MIR noviembre
Calle y/o Avenida	Colonia y/o fraccionamiento	Acción
Av. Reforma Grillito Cantor	Fraccionamiento Gámez	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se instalaron portes metálicos y hojas de reja acero 2. Se hace instalación de fijas de reja acero y portones habitables
Calle Benito Juárez	Las Fuentes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se habilitaron brazo para el Área de alumbrado 2. Se elaboran bases (aros) para la instalación de esferas en villa navideña 3. Se desmonta estructura metálica en parte de oficinas para instalación de escalera metálica
Paseo de la Altiplanicie	PEI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se instaló puerta de acceso con caseta de reciclaje 2. Se instaló cable que alimentación de energía directa a caseta de reciclaje 3. Se instaló cableado en interior de caseta de reciclaje 4. Instalación de pasador ambidiestro en puerta de caseta de reciclaje 5. Instalación contactos dúplex, apagador en interior de caseta de reciclaje
Del Bosque	Colonia Morelos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se traslada y comienza con la instalación de postes metálicos para túnel de nieve

Zona Centro Villa Navideña	Zona Centro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación de postes metálicos para la colaboración de túnel de nieve 2. Se realiza montaje de medias lunas en túnel de nieve 3. Se refuerzan postes de túnel de nave 4. Se instalaron pinos metálicos a un costado del templo del Hospitalito 5. Se realiza Montaje de estructura
Plazuela Juan Álvarez		<ol style="list-style-type: none"> 1. Se barrenó en instalación de aros para la colocación de esferas

		Acciones fuera de la MIR diciembre
Calle y/o Avenida	Colonia y/o fraccionamiento	Acción
Zona Centro	Zona Centro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se anclaron alas de ángel en villa navideña 2. Se ancló casita en villa Navideña 3. Se anclaron copos de nieve en villa navideña 4. Se anclaron letras de Irapuato 5. se anclaron arcos de estrellas 6. Se repararon bancas para pista de hielo
Almacén	Blvd. Solidaridad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se instaló durok en área donde será el archivo muerto 2. Se realizó lechada en olurok elaboración de escalera en área que se ocupara para el archivo muerto
Calza de los chinacos		<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración e instalación de reja de malla ciclónica para la cabalgata de reyes





Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario a parques vecinales y áreas verdes

Se realizaron mantenimientos a la infraestructura y mobiliario de los parques vecinales; con estas acciones se podrá mejorar la imagen urbana y sobre todo contribuir a que los ciudadanos cuenten con espacios dignos para su convivencia.

Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad	octubre
Av. Vasco de Quiroga y Martín Huerta	Emiliano Zapata III	• Pintura de bancas de concreto	12	
		• Pintura de hito	1	
		• Pintura de bases de barda	2	
		• Pintura de base de cisterna	1	
		• Pintura de bardas atrás de porterías	2	
		• Pintura de bardas atrás de porterías	2	
		• Pintura de bancas de concreto	3	
Calle Aguacate y Mora	Irapuato	• Pintura de bolardos en perímetro del parque	13	
		• Pintura de mampara para anuncios	1	
		• Retiro de bolardo de concreto	1	
Prolongación Independencia y 3 de Abril	Plan Vivirá	• Tirado en área de ejercitadores		
		• Reemplazo de asiento de columpio en mal estado	1	
Antillas y Nueva Esparta	Las Palmas	• Soldadura de abrazadera de paneles en postes contiguos a puerta de acceso	7	
		• Colocación de refuerzos de perfil C-200 atrás de porterías	9	
Alicante y Toledo	Bernardo Cobos	• Pintura de bardas colindantes al parque	1	
Hacienda del Copal, Arcos y Trojes	Hacienda de la Virgen 1ra sección	• Reparación de bancas metálicas	2	
		• Pintura de bancas metálicas	5	
		• Pintura de módulos para columpios	2	
		• Pintura de escalador módulo casita	1	
		• Pintura de juego pasamanos	1	
		• Pintura de resbaladillas	2	
		• Pintura de ejercitador para abdominales	1	
• Pintura de porterías de canchas de fútbol	2			



Calle Melocotón	Los Duraznos 3ra sección	• Reparación de resbaladilla en malas condiciones	1
		• Pintura de estructura para columpios	1
		• Pintura de resbaladilla	1
		• Pintura de bancas de concreto	4
		• Pintura de señalización para discapacidad	1
		• Se esparció tezontle en área de juegos infantiles	1
Nadir, Senit y Solsticio	Primaveral	• Reforzamiento de postes que sostienen puertas de acceso principal	2
		• Restauración de bancas de concreto dañadas	4
		• Pintura de bancas de concreto	9
S.O.P INDECO SEDENA	18 de Agosto	• Fabricación de reja metálica para remplazar puerta que fue robada	1
		• Pintura de bancas de concreto	4
		• Pintura de jardineras de concreto	2
		• Pintura a rampas de resbaladillas	2
		• Pintura a módulo para columpios	1
		• Pintura a caseta/oficina	1
		• Despintado de grafitis y retoque de pintura a ejercitadores	2
Ford y Porche	24 de Abril	• Reparación de paneles de reja/acero de la reja perimetral que fueron vandalizadas	10
Márquez de Guadalupe	Carmelitas	• Despintado de grafiti y retoque de pintura en ejercitadores y mobiliario	2
Av. San Juan y San Fernando	Las Misiones	• Pintura de bancas de concreto	4
		• Pintura de módulos para comedores	2
Bronce, Cobre y Platino	Galaxia Real de Arandas II	• Reparación y rehabilitación de columpios	4
		• Pintura de módulos para columpios	2
		• Pintura de bancas metálicas	2
		• Pintura de juegos, escaladores, casita y aros	2
		• Pintura de juego sube y baja	1
Manzanos y Perales	Los Huertos	• Colocación de alambre de púas, parte superior de reja metálica	1
		• Reparación y reconstrucción de columpios	2
Paseo del Guayabo	El Guayabo 3ra sección	• Resbaladilla	1
		• Escalador modelo telaraña	1
		• Pintura de módulos para columpios	2
		• Pintura de resbaladillas	3



Paseo del Guayabo	El Guayabo 3ra sección	• Sube y baja	1
		• Bancas metálicas	4
		• Módulos con contenedores para basura	2
		• Escalador tipo gusano	1
		• Estructura módulo multijuegos	1
Sevilla	Bernardo Cobos	• Reparación de paneles de reja/acero atrás de porterías	4
Cristo Rey	San Miguelito III	• Fijación de mordazas que unen las cadenas de columpios	1
Tepetate y Tezontle	Santa Amalia	• Reparación de resbaladilla y columpio	2
		• Pintura de resbaladillas	2
		• Módulos para columpios	2
		• Bancas metálicas	2
		• Ejercitadores (elíptica, brazos, caminadora, potro y abdominales)	5
		• Módulo con 1 contenedor para basura	1
		• Escalador modelo casita	1
3er Batallón de San Patricio	Fovissste	• Habilitación e instalación de un ejercitador y caminadora tipo esquiadora	2
Amapolas	Los Girasoles	• Instalación con concreto y pintura de bancas metálicas	2
Soria y Segovia	Bernardo Cobos	• Soldadura de tubo de la reja perimetral caído	1
Brisa de la Pradera	Las Brisas	• Reparación de un panel de reja-acero y barandal desprendidos	2
		• Pintura de bancas de concreto	6
		• Pintura de señaléticas y mamparas para anuncios	4
		• Despintado de grafitis y retoque de pintura a juegos y ejercitadores	2
Nuez de Castilla	Nogalia	• Reparación de juego sube y baja (tenía pieza quebrada)	1
Liebre tropical y Liebre americana	Las Liebres	• Restauración de banca de concreto dañada por vandalismo	1
Palma Real y Mezquital	Bosques de la Pradera	• Pintura de bancas de concreto	8
		• Pintura de postes de luminarias	10
		• Pintura de hito	1
		• Pintura de estructura para columpios	1
		• Pintura de señaléticas y mamparas para anuncios	4
		• Pintura de base superior bardas de mampostería	2
		• Pintura de base concreto en cisterna	1
		• Despintado de grafiti y retoque de pintura en juegos y ejercitadores	2

Ficus y Eucalipto	Balcones de Floresta	• Colocación y fijado de postes C-200 con concreto y pintura	11
		• Refuerzos de postes parte superior e inferior con perfil C-200 y C-150	11
		• Colocación y fijación de malla ciclónica (30 m lineales)	2
		• Pintura de ejercitadores	4
		• Pintura de módulos para columpios	2
		• Pintura de juegos sube y baja	2
		• Pintura de resbaladilla	1
		• Pintura de escalador modelo tortuga	1
		• Pintura de bancas de concreto	11
		• Pintura de base concreto de cisterna	1
Iris y Margarita	Residencial Floresta	• Pintura a: Resbaladilla	1
		• Módulo para 3 columpios	1
		• Pasamanos	1
		• Sube y baja	1
		• Ejercitador para abdominales	2
		• Módulos para comedores	4
		• Bancas de concreto	6
		• Hito	1
		• Base de concreto en cisterna	1
		• Reparación de módulos de reja-acero dañadas	7
6 de Noviembre	San Miguelito I	• Pintura de juego sube y baja	2
Circuito Alcatraz	Floresta	• Pintura de módulos para columpios	2
		• Pintura de pasamanos	1
		• Pintura de resbaladilla	1
		• Pintura de bancas de concreto	15
		• Pintura de bases superior de jardineras	1
Manantiales	Valle Verde	• Reparación de módulos de reja-acero dañados	2
		• Pintura de módulos dobles para columpio	2
		• Pintura de módulo multijuegos	2
		• Pintura de bancas metálicas	21
		• Pintura de ejercitadores	13
Guadalupe Victoria y Agustín Melgar	Emiliano Zapata II	• Pinturas de escalador mod. Tortuga	2
		• Pintura de escalador mod. Cadenas	1
		• Pintura de postes de luminarias	11
		• Pintura de módulo con 2 botes para basura	15
		• Pintura de resbaladilla	1
		• Pintura de hito	2



Zarape y blvd. San Roque	Carmelitas	<ul style="list-style-type: none"> Reinstalación con concreto de juego pasamanos Reparación de columpio Ejercitador de brazos (pieza rota) Poste de reja-acero caído Puerta de acceso difícil de cerrar Paneles reja-acero desprendidos Pintura de estructuras para columpios Pintura de sube y baja doble Pintura de escalador tipo 1/2 esfera Pintura de bancas metálicas Pintura de ejercitador (caminadora-bicicleta) Pintura módulo con 2 cestos para basura Pintura de hito Pintura de base superior barda de mampostería 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>
12 de Octubre y 8 de Octubre	Ernesto Che Guevara		

Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad
			noviembre
Zarape	Carmelitas	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de paneles de reja-acero atrás de porterías (enderezado, fijación con alambre y soldadura de refuerzos de ángulo y/o perfil C-200). Pintura de bancas de concreto y metálicas Pintura de hito Pintura de base de cisterna Pintura de bancas metálicas Pintura de módulos p/columpios Pintura de ejercitadores (caminadora-bicicleta) Pintura de escalador modelo esfera Pintura de hito Pintura de resbaladilla Pintura de mamparà para anuncios Pintura de base superior en barda de mampostería Reparación de resbaladilla rota 	<p>12</p> <p>18</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
12 de Octubre y Genaro Vázquez	Luis Alonso González (M.I.R)		



Cantabria, Pastizales y Bilbao	Palma de Mallorca	• Pintura de módulos para columpios	2
		• Pintura de resbaladillas	2
		• Pintura de sube y baja	2
		• Pintura de bardas atrás de porterías	2
		• Pintura de bancas	6
		• Pintura de hito	1
Calle oviachic	La Pradera	• Pintura de cestos para basura	2
Circuito Palmar	Hacienda La Virgen 2da sección	• Reparación de ejercitadores dañados	2
		• Reparación de panel de reja-acero vandalizado	1
Capacitación	1ro de Mayo	• Pintura de módulo para columpios	1
		• Pintura de sube y baja doble	1
		• Pintura de pasamanos	1
		• Pintura de escalador mod. Tortuga	1
		• Pintura de resbaladilla	1
		• Pintura de ejercitadores	8
		• Pintura de mamparas p/anuncios	2
Circuito los Laureles	Los encinos 1ra sección	• Pintura de resbaladillas	2
		• Pintura de módulos para columpios	4
		• Pintura de pasamanos	2
Islandia y Trinidad y Tobago	El Refugio	• Pintura de bancas de concreto	10
		• Pintura de módulos para comedor	3
		• Pintura de resbaladillas	2
		• Pintura de estructura para columpios	1
		• Pintura de base de cisterna	1
		• Pintura de mampara para anuncios	1
		• Despintado de grafitis en juegos y ejercitadores	1
		• Pintura de:	
Laguna y Aurora	Las Rosas	• Ejercitadores	5
		• Pasamanos	1
		• Resbaladilla	1
		• Estructura para columpios	1
		• Sube y baja	1
		• hito	1
		• Base de cisterna	1
• Módulo multijuegos	1		



Zihuatanejo y Benito Juárez	San Isidro	• Pintura de Ejercitadores	10
		• Módulo para columpio	2
		• Sube y baja doble	2
		• Módulo multijuegos	1
		• Resbaladillas	2
		• Módulos c/3 cestos para basura	3
		• Base de cisterna	1
		• Bancas de concreto y metal	8
		• Señaléticas verticales	2
		• Mamparas para anuncios	4
Pasteur y Galileo	Villas el Dorado	• Reparación y remplazo de módulos de reja-acero	2
		• Reinstalación de aro caído y círculo metálico en hito	2
		• Pintura de tableros	2
Querétaro	Infonavit Solidaridad	• Pintura de:	
		• Bancas de concreto	22
		• Estructura para columpios	1
		• Resbaladilla	1
		• Escalador modelo tortuga y vertical	2
		• Ejercitadores	4
		• Hito	1
		• Jardineras de concreto	2
		• Bardas colindantes al parque	2
		Embotelladores	Benito Juárez Sección II
• Remplazo de asiento para columpio	1		
• Reparación de módulo multijuegos	1		
• Fabricación y colocación de aro faltante en un tablero	1		
• Pintura a:			
• Ejercitadores	5		
• Estructura para columpios	1		
• Resbaladilla	1		
• Base, tablero y aro	1		
• Hito	1		
• Mamparas para anuncios	3		
• Bancas de concreto	23		



Unión y Real de la Esperanza	Fracc. El Colonial	• Reemplazo y arreglo de asientos para columpio en mal estado	5
		• Reubicación de ejercitador en área designada	1
		• Pintura de Ejercitadores	5
		• Estructura para columpios	1
		• Escalador modelo de tortuga	1
		• Sube y baja	1
		• Señaléticas verticales	3
Pasionarias	Valle Verde	• Hito	1
		• Módulo con 3 contenedores para basura	1
		• Bancas de concreto	14
		• Jardineras de cemento	12
		• Resbaladilla	1
		• Escalador modelo vertical	1
		• Pintura de bancas de concreto	10
Calle 3 y Río Pte.	Agaves 1	• Pintura de hito	1
		• Pintura de jardineras de cemento	2
		• Recolocación de puerta de acceso (caída)	1
Chabacano y Aguacate	Irapuato	• Pintura a Sube y baja	2
		• Estructura para columpios	1
		• Señaléticas verticales	2
Andador San Patricio	Fovissste	• Juegos escaladores	4
		• Hito	1
		• Resbaladilla	1
		• Ejercitador para abdominales	2
		• Pintura de bancas de concreto	15
Calle Tonalá y Jojutla	Jardines de la Hacienda	• Reemplazo de puertas de acceso caídas (no cerraban)	2
Salvador Díaz Mirón	Emiliano Zapata III	• Reemplazo de asiento para columpio (roto)	1
Vasco de Quiroga	Emiliano Zapata III	• Reparación de columpio roto y refuerzo de mecanismos de desgaste	1
Andador San Agustín	Fracc. San José 2da sección condominios		



Río Papagayo y Río Casas Grande	Villas de San Cayetano	• Pintura de Módulos para columpios	3
		• Sube y baja	1
		• Ejercitadores	11
		• Escalador vertical y tortuga	2
		• Resbaladilla	1
		• Mamparas para anuncios	2
		• Bases metálicas de tableros	2
		• Módulo con 3 contenedores para basura	1
		• Bancas de concreto	20
		• Jardineras	7
Ficus y Eucalipto	Balcones de Floresta	• Base de cisterna	1
		• Hito	2
Diamante y Granate	Villa Esmeralda	• Retiro de paneles de reja-acero en mal estado y colocación de malla ciclónica con refuerzos de perfil C-200	4
		• Pintura de resbaladillas	2
Alameda y Estanque	Jardines de San Antonio	• Pintura de juego escalador modelo casita	1
		• Pintura de bancas de concreto	10
Soria y Segovia	Bernardo Cobos	• Pintura de bancas de concreto	5
		• Pintura de jardinera	1
Alicante y Toledo	Bernardo Cobos	• Pintura de bancas de concreto	11
		• Reparación de paneles de reja-acero: (enderezado, soldadura de refuerzos y detalle de pintura)	6
Príncipe Eduardo y Alejandro	Los Príncipes	• Pintura de bancas de concreto	12
		• Pintura de bancas de concreto	7
Nevada	La Florida	• Pintura de hito	1
		• Pintura de bancas de concreto	4
Antillas y Nueva Esparta	Las Palmas	• Pintura de hito	1
		• Pintura de bancas de concreto	4
Av. Santo Domingo Guzmán	San Joaquín 2da sección	• Pintura de hito	1
		• Pintura de bancas de concreto	7
Villa del Rosal	Colón III	• Pintura de hito	1
		• Pintura de bancas de concreto	4
Valle de las Rosas y Calle del Río Ponente	Valle de las Flores II	• Pintura de hito	1
		• Pintura de mamparas p/anuncios	2



Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad
			diciembre
Liebre Norteña y Liebre Tropical	Las liebres	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de bancas de concreto • Pintura de hito • Pintura de base de concreto para controles eléctricos 	8 1 1
Gerardo Murillo y Pablo Chávez	Purísima del Jardín	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de bancas de concreto • Pintura de hito • Pintura de módulos mesa y asientos integrados de metal 	11 1 6
Diamante y Granate	Villa Esmeralda	<ul style="list-style-type: none"> • Colocación de refuerzos de perfil C-200 en paneles dañados de reja-acero • Reparación de resbaladilla • Reparación de bisagra en puerta de acceso 	8 1 1
Manantiales	Valle Verde	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de bancas de concreto • Pintura de jardineras • Pintura de hito • Pintura de base de cisterna • Pintura de señaléticas verticales • Reparación de caminadora (pieza rota) 	15 5 1 1 2 1
Infiernillo	C.F.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de bancas metálicas • Pintura de bancas de concreto • Pintura de base de cisterna • Pintura de hito • Pintura de señaléticas verticales 	12 4 1 1 2
Flor de Maguey	Bosques de la Pradera	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación de bancas (pintura y colocación de piezas faltantes) 	3
3 de Abril y Av. Independencia	Plan Vivirá	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de bancas de concreto con respaldo • Reparación de paneles y postes en reja-acero dañada por choque de vehículos 	12 4
Zihuatanejo y Benito Juárez	San Isidro	<ul style="list-style-type: none"> • Reparación de paneles de reja-acero dañados • Colocación de un panel nuevo para remplazar uno inservible 	3 1
Austria y Pastizales	Palma de Mallorca	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste y reparación de ejercitadores Play Club • Colocación de asientos para columpios (reemplazo de dañados) • Colocación de refuerzos perfil C-200 en paneles dañados de reja-acero 	2 3 4



Zarape	Carmelitas	• Pintura de reja perimetral reparada con soldadura	2
		• Pintura de estructuras para columpios	2
		• Pintura escalador mod. Casita	1
		• Pintura de resbaladillas	3
		• Pintura de juegos pasamanos	2
		• Pintura de juegos sube y baja	1
		• Pintura de ejercitador para abdominales	2
Loto y Paseo del Vergel	Residencial Floresta	• Pintura de bolardos en entrada	4
		• Pintura de porterías cancha futbol	2
Circuito Alcatraz	Residencial Floresta	• Colocación de refuerzos perfil C-150 en cerca de malla ciclónica caída	3
5ta de los Huizaches	5ta San Joaquín (Mi Quinta)	• Reparación de ejercitador elíptica (cambio de balero en pedal)	1
3er Batallón de San Patricio	FOVISSTE-Españita	• Reparación de columpios con soldadura (refuerzo de mecanismos y cadenas)	1
		• Reacomodo de adoquines levantados en andadores interior del parque	1
Sevilla	Bernardo Cobos	• Reparación de caminadoras (pedales flojos a punto de caer)	2
		• Reparación de elíptica	1
		• Se esparció tezontle en área de resbaladilla	1
Agosto	8 de Junio	• Para autorización de la Dirección se entregaron panees de reja-acero para construir una reja perimetral	2
		• Pintura de bancas de concreto	12
Oviachic y Río Usumacinta	La Pradera	• Pintura de bancas metálicas	9
		• Pintura de hito	1
		• Pintura de mampara para anuncios	1
		• Pintura de bases de tableros (metal)	2
		• Pintura de contenedores para basura	2
		• Pintura de señaléticas verticales	4
		• Pintura de base de cisterna	1
		• Pintura de módulo multijuegos	1
Alicante y Toledo	Bernardo Cobos	• Colocación de refuerzos perfil C-200 en panel de reja-acero dañados y pintura de los mismos	12
		• Recolección y retiro de tierra-escombros a un lado del parque	1



Aguacate y Chabacano	Irapuato	<ul style="list-style-type: none"> Colocación de refuerzos perfil C-200 en paneles de reja-acero parte superior atrás de portería (dañadas) Pintura de hito Pintura de ejercitadores dobles marca JUMBO Reacomodo de adoquines levantados en andador principal interior del parque y resanado con cemento 	4 1 6 2
Nevada y San José	Las Pérgolas	<ul style="list-style-type: none"> Soldadura y fijación de abrazaderas en paneles de reja-acero para evitar robo 	2
Embotelladores	San Miguelito II	<ul style="list-style-type: none"> Habilitado e instalación con concreto de bancas metálicas 	2
Constituyentes	San Gabriel 1ra sección	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de mamparas metálicas para anuncios y trasladadas al patio de Servicios Públicos 	4
Andador San Agustín	San José 2da sección	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de 4 postes dañados, 2 de ellos colados con concreto 	4
Mariano J García	Mariano J García	<ul style="list-style-type: none"> Soldadura de paneles abiertos 	1
Purísima del Jardín	Purísima del Jardín	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de reja perimetral dañada, colocación de 4 paneles de reja-acero y pintura de postes 	4
Mariano J García	Mariano J García	<ul style="list-style-type: none"> Se cerró reja perimetral de malla ciclónica 	4
Parque carmelitas	Carmelitas	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de dos piezas de un módulo de multijuegos 	1
Parque San Miguelito	San Miguelito	<ul style="list-style-type: none"> Colocación, refuerzo con soldadura y pintura de reja-acero faltante 	1
Manantiales	Parque Valle Verde	<ul style="list-style-type: none"> Colocación y reposición de dos paneles reja-acero Reforzamiento de paneles que conforman línea perimetral en parte trasera del parque 	2 15




Actividades fuera de la MIR octubre			
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad
Camellón central frente a Cibeles	Blvd. Villas de Irapuato	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de poste y panel de reja-acero dañadas por accidente vial 	2
Puente peatonal Arroyo Sta. Rita	Emiliano Zapata II	<ul style="list-style-type: none"> Soldadura de láminas en piso levantadas (muy riesgosas y peligrosas) 	1

Actividades fuera de la MIR diciembre			
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad
Bodega	Bodega	<ul style="list-style-type: none"> Se inició con la elaboración de barandal para la escuela primaria Francisco Se terminaron dos piezas de barandal y pintura para la escuela Francisco J Mujica 	1 2
Primaria Francisco J. Mujica	Morelos	<ul style="list-style-type: none"> Se instalaron con concreto 2 piezas de barandal en exterior de la escuela Elaboración e instalación de pieza faltante en barandal (puerta opcional para personas con discapacidad) 	2 1

Implementación del servicio de cremación en el municipio

Buscando ofrecer un servicio más accesible para la población, se encuentra en operación el servicio de crematorio, el cual realiza cremaciones de restos humanos, restos áridos y la de venta de urnas, durante este periodo se reporta lo siguiente:



Cremaciones en el municipio			
Servicio	Restos humanos	Restos Áridos	Total
Cremación	4	3	7
Venta de Urna	5	0	5

Mejoramiento de los espacios de descanso final en panteones municipales

Se realizaron trabajos de construcción de gavetas con las cuadrillas de concretos hidráulicos y panteones, de manera que brindamos a la ciudadanía la seguridad de contar con espacios disponibles para el depósito de restos. En este trimestre se reporta lo siguiente:

Gavetas construidas			
Lugar	Tipo	Cantidad	
Panteón Municipal de Irapuato	Osario		
	Adulto	130	
	Nichos		
Cantidad Total			130

En este trimestre a reportar la cuadrilla de panteones realizó diferentes trabajos para apoyar a otras áreas de la misma Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial, siendo las que a continuación se describen:

- Entrega de materiales a panteón Municipal y de Aldama para realización de servicios,
- Afine de detalles en el nivel 1 del módulo 42 en el Panteón Municipal.
- Afine de detalles en muros del nivel 2 del modulo 42 en el Panteón Municipal.
- Limpieza en el área de ampliación del Panteón Municipal.
- Apoyo en recolección de escombros en calle Angela Peralta 565, colonia el Contador.
- Colado de muros del módulo 42.
- Encalado de muros y carás de módulo en área de ampliación del Panteón Municipal.
- Apoyo en entrega de 500 adoquines a Fraccionamiento Floresta en Caseta de policía
- Rotulación de módulos.




Mantenimiento Vial

Mantenimiento menor a vialidades

Durante este trimestre se realizaron trabajos de rehabilitaciones integrales con carpeta asfáltica (bacheo aislado, renivelaciones y re encarpetado), en las siguientes vialidades.

No.	Calle	Colonia	Tramo		Actividad / Reporte	octubre
			Inicial	Final		
1	30 de Septiembre	Independencia (el ranchito)	Av. Juan José Torres Landa	Isabel La Católica	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
2	Acceso a Colonia Expo fresas	Varias	Av. Del Bosque	Colonia Expo fresas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
3	Antillas	Las Palmas	Av. San Juan	Nueva Esparta	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
4	Av. Abasolo & Av. Las Águilas	Bajada San Martín & San Miguelito	Esquina Av. Abasolo	Esquina Av. Las Águilas	Reporte Bache en Intersección	
5	Av. Abasolo & Santa Cecilia	Bajada San Martín	Esquina Av. Abasolo	Esquina Santa Cecilia	Reporte Bacheo	
6	Av. Álvaro Obregón	Barrio de San José	Plaza del Artista	Teatro de la ciudad	Reporte	
7	Av. Ejército Nacional	Varias	Blvd. Diaz Ordaz	Glorieta	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
8	Av. Gto & Villa rosita	El Refugio	Esquina Av. Gto	Esquina Villa rosita	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
9	Av. Héroe de Nacoziari	Varias	Blvd. a Villas de Irapuato	Frente a Muebles Plasencia	Reporte Bache en Intervención	
10	Av. Insurgentes	Varias	Av. Casimiro Liceaga	Blvd. Mariano J García	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
11	Av. La Virgen & Ignacio García Téllez	Morelos	Esquina Ignacio García Téllez	Esquina Av. La Virgen	Reporte Bache en Intersección	

12	Av. La Virgen	Hacienda la Virgen	Glorieta Hacienda La Virgen	DIF Vasco de Quiroga	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
13	Av. Lázaro Cárdenas	Viveros Revolución	Av. Guerrero	Grillito Cantor	Reporte Intervención por Estadio Sergio León Chávez
14	Av. Madrileña x puente	Malvas	Av. Madrileña	Paso superior Vial Malvas-Temascatio.	Reporte bajo Puente
15	Av. Morelos	Morelos	Del Bosque	Benito Juárez	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
16	Av. Reforma	Gámez	Acceso a Urgencias IMSS	Andador Comercial	Reporte Bacheo
17	Av. Revolución	Centro	No Reelección	5 de Mayo	Reporte Bache Frente a Correos de México
18	Av. San Juan & Santa Clara	Las Misiones	Av. San Juan	Santa Clara	Reporte Bache
19	Av. San Pedro #215	Las Heras	Dr. Roberto Rodríguez	Nardo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
20	Av. Unión	Varias	Colonia Florida	Av. Abasolo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
21	Avellano #2073	Los Fresnos	Bambú	Peral	Rehabilitar Tope Frente al #2073
22	Baleares	Las Palmas	Av. San Juan	Nueva Esparta	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
23	Benito Juárez	San Roque	Allende	Revolución.	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
24	Benito Juárez & Tuxpan	San Isidro	Benito Juárez & Tuxpan	Benito Juárez & Tuxpan	Reporte Bacheo
25	Berriozábal	San José de Jorge López	Blvd. Villas de Irapuato	Comunidad San José de Jorge López	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
26	Blvd. Las Villas	Varias	Héroe de Nacozari	Colonia 1ro de Mayo.	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
27	Blvd. Lázaro Cárdenas	Españita	Mariano Abasolo	Av. Las Águilas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)

28	Blvd. Lázaro Cárdenas	Varias	Av. Casimiro Liceaga	Blvd. Mariano J García	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
29	Blvd. Mariano J García	Varias	Salida a Pueblo Nuevo	Glorieta Central de Abastos	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
30	Blvd. Mariano J García 2	Varias	Av. Abasolo	Av. Insurgentes	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
31	Blvd. Paseo Solidaridad	Copalillo	Av. Siglo XXI	4to Cinturón vial	Reporte Bacheo en Intersección
32	Blvd. San Cayetano	El Encanto	Rio Guanajuato	Trébol	Reporte Intervención
33	Blvd. San Roque & Av. Ignacio García Téllez	Varias	Blvd. San Roque.	Av. Ignacio García Téllez	Bacheo en semáforo
34	Blvd. Solidaridad	Rancho Grande	CECOM	Distribuidor Vial	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
35	Blvd. Villas de Irapuato	Villas de Irapuato	Rio Silao	Salida a Cuchicuato.	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
36	Carr. Al Guayabo	El Guayabo	Av. Gabriel García Márquez	El Guayabo	Reporte Intervención por Estadio Sergio León Chávez
37	Carr. Irapuato-Paso Blanco	Varias	Carr. Irapuato-Romita	Paso Blanco	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
38	Carretera a Laguna Larga	Laguna Larga	Carr. Irapuato-Cuerámaro	Comunidad Laguna Larga	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
39	Caseta PEI	Villas de Irapuato	Dentro del PEI	Dentro del PEI	Reporte
40	Castillo Breton	Moderna	Ramón Barreto de Tabora	Francisco Sarabia	Reporte Bacheo en dom. 1051
41	Cempaxúchitl	Residencial Floresta	Circuito	Circuito	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
42	Crisantemo	Floresta	Cempasúchitl Nte	cempasúchil Sur	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
43	Darién	Las Américas	Chaco	Norte América	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)



44	Del Rosal	Las Heras	Dr. Roberto Rodríguez	Nardo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
45	Emiliano Zapata	La Calera	Salamanca	Guerrero	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
46	Fidel Velázquez 2256	1ro de Mayo	Ley del Seguro Social	Ley Federal del Trabajo	Reporte Bache en domicilio #2256
47	Fray Juan de Zumárraga & San Miguel	1ro de Mayo	Esquina Fray Juan de Zumárraga	Esquina San Miguel	Reporte Bache en Intersección
48	Gabriel García Márquez (av. Las Animas)	Varias	Av. Prol. Independencia	Bld. Villas de Irapuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
49	Galápagos	Las Palmas	Av. San Juan	Nueva Esparta	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
50	Gerardo Murillo	Purísima del Jardín	Av. Clavel	Av. Gabriel García Márquez	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
51	Hacienda de la Teja	Hacienda La Virgen	Av. Hacienda La Virgen	Hacienda el palmar	Colocación de Tope
52	Hermenegildo Galeana & Nicolas Bravo	Constitución de Apatzingán	Hermenegildo Galeana	Nicolas Bravo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
53	Hidalgo	La Calera	Juárez	Niños Héroes	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
54	Invierno	Las Reynas	Lago	Laguna	Reporte
55	Joaquín Capilla	Ciudad Deportiva	Álvaro Gaxiola	José Pedraza	Colocación de tope
56	Juan de la Barrera & Villa Coapa	San Juan de Retana	Juan de la Barrera & Villa Coapa	Juan de la Barrera & Villa Coapa	Reporte en intersección
57	Juárez	La Calera	Salamanca	Emiliano Zapata	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
58	Justo Mendoza	Españita	Mariano Abasolo	Av. Las Águilas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
59	Las Rosas	Españita	Av. Tulipanes	Fondo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)



60	Villa Coapa & Siembra	San Juan de Retana	Villa Coapa & Siembra	Villa Coapa & Siembra	Reporte en intersección
61	Lluvia	Las Reynas	Av. Ejército Nacional	Olas	Reporte en intersección
62	Los Laureles	Los Encinos	Chapala	Puerto Rico eje Oriente-Poniente 2	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
63	Malucas	Las Palmas	Av. San Juan	Monte Olimpo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
64	Manuel Doblado #347 Sur	Barrio de san Vicente	Teotihuacán	Av. Insurgentes OTE	Reporte en domicilio 347
65	Marquesas	Las Américas	Chaco	Norte América	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
66	Maximiliano Kolbe	San Joaquín	Paseo San Joaquín	San Judas Tadeo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
67	Miguel Hidalgo	Paso Blanco	Camino a Paso Blanco	Calle Empedrada	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
68	Monte de las Cruces	Varias			Colocación de Tope
69	Niños Héroe	La Calera	Emiliano Zapata	Morelos	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
70	Nueva Esparta	Las Palmas	Malucas	Antillas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
71	Panteón Municipal	Morelos	Dentro de Panteón	Dentro de Panteón	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
72	Paseo de las Plazas	Las Plazas	Paseo de las Plazas	Plaza del Convento	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
73	Paseo Irapuato	Varias	Blvd. a Villas de Irapuato	Av. Prol. Guerrero	Reporte
74	Pedro Moreno & Álvaro Obregón	Centro	Esquina Pedro Moreno	Esquina Álvaro Obregón.	Reporte
75	Pedro Vargas Covarrubias	1ro de Mayo	Fidel Velázquez	Seguridad Social	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
76	Peralvillo	Nuevo México	Tacuba	Lagunilla	Colocación de Tope.



77	Pinabetes & Clavel	Valle Verde	Pinabetes & Clavel	Pinabetes & Clavel	Reporte 072
78	Pinabetes & Pasionarias	Valle Verde	Pinabetes	Pasionarias	Reporte 072
79	Privada Vasco de Quiroga	Varias	Vasco de Quiroga	Fondo de la calle	Reporte
80	Pról. Calzada de Guadalupe	Varias	Blvd. Paseo Solidaridad	Puente Rio Guanajuato	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
81	Puebla	Solidaridad	Av. Guanajuato	Andador Tlaxcala	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
82	Rafael Abascal	Benito Juárez I	Lic. Justo Mendoza	Av. Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
83	Rincón del Romance	Las Plazas	De los Rincones OTE	De los Rincones Pte.	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
84	Rio Oriente	Colon II	Av. Ignacio García Téllez	De Velázquez	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
85	San Antonio	Miguel Hidalgo	Av. Independencia	6 de Noviembre	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
86	San Carlos	Las Misiones	San Fernando	Sta. Clara	Reporte Bacheo
87	San Fernando	Varias	Av. Insurgentes	Nueva Esparta	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
88	Santa Clara	Las Misiones	Av. San Juan	Av. Casimiro Liceaga	Reporte
89	Simón Bolívar & Francisco Villa	Lázaro Cárdenas	Simón Bolívar	Francisco Villa	Reporte
90	Tres Guerras	Barrio de San Miguel	Av. Juan José Torres Landa	Ocampo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
91	Valle de las Azucenas	Valle de las Flores			Rehabilitación de Tope
92	Varias calles Jardines de San Antonio	Jardines de San Antonio	Varias	Varias	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
93	Varias Calles, Las Trojes	Las Trojes	Varias	Varias	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
94	Villa Coapa & Siembra	San Juan de Retana	Villa Coapa & Siembra	Villa Coapa & Siembra	Reporte en intersección



						Noviembre
No.	Calle	Colonia	Tramo		Actividad / Reporte	
			Inicial	Final		
1	4to Cinturón Vial	Varias	Blvd. Solidaridad	Blvd. Arandas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
2	Av. Eje 3 Oriente Poniente	Varias	Blvd. Prol. Solidaridad	Palma Real	Reporte Bacheo	
3	Av. Prol. Independencia	Varias	San Policarpio	Fracc. Altamira	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
4	Av. Reforma	Varias	Av. Guerrero	IMSS	Reporte (Bacheo Aislado)	
5	Av. Revolución	Varias	Av. 1ro de Mayo	Blvd. Diaz Ordaz	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
6	Blvd. Arandas (1)	Varias	Av. San Antonio de Ayala	Av. Las Plazas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
7	Blvd. Arandas (2)	Tabachines	Av. Estrella	Blvd. Euquerio Guerrero	Mantenimiento Menor reporte UQI	
8	Blvd. Solidaridad & Manuel Guerrero	Plan Guanajuato	Blvd Solidaridad	Manuel Guerrero	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
9	Blvd. Villas de Irapuato	Villas de Irapuato	Berriozábal	San Juan	Reporte Frente al Atorón	
10	Cerro #127	Las Reynas	Cumbres	Brisas	Reporte Bache	
11	Ciprés	Balcones de Floresta	Ficus	Ébano	Colocación de Tope	
12	Circuito Jesuitas #260	San Joaquín	Circuito	Circuito	Reporte domicilio 260	
13	De las Américas	Av. Reforma	Av. Reforma	Blvd. Arandas	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
14	Ficus	Balcones de Floresta	Cypres	Fondo	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	
15	Lázaro Cárdenas	Nueva Reforma Agraria	Av. Prol. Independencia	Santa Mónica	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)	



16	Los Laureles	Los Encinos	Chapala	Puerto Rico eje Oriente-Poniente 2	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
17	Nuestra Señora de Guadalupe	Benito Juárez	Arcadio Ramírez	San Cayetano	Colocación de Tope dom: 262
18	Quinta de los Pinos	Quinta San Joaquín	Quinta de los Pinos	Esquina Av. San Juan	Reporte en domicilio #727
19	Rincón del Romance	Las Plazas	De los Rincones OTE	De los Rincones Pte.	Mantenimiento Menor (Bacheo Aislado)
20	Terán & Guillermo Prieto	Barrio de San Cayetano	Terán	Guillermo Prieto	Reporte en intersección
21	Trinidad y Tobago & Hawái	El Refugio	Trinidad y Tobago	Hawái	Reporte en intersección

No.	Calle	Colonia	Tramo		Diciembre
			Inicial	Final	Actividad / Reporte
1	Agaves	Valle Verde	Viñedos	Fernando Montes de Oca	Colocación de 2 topes
2	Av. Camino Real (Frente a Universidad San Ángel)	Ejido lo de Juárez	Retorno frente a Universidad San Ángel del Sur	Retorno frente a Universidad San Ángel del Sur	Reporte bacheo
3	Av. Casimiro Liceaga	Álvaro Obregón	Casimiro Liceaga	Esquina Independencia	Reporte Bacheo
4	Av. Guerrero	Varias	Blvd. Lázaro Cárdenas	Av. Juan José Torres Landa	Mantenimiento Menor (bacheo)
5	Av. Héroes de Nacozari	Varias	Calzada de los Chinacos	Paseo Irapuato	Mantenimiento Menor (bacheo)
6	Av. Ignacio León Ornelas	Carmelitas	Av. Ignacio León Ornelas	Esquina Calle Herradero	Reporte 072 Bacheo
7	Av. Insurgentes	Varias	Av. Casimiro Liceaga	Blvd. Mariano J García	Mantenimiento Menor (Bacheo)
8	Av. Insurgentes Sur 1285	La Paz	Francisca Delgado	Av. Casimiro Liceaga	Bacheo en Domicilio #1285
9	Av. Paseo Irapuato	Varias	Av. Reforma	Blvd. Las Villas	Mantenimiento Menor (bacheo)

10	Av. Prol. Independencia	Varias	San Policarpio	Gavilan	Mantenimiento Menor (resanado de topes frente a Altamira)
11	Av. Reforma	Varias	Paseo Irapuato	Av. Tulipanes	Mantenimiento Menor (bacheo)
12	Av. Revolución	Centro	20 de Noviembre	Manuel Doblado	Mantenimiento Menor (bacheo)
13	Bldv. Lázaro Cárdenas	Varias	Bldv. Mariano J García	Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor (bacheo)
14	Bldv. Mariano J García	Varias	Av. Independencia	Bajo Puente Bicentenario a las vías del Tren	Reporte Bacheo
15	Bldv. San Roque	Carmelitas	Sobre Glorieta Carmelitas	Sobre Glorieta Carmelitas	Mantenimiento Menor (bacheo)
16	Bldv. San Roque (Por la Glorieta y por Walmart)	Colon	Av. Ignacio García Téllez	Glorieta Carmelitas (Hidra)	Mantenimiento Menor (bacheo)
17	Bldv. Solidaridad (Salida a Salamanca)	Rancho Grande	CECOM	Distribuidor Vial Irapuato-Salamanca	Mantenimiento Menor (bacheo)
18	Bldv. Villas de Irapuato 1	Villas de Irapuato	Rio Silao	Salida a Cuchicuato	Mantenimiento Menor (bacheo)
19	Bldv. Villas de Irapuato 2	Villas de Irapuato	Glorieta Tec de monterrey	Rio Silao (Kia)	Mantenimiento Menor (bacheo)
20	Bldv. Villas de Irapuato (Atorón)	Villas de Irapuato	Rio Silao	San Juan	Mantenimiento Menor (bacheo)
21	Calzada de los Chinacos	Las Palomas	Bldv. Lázaro Cárdenas	Av. De la Reforma	Mantenimiento Menor (bacheo)
22	Camino al Guayabo	el guayabo	Bldv. García Márquez	Condominios San Javier	Bacheo frente a Condominios 072
23	Campamento Cabalgata	Las Palomas	Calzada de los Chinacos	Héroes de Nacozari	Campamento de Cabalgata Retiro de Rampa



24	Casuarina	Barrio de la Calzada de Guadalupe	Av. Guanajuato	Higuera	Colocación de tope
25	Constitución	Lázaro Cárdenas	Benito Juárez	Manuel Ávila Camacho	Reporte bacheo 072
26	Crucero Salida a Pueblo Nuevo & Blvd. Mariano J García	Varias	Blvd. Mariano J García	Cruce con Salida a Pueblo Nuevo	Reporte bache
27	Durazno	Carrizal Grande	No Identificado	No Identificado	Colocación de 2 topes
28	Francisco Márquez	Santa Julia	Francisco Sarabia	Blvd. Lázaro Cárdenas	Mantenimiento Menor (Bacheo) G18907
29	Glorieta Carmelitas	Varias	Glorieta	Glorieta	Mantenimiento Menor (Bacheo)
30	Granaditas	Los Álamos	Av. San Juan	Malinalco	Rehabilitación de Topes
31	Juan Cano	Álvaro Obregón	Av. Independencia	Guadalupe Victoria	Mantenimiento Menor (bacheo)
32	Lázaro Cárdenas	Nueva Reforma Agraria	Santa Mónica	Av. Independencia	Mantenimiento Menor (Bacheo)
33	Lindavista	Independencia	Victoria	Av. Del Trabajo	Mantenimiento Menor (bacheo)
34	Montura	Carmelitas	Ignacio León Ornelas	La adelita	tope en domicilio 2695
35	Paseo Irapuato	Varias	Florencia	Héroe de Nacozari	Reporte Bacheo
36	Pedro de Valdivia #94	Colon 2da Sección	Río Guanajuato	Alejandro Magno	Bacheo en Domicilio #94
37	Primavera	Las Reynas	Ejército Nacional	Esquina calle Primavera	Colocación de tope en domicilio 810
38	Quinta Avenida	Gámez	Paseo Irapuato	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor (bacheo)
39	Ramón Corona	Centro	Terán	Hidalgo	Mantenimiento Menor (bacheo)



40	Río Lerma	La Pradera	Ejército Nacional	Fondo	Mantenimiento Menor (bacheo)
41	Río Nazas 1347	Niños Héroes	Francisco Sarabia	Blvd. Lázaro Cárdenas	Reporte 072 Bacheo en domicilio
42	San Ramón	El Milagro	Caudillo del Sur	18 de Marzo	Renivelación a pozo 072
43	San Ramón	El Milagro	Caudillo del Sur	18 de Marzo	Renivelación a pozo 072
44	Santa Margarita	San Joaquín	San Maximiliano Kolbe	Esquina Santa Margarita	Colocación de Tope domicilio #285
45	Santa Mónica	El Milagro	Priv. San Valentín	Emiliano Zapata	Colocación de tope Frente a domicilio 1825
46	Valle de las Azucenas	Valle de las Flores	Valle de los Claveles	Valle de las Camelias	Colocación de tope en domicilio 290




Mantenimiento de vialidades de terracería

Durante este trimestre se realizaron mantenimientos en vialidades de terracería.

No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	octubre Cantidad
1	Oratorio	San Cayetano de Luna	De Cam. a San Cayetano de Luna a San Cayetano	Conformado	ML	70
2	Oratorio	San Cayetano de Luna	De San Cayetano a Empresario	Aplicación de tepetate negro	ML	50

3	Texcoco	Terracota	De Av. Guerrero a Janitzio	Aplicación de Fresado	ML	235
4	Texcoco	Terracota	De Janitzio a Chapala	Conformado	ML	175
5	Belmopán	Las Américas	De Matogroso a Caribe	Conformado	ML	130
6	Matogroso	Las Américas	De Blvd Arandas a Perú	Conformado	ML	400
7	Agricultores	Los Fresnos	De Mariano Abasolo a Av. De los Insurgentes	Conformado	ML	670
8	San Bernardo	El Zapote	De San Judas Tadeo a San Ramón	Aplicación de tepetate negro	ML	40
9	Ocaso	Primaveral	De Solsticio a Ocaso (Domicilio con No. 300)	Conformado	ML	60
10	Antillas	Las Américas	De Matogroso a Antillas (intersección de calle Y)	Aplicación de tepetate negro	ML	70
11	Santa Genoveva	Santa Maria	Sta. Martha a Sta. Mónica	Conformado	ML	120
12	Sevillana	Cd. De los Olivos	De Blvd. Paseo Solidaridad a C. Pamplona	Conformado	ML	315
13	H. Ayuntamiento	Plan Vivirá	De Av. Independencia a H. Ayuntamiento (Pozo de visita)	Conformado	ML	70

No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	noviembre
1	Acceso a San José de Marañón	San Vicente Malvas	De Carr. Irapuato - Salamanca a San José de Marañón (Final de Acceso ultima bodega de fábricas)	Conformado	ML	430	
2	Benito Juárez	San Vicente Malvas	De Lázaro Cárdenas a Final de la calle (casas)	Conformado	ML	250	
3	Miguel Hidalgo	San Vicente Malvas	De Lázaro Cárdenas a Final de la calle (casas)	Conformado	ML	200	
4	San Benito	San Vicente Malvas	De San José de Marañón a Miguel Hidalgo	Conformado	ML	650	
5	Av. El Jaral	San Juanito	De Av. Nogalia a San Juan Diego	Conformado	ML	230	
6	Acceso a San Vicente Malvas	San Vicente Malvas	De Lázaro Cárdenas a San José de Marañón	Conformado	ML	535	
7	San Juan de la Cruz	San Juanito	De San Juan de Dios a San Juan de Letrán	Conformado	ML	350	

8	Lindavista	Independencia	De C. Victoria a Priv. Eucalipto	Aplicación de fresado	ML	70
9	México	Las Américas	De Matogroso a Caribe	Conformado	ML	140
10	Gabriel Tepepa	Comunal Emiliano Zapata	De Av. de San Juan a Final de la calle (sembradíos)	Conformado	ML	550
11	Manuel Palafox	Comunal Emiliano Zapata	De tienda de abarrotes en Manuel Palafox a Final de la calle (sembradíos)	Conformado	ML	220
12	Gustavo Bas Prada	Comunal Emiliano Zapata	De Av. De San Juan a Final de la calle (sembradíos)	Conformado	ML	230
13	Puerto Rico	Las Américas	De Tierra de Fuego a Caracas	Conformado	ML	840
14	Miguel Hidalgo	Villas de San Cayetano	De Rio Angulo a Tulipanes	Conformado	ML	600

No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	diciembre
1	Av. Guanajuato	Candelaria	De Independencia a Av. Gabriel García Márquez	Conformado	ML	700	
2	Acceso a Juanitas	Juanitas	De 5 de Diciembre a Final de la calle	Conformado	ML	600	
3	Latinoamérica	Las Américas	De Caribe a Darién	Conformado	ML	170	
4	Turín	Roma	Av. Independencia a Venecia	Conformado	ML	100	
5	San Juan de Letrán	San Juanito	De Av. Del Carrizal a Rio Guanajuato	Conformado	ML	660	
6	Acceso a comunidad	Carrizal el Grande	De Carr. Silao - Irapuato a Lienzo Cristo Negro	Conformado	ML	1500	



En este trimestre a reportar la cuadrilla de mantenimiento a terracería realizaron diferentes actividades para apoyar a otras áreas de la misma dirección de imagen urbana y mantenimiento vial.

Acciones fuera de la MIR Octubre			
No.	Calle	Colonia	Tramo
1	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Limpieza
2	Interior de Rastro Municipal	Rastro Municipal	Limpieza
3	Interior de terreno colindante a Paseo Irapuato	San Gabriel 1a sección	Extendiendo escombros
4	Interior de Bachillerato Bivalente Militarizado	Alamedas	Extendiendo escombros
5	Acotamiento de carretera Irapuato - Cuchicuato	San Javier	Extendiendo escombros
6	Interior de Bodega Siglo XXI	Bodega Siglo XXI	Limpieza
7	Interior de área de donación	Nueva Fe 2000	Limpieza
8	Retiro de escombros producto del empleo temporal de Desarrollo Social en calle Cascada de Plata	Bellavista	Limpieza
9	Interior de área de donación	Real de Arandas	Conformado de área de donación
10	Interior de Bodega de Patrimonio	Bodega de patrimonio	Limpieza

Acciones fuera de la MIR noviembre			
No.	Calle	Colonia	Tramo
1	Interior de área de donación	Nueva Fe 2000	Limpieza
2	Interior de Rastro Municipal	Rastro Municipal	Limpieza
3	Interior de campo de futbol	Comunidad 4ta Brigada	Limpieza
4	Interior de Bodega de patrimonio	Bodega de patrimonio	Limpieza
5	Interior de parque	La Pradera	Retiro de tronco
6	Interior de Glorieta	Glorieta de asta bandera en Blvd Solidaridad	Demolición de muro
7	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Limpieza
8	Interior de predio cercano a plaza comunitaria	San Juan de Retana	Limpieza
9	Andador San Flavio	San Miguelito	Limpieza
10	Interior de campo de futbol	Lucio Cabañas	Limpieza
11	Interior de INFORUM	INFORUM	Limpieza

12	Interior de terreno	Quinta las villas	Limpieza
13	Interior de Bodega Siglo XXI	Bodega Siglo XXI	Limpieza
14	Calleja de la Hornacina	San Antonio de Ayala	Retiro de tronco
15	Interior de base de policía	Base de policía en Col. Irapuato	Limpieza

Acciones fuera de la MIR diciembre			
No.	Calle	Colonia	Tramo
1	Interior de terreno para campamento de San Juaneros	Las Américas	Limpieza
2	Interior de terreno	Quinta las Villas	Limpieza
3	Interior de terreno para cabalgata de reyes magos	Las Palomas	Limpieza
4	Interior de terreno para desfile navideño La Magia de Santa	Las Palomas	Limpieza
5	Mexicali	Jardines de la Hacienda	Limpieza
6	Huamantla	Jardines de la Hacienda	Limpieza
7	Interior de Rastro Municipal	Rastro Municipal	Limpieza
8	Interior de terreno en Av. Gabriel García Márquez	Candelaria	Limpieza
9	Interior de estacionamiento de privada 3er batallón de San Patricio	Fovisste	Aplicación de tezontle




Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)

Durante este trimestre realizamos trabajos de rehabilitación de banquetas, guarniciones, glorietas, camellones.

No.	Calle	Colonia	Actividad	Unidad	octubre
					Cantidad
1	Teresa Vara	Insurgentes	Demolición de Banqueta	m2	20
2	20 de Noviembre	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	20
3	Teresa Vara	Insurgentes	Colado de Rampa	m2	29
4	20 de Noviembre	Zona Centro	Colado de Banqueta	m2	9
5	José Ortiz Rico	Benito Juárez	Reparación de banqueta en mal estado	m2	10
6	Mercado Hidalgo	Zona Centro	Reparación de Firme	m2	15
7	Paseo de las Campanas	Las Plazas	Demolición de Banqueta	m2	15
8	Paseo de las Campanas	Las Plazas	Colado de Banqueta	m2	13
9	Av. Irapuato	Benito Juárez	Demolición de Banqueta	m2	20
10	Av. Irapuato	Benito Juárez	Colado de Banqueta	m2	20
11	Héroes de Nacozari	Las Heras	Reparación de Guarnición Dañada	m2	15
12	Panteón Municipal	Morelos	Demolición de Banqueta	m2	335
13	Panteón Municipal	Morelos	Colado de banqueta	m2	335
14	Fuerza Aérea Mexicana	Rodríguez	Demolición de Firme	m2	15
15	Fuerza Aérea Mexicana	Rodríguez	Colado de Rampa	m2	15
16	16 de Septiembre	Las Américas	Reparación de Banqueta	m2	17
17	Ignacio García	Colon	Demolición de Banqueta	m2	18
18	Ignacio García	Colon	Colado de banqueta	m2	15
19	Mercado Hidalgo	Zona Centro	Reparación de Firme	m2	20
20	Espigas	Díaz Ordaz	Demolición de Concreto	m2	20
21	Espigas	Díaz Ordaz	Resane de Grietas	m2	24

					noviembre
No.	Calle	Colonia	Actividad	Unidad	Cantidad
1	Agaves	Valle Verde	Demolición de Banqueta	m2	25
2	Bustamante	Álvaro Obregón	Demolición de Banqueta	m2	35
3	Bustamante	Álvaro Obregón	Colado de Banqueta	m2	35
4	Agaves	Valle Verde	Colado de Banqueta	m2	25
5	Unión	Colonial	Demolición de Banqueta	m2	30
6	Unión	Colonial	Colado de Banqueta	m2	30
7	Vela	Valle Verde	Elaboración de Rampa para Discapacitados	m2	15
8	San Carlos	San José	Demolición de Banqueta	m2	50
9	San Carlos	San José	Colado de Banqueta	m2	50
10	San Carlos	San José	Elaboración de Guarnición	m2	20

					diciembre
No.	Calle	Colonia	Actividad	Unidad	Cantidad
1	San Carlos	San José	Demolición de Banqueta	m2	41
2	San Carlos	San José	Colado de Banqueta	m2	40
3	Río Nazas	Santa Julia	Demolición de Banqueta	m2	37
4	Río Nazas	Santa Julia	Colado de Banqueta	m2	36
5	Donato Guerra	Zona Centro	Demolición de banqueta	m2	42
6	Agustín Zaragoza	Deportiva	Demolición de Banqueta	m2	36
7	Agustín Zaragoza	Deportiva	Realización de Rampa	m2	36
8	Alejandro Magno	Colón	Demolición de Banqueta	m2	46
9	Alejandro Magno	Colón	Colado de Banqueta	m2	46
10	Calzada de los Chinacos	San Ángel	Modificación de Banqueta	m2	29
11	Calzada de los Chinacos	San Ángel	Colado de Banqueta	m2	29
12	Hidalgo	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	33
13	Hidalgo	Zona Centro	Colado de Banqueta	m2	33
14	Hidalgo	Zona Centro	Demolición de Maseteros	m2	26
15	Hidalgo	Zona Centro	Colado de Arriates	m2	26
16	Mercado Hidalgo	Zona Centro	Reparación de Firme	m2	39
17	Espigas	Díaz Ordaz	Demolición de Concreto	m2	32

18	Espigas	Díaz Ordaz	Resane de Grietas	m2	36
19	20 de Noviembre	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	33
20	20 de Noviembre	Zona Centro	Colado de Banqueta	m2	20
21	Av. Guerrero	4° Cinturón Vial	Demolición de Guarnición	m2	25
22	Av. Guerrero	4° Cinturón Vial	Colado de Guarnición	m2	25
23	Francisco Zarco	Barrio de San Cayetano	Colado de Banqueta	m2	25
24	Francisco Zarco	Barrio de Santa Anita	Colocación de Adoquín	m2	28



Como parte de las acciones de fortalecimiento en la infraestructura de la Dirección General de Servicios Públicos llevamos acciones para la rehabilitación y la dignificación del área de archivo, concluyendo los trabajos durante el mes de diciembre.





Alumbrado público

El alumbrado público es un servicio público esencial en cualquier localidad, ya que permite iluminación durante las horas de la noche, lo que propicia el desarrollo de actividades en lugares exteriores, seguridad de las personas que transitan por la noche y fluidez en la circulación de vehículos.

Mantenimiento Preventivo y correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Irapuato

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a un total **2,714** lámparas en zona urbana y rural.

365 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público en comunidades rurales.


Se detectaron **322** cortos circuitos en líneas eléctricas del alumbrado público, los cuales fueron reparados en su totalidad.

Se repararon **522** controles que operan el alumbrado Público en diferentes puntos de la zona urbana y rural.

Se recibieron **1,598** reportes en el área de alumbrado público, Dirección General de Servicios Públicos, Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias, Oficinas de Atención Ciudadana, y otras vías.

Atención a Reportes CRM 072	
Octubre	779
Noviembre	488
Diciembre	331

GRÁFICA DE ESTATUS




Se cambiaron **248** luminarios con tecnología LED en lugares donde hacía falta sustituir luminarios que presentaban fallas en su sistema operativo y se instalaron

Materiales utilizados (octubre)

Lámpara de LED	341
Combinaciones	8
Cable de diferentes tipos y calibres	5,400
Contactores	9
Postes	5

Materiales utilizados (noviembre)

Lámpara de LED	46
Fotocelda	26
Poste metálico	15
Cable de diferentes tipos y calibres	12600
Combinaciones	8
Contactores	10

Materiales utilizados (diciembre)

Lámpara de LED	13
Fotocelda	18
Poste metálico	1
Cable de diferentes tipos y calibres	4000
Combinaciones	7
Contactores	4



Handwritten signature



Área de Optimización

Uno de los objetivos más importantes de la Dirección de Alumbrado Público a través de su Área de Optimización, es obtener ahorros de energía a favor del municipio, por lo que el personal de optimización y personal de la CFE llevan a cabo revisiones en los servicios a nombre del municipio de Irapuato, con la finalidad de actualizar el censo de los luminarios instalados en la ciudad y comunidades rurales, al mismo tiempo se verifican los equipos de medición, lecturas, cargas, así como daños o descomposturas en dichos equipos los cuales son reparados o reemplazados por uno nuevo para que posteriormente CFE haga lo conducente y así el consumo de energía que se factura en los servicios a nombre del municipio **sea real y no estimado.**

Bases Soquet (octubre)	
Bases soquet reparadas	11
Bases soquet nuevas	13
Medidores instalados	0
Equipos de medición verificados	43

Bases Soquet (noviembre)	
Bases soquet reparadas	39

Se realiza censo, así como la actualización en el registro de folios en postes de alumbrado público propiedad municipal, con la finalidad de digitalizar dicha información en el plano del municipio de Irapuato, Gto.

Levantamiento de Censo	
Actualización digital (colonias)	14

Ingeniería y Proyectos

Se revisan los proyectos de nuevos fraccionamientos y obras que se desarrollan en las vialidades de las zonas urbanas y rurales, para que la infraestructura del alumbrado no presente diferencias entre lo ejecutado y lo aprobado por la Dirección de Alumbrado Público.

De esta manera los procesos de entrega recepción del alumbrado público al municipio se llevarán a cabo en tiempo y forma.

Octubre
Visitas de obra y aprobación de proyectos

Visitas de obra	9
Proyectos recibidos	0
Proyectos aprobados	0
Proyectos con observaciones	0

Noviembre
Visitas de obra y aprobación de proyectos

Visitas de obra	7
Proyectos recibidos	3
Proyectos aprobados	1
Proyectos con observaciones	2

diciembre
Visitas de obra y aprobación de proyectos

Visitas de obra	11
Proyectos recibidos	3
Proyectos aprobados	2
Proyectos con observaciones	1

Modernización circuitos eléctricos de alumbrado público



Como parte de la modernización de Alumbrado Público se realizó la instalación de circuitos eléctricos en los siguientes lugares:

Lugar	No. De Circuitos
Parque vecinal Col. Bernardo Cobos	1
Col. Rafael Galván	2
Col. Ladrilleras	1
Fracc. Colon primera sección	1
Fray San Miguel comunidad La Calera	1
Fracc. Hacienda la Virgen	1
Col. Los Huertos calle Gabriel García Márquez	4

Av. Madrileña circuitos 2 y 3	2
Ampliación la cuchilla	1
Canal de Coria (atrás de la deportiva sur)	1
Fracc. El Milagro 3ra sección	2
Com. Arandas calles Los González y calle Los López	2
Col. San Juan Bosco	3
Col. Campestre las Flores	1
Com. San Cristóbal	5
Col. Plan Guanajuato	4
Col. Ernesto Che Guevara	2
Col. Las Misiones	2
Col. Ignacio Allende	1
Col. Las Fuentes	1
Col. Villa Real	8
Col. Los Álamos	5
Cd. Industrial	1
Col. Los Pinos	3
Calle Rey Felipe y Rey Alfonso	1



[Handwritten signature]

Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades



Durante este trimestre se realizaron las siguientes instalaciones de alumbrado público en acceso a comunidades.

Lugar	No. De Lámparas
Comunidad la Calera	6
Ampliación la Cuchilla	5
Comunidad Aldama	1
El Milagro	15
Comunidad Arandas calles Los González y Los López	13
Juan Pablo II	5



Apoyo a Eventos

Se brindó el apoyo con tomas de energía e iluminación a eventos organizados por las diferentes dependencias municipales, así como diversas asociaciones civiles.

Apoyo a Eventos

Apoyo al IMCAR con los eventos culturales, altar de muertos, proyección de cine y develación del mural en el Panteón Municipal

Apoyo al DIF en las Brigadas de DIF en Tú Comunidad y en Tú Colonia y Romería del día de la Raza

Apoyo a la Dirección de Atención Ciudadana con el Miércoles Ciudadano

Apoyo en el evento de "Fiesta de Culturas"

Apoyo en el evento del Carnaval de la Muerte

Apoyo a la Dirección de Economía y Turismo con el evento "Festival de Jazz"

Apoyo en los stands y eventos del festival de la Fresa ubicados en el andador Sor Juana, Jardín Principal e interior del Palacio Municipal

Apoyo al Patronato de la Expo agroalimentaria en la edición de la expo 2024

Apoyo a la Dirección General de sustentabilidad en el evento del "Festival de la Conservación"

Apoyo al IMCAR en el concurso de fotografía

Apoyo a la Dirección General de sustentabilidad en el evento del "Desafío Skate 2024"

Apoyo al IMPLAN en el evento de aniversario de dicha institución

Se brindó apoyo en instalación de la Villa Navideña 2024



Rastro Municipal



Las obligaciones de tener a cargo el servicio del rastro en cada municipio es un método de prevención y corrección para que no se afecte la salud pública por las malas prácticas de sacrificio de ganado.

El rastro realiza las actividades de servicio público de recepción, sacrificio, refrigeración y traslado de ganado para consumo humano, verificado por médicos veterinarios zootecnistas calificados para certificar que la carne que llega desde el rastro municipal hasta los expendios de carne sea garantizada como carne sana y apta para consumo humano.

Realización del sacrificio de ganado en el municipio de Irapuato

En el trimestre se sacrificó el 100% del ganado que ingresó al rastro municipal.

Sacrificio de ganado	
Especie	octubre
Bovinos	2080
Porcinos	4403
Ovinos y Caprinos	270

Sacrificio de ganado	
Especie	noviembre
Bovinos	1904
Porcinos	3750
Ovinos y Caprinos	261

Sacrificio de ganado	
Especie	diciembre
Bovinos	2791
Porcinos	5242
Ovinos y Caprinos	342




Inspección de cárnicos en puntos de venta del Municipio de Irapuato

Para garantizar la sanidad de los productos cárnicos, durante este trimestre se realizaron inspecciones en los siguientes puntos de la ciudad.

Acta	Fecha	Razón Social	Dirección	Motivo de la visita
801	01/10/2024	"Carnitas Miriam"	Av. Guanajuato No. 1891, Col. Valle Del sol	Inspección De Cárnicos
802	01/10/2024	"Chávez Hnos."	Antares No. 116, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos
803	01/10/2024	"Hnos. Hdz."	Av. Guanajuato No. 2073, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos



804	01/10/2024	"La Poderosa"	Austral No. 395, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos
805	01/10/2024	"Los Pris"	Júpiter No. 1853, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos
806	01/10/2024	"Piolín"	Filipinas No. 1858, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos
807	02/10/2024	"Carnitas Marcela"	Av. Guanajuato S/N, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos
808	02/10/2024	"Birria El Güero"	Av. Guanajuato S/N, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos
809	03/10/2024	"Carnitas Las Fuentes"	Gómez Morin No. 486, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
810	03/10/2024	"Cordero Inmoado"	Roberto Rdz. No. 1416, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
811	03/10/2024	"El Camino"	Gómez Morin No. 4230-B Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
812	03/10/2024	"El Caporal"	Roberto Rdz. No. 153, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
813	03/10/2024	"El Caporal"	Sto. Domingo No. 130-B, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
814	03/10/2024	"La Especial"	Roberto Rdz. No. 94-D, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
815	03/10/2024	"Manuelito"	Roberto Rdz. No. 1295, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
816	03/10/2024	"Birria"	Héroe De Nacozari S/N, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
817	08/10/2024	"Arturo"	Av. Las Águilas No. 474, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
818	08/10/2024	"Carnitas Chendo"	Condor S/N, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
819	08/10/2024	"Carnitas"	Condor S/N, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
820	08/10/2024	"Estefany"	Sra. De Guadalupe No. 279, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
821	08/10/2024	"Las Águilas"	Av. Las Águilas No. 1142-A, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
822	08/10/2024	"Luisillo Diaz"	Independencia No. 2964, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
823	08/10/2024	"Carnicería"	Independencia S/N, Col. San Miguelito	Inspección De Cárnicos
824	09/10/2024	"Hda. La Virgen"	Hda. La Virgen No. 1370, Col. Hda. La Virgen	Inspección De Cárnicos



825	09/10/2024	"Botello"	Oaxaca No. 1564, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
826	09/10/2024	"Carnicería"	Av. Del Bosque No. 64, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
827	09/10/2024	"Moreno"	Alfredo B. Bonfil No.222, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
828	09/10/2024	"Carnitas Belén"	Av. Del Bosque, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
829	09/10/2024	"Carnitas Paola"	Av. Morelos No. 15, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
830	09/10/2024	"La Soberana"	Av. Morelos No. 1779, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
831	09/10/2024	"Ab."	Av. Morelos S/N, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
832	09/10/2024	"Carnicería"	Av. Morelos S/N, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
833	10/10/2024	"Carnicería"	Darién No. 108, Col. Las Américas	Inspección De Cárnicos
834	10/10/2024	"Carnitas Michoacán"	Camino A Las Américas S/N, Col. Las Américas	Inspección De Cárnicos
835	10/10/2024	"Don Chano"	Matagroso No. 520, Col. Las Américas	Inspección De Cárnicos
836	10/10/2024	"Las Américas"	Andes No. 273, Col. Las Américas	Inspección De Cárnicos
837	10/10/2024	"Mercadito Las Américas"	Caribe No. 148, Col. Las Américas	Inspección De Cárnicos
838	10/10/2024	"Miramar"	Pampas No. 263, Col. Las Américas	Inspección De Cárnicos
839	10/10/2024	"Birria"	C.F.E. S/N, Col. C.F.E.	Inspección De Cárnicos
840	10/10/2024	"Aldaco"	San Martin No. 1194, Col. San Martin De Porres	Inspección De Cárnicos
841	10/10/2024	"Mayra"	San Policarpio No. 822, Col. San Martin	Inspección De Cárnicos
842	10/10/2024	"Botello"	San Policarpio No. 184, Col. San Martin	Inspección De Cárnicos
843	10/10/2024	"La Selecta"	San Martin No. 1024, Col. San Martin De Porres	Inspección De Cárnicos
844	10/10/2024	"San Martin"	San Martin No. 1421, Col. San Martin De Porres	Inspección De Cárnicos
845	10/10/2024	"Corte Especial"	San Martin S/N, Col. San Martin De Porres	Inspección De Cárnicos

846	10/10/2024	"Suprema"	Sta. Mónica No. 1582, Col. San Martin	Inspección De Cárnicos
847	10/10/2024	"Vísceras Prz. Rmz."	Sta. Mónica No. 242, Col. San Martin	Inspección De Cárnicos
848	10/10/2024	"Ricas Carnitas"	San Martin No. 1416, Col. San Martin De Porres	Inspección De Cárnicos
849	15/10/2024	"El Chino"	Paseo Floresta No. 753, Col. Floresta	Inspección De Cárnicos
850	15/10/2024	"El Cuadril"	Paseo Floresta No. 681, Col. Floresta	Inspección De Cárnicos
851	15/10/2024	"Hnos. Glz."	Paseo Del Vergel No. 534-C, Col. Floresta	Inspección De Cárnicos
852	15/10/2024	"El Chino"	Av. Ignacio León Órnelas No. 1080, Col. Floresta	Inspección De Cárnicos
853	15/10/2024	"La Elegancia"	Enrique Colunga No. 2575, Col. Las Carmelitas	Inspección De Cárnicos
854	15/10/2024	"Carnitas Mayela"	Enrique Colunga No. 2679, Col. Las Carmelitas	Inspección De Cárnicos
855	16/10/2024	"El Triunfo"	Teresa Vara Esq. Soldado Escondido, Col. Insurgentes	Inspección De Cárnicos
856	16/10/2024	"Cortes Finos"	Ejército Nacional No. 975, Col. Las Reynas	Inspección De Cárnicos
857	16/10/2024	"Estrella"	Ejército Nacional No. 1164, Col. Las Rosas	Inspección De Cárnicos
858	16/10/2024	"Juanita"	Estrella No. 638, Col. Las Rosas	Inspección De Cárnicos
859	16/10/2024	"Los Carlos"	Laguna No. 2055, Col. Las Rosas	Inspección De Cárnicos
860	16/10/2024	"Sol"	Sol No. 2310. Col. Las Rosas	Inspección De Cárnicos
861	16/10/2024	"Q Carne"	Pedro Martínez Vázquez S/N, Col. Las Rosas	Inspección De Cárnicos
862	16/10/2024	"Quiroz"	Hacienda De Márquez No. 889, Col. Hda. Del Carrizal	Inspección De Cárnicos
863	17/10/2024	"Cárdenas"	Abundío Gómez No. 1020-12, Col. Álvaro Obregón	Inspección De Cárnicos
864	17/10/2024	"Hnos. Díaz"	5 De Febrero No. 928, Col. Álvaro Obregón	Inspección De Cárnicos
865	17/10/2024	"Mónica"	Primo Verdad No. 989, Col. Alvaro Obregon	Inspección De Cárnicos
866	17/10/2024	"Zamora"	Gpe. Victoria No. 919, Col. Álvaro Obregón	Inspección De Cárnicos
867	17/10/2024	"Borja"	Victorino De Las Fuentes S/N, Col. Barrio Nvo.	Inspección De Cárnicos



868	17/10/2024	"Miramar"	Victorino De Las Fuentes No. 918, Col. Barrio Nvo.	Inspección De Cárnicos
869	17/10/2024	"Zavala III"	Torres Landa No. 406, Col. Barrio Nvo.	Inspección De Cárnicos
870	18/10/2024	"San Juan"	Av. San Juan No. 1340, Col. Ignacio Allende	Inspección De Cárnicos
871	18/10/2024	"Bejuco"	Avellano No. 1415, Col. Los Álamos	Inspección De Cárnicos
872	18/10/2024	"El Chino II"	Av. San Juan No. 1714, Col. Los Álamos	Inspección De Cárnicos
873	18/10/2024	"Vísceras"	Av. San Juan Esq. Orquídea, Col. Los Álamos	Inspección De Cárnicos
874	18/10/2024	"Mendoza III"	Malinalco No. 1047, Col. Los Álamos	Inspección De Cárnicos
875	18/10/2024	"Sánchez"	Pedro Ascencio No. 1508, Col. Sanjuan De Retana	Inspección De Cárnicos
876	21/10/2024	"El Artillero"	Mdo. Hgo. L-48, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
877	21/10/2024	"El Atrevido"	Mdo. Hgo. L-3b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
878	21/10/2024	"El Globo"	Mdo. Hgo. L-7b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
879	21/10/2024	"El Cazador"	Mdo. Hgo. L-25b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
880	21/10/2024	"El Porvenir"	Mdo. Hgo. L-14b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
881	21/10/2024	"El Toreo"	Mdo. Hgo. L-8b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
882	21/10/2024	"El Triunfo"	Mdo. Hgo. L-10b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
883	21/10/2024	"La Luz"	Mdo. Hgo. L-2b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
884	22/10/2024	"La Mexicanita"	Mdo. Hgo. L-17b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
885	22/10/2024	"La Mexicanita II"	Mdo. Hgo. L-15b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
886	22/10/2024	"La puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-13b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
887	22/10/2024	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L----, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
888	22/10/2024	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-1b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
889	23/10/2024	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-18b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos



890	23/10/2024	"La Regia"	Mdo. Hgo. L-11b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
891	23/10/2024	"La Regia li"	Mdo. Hgo. L-6b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
892	23/10/2024	"San Juan"	Mdo. Hgo. L-16b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
893	23/10/2024	"Toledo"	Mdo. Hgo. L-9b, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
894	24/10/2024	"Atilano"	Santos Degollado No. 316, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
895	24/10/2024	"Carnitas Sacramento"	Santos Degollado No. 239, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
896	24/10/2024	"Chuy"	Lerdo De Tejada No. 244, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
897	24/10/2024	"El General"	Zaragoza No. 111, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
898	24/10/2024	"Jehu"	Lerdo De Tejada No. 229, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
899	24/10/2024	"Lily"	Matamoros Sur No. 238, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
900	24/10/2024	"Toledo"	Santos Degollado No. 297, Col. Centro	Inspección De Cárnicos
901	25/10/2024	"Alex"	Mdo. Reforma L-41, Col. La Hacienda	Inspección De Cárnicos
902	25/10/2024	"Carnitas Michoacán"	Mdo. Reforma L-55, Col. La Hacienda	Inspección De Cárnicos
903	25/10/2024	"El Abajeño"	Mdo. Reforma L-39, Col. La Hacienda	Inspección De Cárnicos
904	25/10/2024	"El Rodeo"	Av. Las Américas No. 385, Col. La Hacienda	Inspección De Cárnicos
905	25/10/2024	"La Puerta De Alcalá"	Mdo. Reforma L-38, Col. La Hacienda	Inspección De Cárnicos
906	25/10/2024	"La Suavecita"	Mdo. Reforma L-36, Col. La Hacienda	Inspección De Cárnicos
907	25/10/2024	"Carnitas El Güero"	Díaz Ordaz No. 3311, Col. Jardines De Irapuato	Inspección De Cárnicos
908	29/10/2024	"El Vaquero"	Hnos. Licea No. 854, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
909	29/10/2024	"Flores Borja"	Mariano J. García Esq. Abasolo, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
910	29/10/2024	"San José"	Mariano Abasolo No. 1693, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
911	29/10/2024	"La Ganadera"	Jabalí No. 491, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos



912	29/10/2024	"Barrera"	Joaquín Herrera No. 977, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
913	29/10/2024	"Playa Azul"	José Justo Corro No. 783, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
914	29/10/2024	"Valentina"	Pinos No. 853, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
915	20/10/2024	"Plaza De Toros Revolución"	Rodolfo Gaona S/N, Col. Viveros Revolución	Inspección De Cárnicos
916	30/10/2024	"El Grande"	Pablo Chávez No. 443-B, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
917	30/10/2024	"El Torito"	Clavel Esq. Rosal, No. 332, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
918	30/10/2024	"Flores Hnos."	Azucena No. 364, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
919	30/10/2024	"Flores Hnos."	Clavel No. 4341, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
920	30/10/2024	"Puente"	Clavel No. 3657, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
921	30/10/2024	"Carnitas Hdz"	Clavel S/N, Col. Purísima Del Jardín	Inspección De Cárnicos
922	30/10/2024	"Ayala"	Clavel No. 3704, Col. Valle Verde	Inspección De Cárnicos
923	30/10/2024	"Carnitas Glz."	Clavel No. 3456, Col. Valle Verde	Inspección De Cárnicos
924	01/11/2024	"Alvarado"	Mdo. Sostenes Rocha L-10, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
925	01/11/2024	"Galeana"	Galeana No. 652, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
926	01/11/2024	"La Ideal"	Mdo. Sostenes Rocha L-38, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
927	01/11/2024	"La Negrita"	Mdo. Sostenes Rocha L-38, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
928	01/11/2024	"La Portuguesa"	Calz. Insurgentes No. 412-A, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
929	01/11/2024	"Casa De Carnes"	Oaxaca No. 1793, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
930	01/11/2024	"La Sevillana"	Mdo. Sostenes Rocha L-35, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
931	01/11/2024	"Cabrito"	Mdo. Sostenes Rocha, Col. Sta. Anita	Inspección De Cárnicos
932	04/11/2024	"La Pasadita"	División Del Norte No. 2207, Col. 1ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
933	04/11/2024	"La Ternerita"	División Del Norte No. 2349, Col. 1ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos




934	04/11/2024	"Carnitas Rmz."	San Cayetano Andrade S/N, Col. 2da. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
935	04/11/2024	"El Carboncito"	José López Lira No. 316, Col. 2da. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
936	04/11/2024	"El Capricho"	División Del Norte No. 983, Col. 3ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
937	04/11/2024	"Estefany II"	División Del Norte No. 122, Col. 3ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
938	05/11/2024	"San Fco."	División Del Norte No. 117-A, Col. 3ra. San Gabriel	Inspección De Cárnicos
939	05/11/2024	"Carnitas Las Fuentes"	Gómez Morín No. 485, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
940	07/11/2024	"El Toro"	Mdo. Benito Juárez, L-67, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
941	07/11/2024	"La Mexicanita"	Mdo. Benito Juárez, L-66, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
942	07/11/2024	"La Preferida"	Mdo. Benito Juárez, L-63, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
943	07/11/2024	"La Suprema"	Mdo. Benito Juárez, L-60, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
944	07/11/2024	"Vísceras Pérez."	Mdo. Benito Juárez, L-19, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
945	07/11/2024	"Vísceras Pérez. Rmz."	Mdo. Benito Juárez, M-25, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
946	07/11/2024	"Carnicería"	Mdo. Benito Juárez, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
947	06/11/2024	"El Rodeo"	Av. Nogalia No. 417, Col. Las Brisas	Inspección De Cárnicos
948	06/11/2024	"Las Brisas"	Av. Nogalia No. 554, Col. Las Brisas	Inspección De Cárnicos
949	06/11/2024	"Nogalia"	Av. Nogalia No. 295, Col. Nogalia	Inspección De Cárnicos
950	06/11/2024	"La Económica"	Río Gto. No. 686-A, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
951	06/11/2024	"La Española"	Tecolutla No. 434, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
952	06/11/2024	"La Picaña"	Río Gto. No. 69, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
953	06/11/2024	"Villas De San Cayetano"	Río Gto. No. 351, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
954	06/11/2024	"Manuelito"	San Cayetano De Luna S/N, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos
955	06/11/2024	"Carnitas"	Río Gto. S/N, Col. Villas De San Cayetano	Inspección De Cárnicos



956	08/11/2024	"Carnitas Lupita"	Mariano J. García No. 801-A, Col. La Lupita	Inspección De Cárnicos
957	08/11/2024	"Mendoza II"	Jamaica No. 857, Col. La Lupita	Inspección De Cárnicos
958	08/11/2024	"Peke"	Jamaica No. 630, Col. La Lupita	Inspección De Cárnicos
959	08/11/2024	"Cortes Bajío"	Lagunilla No. 1205, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
960	08/11/2024	"El Ganadero"	Lagunilla No. 1619, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
961	08/11/2024	"La Costillita"	Lagunilla No. 433, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
962	08/11/2024	"Nvo. México"	Xochimilco No. 1312, Col. Nvo. México	Inspección De Cárnicos
963	08/11/2024	"El Hijin"	Mariano J. García S/N, Col. Ganadera	Inspección De Cárnicos
964	12/11/2024	"Borja"	Acámbaro No. 961, Col. Plan Gto.	Inspección De Cárnicos
965	12/11/2024	"La Suave"	Yuriria No. 913, Col. Plan Gto.	Inspección De Cárnicos
966	12/11/2024	"La Única"	Celaya No. 543, Col. Plan Gto.	Inspección De Cárnicos
967	12/11/2024	"24 De Abril"	Ford No. 22, Col. 24 De Abril	Inspección De Cárnicos
968	12/11/2024	"24 De Dic."	Av. San Cayetano De Luna No. 160, Col. 24 De Dic.	Inspección De Cárnicos
969	14/11/2024	"El Cerrito"	Bldv. Arandas No. 15, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
970	14/11/2024	"Arandas"	18 De Marzo No. 3-C, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
971	14/11/2024	"El Dany"	18 De Marzo No. 30, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
972	14/11/2024	"El Dany"	Lerdo De Tejada No. 1, Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
973	14/11/2024	"La Granja"	Vicente Guerrero No. 54. Col. Arandas	Inspección De Cárnicos
974	14/11/2024	"El Naranjal"	Caracol No. 108, Col. Naranjal	Inspección De Cárnicos
975	14/11/2024	"Carnitas"	Caracol S/N, Col. Naranjal	Inspección De Cárnicos
976	19/11/2024	"Botello"	Presidencia De La República No. 455, Col. 18 De Agosto	Inspección De Cárnicos
977	19/11/2024	"La Cruz"	Presidencia De La República No. 613, Col. 18 De Agosto	Inspección De Cárnicos



978	19/11/2024	"Carmelita"	Presidencia De La República S/N, Col. 18 De Agosto	Inspección De Cárnicos
979	19/11/2024	"Ceballos"	Presidencia De La República S/N, Col. 18 De Agosto	Inspección De Cárnicos
980	19/11/2024	"Carnitas Javier"	Av. Gto. No. 1215, Col. El Refugio	Inspección De Cárnicos
981	19/11/2024	"Ceballos"	Av. Gto. No. 1219, Col. El Refugio	Inspección De Cárnicos
982	19/11/2024	"Florida"	Av. Gto. No. 1121, Col. El Refugio	Inspección De Cárnicos
983	21/11/2024	"Hnos. Díaz"	Bolívar No. 153, Col. Sta. Julia	Inspección De Cárnicos
984	21/11/2024	"La Suavecita II"	Fco. Sarabia No. 400, Col. Sta. Julia	Inspección De Cárnicos
985	21/11/2024	"Salvador Borja"	Niños Héroes 490, Col. Sta. Julia	Inspección De Cárnicos
986	21/11/2024	"Carnes Marce"	Refugio No. 1851, Col. Sta. Julia	Inspección De Cárnicos
987	22/11/2024	"El Becerro De Oro"	Av. Guerrero S/N, Col. Rodríguez	Inspección De Cárnicos
988	22/11/2024	"Birria"	Mdo. Vicente Guerrero, Col. Rodríguez	Inspección De Cárnicos
989	24/11/2024	"Plaza De Toros"	Revolución S/N, Viveros	Inspección De Cárnicos
990	24/11/2024	"Guanajuato"	Insurgentes Sur No. 564, Col. El Cantador	Inspección De Cárnicos
991	24/11/2024	"La Guadalupana"	Insurgentes No. 657, Col. El Cantador	Inspección De Cárnicos
992	24/11/2024	"La Puerta Del Comercio"	Ángela Peralta No. 616, Col. El Cantador	Inspección De Cárnicos
993	29/11/2024	"Carnitas Michoacán"	Blvd. Los Reyes No. 247, Col. Infonavit	Inspección De Cárnicos
994	29/11/2024	"Olvera"	Av. Solidaridad No. 185, Col. Infonavit	Inspección De Cárnicos
995	29/11/2024	"Torunos"	Av. Solidaridad No. 1338, Col. Infonavit	Inspección De Cárnicos
996	02/12/2024	"Visceras Rdz"	Michoacán S/N, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
997	02/12/2024	"El Toro"	Antonio Torres S/N, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
998	02/12/2024	"Birria Pueblo Nvo"	Antonio Torres No. 358, Col. Miguel Hgo.	Inspección De Cárnicos
999	03/12/2024	"Pedro"	Jamaica No. 518, Col. 12 De Diciembre	Inspección De Cárnicos



1000	03/12/2024	"Zavala"	Jamaica No. 612, Col. 12 De Diciembre	Inspección De Cárnicos
1001	03/12/2024	"Birria Vidal"	Mariano J. García S/N, Col. Los Álamos	Inspección De Cárnicos
1002	04/12/2024	"Carnitas La Pradera"	Ejército Nacional No. 1509, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
1003	04/12/2024	"Carnitas La Victoria"	Ejército Nacional No. 1864, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
1004	04/12/2024	"Colima"	Ejército Nacional No. 2001, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
1005	04/12/2024	"Juan"	Ejército Nacional No. 1578, Col. La Pradera	Inspección De Cárnicos
1006	04/12/2024	"Birria"	C.F.E S/N, Col. C.F.E.	Inspección De Cárnicos
1007	05/12/2024	"Birria Vidal"	Av. Guanajuato S/N Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
1008	05/12/2024	"Birria Pio"	Av. Guanajuato No. 571 Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
1009	05/12/2024	"Toledo"	Av. Guanajuato S/N Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
1010	05/12/2024	"Birria Tafoya"	Av. Guanajuato S/N Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
1011	05/12/2024	"Birria Bolis"	Mdo. Irapuato, Col. Del Bosque	Inspección De Cárnicos
1012	06/12/2024	"Super Carnes"	Av. Guanajuato No. 1337, Col. Los Ángeles	Inspección De Cárnicos
1013	06/12/2024	"El Campeón"	Dos No. 125, Col. San Marcos	Inspección De Cárnicos
1014	06/12/2024	"Birria El Güero"	Av. Guanajuato S/N, Col. Valle Del Sol	Inspección De Cárnicos
1015	06/12/2024	"Apolo XIV II"	Jacarandas No. 556, Col. Infonavit	Inspección De Cárnicos
1016	09/12/2024	"La Pastora"	Av. De Las Plazas No. 451. Col. Las Plazas	Inspección De Cárnicos
1017	09/12/2024	"El Chino"	16 De Diciembre No. 78, Col. Juárez	Inspección De Cárnicos
1018	09/12/2024	"Eli"	16 De Diciembre No. 48, Col. Juárez	Inspección De Cárnicos
1019	09/12/2024	"La Indita"	16 De Diciembre No. 266, Col. Juárez	Inspección De Cárnicos
1020	09/12/2024	"Jurica"	Av. San Marino No. 247, Col. San Marino	Inspección De Cárnicos
1021	10/12/2024	"Carnitas México"	Jamaica No. 607, Col. 12 De Dicc.	Inspección De Cárnicos



1022	10/12/2024	"Vísceras Netos 2"	Jamaica No. 849, Col. 12 De Dicc.	Inspección De Cárnicos
1023	10/12/2024	"Carnitas Norteño"	Jamaica, Col. 12 De Dicc.	Inspección De Cárnicos
1024	10/12/2024	"La Cruz"	Presidencia De La República No. 613, Col. 18 De Agosto	Inspección De Cárnicos
1025	10/12/2024	"Ceballos"	Presidencia De La República, Col. 18 De Agosto	Inspección De Cárnicos
1026	10/12/2024	"Botello"	Presidencia De La República No. 455 Col. 18 De Agosto	Inspección De Cárnicos
1027	11/12/2024	"Cortes Bajío"	Mariano J. García No. 446, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1028	11/12/2024	"Luu"	6 De Noviembre No. 109, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1029	12/12/2024	"Carnicería Gallardo"	Mariano J. García No. 300, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1030	11/12/2024	"Carnitas Maldonado"	Mariano J. García No. 116, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1031	11/12/2024	"Ray"	Pedro Glz. Esq. Saltillo. Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1032	11/12/2024	"El Chino"	Irapuato No. 341, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1033	11/12/2024	"Las Glorias Del Manolete"	Irapuato No. 341, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1034	11/12/2024	"Carnitas Estilo Michoacán"	Arcadio Rmz. No. 1030, Col. Benito Juárez	Inspección De Cárnicos
1035	15/12/2024	"Mosqueda"	Miguel Hgo. No. 981, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
1036	15/12/2024	"Chinos Hnos"	Miguel Hgo. No. 126, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
1037	15/12/2024	"Ranchito"	Miguel Hgo. No. 36, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
1038	15/12/2024	"Chávez Hnos."	José Ma. Morelos Y Pavón No. 936, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
1039	15/12/2024	"Victoria"	Constituyentes No. 262, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
1040	15/12/2024	"Azteca li"	Pedro Ascencio No. 150, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos
1041	15/12/2024	"Luis"	Pedro Ascencio No. 499, Col. Constitución De Apatzingán	Inspección De Cárnicos



1042	16/12/2024	"Carnitas Las Fuentes"	Gómez Morín No. 485, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1043	16/12/2024	"El Camino"	Gómez Morín No. 4230, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1044	16/12/2024	"El Rodeo"	Sto. Domingo No. 130-B, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1045	16/12/2024	"El Güero"	Sto. Domingo No. 422, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1046	16/12/2024	"La Especial"	Roberto Rdz. No. 94, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1047	16/12/2024	"El Caporal"	Roberto Rdz. No. 1252, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1048	16/12/2024	"Manuelito"	Roberto Rdz. No. 1416-B, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1049	16/12/2024	"Cordero Inmolado"	Roberto Rdz. No. 1416-B, Col. Las Heras	Inspección De Cárnicos
1050	17/12/2024	"Carnicería AB"	Av. Morelos, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
1051	17/12/2024	"Carnitas Belén"	Av. Del Bosque, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
1052	17/12/2024	"La Soberana"	Av. Morelos No. 1779-A, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
1053	17/12/2024	"Moreno"	Alfredo B. Bonfil No. 222, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
1054	17/12/2024	"Botello"	Oaxaca Esq. Tampico, Col. Morelos	Inspección De Cárnicos
1055	17/12/2024	"El Triunfo II"	Teresa Vara 933, Col. Guadalupe	Inspección De Cárnicos




Mantenimiento del Rastro

		Mantenimiento de octubre
No.	Acción	Área
1	Se terminó de desazolvar la arena acumulada	Cárcamo
2	Se cambió válvula dañada	Porcinos
3	Se cambiaron 3 cespól	Baños de hombres
4	Se reparó tubería dañada en suavizador	Caldera
3	Se cambiaron 3 cespól	Baños de hombres
4	Se reparó tubería dañada en suavizador	Caldera
7	Se pintó parte de la barda	Barda perimetral instalaciones del Rastro
8	La dirección de parques y jardines apoyo con diversas plantas, se plantaron en esta Dirección de Rastro	Áreas verdes

		Mantenimiento de noviembre
No.	Acción	Área
1	Se cambiaron válvulas con fuga bombas de agua	Abastecimiento principal de agua
2	Se reparó tope roto en área de cambio de pata	Bovinos
3	Se quita cadena de elevador de cerdos y se le cambian ejes y bujes	Porcinos
4	Se cambia motor de bomba charquera	Cárcamo
5	Se cambiaron 4 baleros de descueradora	Bovinos
6	Se cambia válvula dañada	Bovinos
7	Se cambió mezcladora	Comedor
8	Se desarmó sierra de pechos para dar limpieza al motor y se cambian baleros y switch	Bovinos
9	Se cambió cable dañado en polipasto	Bovino
10	Se cambia válvula con fuga	Porcinos
11	Se cambian 65 peines dañados en peladora	Porcinos

		Mantenimiento de diciembre
No.	Acción	Área
1	Se cambió contactor de grúa	Bovinos
2	Se cambió flecha de descueradora	Bovinos
3	Se cambiaron empaques de pistolete	Bovinos
4	Se cambió resorte de balancín de sierra canalera	Bovinos
5	Se cambiaron empaques, switch, baleros y segueta a sierra de pechos	Bovinos
6	Se reparó puerta de corrales	Bovinos
7	Se cambió válvula dañada	Lavado de vehículos
8	Se cambio válvula dañada	Porcinos
9	Se repararon piales	Bovinos



Decomisos de ganado

Decomisos octubre

Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kgs	Motivo del decomiso
28	10-oct-24	Porcino	1	200	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)
29	15-oct-24	Porcino	1	94	Abandonada en cámara de refrigeración
30	21-oct-24	Porcino	1	120	síndrome de estrés porcino
31	31-oct-24	Porcino	1	110	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)

Decomisos noviembre


Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kgs	Motivo del decomiso
32	11-nov-24	Porcino	1	120	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)
33	13-nov-24	Porcino	1	180	Muerto en corrales (avanzado estado de descomposición) no apto para consumo humano.
34	19-nov-24	Porcino	1	150	Muerto en corrales (avanzado estado de descomposición) no apto para consumo humano.
35	21-nov-24	Porcino	1	450	Clembuterol
36	21-nov-24	Porcino	1	397	Clembuterol
37	22-nov-24	Porcino	1	110	Muerto en corrales extravasación tisular (avanzado estado de descomposición)
38	25-nov-24	Porcino	1	60	Muerto en corrales (Posible septicemia a alguna patógena)

Decomisos diciembre

Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kgs	Motivo del decomiso
39	09 -dic-24	Bovino	1	313	Muerto en corrales, (no apta para consumo humano)

Tratamiento de aguas residuales del rastro

Durante este periodo se realizó el tratamiento de **4,751** metros cúbicos de agua en la planta tratadora de aguas residuales, cabe señalar que se han instalado pistolas ahorradoras de agua, se repararon fugas y se instruyó a operarios y personal de limpieza para utilizar lo menos posible de agua, contribuyendo con un ahorro considerable de agua en los procesos de Rastro.



Parques y Jardines

Parques y Jardines tiene como objetivo asegurar la conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, cuidado y embellecimiento de las áreas verdes de carácter público, incluyendo los bienes municipales de uso común, como son: vías públicas, parques, jardines, plazas, camellones, glorietas, fuentes, monumentos, banquetas y servidumbres, nodos viales, etc.



Realización de mantenimientos a las áreas verdes municipales y viales

Se realizaron **mantenimientos** a parques y jardines, bulevares, glorietas y avenidas, en las cuales se brindan labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.

Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	octubre Total
150	30	18	38	236

Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	noviembre
107	33	34	36	Total 210

Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	diciembre
93	18	22	27	Total 160



Realización de mantenimientos a los parques vecinales

En este periodo se llevaron a cabo **219 mantenimientos** a parques vecinales, entre los **63 parques** vecinales que se atienden, la cual consiste en labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.

No.	Colonia	Ubicación
1	1° De Mayo	Blvd. Mariano J. García, Fernando Amilpa Y Jesús Yurem (templo)
2	1° De Mayo	Capacitación y Seguridad social
3	1° De Mayo	Blvd. Mariano J. García
4	18 De Agosto	Sedena y Sop
5	24 de Abril	Ford y Camino a San Cayetano de Luna
6	Agaves 1° Sección	Calle 3
7	Balcones de Floresta	Ficus y Eucalipto

8	San Isidro	Calle Benito Juárez
9	Francisco Villa	Calle Salvador Díaz Mirón
10	Independencia Benito Juárez (Conocido como Luis Alonso González (Mir y Pronasol)	Calle 12 de Octubre y Genaro Vázquez
11	Villas de San Cayetano	Calle Río Papagayo
12	Las Brisas	Calle Brisas de la Pradera
13	Campestre las Flores	Calle Madre Selva y Pensamiento (JUEGOS)
14	Villa Esmeralda	Calle Diamante y Granate (Aguamarina)
15	El Dorado (Conocido como Villas del Dorado)	Calle Luis Pasteur y Galileo
16	FOVISSTE (Vasco de Quiroga)	Calle Francisco Ornelas y Andador San Patricio
17	Galaxia El Naranjal /Calle Costas)	Calle Circuito Costas y Palmira
18	La Gavia (Bosques de la Pradera)	Calle Palma Real (Fracción Bosques de la Pradera)
19	Galaxia El Naranjal	Calle Estrella de Mar y Palmira
20	Los Príncipes	Calle Príncipe Valiente, Príncipe Alejandro, Príncipe Alfonso y Príncipe Eduardo
21	Purísima del Jardín	Calle Gerardo Murillo esq. presbítero y Pablo Chávez
22	Tabachines	Calle República Dominicana y Atilano Nieto
23	Valle Verde (Calle Manantiales)	Calle Manantiales
24	Valle Verde (Calle Pasionarias)	Calle Pasionarias
25	Las Palmas	Calle Antillas
26	Las Pérgolas	Calle San José
27	Las Misiones	Calle San Carlos, Santa Clara y Av. San Juan y San Fernando
28	Palma de Mallorca	Cantabria, Pastizales y Bilbao
29	U.H. San Miguelito 1 - (Conocido Benito Juárez)	Calle 6 de Noviembre
30	1° De Mayo (Calle Capacitación)	Capacitación y Seguridad social
31	Las Liebres	Calle Liebre Americana y Liebre Tropical
32	San Miguelito III	Calle Embotelladores y Av. Mariano J. García
33	1° De Mayo	Bldv. Mariano J. García, Fernando Amilpa Y Jesús Yurem (detrás del templo)
34	San Miguelito III	Calle Cristo Rey y Los Ángeles
35	Estancia B	Calle Coventri y Dublín
36	1° De Mayo (La Gasa)	Bldv. Mariano J. García
37	Solidaridad Infonavit	Calle Villahermosa



- | | | |
|----|---|---|
| 38 | Solidaridad Infonavit | Calle Querétaro y Chihuahua |
| 39 | El Refugio | Calle Trinidad y Tobago |
| 40 | 18 De Agosto | Calle SEDENA y SOP |
| 41 | Agaves 1° Sección | Calle 3 |
| 42 | Colon 2°da Sección | Calle Diego Velázquez y Alejandro Magno |
| 43 | Las Carmelitas | Calle Av. Enrique Colunga y Zarape |
| 44 | Residencial Floresta | Calle Circuito Laurel (Bellota, Azucena y Heliotropo) |
| 45 | Balcones de Floresta | Calle Ficus y Eucalipto |
| 46 | Jardines de San Antonio | Calle Alameda |
| 47 | Laboratorio CFE | Calle Infiernillo y La Pradera |
| 48 | Las Rosas | Calle Laguna y Aurora |
| 49 | San Joaquín 2da sección) / Rinconada de los Fresnos | Calle Santo Domingo de Guzmán |
| 50 | Valle de las Flores II | Calle Valle de las Rosas, Valle de las Azucenas y Calle de Río Poniente |
| 51 | Irapuato (Calle Gob. Del Edo.) | Calle Gobierno del Estado y Chabacano |
| 52 | La Pradera - CFE (Calle Oviachi) | Calle Río Usumacinta y Río Sonora |
| 53 | Emiliano Zapata III | Av. Vasco de Quiroga (Av. Ramón Martín Huerta) |
| 54 | Irapuato | Calle Aguacate, Mora y Presidencia de la Republica |
| 55 | Purísima del Jardín | Noche Buena |
| 56 | Hacienda la Virgen | Hacienda del Palmar |
| 57 | San Antonio de Ayala | Lateral Blvd. Arandas |
| 58 | Magisterial | Calle Sección XII y Rafael Ramírez |
| 59 | Miguel Hidalgo | Calle San Antonio |
| 60 | Floresta | Calle Circuito Alcatraz |
| 61 | Bernardo Cobos | Segovia y Soria |
| 62 | Los Encinos | Calle Cerrada Álamos y Los Olivos |
| 63 | Reforma | Calle Leyes de Reforma y San Francisco |




Realización de podas ornamental y de alto riesgo

Se llevan a cabo podas ornamentales de árboles y arbustos, misma que consiste en dar forma al árbol y/o arbusto, asimismo se realiza despejado de cableado eléctrico y despejado de luminarias con la unidad canastilla, así como reducción de riesgo en árboles de altura, incluyendo el retiro de árboles secos y que representan riesgo para la ciudadanía.

				octubre
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
1403	22	6	351	1782

				noviembre
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
1201	57	4	142	1404

				diciembre
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
722	72	25	74	893




Reforestación de árboles, flores y arbustos

Se realizó forestación y reforestación de diversas áreas verdes municipales, calles y avenidas, etc.; brindando el mantenimiento necesario a dichas especies (árboles, flores, arbusto, pasto) para que de esta manera cumplan con su función ecológica natural y así contribuir a crear un mejor ambiente urbano.

Árboles	Flores	Arbustos	octubre Total
158	2,427	302	2,887

Árboles	Flores	Arbustos	noviembre Total
40	3,524	20	3,584

Árboles	Flores	Arbustos	diciembre Total
10	180	106	296



Tratamiento preventivo, correctivo y control de plagas en áreas verdes

Realizamos labores de fumigación y fertilización, en las cuales se realiza la aplicación de insecticidas, fungicidas, adherentes, foliares, fertilizantes, etc., con los cuales conservamos las especies existentes en diversas áreas verdes municipales.

Acciones	Fecha	Lugar	Especie	Acciones realizadas
5	05/10/2024	Prolongación Guerrero	Diversas especies	Aplicación de insecticidas y pesticidas
15	05/10/2024	Áreas verdes del Centro Histórico	Diversas especies	Aplicación de insecticidas y pesticidas
14	16/11/2024	Zona centro	Árboles Ficus y Laurel de la India	Aplicación de insecticidas, pesticidas, foliares y fertilizantes
8	16/11/2024	Prolongación Guerrero	Árbol Fresno	Aplicación de insecticidas, pesticidas, foliares y fertilizantes
1	18/12/2024	Glorieta las Espigas	Varias especies	Fumigación a plagas (Balazo 25)
1	18/12/2024	Isletas las Espigas	Varias especies	Fumigación a plagas (Balazo 25)
3	18/12/2024	Av. Insurgentes	Varias especies	Fumigación y Hormiguicida aplicados (Balazo 25)
1	19/12/2024	Las Espigas	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
1	19/12/2024	Glorieta de los Arcos	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
4	19/12/2024	Av. Camino Real	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
1	19/12/2024	Detrás del palenque	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
3	23/12/2024	Av. Paseo de las Fresas	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
1	23/12/2024	Av. Paseo de las Fresas (Glorieta)	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
1	23/12/2024	Frente al Colegio Irapuatense	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
1	23/12/2024	Mega Bandera	Varias especies	Aplicación de Hormiguicida (Balazo 25)
3	24/12/2024	Isletas Protección Civil	Varias especies	Sulfato de amonio con nitrofoska, fertilización



10	24/12/2024	Blvd. Solidaridad	Varias especies	Sulfato de amonio con nitrofoska, fertilización
3	24/12/2024	Isletas frente a Oficinas Siglo XXI	Varias especies	Sulfato de amonio con nitrofoska, fertilización
1	26/12/2024	Av. Guanajuato (Glorieta)	Varias especies	Fumigación a plagas (Balazo 25)
1	26/12/2024	Av. Guanajuato (Glorieta)	Varias especies	Sulfato de amonio y nitrofoska, aplicación de fertilizante
1	26/12/2024	Mega Bandera	Varias especies	Aplicación de Hormiguicida (Balazo 25)
1	26/12/2024	Mega Bandera	Varias especies	Aplicación de fertilizante (Sulfato de Amonio con Nitrofoska)
1	26/12/2024	Isleta bajando el puente del CBTis	Varias especies	Aplicación de Hormiguicida (Balazo 25)
1	31/12/2024	Av. Insurgentes (Salida a Abasolo a Blvd. Casimiro Liceaga)	Varias especies	Aplicación de Fertilizante (UREA)
1	31/12/2024	Av. Insurgentes (Blvd. Casimiro Liceaga a Glorieta San Antonio)	Varias especies	Aplicación de Fertilizante (UREA)
1	31/12/2024	Vialidad Interior, sobre Av. Siglo XXI (Glorieta)	Varias especies	Aplicación de Fertilizante (UREA)
3	31/12/2024	Vialidad Interior, sobre Av. Siglo XXI (Camellón Central)	Varias especies	Aplicación de Fertilizante (UREA)
2	31/12/2024	Isletas Villas el Dorado	Varias especies	Aplicación de Fertilizante (UREA)

Actividades relevantes fuera de la MIR Parques y Jardines

Actividades relevantes fuera de la MIR	
Acciones	
Imagen Urbana	Se da atención especial de mantenimiento y conservación de espacios verdes y arbolado del Centro Histórico, cada viernes de manera continua. Se realiza poda nocturna en diversos puntos de la ciudad, atendiendo el arbolado que se ubica en vialidades muy transitadas.
Poda Nocturna	Se brindó apoyo en las instalaciones del Panteón Municipal con labores de limpieza, poda y tala de árboles, con motivo de los festejos del 1 y 2 de noviembre

Atención a Reportes

La Dirección de Parques y Jardines recibió un total de **338** reportes-solicitudes de apoyo, mediante el sistema 072 y Gestión, incluyendo las peticiones generales en el Miércoles Ciudadano.

Forestación

Forestación con colocación de plantas de ornato y árboles, en diversos puntos de la ciudad.

Paso superior Ferromex, Calzada de Guadalupe

Revisión de proyectos de áreas verdes y sembrado de árboles

El Guayabo II
Villa San Ángel 2da sección
Residencial Quinta María
Castro del Río VI, Etapa Fase II

Mercados

Mercados tiene como objetivo supervisar, vigilar y controlar el comercio en los Mercados Públicos, polos de comercio, tianguis, temporadas, juegos mecánicos, festividades y el comercio en la vía pública de este municipio, así como de mantener en buen estado las instalaciones de los 6 (seis) Mercados Públicos de esta ciudad y del mantenimiento de los carros de mano que se ubican en los polos de comercio.

Limpieza General en los Mercados Públicos


Se realizaron **1,073** limpiezas integrales en las instalaciones de los mercados públicos, así como el control y seguimiento del personal operativo de limpieza, supervisión de los baños públicos de los distintos mercados.



Ordenamiento del comercio fijo, semifijo y ambulante

Se realizaron **250** inspecciones con la finalidad de verificar el comercio autorizado, y sobre todo que se cumpla con el reglamento.

Se realizan operativos diarios por los inspectores en áreas de periferia recorriendo varios puntos de la ciudad como zona centro, bulevares y avenidas para verificar y revisar que los comerciantes que continúan con la venta de sus productos por ser de primera necesidad cuenten con las medidas de higiene necesarias y cumplan con lo establecida en el reglamento vigente.



Promover con los comerciantes la actividad económica

Como parte de las acciones para promover la actividad económica con los comerciantes durante este trimestre se finalizaron los procesos de regularización de los carritos ubicados en:

- Plaza 5 de Mayo
- Plaza Abasolo
- Plaza del Convento
- Calle Ramón Corona

Además, se llevaron a cabo dos capacitaciones para los comerciantes en temas como: Estrategias para mejorar su competitividad, recursos financieros, productividad e impulsar el crecimiento de su economía en coordinación con la Dirección General de Economía y la Coordinación de Centro Histórico.



Mejoramiento a las instalaciones de los mercados Municipales.

Mercado Benito Juárez

Se llevo a cabo el destape y limpieza del drenaje, con la finalidad de mejorar el sistema de alcantarillado y garantizar un ambiente saludable para comerciantes y visitantes.

Plaza del Comercio

Se realizó reparación y colocación de tapas en la explanada con la finalidad de garantizar la seguridad de los transeúntes, mejorar la estética del lugar y optimizar la funcionalidad del espacio público.

Mercado Miguel Hidalgo

Se instalaron lámparas en la parte superior del mercado, brindando una adecuada iluminación en esta área y contribuyendo significativamente al bienestar de los comerciantes y visitantes del mercado.



Actividades relevantes fuera de la MIR Mercados

- Se continúa con las inspecciones de venta de mascotas en las afueras del tianguis Irapuato en Av. Álvaro Obregón, durante este trimestre se realizaron **13** operativos en conjunto con la Dirección de fiscalización y CANI.
- Se realizaron las inspecciones de las festividades religiosas y las autorizaciones de juegos mecánicos en zona urbana y zona rural, asimismo se supervisa que la instalación de los puestos se encuentre en orden y dentro del margen establecido.

- Se realizaron **364** trámites en atención a la ciudadanía entre los que destacan los pagos extemporáneos, festividades religiosas, permiso de juegos mecánicos, cambios de giro, reportes etc.
- Se llevaron a cabo los operativos para combatir el comercio en las festividades de San Francisco de Asís, Día de muertos y la Virgen de Guadalupe.



Limpia y Aseo Público

La gestión de los residuos sólidos no se debe entender únicamente como la simple recolección y disposición final, sino como un proceso más amplio por el que se logra una disminución de los residuos que llegan a la disposición final, de manera que los impactos ambientales y de salud pública se reduzcan. El servicio de Limpia que brinda el municipio comprende el manejo de los residuos lo cual implica: recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.


Ejecución del Programa Municipal de Concientización y Revalorización de RSU por un Irapuato Limpio y Querido.

Se inició la operación de la segunda caseta de revalorización ubicada en las instalaciones del Parque Ecológico de Irapuato (PEI). Durante este trimestre las dos casetas han revalorizado un total de 809.40 kg de residuos como cartón, PET, aluminio, entre otros.



Realización de Campañas de Concientización cívica por un Irapuato Limpio y Querido.

Trabajamos con niñas y niños en diferentes escuelas e instituciones en temas de educación ambiental con la promoción del cuidado y protección del entorno, además, se tuvo presencia en redes sociales con diferentes publicaciones de concientización, contribuyendo en la reducción de residuos y evitando que estos lleguen al sitio de disposición final con estas estrategias hemos logrado concientizar en este trimestre a un total de 3,745 ciudadanos.



Barrido Centro Histórico

Durante este periodo atendimos una superficie de **18,906,920 mts²** en espacios públicos del Centro Histórico y primer cuadro de la ciudad en horario matutino de 6:00 am a 2:00 pm y vespertino de 2:00 pm a 9:00 pm de lunes a domingo. Atendiendo las siguientes áreas:

- Manuel Doblado - Santos Degollado
- Plazuela M. Hidalgo - Portal
- Zona Catedral - Portal
- Plaza Abasolo
- Polo Comercial
- Correo
- Cortázar - Portal Carrillo Puerto
- Juan Álvarez - Berriozábal
- Revolución - Ramón Corona
- Plaza Fundadores
- Plaza Principal
- Hospitalito
- Plaza del Artista (Incluye Santos Degollado y Obregón)
- Juárez -Portal Libertad
- Colón - Reforma
- Jesús García a 5 de Mayo
- 5 de Mayo a Andador Leandro Valle



Realización del servicio de barrido municipal en vialidades

Se realiza el servicio de barrido en 79 vialidades del municipio en horario matutino de 7:00 am a 2:00 pm. de lunes a sábado. De esta manera contribuimos a minimizar riesgos de salud pública, generar espacios públicos seguros y mejorar la imagen urbana del municipio.

Barrido manual

Durante este trimestre se atendió una superficie de **59,642,435 m²** de barrido manual concesionado en horario matutino (lunes a sábado) en 36 tramos de las principales vialidades del municipio.

Barrido Mecánico

Durante este trimestre se atendió una superficie de **13,713,725 m²** en 40 vialidades del municipio con unidad de barrido mecánico concesionado en horario nocturno (lunes a sábado).



Hidro lavado

Se realiza hidro lavado en 41 espacios y 9 calles peatonales del Centro histórico con 3 vehículos, 2 pulidoras de piso a base de agua, 2 hidros y una pipa de 10,000 litros en un horario de 11:00 pm a 6:00 am. Durante este periodo se atendió una superficie de **1,019, 691 m²**.



Limpieza de Predios

Se realiza limpieza de lotes baldíos en una superficie de **7,746 m²** en diferentes puntos de la ciudad, con esto evitamos la proliferación de fauna nociva y los tiraderos clandestinos, así como **la liberación de banqueta y guarnición de predios cerrados o fincas abandonadas, atendiendo lotes baldíos, coadyuvando con ello a la mejora del medio ambiente e imagen del municipio.**



Servicio de recolección y disposición final

La recepción de residuos sólidos confinados en el Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, ubicados en la comunidad de Peñitas, en el trimestre que se reporta es de **45,364.58** toneladas.

Residuos Confinados en Sitio de Disposición Final			
Concepto	octubre	noviembre	diciembre
Unidades corralón	1,713.620	1,705.955	1,779.455
Unidades Parques	127.715	90.935	89.685
Rastro	271.650	4.565	14.970
Mercados	0.750	-	-
Mantenimiento Vial	403.235	654.255	655.715
Desarrollo Urbano	3.600	0.935	0.360
Recolección GISA	11,084.733	11,180.934	12,255.853
Barrido Concesionado	427.895	345.860	293.945
Diversas Instituciones	42.145	7.125	6.975
Particulares	159.535	207.665	610.760
Empresas	189.135	903.175	131.445
Cantidad de toneladas	14,424.013	15,101.404	15,839.163



Inspección del cumplimiento del Reglamento integral de residuos sólidos.

Dentro del punto "Vigilar el cumplimiento del Reglamento Integral de Residuos Sólidos Urbanos", durante este trimestre se cumplió con la cantidad de **1,968** inspecciones.

Inspección al cumplimiento del Reglamento para la gestión Integral de RSU del mes de Agosto	
Actividad	Cantidad
Apercibimientos por basura fuera de día y horario	260
Apercibimientos por limpieza de predio	20
Apercibimientos por falta de Barrido	125
Actas Circunstanciadas	17
Notificaciones entregadas	12
Multas	6
Reportes 072	428
Reportes de Gestión	79
Casas Volanteadas	1021
Total	1968

Actividades Trascendentales

Eventualidad	Actividad	Superficie Atendida (m ²)	Ubicación
Limpieza de predio	Papeleo y deshierbe	384	Calle Nueva Esparta, col. Las palmas
Limpieza de predio	Papeleo y deshierbe	690	Topacio, col. Villas de Esmeralda
Limpieza de predio	Papeleo y deshierbe	752	Av. Xicaltongo, col. 12 de diciembre
Limpieza de predio	Papeleo y deshierbe	1554	Calle San Gabriel, col. Condominios San Carlos
Chaponeo	Corte y levantamiento de hierva	4480	Calle Hidra, col. Valle del sol
Chaponeo	Corte y levantamiento de hierva	75	Av. Malecón del río, col. Las Heras 2.ª. Sección
Liberación de banqueta	Chaponeo y Papeleo	750	Calzada de la industria, col. Independencia
Liberación de banqueta	Chaponeo y Papeleo	45	Calle Río Nasas, col. Santa Julia
Monitoreo de eventos masivos	Barrido y papeleo	10000	Bldv. Villas de Irapuato, col. El nido
Monitoreo de eventos masivos	Barrido y papeleo	5408	Calle de las Américas, col. La hacienda
Limpieza integral	Barrido, Papeleo y chaponeo	63248	Calle Emiliano Zapata, Col. Morelos
Limpieza integral	Barrido, Papeleo y chaponeo	2112	Calle Manuel Doblado, col. San Roque
Limpieza integral	Barrido, Papeleo y chaponeo	11887	Calle Vallarta, col. San Juan
Limpieza integral	Barrido, Papeleo y chaponeo	13620	Calle Excelsior, col. Los olivos
Limpieza de área verde	Barrido y Chaponeo	1324	Calle Av. Juárez, col. 8 de junio
Limpieza de área verde	Barrido y Chaponeo	17419	Calle Santa Mónica, col. Zapote del milagro
Limpieza de área verde	Barrido y Chaponeo	7224	San Francisco de Asís, col. San Joaquín
Desalojo de vía pública	Retiro de residuos en vía pública.	10	Calle Topacio, col. 12de Diciembre
Solicitudes de apoyo por instituciones municipales	Limpieza integral	826	Calle del Bosque, col. Morelos
Limpieza de predio	Se realizó la limpieza del predio, ubicado entre las calles privada San Valentín, esquina con Pomona	631	Priv. San Valentín, col. Sapote del Milagro

Limpieza de predio	Calle Santo Tomás esquina Calle Florida	250	Calle Florida, col. La Florida
Limpieza de predio	Limpieza de predio Ubicado entre las calles 20 de noviembre y 6 de septiembre	114	Calle 20 de noviembre, col. Barrio de San Vicente
Limpieza de predio	Se realizó la limpieza del predio, ubicado entre las calles privada San Valentín, esquina con Pomona	1174	Priv. San Valentín, col. Zapote del Milagro
Limpieza de predio	Realizó limpieza en el predio ubicado a un lado 1458.	450	Calle Trinidad y Tobago El Refugio
Limpieza de predio	Frente al N. 428	420	Calle San Judas Tadeo Fracc. Quinta San Joaquín
Limpieza de predio	A un lado del domicilio con N.201	600	Calle Alcatraz Fracc., Floresta
Limpieza de predio	Se realizó limpieza de pedio ubicado a lado del domicilio con N. 287	153	Calle Narvarte, col. San Juan de Retana
Limpieza de predio	Limpieza del predio entre la Calle 6 de Noviembre y la Calle Bucareli	68	Calle Bucareli, col. Miguel Hidalgo
Chaponeo	Se Chaponeo de Blvd. De la altiplanicie	6348	Cam. A las Ánimas, col. 8 de junio
Chaponeo	Se realiza limpieza por inauguración de puente peatonal Ubicado a pie de carretera Irapuato - Abasolo	200	Carretera Irapuato - Abasolo, col. Comunidad Santa Elena
Chaponeo	Se realizó un avance en el tramo de Blvd. De la altiplanicie hasta Av. Malecón del río	300	Cam. A las Ánimas, col. villa esmeralda
Chaponeo	Se realizó limpieza en periferia del corralón municipal	760	Calle Hidra, col. Valle del sol
Chaponeo	Bordo del canal de Coria	3024	Av. Hidra Valle del Sol
Monitoreo de eventos masivos	Se realizó papeleo y barrido dentro del Panteón Municipal Tumbas y Gavetas y Estaciona miento frente al mismo y Av. Morelos de las vías hasta el DIF	217152	Av. Morelos, Col. Morelos
Monitoreo de eventos masivos	Se realizó el barrido y papeleo de la calle Morelos de Av. García Telles hasta la Calle Emiliano Zapata por Fiesta Religiosa del Templo de los Dolores	5909	Calle Morelos, col. Morelos
Monitoreo de eventos masivos	Se realizó barrido sobre las Av. Obregón, Ramón Corona, Revolución, Guerrero por motivo de desfile	35979	Av. Guerrero, col. Jardines de Irapuato

Monitoreo de eventos masivos	Realizó barrido y vaciado de contenedores por motivo del evento de festival de la fresa que se llevó a cabo en andador Sor Juana Inés de la cruz y plaza principal en zona centro	33174	Andador, Sor Juana Inés y Plaza Principal, col. Centro
Monitoreo de eventos masivos	Se realizó limpieza en Av. Avellano y av. Peral por motivo de festividad religiosa	5300	Calle avellano Los fresnos
Monitoreo de eventos masivos	se realizó el barrido a la carrera reviviendo las tradiciones que se llevaron a cabo en el andador Sor Juana Inés de la cruz en colonia centro	2154	Andador de la Juana Inés de la cruz, col. centro
Liberación de banqueta	Se realizó liberación de banqueta frente al Domicilio con N. 208	15	Calle Matamoros, col. Barrio de Santiaguito
Liberación de banqueta	Se realizó la liberación de la banqueta en la calle Avellano esquina con Trueno	264	Calle Avellano, col. Bajada de San Martín
Liberación de banqueta	Se realizó la limpieza de la banqueta ubicada en la Calle Santo Domingo de Guzmán esquina Calle San Martín de Porres	500	Calle San Martín de Porres Fracc. San Joaquín
Liberación de banqueta	calle Tula esquina con Calle Cupatitzio	1000	calle Tula, colonia CFE
Liberación de banqueta	Ubicado entre la calle Rep. Dominicana y calle Bolivia	140	Blvd. Arandas Tabachines
Liberación de banqueta	Se realizó la limpieza del Av. Abasolo hasta la calle San José	1850	Calle Santa Cecilia San Martín de Porres
Liberación de banqueta	A un costado del puente.	600	Privado Río Española, Lomas de Española
Liberación de banqueta	Se realiza limpieza en la calle de la cosecha, esquina con calle constituyente	890	Calle de la Cosecha Las Trojes
Liberación de banqueta	Se Realizó limpieza de Av. Independencia hasta la Calle Solsticio	1385	Calle Denia, col. La Florida
Limpieza de área verde	Se realizó limpieza en Área Verde, ubicada entre Calles San Antonio y Calle San Daniel	2000	Calle San Antonio, col. Condominios San José
Limpieza de área verde	Se realiza limpieza en el área verde situada entre las calles San Judas Tadeo y la calle Santo tomas de Aquino	3540	Calle San Judas Tadeo, col. Fracc. San Joaquín
Limpieza de área verde	Se realiza limpieza en explanada del templo de tres aves marías	6797	Av. del Trabajo, col. Independencia

Limpeza de área verde	Se realizó limpieza en el parque vecinal	5500	Calle Liebre Tropical las liebres
Limpeza de área verde	Se Realizó Limpieza en parque vecinal de Fracc. Quinta San Joaquín	7500	Calle Quinte de los peronés Fracc. Quinta San Juan
Desalojo de vía pública	Se realiza recolección de RSU dejado sobre la banqueta de av. del Refugio	17	Av. del Refugio, col. El Refugio
Desalojo de vía pública	Recolección de RSU aún costado de las vías del tren.	25	Av. Jesús Yurén, col. Primero de Mayo
Desalojo de vía pública	Ubicado entre las calles Loreto y Calle Tomatlán	20	Av. Mariano J. García colonia la Lupita
Limpeza y deshierbe	Se realiza papeleo en la calle Lerdo en el tramo de Av. Real de Arandas hasta las Vías	800	Calle Lerdo, col. Fracc. Real de Aranda
Limpeza	Se realizó el papeleo de Av. Guanajuato hasta Av. Guanajuato	1800	Av. del refugio colonia del refugio
Solicitudes de apoyo por instituciones municipales	Se realiza limpieza en comandancia Ubicada en Calle Florida, esquina con Arizona	1330	Calle Florida, col. La Florida
Limpeza de predio	Calle Hidalgo Esquina Av. Calzada de Guadalupe	506	Calle Hidalgo, col. Barrio de San Vicente
Chaponeo	Salida a León Hasta Calle Hacienda de las Flores	587	Calle Chapala, col. Terra Cota
Monitoreo de eventos masivos	Calzada de Guadalupe	74696	Calle Calzada de Guadalupe, col. Barrio de San Vicente
Monitoreo de eventos masivos	Se dio monitoreo al desfile de la MAGIA DE SANTA	63872	Av. Héroe de Nacozari, col. La Palomas
Liberación de banqueta	Se realizó limpieza en predio ubicado en la calle Constituyentes, esquina con la calle de la cosecha	711	Calle Constituyente, Col. Las Trojes
Liberación de banqueta	Calle Porche esquina con Calle Dodge	960	Av. Los Rodríguez, col. Rincón de los Arcos
Liberación de banqueta	Bvd. Díaz Ordaz hasta la calle Río Jordán	45	Calle 16 de Septiembre, col. 4to. Día
Liberación de banqueta	Av. De la Reforma Hasta Calle División del Norte	110	Av. príncipe Jorge, col. los príncipes
Liberación de banqueta	Av. Solidaridad hasta Calle Tonalá	594	Av. Jardines de la Hacienda, col. Jardines de la Hacienda
Limpeza de área verde	Entre la Calle 1492 y la Calle Paricutín	5456	Calle Paricutín, col. Morelos
Limpeza integral	Av. San Calletano de Luna hasta calle Felipe Carrillo Puerto	2095	calle cerro del Tepeyac, col. Francisco Villa



Limpeza integral	Se realizó un avance de limpieza en el domicilio con N. 552.	75	Calle Leona Vicario, col. Constitución de Apatzingán
Limpeza y deshierbe	Aun Costado del Rio Guanajuato	2790	Av. San Cayetano de Luna, col. El Encanto
Solicitudes de apoyo por instituciones municipales	limpeza en las instalaciones del Inforum	364	Av. Camino Real, col. Ejido el Copal
Solicitudes de apoyo por instituciones municipales	Calle Porche esquina con Calle Dodge	247	Calle Porche, col. 24 de abril
Solicitudes de apoyo por instituciones municipales	Frente a Parque Vecinal	810	Circuito Alcatraz, col. Residencial Floresta





Octubre 2024

UR	PRG	STA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	RECURSO POR EJERCER
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	26,527,920.34	1,460,596.53	150,800.00	21,084,250.89	20,933,450.89	4,133,872.92
M150011302	Dirección de Rastro	22,118,160.17	983,180.64	-	16,778,833.42	16,778,833.42	4,356,146.11
M150011303	Dirección de Mercados	23,210,469.80	1,106,882.65	76,128.63	17,431,265.75	17,507,394.38	4,596,192.77
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	210,024,823.84	13,663,677.78	2,103,858.57	184,742,665.62	182,638,807.05	13,722,339.01
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	83,425,790.20	9,376,539.37	150,714.59	16,688,790.74	16,538,076.15	57,511,174.68
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	65,567,549.10	1,893,334.14	90,196.05	57,074,662.19	57,164,858.24	6,509,356.72
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	44,531,794.36	5,051,587.12	820,306.43	31,681,482.23	32,501,788.66	6,978,418.58

Noviembre 2024

UR	PRG	GTA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	RECURSO POR EJERCER
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	29,046,097.74	370,209.47	150,800.00	22,092,723.40	21,941,923.40	6,733,964.87
M150011302	Dirección de Rastro	21,303,827.90	452,592.05	-	18,094,518.46	18,094,518.46	2,756,717.39
M150011303	Dirección de Mercados	22,852,509.92	313,894.78	75,400.00	19,355,654.26	19,431,054.26	3,107,560.88
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	224,923,639.67	5,548,817.22	2,103,858.57	202,529,297.57	200,425,439.00	18,949,383.45
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	82,679,217.52	10,531,741.27	150,714.59	49,137,400.17	48,986,685.58	23,160,790.67
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	68,631,627.17	1,481,171.50	90,196.05	59,486,372.17	59,576,568.22	7,573,887.45
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	44,254,331.78	472,553.31	820,000.00	38,026,309.44	38,846,309.44	4,935,469.03

Diciembre 2024

UR	PRG	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	22,709,235.12	24,665,227.34	-	38,691.00	24,626,536.34	24,665,227.34
M150011302	Dirección de Rastro	20,881,416.78	21,671,209.05	-	72,615.55	21,598,593.50	21,671,209.05
M150011303	Dirección de Mercados	22,992,834.53	23,718,544.63	-	182,231.66	23,536,312.97	23,718,544.63
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	180,056,102.28	228,275,923.59	-	5,983,090.23	222,292,833.36	228,275,923.59
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	80,962,906.94	86,631,689.18	-	4,843,915.00	81,787,774.18	86,631,689.18
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	62,133,622.61	68,639,537.56	-	510,268.53	68,129,269.03	68,639,537.56
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	33,501,645.55	44,901,233.07	-	463,250.00	44,437,983.07	44,901,233.07

Es importante mencionar que la información antes presentada se contabiliza y reporta de acuerdo con la documentación expedida en cada una de las diferentes direcciones de área de esta dirección general, asimismo, todos los documentos que soportan las acciones y actividades se encuentran en el archivo de cada una de las direcciones de área.

