




# Dirección General de Servicios Públicos

## Informe Trimestral abril-junio 2025





# Índice

- Introducción..... 6**
- Estado del avance Presupuestal..... 9**
- Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal..... 10**
  - Estrategia 03.2. Preservación y conservación del patrimonio del Centro Histórico..... 10
    - Mantenimiento periódico a las fuentes públicas ..... 10
    - Retiro de grafiti en centro histórico y primer cuadro de la ciudad ..... 12
    - Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico ..... 20
  - Estrategia 19.1. Formalización del comercio semifijo y fijo ..... 21
    - Censo en periferia ..... 22
    - Promover con los comerciantes la actividad económica ..... 22
  - Estrategia 56.1. Modernización del Alumbrado Público ..... 23
    - Modernización de los circuitos eléctricos de alumbrado público del municipio de Irapuato ..... 23
    - Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades..... 24
  - Estrategia 56.2. Mejora en el Rastro..... 24
    - Mantenimiento a la infraestructura del Rastro Municipal ..... 25
    - Instalación de paneles solares..... 26
  - Estrategia 56.3. Rehabilitación de Mercados Municipales..... 27
    - Mantenimiento a los Mercados Públicos ..... 27
    - Fumigación y Saneamiento de Mercados..... 36
    - Certificación Mercado Irapuato
  - Estrategia 56.4. Mejoramiento de los Panteones Municipales..... 38
    - Mejoramiento de los espacios de descanso final en los panteones Públicos Municipales..... 38
    - Operación del servicio crematorio en el Municipio ..... 39
    - Realización del Estudio de las condiciones actuales de panteones municipales..... 40



<b><u>Proyecto Estratégico 57. Plan de Regularización y crecimiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Irapuato.</u></b>	<b>41</b>
<u>Estrategia 57.2 Ampliación y Regularización del Sitio de Disposición Final</u> .....	41
Operación del Sitio Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ..	41
<u>Estrategia 57.3 Creación de Centros de Reciclaje y Eco-centros</u> .....	42
Implementación del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).....	43
Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido.....	43
Campaña "Mantengamos Limpio Irapuato".....	44
Programa de Contenerización Municipal	
<b><u>Proyecto Estratégico 58. Imagen Urbana</u></b> .....	<b>45</b>
Mantenimiento menor de las vialidades .....	45
Mantenimiento menor de las vialidades de terracería.....	56
Mantenimiento menor de las vialidades de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones) .....	58
Mantenimiento a la infraestructura de Parques Vecinales .....	60
<b><u>Matriz de Indicadores de Resultados (MIR-2025)</u></b> .....	<b>68</b>
<b><u>Actividades relevantes</u></b> .....	<b>71</b>
Instalación de rotulos en carritos (Andador Grillito Cantor).....	71
Programa de capacitación a medicos del rastro .....	71
Jornada por el agua y el medio ambiente .....	72
Reestructuración de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos.....	73
Estrategia "Juntos con Paso Firme" .....	74
Reconocimiento Programa MÁS.....	75
<b><u>Actividades operativas de seguimiento permanente</u></b> .....	<b>76</b>
Dirección de Rastro.....	76
Realización del sacrificio de ganado en el Municipio de Irapuato .....	76

<u>Inspección de cárnicos en punto de venta del Municipio de Irapuato</u> .....	77
<u>Decomisos</u> .....	87
<u>Tratamiento de aguas residuales del rastro municipal</u> .....	88
<u>Dirección de Mercados</u> .....	88
<u>Atención a trámites en materia de comercio</u> .....	88
<u>Actividades extraordinarias</u> .....	88
<u>Dirección de Limpia y Aseo Público</u> .....	89
<u>Barrido Centro Histórico</u> .....	89
<u>Realización del servicio de barrido municipal en vialidades</u> .....	89
<u>Barrido Manual</u> .....	89
<u>Barrido Mecánico</u> .....	90
<u>Hidrolavado</u> .....	90
<u>Limpieza de Predios</u> .....	91
<u>Inspección del cumplimiento del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Irapuato, Guanajuato</u> .....	91
<u>Dirección de Alumbrado Público</u> .....	92
<u>Mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Irapuato</u> .....	92
<u>Materiales Utilizados</u> .....	92
<u>Área de optimización</u> .....	94
<u>Ingeniería y Proyectos</u> .....	95
<u>Apoyo a eventos</u> .....	95
<u>Dirección de Parques y Jardines</u> .....	96
<u>Realización de mantenimientos a las áreas verdes municipales y viales</u> .....	97
<u>Realización de mantenimientos a los parques vecinales</u> .....	97
<u>Realización de podas ornamentales y de alto riesgo</u> .....	98
<u>Reforestación de árboles, flores y arbustos</u> .....	99
<u>Dirección de Imagen Urbano y Mantenimiento Vial</u> .....	99
<u>Retiro de grafiti</u> .....	99
<u>Mantenimiento permanente a las plazas públicas</u> .....	101
<u>Transversalidad</u> .....	103
<u>Instalación de rotulos en carritos transversalidad</u> .....	102






Reestructuración de rutas de recolección de RSU.....	103
Creación del parque vecinal "Los Príncipes" .....	103
<u>Instalación de paneles solares en el Rastro Minicipal</u> .....	104
<u>Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido</u> .....	105
<u>Eco-centros</u> .....	105
<u>Capacitación al personal del Rastro Municipal</u> .....	105
<u>Campaña "Mantengamos Limpio Irapuato"</u> .....	105
<u>Estrategia "Juntos con Paso Firme"</u> .....	106
<u>Glosario</u> .....	107

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 5 de 108





## Introducción

**Presidenta Municipal**

**Miembros del H. Ayuntamiento**

**Secretaria del H. Ayuntamiento**

De acuerdo con el Artículo 283 primer párrafo de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato en donde se establece que esta Dirección General de Servicios Públicos deberá rendir informes trimestrales al Ayuntamiento para dar cuenta de la situación que guardan los asuntos de sus respectivas áreas y sobre el ejercicio de sus atribuciones, informa sobre el cumplimiento del plan y los programas a su cargo. Con este documento se da cumplimiento al mandato y se hace entrega del informe de actividades realizadas en el **periodo abril-junio 2025**.

En el mismo orden de ideas y en apego al Artículo 115 Fracción III de la constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos donde establece las funciones a cargo de esta dirección y contribuyendo al cumplimiento del Programa de Gobierno Municipal, en el presente informe se dan a conocer los programas, proyectos y las actividades desarrolladas por la Dirección General de Servicios Públicos durante el **trimestre abril-junio 2025**, en apego a los lineamientos generales para la integración y presentación de informes periódicos de actividades al H. Ayuntamiento, aplicables para las dependencias y Entidades de la Administración Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato y de conformidad a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el **ejercicio fiscal 2025**

Asimismo, buscamos en este trienio brindar a la Ciudadanía de Irapuato una mejor imagen y servicios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento, a través de un sistema de alumbrado público eficiente, mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, eficiente gestión de residuos sólidos, mejor imagen en el comercio semifijo, ambulante y en los mercados públicos y un correcto sacrificio de ganado en el rastro municipal.

**Lic. Rogelio Pérez Espinoza**

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 6 de 108

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

Blvd. Solidaridad no. 8350, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 36640, Irapuato, Gto.  
462 635 88 00 ext. 3102  
[www.irapuato.gob.mx](http://www.irapuato.gob.mx)

## Director General de Servicios Públicos

Durante el trimestre que se reporta se destacan las siguientes actividades de cada una de las áreas que integran la Dirección General de Servicios Públicos:

1. Certificación del Mercado Irapuato.
2. Realización de Censo en zonas periféricas.
3. Instalación de rótulos en carritos del Andador Grillito Cantor.
4. Programa de capacitación a médicos del Rastro Municipal.
5. Jornada por el agua y el medio ambiente (Limpieza cerro del piloncillo).
6. Reestructuración de rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos.
7. Reconocimiento en el programa MÁS (Mejor Atención y Servicio).
8. Apoyo en la estrategia "Juntos con paso firme".

Además, se llevaron a cabo las siguientes acciones de seguimiento permanente por parte de las seis direcciones que integran a la Dirección General de Servicios Públicos:

- Operación del rastro del municipio de Irapuato
- Mantenimiento a la infraestructura del Rastro
- Ordenamiento al comercio del municipio
- Mantenimiento y mejora a la infraestructura de mercados municipales
- Implementación del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Prestación del servicio de recolección y traslado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Prestación del servicio de limpieza integral de vialidades y espacios públicos
- Operación del Sitio Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)



Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 7 de 108



- Cumplimiento del Reglamento para la gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Irapuato
- Modernización del alumbrado público del municipio
- Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades
- Mantenimiento a vialidades del municipio
- Mejoramiento y conservación de la Imagen Urbana del municipio
- Mejoramiento en la prestación de servicios de panteones municipales
- Mantenimiento y conservación de las áreas verdes municipales
- Ejecución de acciones ambientales para la conservación de las áreas verdes municipales.



Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 8 de 108



## Estado del avance presupuestal

PRESUPUESTO LIBRE DISPOSICIÓN ABRIL-JUNIO 2025						
AREA FUNCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	1ERA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	\$ 13,758,122.82	\$ 14,165,222.02	\$ 535,856.90	\$ 4,620,807.94	16%
M150011302	Dirección de Rastro	\$ 20,774,653.95	\$ 20,434,417.15	\$ 783,614.48	\$ 7,262,361.12	16%
M150011303	Dirección de Mercados	\$ 27,254,674.24	\$ 27,464,599.84	\$ 342,223.84	\$ 11,970,643.63	18%
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	\$ 128,501,229.73	\$ 130,042,842.53	\$ 285,722.96	\$ 74,199,551.79	23%
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	\$ 87,993,071.38	\$ 105,006,388.18	\$ 2,476,288.59	\$ 43,230,460.34	18%
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	\$ 38,204,162.22	\$ 38,235,417.26	\$ 6,676,253.20	\$ 11,011,074.01	19%
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	\$ 36,300,383.69	\$ 38,030,323.41	\$ 2,718,926.62	\$ 14,524,923.69	18%

RAMO 33 ABRIL-JUNIO 2025						
AREA FUNCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	1ERA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	\$ 8,679,000.00	\$ 8,679,000.00	\$ 845,789.56	\$ 1,753,808.37	14%
M150011302	Dirección de Rastro	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 1,250,910.00	\$ 1,922,816.95	20%
M150011303	Dirección de Mercados	\$ 6,898,020.00	\$ 6,898,020.00	\$ 4,030,408.62	\$ 805,235.43	33%
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	\$ 106,077,629.80	\$ 109,077,629.80	\$ 47,809,830.38	\$ 34,491,030.15	41%
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	\$ 7,492,165.49	\$ 7,492,165.49	\$ 90,579.50	\$ 1,423,543.03	13%
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	\$ 41,850,000.00	\$ 41,850,000.00	\$ 18,762,804.22	\$ 14,981,214.00	52%
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	\$ 12,450,000.00	\$ 9,450,000.00	\$ 2.80	\$ 5,152,320.78	22%

\* Durante este trimestre no se llevaron a cabo modificaciones presupuestales.

\* Es importante mencionar que la información presentada se contabiliza y reporta de acuerdo con la documentación expedida en cada una de las diferentes direcciones de área de esta dirección general, asimismo, todos los documentos que soportan las acciones y actividades se encuentran en el archivo de cada una de las direcciones de área.

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 9 de 108



Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal.

**EJE EUI. Ciudad Inteligente TU IRAPUATO (Feliz, Seguro y en Paz)**  
**Proyecto Estratégico 03: Patrimonio Histórico.**

**Estrategia 03.2. Preservación y conservación del patrimonio del Centro Histórico.**

**Mantenimiento periódico a las fuentes públicas.**

Durante este trimestre se realizaron **721** acciones de mantenimiento a las 16 fuentes públicas de la ciudad, garantizando el correcto funcionamiento, higiene, estética, y contribuyendo a la calidad del agua y a la preservación del entorno urbano, al mantener la belleza y atractivo de los espacios públicos.

	Lugar	Descripción
1	San José	Limpieza Profunda Aspirado Cepillado en Espejo de Agua Cepillado en Muros
2	Florentina	Limpieza Profunda Aspirado Aspirado
3	Jardín Principal	Limpieza de Boquillas (Laterales) Cepillado de Piso Cepillado de Muro Instalación de Timer de Control de Bombas Reemplazo de Malla en Espejo Central
4	Espigas	Sondeo con Hidro lavadora en Ductos de Descarga Limpieza Profunda Limpieza Profunda en Cisterna
5	Kineret	Limpieza Profunda Limpieza de Rejillas Limpieza de Rejillas de Recuperación de Agua

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 10 de 108



6	Danzarina	Aspirado Hidro lavado de Canales (Borbotones) Hidro lavado de Escalones Cepillado en Muro Cepillado en Piso Hidro lavado de Piso (Lámina de Agua) Hidro lavado de Piso en Perímetro Limpieza Profunda Hidro lavado de Canales (Lámina de Agua) Hidro lavado en Perímetro Cepillado
7	Revolución	Limpieza Profunda Desagüe en Cuarto de Maquinas
8	Caracol	Aspirado Cepillado de Piso Limpieza Profunda en Cisterna Cepillado de Muros Limpieza Profunda Montaje de Bomba Sumergible
9	Benito Juárez	Desagüe en Espejo de Agua Limpieza Profunda Limpieza a Impulsor de Bomba Centrífuga Cepillado de Espejo de Agua Cepillado en Muros Desagüe de Agua en el Espejo de Agua
10	Juan Álvarez	Limpieza Profunda Limpieza de Rejillas Limpieza de Rejillas de Recuperación de Agua Limpieza Profunda
11	Chorro grande	Limpieza de Malla de Succión Limpieza Profunda en Cisterna Reemplazo de Válvula de Llenado de Cisterna
12	Santiaguito	Limpieza Profunda Desmontaje de Bomba Sumergible
13	Atrio	Limpieza Profunda
14	Identidad	Limpieza Profunda
15	Chorros infantiles	Limpieza Profunda Limpieza de Boquillas en Bombas




16	21 Chorros	<p>Limpieza Profunda</p> <p>Limpieza de Boquillas en Bombas Sumergibles</p> <p>Sondeo en Ducto de Recuperación de Agua</p> <p>Limpieza en Canal de Recuperación de agua</p> <p>Limpieza de Boquillas</p>
17	Cuadro	<p>Limpieza Profunda</p> <p>Montaje de Bomba Centrífuga</p> <p>Desmontaje de Bomba Centrífuga</p>



**Figura 1.** Mantenimiento a Fuentes del Centro Histórico.  
Fuente: Informes mensuales abril-junio DIUMV

### Retiro de grafiti en centro histórico y primer cuadro de la ciudad.

Buscando la conservación de la Imagen Urbana del Centro Histórico y Primer cuadro de la ciudad, se realizaron **1,908 m<sup>2</sup>** de retiro de grafiti atendiendo las siguientes zonas:

ABRIL		
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combis
Plaza Abasolo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Plaza Fundadores	Zona Centro	Pintura en Espejo de Fuente
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito
Revolución	Zona Centro	Limpieza en Postes de Semáforo

Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Revista
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Juventino Rosas	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Mamparas
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Díaz Ordaz	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Tránsito
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.
Galeana	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Manuel M. Flores	Zona Centro	Encalado de Grafiti en Fachada
Pípila	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Galeana	Zona Centro	Pintura en Logo en Fachada
Jardín Principal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Plaza Abasolo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Fuente Florentina	Zona Centro	Pintura en Tapas de Registro
Nave Porfiriana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
No Reelección	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Publicidad en Parada de Combis
Cortázar	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Medidores de C.F.E.
Santos Degollado	Zona Centro	Samblasteo de Grafiti en Columnas de Canteras
Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras

Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combis
Díaz Ordaz	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Álvaro Obregón	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en poste de C.F.E.
Justo Sierra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Sor Juana Inés	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Luminarias
Portal Carrillo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Álvaro Obregón	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Leandro Valle	Zona Centro	Señalamiento de Obra
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachadas
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Ágora del Hospitalito	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Luminarias
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura

**MAYO**

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad
Sostenes Rocha	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Sostenes Rocha	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señalamiento de Obra
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Donato Guerra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 14 de 108

Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Portón
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Parada de Combis
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Polo 2	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Bolardos
Reforma	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Bolardos
Colón	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Bolardos
Plaza Clouthier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
Plaza Clouthier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Plaza Clouthier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Plaza Clouthier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Díaz Ordaz	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Puesto de Revista
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura en Busto
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Tótem
Hidalgo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Monumento
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Andador Juan Álvarez	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Justo Sierra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Sor Juana Inés	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Juárez	Zona Centro	Limpieza de Bolardos
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Juárez	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Jardineras
Juárez	Zona Centro	Colocación de Cinta Reflejante

Jardín Principal	Zona Centro	Samblasteo de Grafiti en Firme
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Cortázar	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Revistas
Sor Juana Inés	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Justo Sierra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardinera
AV. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Polo 2	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Publicidad en Postes de C.F.E.
Álvaro Obregón	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Prolongación Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Prolongación Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señalamiento de Tránsito
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Prolongación Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Mamparas
Ágora del Hospitalito	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Cortázar	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Tránsito
Ágora del Hospitalito	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bancas
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito

Cortázar	Zona Centro	Retiro de Cinta Anti Reflejante en Bolardos
Cortázar	Zona Centro	Pintura en Bolardos
Andador Juan Álvarez	Zona Centro	Samblasteo en Grafiti en Fachada
Cortázar	Zona Centro	Colocación de Cinta Reflejante en Bolardos
Altamirano	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Jardín Principal	Zona Centro	Samblasteo en Firme
Altamirano	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en postes de C.F.E.
Altamirano	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en fachada

JUNIO		
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Mamparas
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combis
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación
Ágora del Hospitalito	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardinera
Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Puerta
Cortázar	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas
Jardín Principal	Zona Centro	Samblasteo en Firme
Jardín Principal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Luminarias
Ramón Corona	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Revistas
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación
Plaza del Artista	Zona Centro	Pintura en Barandal
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Barandal
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Tapas en Postes de Alumbrado


Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura en Fachadas
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura en Letras
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura en Señalamientos de Áreas Verdes
Plaza del Artista	Zona Centro	Pintura en Señalamientos de Áreas Verdes
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Díaz Ordaz	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Ágora del Hospitalito	Zona Centro	Pintura en Señalamientos de Áreas Verdes
Ágora del Hospitalito	Zona Centro	Pintura en Barandal
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bancas
Jardín Principal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bancas
Av. Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Revistas
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardinera
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Jardín Principal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Plaza Juan Álvarez	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Plaza del Artista	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Santos Degollado	Zona Centro	Samblasteo de Grafiti en Jardinera
Santos Degollado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Sor Juana Inés	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado

Plaza Ágora	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Juárez	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combis
Plaza del Artista	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Centro de Carga
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Columna de Cantera
Álvaro Obregón	Zona Centro	Samblasteo de Grafiti en Fachada
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Mercado Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Escalera
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Plaza Clouthier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combis
Díaz Ordaz	Zona Centro	Limpieza de Grafitis en Controles de Semáforo
Díaz Ordaz	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Luminarias
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Esferas
Nave Porfiriana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura en Jardineras
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Andador Francisco Xavier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Andador Francisco Xavier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Barandal
Berriozábal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.



Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 19 de 108





**Figura 2.** Limpieza de grafiti en Centro Histórico  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV

### Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico.

Se realizan **59 acciones** de mantenimiento permanente de plazas públicas del Centro Histórico, contribuyendo a la conservación de la herencia cultural de nuestra ciudad y brindando espacios atractivos de encuentro y recreación.

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Abril Total
Plaza de los Fundadores	Centro	Instalación de Tubería	acciones	2
Plaza del Artista	Centro	Reparación de Detalles	acciones	10
Plaza Carranza	Centro	Colocación de Tapas de Registro	acciones	2
Plazuela: Miguel Hidalgo	Centro	Reparación de cantera	acciones	1

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Mayo Total
Plazuela Miguel Hidalgo	Centro	Reparación de Detalles	acciones	3
Jardín Principal	Centro	Reparación de Puerta	acciones	1
Plaza Santiaguito	Centro	Colocación de Rejilla	acciones	1
Santos Degollado	Centro	Reparación de Detalles de Pórfido	acciones	4
Plazuela Miguel Hidalgo	Centro	Emboquillado de Pórfido	acciones	2
Plaza del Artista	Centro	Reparación de Vitro Piso	acciones	6
Plaza de los Fundadores	Centro	Colocación de Tapas de Registro	acciones	2

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Junio
				Total
Plazuela, Miguel Hidalgo	Centro	Reparación de Detalles	acciones	5
Plazuela, Miguel Hidalgo	Centro	Colocación de Letrero	acciones	1
Juan Álvarez	Centro	Reparación de Detalles	acciones	5
Calle: Colón	Centro	Colocación de Tapa de Registro	acciones	1
Plaza de los Fundadores	Centro	Reemplazo de Rejillas	acciones	6
Portales Santos Degollado	Centro	Colocación de Tapa de Registro	acciones	1
Jardín Principal	Centro	Reparación de Adoquines	acciones	5
Andador Juárez	Centro	Reparación de Cadena	acciones	1



**Figura 3.** Mantenimiento permanente a plazas públicas del Centro Histórico  
*Fuente:* Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV

## **EJE S. TU Economía Local (Fuerte, dinámica y creativa)** **Proyecto Estratégico 19: Ordenamiento al comercio del Municipio.**

### **Estrategia 19.1. Formalización del comercio semifijo y fijo.**

Con el objetivo de supervisar, vigilar y controlar el comercio en los Mercados Públicos, polos de comercio, tianguis, temporadas, festividades y comercio en la vía pública de este municipio, se llevaron a cabo durante este periodo un total de **274 inspecciones** de las cuales se obtuvieron como resultado **120 apercibimientos, 154 actas de inspección y 21 multas.**




Asimismo, Se realizan operativos diarios por los inspectores en áreas de periferia recorriendo varios puntos de la ciudad como zona centro, bulevares y avenidas para verificar y revisar que los comerciantes que continúan con la venta de sus productos de primera necesidad cuenten con las medidas de higiene necesarias y cumplan con lo establecido en el reglamento vigente.

### Censo en zonas periféricas

En el marco de las estrategias de ordenamiento comercial, se dio inicio formal al levantamiento de un **censo exhaustivo en las zonas periféricas de la ciudad**, abarcando la totalidad de las colonias, con el objetivo de generar un diagnóstico preciso sobre la presencia y características del comercio informal.



**Figura 4.** Censo en periferia a comerciantes.  
**Fuente:** Informe mensual junio 2025 de la Dirección de Mercados.

### Promover con los comerciantes la actividad económica

En el marco de las acciones emprendidas para la organización y regularización del comercio local, y con el propósito de fomentar el orden y la legalidad en el comercio en espacios públicos, se informa que se ha puesto en marcha una estrategia enfocada en facilitar a los comerciantes el cumplimiento de los lineamientos establecidos, así como en orientarlos adecuadamente para que puedan presentarse ante la Dirección de Mercados y concluir sus trámites. Se tiene previsto finalizar 29 procesos correspondientes a los comerciantes involucrados, ubicados en las siguientes zonas:

- Plaza 5 de Mayo
- Plaza Abasolo
- Convento
- Ramón Corona



Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 22 de 108

Este esfuerzo forma parte del compromiso institucional por fortalecer el ordenamiento del comercio en espacios públicos, respetando los lineamientos vigentes y promoviendo condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades comerciales.

**EJE R. TU Entorno renovado (Funcional, atractivo y sostenible)**

**Proyecto Estratégico 56: Servicios Públicos**

**Programas de mejora de servicios públicos municipales**

**Estrategia 56.1. Modernización del Alumbrado Público.**

**Modernización de los circuitos eléctricos de alumbrado público del municipio de Irapuato.**

Como parte del programa de modernización del Alumbrado Público y con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, reducir costos operativos y mejorar la calidad de la iluminación, se llevó a cabo la instalación de circuitos eléctricos en los siguientes lugares:

Lugar	No. De Circuitos
Fracc. Jardín de Valle Verde	1
Com. Venado de Yostiro	1
Av. Carrizal	1
Carrizal Grande	1
Juan Pablo II	1
Salida del Malecón	1
Emiliano Zapata	1



**Figura 5.** Modernización de Circuitos en diferentes puntos de la ciudad  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Alumbrado Público

### Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades

Contribuyendo a mejorar la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía, durante este trimestre se realizó la instalación de **23 luminarias** en el acceso a las siguientes comunidades:

Lugar	No. De Lámparas
Comunidad Venado de Yostiro	4
Avenida Carrizal	10
Carrizal Grande	9
Juan Pablo II	4
Salida del malecón	6
Emiliano Zapata	3
Avenida Carrizal segunda etapa	10



**Figura 6,** Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades  
**Fuente:** Informes mensuales de enero-marzo 2025 de la Dirección de Alumbrado Público

### Estrategia 56.2. Mejora en el Rastro Municipal

#### Mantenimiento a la infraestructura del Rastro Municipal

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipos y herramientas permitiendo que los procesos de sacrificio y refrigeración se realicen de manera eficiente y segura, garantizando la calidad del producto final.

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 24 de 108




Durante este trimestre se llevaron a cabo los siguientes mantenimientos en el rastro:

Mantenimiento de Abril		
No.	Acción	Área
1	Se solda bastón roto de peladora	Porcinos
2	Se cambió flecha de la descueradora	Bovinos
3	Se cambió válvula de agua	Lavado de cabezas de res
4	Se destapó drenaje	Anden de vísceras bovino
5	Se cambió motorreductor de peladora	Porcinos
6	Se cambiaron botones a descueradora	Bovinos
7	Cambió válvula de agua	Cisterna

Mantenimiento de Mayo		
No.	Acción	Área
1	Se desazolvió y destapó drenaje	Bovinos
2	Se cambió pichancha a bombas de agua	Suministro general de agua
3	Se reparó banco de trabajo de evisceración	Bovinos
4	Se reparó puerta y se cambió lámina	Corral de porcinos
5	Se cambió válvula rota	Corral de porcinos
6	Se cambió arrancador dañado de peladora	Porcinos
7	Se desazolvió drenajes	Andén bovino y porcino
8	Se cambió polipasto en cambio de pata	Bovinos
9	Se reparó soporte de gato hidráulico de peladora	Porcinos

Mantenimiento de Junio		
No.	Acción	Área
1	Se cambió control de presión de compresor	Ovinos-Caprinos
2	Se cambió chumacera de peladora	Porcinos
3	Se cambió chumacera de motor de la peladora	Porcinos
4	Se destapó mingitorio	Baños de hombres
5	Se reparó cadena en área de cambio de pata	Bovinos
6	Se repara puerta caída	Corrales bovinos
7	Se repara poste caído	Corrales Porcinos
8	Se instala hidrolavadora reparada	Lavado de vehículos
9	Se cambió cadena de la máquina lava librillos	Visceras bovinas
10	Se reparó seguro de trampa y se solda palanca nueva	Bovinos
11	Se cambió válvula dañada	Bovinos
12	Se cambió juego de herrajes y se reparo fuga en el baño	Comedor

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 25 de 108





*Figura 7. Mantenimiento peladora de porcinos del Rastro Municipal  
Fuente: Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Rastro*

### Instalación de paneles solares

Actualmente, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas se está desarrollando el proyecto para la instalación de paneles solares en el Rastro Municipal, el cuál presenta un **90% de avance** durante este trimestre. Con estas acciones se generará un ahorro aproximado del 60% de energía eléctrica contribuyendo a la sostenibilidad al reducir el impacto ambiental, promoviendo el uso de energías renovables.



*Figura 8. Instalación de paneles solares en Rastro Municipal  
Fuente: Informes abril-junio de la DIUMV*

**Estrategia 56.3. Rehabilitación de Mercados Municipales.**

**Mantenimiento a los mercados públicos**

		ABRIL	
Calle y/o Avenida	Mercado	Descripción	Total de Acciones
Manuel Doblado	Miguel Hidalgo	1. Instalación eléctrica y colocación de pastillas térmicos de SOAMP. En centro de carga que alimenta de energía a locales frente a Polo II	1
		2. Se realiza cambio de cajones y mecanismo de entrada de baños de mujeres y hombres, descargue planta baja	2
		3. Se hace cambio de cajón y cambio de mecanismo de entrada en baños, descargue planta alta	1
		4. Se hace cambio de cajón y cambio de mecanismo de entrada en baños de lado sur.	1
		5. Se hace cambio de cajón de mecanismo de entrada en baños de lado norte	1
		6. Se revisa mecanismo de acceso a baños de hombres, descargue planta baja (se desconecta no break)	1
		7. Se ajusta resorte en mecanismo de acceso a baños de hombres, descargue planta baja (por estar rehilete liberado)	1
Zona Centro	Plaza Abasolo	1. Se hace mantenimiento correctivo a mecanismo de acceso a baños de hombres, se cambia micro y bobina, se hace cambio de chapa.	1
Ixtoc	Plaza del Comercio	1. Se hace mantenimiento correctivo a mecanismo de acceso a baños de mujeres, se cambia micro y bobina y se hace cambio de chapa.	1
		2. Se desconecta no Break en mecanismo de acceso a baños de mujeres.	1
		3. Se realiza revisión a bombas para agua, están dañadas.	1
		4. Se instala bomba para agua, se encuentra dañada (quemada).	1




5. Se opta por instalar otra bomba, se dañó del sello mecánico. 1
6. Se hace cambio de cajón y mecanismo de entrada, se hace cambio de chapa. 1
7. Se repara fuga de agua en tubería de hidroneumático. 1
8. Se hace cambio de chapa en puerta de acceso. 1
9. Se reestablece suministro de agua. 1

Av. Guerrero	Vicente Guerrero	1. Se hace cambio de cajón de entrada, salida, cambio de mecanismo de entrada y se modifica ubicación del mismo.	1
Av. Guanajuato	Irapuato	1. Se hace cambio de cajón de entrada, salida y cambio de mecanismo de entrada.	1
Oaxaca	Benito Juárez	1. Se hace cambio de cajón y mecanismo de entrada a baños.	1
Av. Reforma	Andador Grillito Cantor	1. Se realiza mantenimiento preventivo a mecanismos de acceso a baños.	1
Galeana	Sóstenes Rocha	1. Se hace cambio de cajón de entrada, mecanismo de entrada y se cambia chapa en reja de acceso. 2. Se elaboraron e instalaron 2 rejillas en área de lavaderos.	1 2


MAYO			
Calle y/o Avenida	Mercado	Descripción	Total, de Acciones
Santos de Degollado	Miguel Hidalgo	3. Se coloca rollo de papel higiénico, por falta de personal por (día festivo), en planta alta sur a las 09: am y 13:00pm	1
		4. Se ajusta tornillo del flotador en depósito de wc #1 mujeres, planta alta lado sur.	1
		5. Se ajusta la válvula de llenado en wc hombres, planta baja.	1
		6. Se remacha escoba de personal auxiliar de limpieza.	1
		7. Se revisan pastillas de acceso automático, planta alta sur.	1




Manuel doblado      Miguel Hidalgo	1. Se coloca manguera de llenado en depósito de wc #6 de hombres, planta baja.	1
	2. Se coloca tapadera de centro de carga en sanitarios planta baja.	1
	3. Se revisa medidor de comerciante, ya que no cuenta con luz.	1
	4. Se revisa medidor de luz de comerciante.	1
	5. Se sella wc#3 de hombres planta baja	1
	6. Se solda mampara de sanitario de mujeres en planta baja.	1
	7. Retiro de telarañas de techumbre planta baja.	1
	8. Se lava escaleras planta alta.	1
	9. Se ajusta válvula de llenado en wc hombres planta baja.	1
	10. Se destapa mingitorio en sanitario de hombres, planta baja.	1
	11. Se limpia herraje de llenado en wc de hombres, planta baja.	1
	12. Se lava área de descargue.	1
	13. Se ajusta rana de wc hombres planta baja.	1
	14. Se ajusta nivel de agua en wc#3 de hombres planta baja.	1
	15. Se ajusta llave de lavamanos planta baja mujeres.	1
	16. Se ajusta fluxómetro en sanitario de mujeres planta baja.	1
	17. Se coloca mampara de sanitario de hombres planta baja.	1
	18. Se cambia poste de flotador en wc #7 de hombres en planta baja.	1
	19. Se cambia poste de flotador en wc # 4 de hombres planta baja.	1
	20. Se limpian bajadas pluviales entrada principal.	5
	21. Se continúa con la limpieza de bajadas pluviales y canaletas en techumbre en área de fierros y fondas.	8
	22. Se cambia válvula de llenado de wc hombres #6, planta baja.	1
	23. Se ajusta palanca de wc#6 de hombres planta baja.	1
	24. Se coloca regulador a la válvula de llenado en wc #7 de hombres, planta baja.	1




		25. Se realiza impermeabilización en techumbre	1
		26. Limpieza de canalones y bajadas pluviales en techumbre	2
		27. Reparación de bajadas pluviales con cemento plástico	4
		28. Se termina de impermeabilizar techumbre	2
		29. Se terminó de limpiar canalones y techumbre	2
		30. Se revisa mecanismo de acceso a baños del lado sur por presentar falla eléctrica	1
		31. Se continúa con la limpieza de bajadas pluviales.	8
Colón /Leandro Valle	Miguel Hidalgo	1. Se coloca palanca y se destapa válvula de llenado de wc #1 de mujeres, planta alta norte.	2
		2. Se ajusta mampara de mingitorio en sanitario de hombres, planta alta descargue.	1
		3. Se limpia registro en área común.	1
		4. Se reinicia acceso automático en sanitarios de planta alta sur.	1
		5. Se ajusta flotador de wc #4 de mujeres en planta alta norte.	1
		6. Se cambia alimentador de wc #2 de mujeres planta alta norte.	1
		7. Se ajusta llanta de carro de barrido.	1
Zona Centro	Plaza Abasolo	1. Se cambia llave en sanitario de mujeres	1
Galeana	Sostenes Rocha	1. Se retira pastilla de acceso automático por falla.	1
		2. Se ajusta palanca de wc #3 mujeres.	1
		3. Se recogen extintores, para recarga.	1
		4. Se limpian cajones de extintores.	4
Av. De la Reforma	Grillito Cantor	1. Se reubica dispensador de papel higiénico en sanitarios de hombres mujeres.	1
		2. Se repara tapa de registro para Grillito Cantor.	1
		3. Se acomoda portón reforzándolo con alambre.	1
		4. Se coloca tapadera en registro.	1




Ixtoc	Plaza del Comercio	1. Se coloca cadena para sostener puerta de cortina.	1
		2. Se apoya al personal de Japami a levantar tapaderas de registros en la parte interna y externa.	5
		3. Se cambiaron 2 pastillas térmicas dobles de 30 AMP en centro de carga interior.	2
		4. Se cambió pastilla térmica de 30 AMP en centro de carga ventiladores (extractores).	2
		5. Se realizó limpieza de canalones y bajadas pluviales en azotea y techumbre.	2
		6. Se repararon grietas en canalones y bajadas pluviales	3
		7. Se endereza puerta de cortina.	1
		8. Se realiza limpieza de canaletas y bajadas pluviales en techumbre.	12
		9. Se destapan mingitorios en sanitarios de hombres.	3
		10. Se solda llanta a carro de personal de barrido	1
Av. Guanajuato	Irapuato	1. Se ajusta manija de wc#6 en sanitario de mujeres.	1
		2. Se lleva a cabo recorrido para ver necesidades de pintura por certificación	1
		3. Se instalan 5 cristales en gabinetes para extinguidores	5
		4. Se cambia llave en área de piletas.	1
		5. Se recogen extintores, para recarga.	1
		6. Se resanan registros al interior del mercado.	10
		7. Se lava fuente.	1
		8. Se colaron tapaderas para registro	2
		9. Se realiza limpieza en barandal planta alta.	4
		10. Se realiza limpieza en barandal de escalera planta alta.	1
		11. Se realiza limpieza en lámparas planta alta y planta baja.	18
		12. Se continúa con el lavado de fuente para retirar sarro.	1
		13. Se tapa orificio de ventana en planta alta.	1
		14. Se limpia alrededor de barandal, planta alta.	8
		15. Se realiza limpieza exhaustiva por acumulación de eses de paloma en planta alta.	1
		16. Se pinta tapa de registro de líneas eléctricas	1
		17. Se destapa bajada pluvial.	1
		18. Se desazolva registro en planta baja.	1
Av. Del Trabajo	Jesús R. Márquez	1. Se recogen extintores, para recarga.	1
		2. Se solda cortina.	1
		3. Se retira extensión de luz.	1



Av. Guerrero	Vicente Guerrero	1. Se recogen extintores, para recarga.	1
		2. Se revisan pastillas por falla eléctrica.	1
		3. Se revisa mecanismo de acceso a baños por presentar falla eléctrica	1
		4. Se revisa corto en sanitarios.	1
		5. Se coloca válvula de llenado en wc#1 sanitario	1
Oaxaca	Benito Juárez	1. Se recogen extintores, para recarga.	1
		2. Se recortan patas de banco para personal de limpieza.	1
		3. Se elabora recogedor para personal de barrido.	1

		<b>JUNIO</b>	
<b>Calle y/o Avenida</b>	<b>Mercado</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total de Acciones</b>
Manuel Doblado	Miguel Hidalgo	4. Se pone regulador a la válvula de llenado del wc baño # 6 en sanitario de hombres planta baja.	1
		5. Se emboquillan 2 tazas en wc #7 y #4 en sanitario de hombres planta baja.	2
		6. Se destapan bajadas pluviales.	6
		7. Se destapan 2 lavamanos de sanitario de hombres planta baja.	2
		8. Se limpian bajadas pluviales del lado de piñatas.	5
		9. Se desazolvan registros del área de descargue.	2
		10. Se limpia bajada pluvial de planta alta zapateros.	1
		11. Se ajusta manguera del tanque y se ajusta válvula de llenado en wc # 3 de hombres planta baja.	2
		12. Se coloca regulador en la válvula de llenado de wc # 4 de hombres planta baja.	1
		13. Se destapa área de pileta en planta baja.	1
		14. Se limpian bajadas pluviales que están debajo de los tinacos.	4
		15. Se realiza cloración a cisternas y tinacos con pastillas de hipoclorito de sodio.	10

		16. Se cambia poste de flotador de wc #7 de sanitario de hombres, planta baja.	1
		17. Aplicación de impermeabilizante en azotea frente a nave porfiriana	1
		18. Se realiza supervisión de lavado de Polo II	1
		19. Se apoya con el manejo de Genie para subir a plataforma para su traslado a Inforum.	1
		20. Se revisa mecanismo de acceso a baños de mujeres, descargue planta baja por presentar falla la cual fue falta de energía.	1
		21. Se retira contacto de postes.	1
		22. Se repara fuga en fluxómetro # 2 de mujeres de planta alta descargue.	1
Colón /Leandro Valle	Miguel Hidalgo	23. Se cambian los empaques chupones de los cespól de los lavabos de sanitario de hombres planta baja.	2
		24. Se limpian bajadas pluviales de lado norte.	5
		25. Se impermeabiliza marquesina.	1
		26. Se limpian bajadas pluviales de lado norte.	9
		27. Se limpian bajadas pluviales.	4
Santos de Gollado	Miguel Hidalgo	28. Se impermeabiliza bajada que da a zapatería el pariente en primer cuadro planta baja.	1
		29. Se cambia soquet en sanitario de hombres lado sur.	1
Plazuela Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	30. Se limpian bajadas pluviales en área de fondas.	3
		31. Se limpian bajadas pluviales del lado de fondas.	3
		32. Se ajusta fluxómetro de discapacitados en sanitario de hombres.	1
Zona Centro	Plaza Abasolo	33. Se cambian empaques en fluxómetros #1, #2, #3, #4 de sanitarios del sanitario de mujeres.	4
		34. Se realiza cloración a cisternas con pastillas de hipoclorito.	2
		35. Se cambia llave de paso de medidor.	1
Galeana	Sostenes Rocha	36. Se colocan extintores en su cajón nueva carga.	5
		37. Se cambia llave de lavamanos en sanitario de hombres.	1




Ixtoc	Plaza del Comercio	1. Se revisa corto en cajas de contactos en oficinas de Dirección de Mercados.	2
		2. Se retira mingitorio para destaparlo en sanitario de oficina de Mercados y se vuelve a colocar.	2
		3. Se realiza cloración a cisterna con pastillas de hipoclorito de sodio.	1
		4. Se ajustan tuercas que van en fluxómetro # 2 de hombres.	2
		5. Se ajusta palanca y se coloca teflón en fluxómetro en sanitario de hombres en oficinas de Dirección de Mercados.	1
		6. Se ajusta base de ventilador.	1
		7. Se hace cambio de reflector tipo campana	1
		8. Se impermeabiliza tragaluces en techumbre	5
		9. Se destapan bajadas pluviales en azotea de oficinas y área de medición	7
		10. Se instalaron 5 centros de carga y 9 líneas eléctricas por temporada del día del padre y fin de cursos	14
Av. Guanajuato	Irapuato	1. Se destapan y se limpian registros.	2
		2. Se repara bajada pluvial.	1
		3. Se solda puerta de sanitarios.	1
		4. Se refuerza cajón de extintor.	1
		5. Se retira chapa de cajón de extintor.	1
		6. Se puntean cajones en extintores	4
		7. Se colocan tapaderas en registros.	2
		8. Se destapan bajadas pluviales y se limpian.	8
		9. Se retocan puntos de soldadura en cajones de extintores.	5
		10. Se colocaron 5 cristales en gabinetes para extintores.	5
		11. Se desazolva drenaje en área de vísceras y carnicerías.	1
		12. Se resana tapa de registro de drenaje	1
		13. Se realiza visita con supervisión de Obras Públicas y contratista por reporte de filtraciones en losa.	1
		14. Se realiza visita para retiro de monedero dañado por parte de proveedor monta leve para su reparación.	1
Av. Del Trabajo	Jesús R. Márquez	1. Se realiza cloración a cisterna con pastillas de hipoclorito de sodio.	1




Av. Guerrero

Vicente Guerrero

Oaxaca

Benito Juárez

- |   |   |
|---|---|
| 1. Se purga hidro.  | 1 |
| 2. Se coloca flotador completo.   | 1 |
| 3. Se soldan 2 soleras en barrotos que están a un lado del monedero.                              | 2 |
| 4. Se realiza cloración a cisterna con pastillas de hipoclorito de sodio.                         | 1 |
| 5. Se repara cortina y se solda riel, cortina del área de sanitario.                              | 1 |
| 6. Se despegan cables de corriente eléctrica y se coloca cinta de aislar.                         | 4 |
| 7. Se coloca lamina en registro que se encuentra frente al cuarto de basura.                      | 1 |
| 8. Se le hacen perforaciones a lamina que se colocó en registro.                                  | 1 |
| 9. Se instalaron 4 cristales en gabinetes para extintores   | 1 |
| 10. Se realiza cloración a 2 cisternas con pastillas de hipoclorito de sodio.                     | 2 |
| 11. Se retira tapadera de registro en mal estado y se limpia registro.                            | 2 |
| 12. Se coloca tapadera en registro.   | 1 |
| 13. Se colocan placas antiderrapantes en registros que se encuentran al interior de los pasillos. | 2 |
| 14. Se coloca cajón de extintor.  | 1 |
| 15. se colocan extintores en sus bases.   | 4 |
| 16. Se pone punto de soldadura en cajones de extintores.  | 4 |
| 17. Se instalaron 5 cristales en gabinetes para extintores  | 1 |



**Figura 9, Mantenimiento menor en mercados públicos**  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Mercados




## Fumigación y saneamiento de mercados

Se realizaron **910** limpiezas integrales en las instalaciones de los mercados públicos, así como el control y seguimiento del personal operativo de limpieza, supervisión de los baños públicos de los distintos mercados. Por otro lado, se llevaron a cabo **7** fumigaciones y la colocación de dispositivos para evitar la propagación de roedores y evitar focos de infección en los seis mercados y la plaza del comercio popular, cumpliendo así con los requerimientos de Jurisdicción sanitaria.



**Figura 10,** Limpieza en Mercados Públicos  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Mercados




**Figura 11,** Fumigación a los Mercados Públicos  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Mercados

## Certificación del Mercado Irapuato

En cumplimiento del compromiso del municipio por mejorar la infraestructura, funcionalidad y condiciones de salubridad en los espacios públicos, el pasado 27 de junio se llevó a cabo la certificación del Mercado Irapuato. Esta acción representa un paso significativo hacia la dignificación de los mercados.

El mercado cuenta con un robusto sistema de servicios permanentes brindados por el municipio, lo cual ha sido fundamental para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos de certificación. Estos servicios incluyen:



- Abastecimiento de agua potable.
- Suministro de energía eléctrica.
- Funcionamiento de sanitarios públicos.
- Presencia de personal de vigilancia nocturna (velador).
- Personal de barrido y auxiliares de limpieza en sanitarios, asegurando condiciones de higiene adecuadas.
- Recolección de residuos en el área de descargue.
- Asistencia de personal de mantenimiento, encargado de realizar reparaciones preventivas y correctivas.

La Dirección de Mercados, como ente responsable de la operatividad del recinto, ha desempeñado un papel esencial en la implementación de labores complementarias que refuerzan la calidad del espacio, tales como:

- Fumigaciones bimestrales, para el control efectivo de plagas.
- Lavado periódico de pisos en accesos y áreas comunes, asegurando la limpieza profunda del entorno.
- Instalación y mantenimiento de extintores, fortaleciendo las condiciones de seguridad.
- Reparación y limpieza de registros de drenaje, mitigando riesgos sanitarios.
- Mantenimiento del sistema de acceso automático a sanitarios, garantizando su funcionalidad continua.
- Cloración de la cisterna, asegurando la potabilidad del agua almacenada.
- Lavado constante del cuarto de basura, eliminando focos de infección y malos olores.
- Administración y mantenimiento de tambos contenedores de 200 litros para el manejo adecuado de residuos generados por el tianguis.
- Limpieza profunda de la fuente, como parte del embellecimiento y conservación del entorno.

Cada una de estas acciones fue determinante para cumplir con los lineamientos establecidos en la normativa correspondiente, permitiendo la certificación del Mercado Irapuato como un espacio que cumple con estándares superiores de infraestructura, sanidad, funcionalidad y atención al público.



Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 37 de 108





*Figura 12, Certificación Mercado Irapuato*  
*Fuente: Informe mensual de junio 2025 de la Dirección de Mercados*

#### Estrategia 56.4. Mejoramiento de los Panteones Municipales.

##### **Mejoramiento de los espacios de descanso final en los panteones Públicos Municipales**

Se realizaron trabajos de construcción de gavetas con las cuadrillas de concretos hidráulicos y panteones, de manera que brindamos a la ciudadanía la seguridad de contar con espacios disponibles para el depósito de restos. En este trimestre se construyeron **136 gavetas** en el Panteón Municipal de Irapuato.

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 38 de 108



**Figura 12, Construcción de gavetas en Panteón Municipal.**  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV

### Operación del servicio crematorio en el Municipio

Buscando ofrecer un servicio más accesible para la población, se encuentra en operación el servicio de crematorio, el cual realiza cremaciones de restos humanos, restos áridos y la de venta de urnas, durante este periodo se reporta lo siguiente:

Cremaciones en el municipio			
Servicio	Restos humanos	Restos Áridos	Total
Cremación	0	25	25
Venta de Urna	0	16	16




**Figura 13, Mantenimiento en el Crematorio Municipal**  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV

## Realización del Estudio de las condiciones actuales de panteones municipales.

Actualmente la Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial realiza un estudio para determinar las condiciones y áreas disponibles actuales de los panteones municipales, para la proyección de la vida útil de los mismos y la posible ampliación y/o adquisición de nuevo predio.

Durante este trimestre se ha realizado un estudio técnico que servirá como base para la proyección de vida útil del Panteón Municipal. Se llevo a cabo un análisis de datos estadísticos que reflejen la magnitud de la demanda de espacios de disposición final de restos humanos, lo que nos permitirá determinar la tasa de ocupación del panteón en relación con la mortalidad local.

De acuerdo con los trabajos de campo realizados en el primer trimestre mediante el levantamiento físico de cada manzana y la división del panteón por zonas, se muestra en la siguiente grafica el área de ampliación del Panteón municipal, con la distinción de los módulos construidos, los que se encuentran en construcción y los proyectados a construir.



**Figura 14, Área de ampliación Panteón Municipal**  
Fuente: Creación DIUMV

## Proyecto Estratégico 57. Plan de Regularización y crecimiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Irapuato.

**Objetivo R57:** Asegurar la gestión adecuada, segura y sostenible de los residuos sólidos urbanos de Irapuato.

### Estrategia 57.2. Ampliación y Regulación del Sitio de Disposición Final

Actualmente la Dirección General de Servicios Públicos en coordinación con la Dirección General de Sustentabilidad y la Dirección General de Obras Públicas se encuentran gestionando la ampliación y regulación del SDF, así como las acciones correctivas prioritarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

#### Operación del Sitio Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Durante este trimestre se llevó a cabo la recepción y confinamiento de **48,853.20 toneladas** de residuos sólidos confinados en el Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, ubicados en la comunidad de Peñitas.

Residuos Confinados en Sitio de Disposición Final				
Concepto	Abril 25	Mayo 26	Junio 25	abril-junio
Unidades corralón	1,638.275	1,822.330	1,908.361	5,368.966
Unidades Parques	141.013	138.350	201.495	480.858
Rastro	48.490	5.680	1.155	55.325
Mantenimiento Vial	602.034	415.585	107.480	1,125.099
Museo Municipal	-	-	0.475	0.475
Cerro del Piloncillo	-	-	0.735	0.735
Desarrollo Rural	34.360	-	1.630	35.990
Desarrollo Urbano	62.995	0.980	0.930	64.905
Recolección GISA	10,879.865	11,748.539	11,795.300	34,423.704
Diversas Instituciones	6.900	8.575	9.275	24.750
Barrido Concesionado	300.167	340.130	424.245	1,064.542
Particulares	500.215	166.315	177.835	844.365
Empresas	94.452	129.240	139.790	363.482
<b>Cantidad de toneladas</b>	<b>14,308.766</b>	<b>14,775.724</b>	<b>14,768.706</b>	<b>43,853.20</b>



**Figura 15, Operación del sitio de Disposición Final**  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DLYAP

### Estrategia 57.3: Creación de Centros de Reciclaje y Eco-centros.

Para incentivar entre la ciudadanía la cultura del reciclaje y la separación de residuos sólidos urbanos, se encuentran en operación los primeros dos Centros de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (Eco Centros), en Plaza San Roque y el Parque Ecológico de Irapuato (PEI).

Durante este trimestre las dos casetas han revalorizado un total de **3,169.32 kg** de residuos como cartón, PET, aluminio, entre otros.

Operación de Centros de Revalorización de RSU			
Plaza Walmart San Roque (Peso kg)			
Material	Abril	Mayo	Junio
Cartón	265,4	1424,3	146,3
Pet	185,9	118,8	309,4
Aluminio	39,7	41,3	28,8
Otros	159,3	81,9	124,1
<b>Total</b>	<b>650,3</b>	<b>1666,3</b>	<b>608,6</b>
PEI (Peso kg)			
Material	Abril	Mayo	Junio
Cartón	4,4	11	32,9
Pet	74	61,28	1,54
Aluminio	16,28	0	6,36
Otros	20	1,28	15,08
<b>Total</b>	<b>114,68</b>	<b>73,56</b>	<b>55,88</b>
<b>Total</b>	<b>764,98</b>	<b>1739,86</b>	<b>664,48</b>

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 42 de 108



**Fotografía 16.** Operación Eco-centros  
**Fuente:** Informes mensuales abril-junio 2025 DLYAP

## Implementación del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

### Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido.

Trabajamos con niñas y niños en diferentes escuelas e instituciones en temas de educación ambiental con la promoción del cuidado y protección del entorno, además, se tuvo presencia en redes sociales con diferentes publicaciones de concientización, contribuyendo en la reducción de residuos y evitando que estos lleguen al sitio de disposición final con estas estrategias hemos logrado concientizar en este trimestre a un total de **3,370** ciudadanos.



**Figura 17.** Campañas de concientización  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DLYAP

## Campaña “Mantengamos Limpio Irapuato”

Como parte de las acciones de concientización ambiental se implementó la campaña “Mantengamos limpio Irapuato”, la cual se enfoca en la difusión de las obligaciones de la ciudadanía en específico en el aseo del frente y perímetro de sus domicilios o propiedades, de manera que podamos contar con calles y espacios limpios con el apoyo de la ciudadanía. Durante este periodo se han realizado **381** volanteos informativos por medio de visitas presenciales y posicionamiento en redes sociales. El resultado de este trimestre fueron **448** apercibimientos, **37** actas circunstanciadas, **21** notificaciones entregadas y **8** multas.



**Figura 18, Campaña "Mantengamos Limpio Irapuato"**  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DLYAP

## Programa de Contenerización Municipal

Este programa tiene como objetivo inhibir la proliferación de puntos de acopio de RSU no autorizados, mediante la colocación de contenedores de metal en puntos estratégicos de la ciudad. Reduciendo el impacto ambiental, impulsando la mejora en la imagen urbana de la ciudad y protegiendo la salud de la población.

El programa permanece vigente mientras existan espacios que lo requieran, actualmente se han colocado **41 contenedores** en **31 puntos estratégicos** de la ciudad, como se puede observar en la siguiente tabla. Durante este trimestre únicamente dimos mantenimiento y lavado de contenedores.

Programa de Contenerización Municipal	
Número de Contenedores	Ubicación
7	Edificios San José
4	Fraccionamiento FOVISSSTE
1	Colonia Las Carmelitas
6	Fraccionamiento Infonavit
3	Fraccionamiento San Miguelito
2	COMUDAJ
1	CRIT
1	Deportiva Norte
4	Inforum
4	Panteón Municipal
2	Deportiva Sur
2	Zoolra
1	Hospital General
1	Colonia Los Príncipes
1	Escuela de Talentos
1	El Copalillo



*Figura 19, Recolección de residuos sólidos urbanos*  
*Fuente: Informes mensuales abril-junio 2025 DLYAP*



### Proyecto Estratégico 58. Imagen Urbana

**Objetivo R58:** Mejorar la infraestructura y la imagen urbana de Irapuato.

#### Mantenimiento menor de las vialidades

Con el objetivo de contar con vialidades en óptimas condiciones durante este trimestre se realizaron trabajos de rehabilitaciones integrales con carpeta asfáltica (bacheo aislado, renivelaciones y re encarpetao), atendiendo un total de **978 m<sup>3</sup>** en **172 vialidades** y beneficiando **166 colonias** y **10 comunidades**.



abril					
No.	Calle/vialidad	Colonia, Fracc., Comunidad	Tramo		Actividad / Reporte
			Inicial	Final	
1	16 de Septiembre	Barrio de San Vicente	Pedro Moreno	Matamoros	Bacheo Aislado
2	Adolfo López Mateos	San Isidro	Margarita	Puerto Playa Azul	Mantenimiento Menor
3	Antares	Valle del Sol	Av. Guanajuato	Acuario	Mantenimiento Menor
4	Av. Abasolo	Bajada San Martín	Av. Abasolo	Esquina Santa Cecilia	Mantenimiento Menor
5	Av. Álvaro Obregón	Barrio de San Vicente	Av. Álvaro Obregón	Esquina Blvd. Diaz Ordaz	Mantenimiento Menor
6	Av. Horizontes	Residencial Horizontes	Cto Círculo Polar Ártico	Cto Estrecho de Bering	Colocación de Tope
7	Av. Los Rodríguez	Arcos de Guanajuato	Av. Los Rodríguez	Casi Esquina con acceso a Arcos de Guanajuato	Colocación de Tope
8	Av. Oaxaca	Morelos	Av. Oaxaca	Esquina Morelia	Mantenimiento Menor
9	Av. Pról. Independencia	Fracc. Altamira, El Milagro, San Martín de Porres, El Milagro de Santo Domingo, Los Huertos	Gabriel García Márquez	Av. Las águilas	Mantenimiento Menor
10	Av. Reforma	Ciudad Deportiva	Av. Tulipanes	Agustín Zaragoza	Bacheo Aislado
11	Azucena	Las Heras	Blvd. Gómez Morin	Dr. Roberto Rodríguez	Mantenimiento Menor
12	Azucena	Purísima del Jardín	Rosal	Azucena	Colocación de Tope
13	Benito Juárez	Las Fuentes, San Isidro, Emiliano Zapata II, Lázaro Cárdenas	Blvd. Paseo Solidaridad	Quintana Roo	Mantenimiento Menor
14	Berriozábal	San José de Jorge López	Blvd. Villas de Irapuato	Allende	Mantenimiento Menor
15	Blvd. Esperanza	Flores Magón	Blvd. Esperanza	Esquina Aguacate	Mantenimiento Menor
16	Blvd. Ignacio García Téllez	Colon I, II. Villareal, Valle de Las Flores,	Blvd. San Roque	Del Bosque	Mantenimiento Menor
17	Blvd. Villas de Irapuato	Villas de Irapuato	Berriozábal	San Juan	Mantenimiento Menor
18	Calle Principal San Antonio el Rico	San Antonio el Rico	Salamanca	Independencia	Mantenimiento Menor

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 46 de 108



19	Callejón del Río	Barrio de San Vicente	Bld. Díaz Ordaz	Fondo	Mantenimiento Menor
20	Carretera a Laguna Larga	Laguna Larga	Carr. Cuerámaro-Irapuato	Comunidad Laguna Larga	Mantenimiento Menor
21	Chaparreras	Carmelitas	Piales	La Adelita	Colocación de Tope
22	Ciudad Real	Los Cobos	Ciudad Real	Esquina Cuenca	Mantenimiento Menor
23	Colima	San Pedro	Gabriel García Márquez	Av. Las Águilas	Mantenimiento Menor
24	Dr. Roberto Sánchez	Las Heras	Santa Elena	Azucena	Mantenimiento Menor
25	Francisco Sarabia	La Moderna	Francisco Sarabia	La Paz	Mantenimiento Menor
26	Francisco Villa	Gámez	División, Avenida Central	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor
27	Gabriel García Márquez	Villas de San Clemente, 8 de Junio	Octubre	Santa Genoveva	Mantenimiento Menor
28	Gengis Khan	Colon	Bartolomé Hurtado	Erick el Rojo	Mantenimiento Menor
29	Groenlandia	Valle del Sol	Júpiter	Filipinas	Mantenimiento Menor
30	Guillermo Prieto	Barrio de San Cayetano	Casimiro Liceaga	Terán	Mantenimiento Menor
31	Hernaldo Grijalva	Colon	Gengis Khan	Del Río Poniente	Mantenimiento Menor
32	Ignacio Manuel Altamirano	12 de Diciembre	Balbuena	Cafetales	Bacheo Aislado
33	Jazmin	Gámez	Acacias	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor
34	La Paz	La Moderna	La Paz	Esquina Francisco Sarabia	Mantenimiento Menor
35	Las Manganas	Carmelitas	Bld. San Roque	Leovigildo Islas	Mantenimiento Menor
36	Madrileña	Ciudad de los Olivos, Revolución, Colonia Malvas	Bld. Solidaridad	Libramiento Norte	Mantenimiento Menor
37	Las Manganas	Carmelitas	Fiesta Charra	Leovigildo Islas	Mantenimiento Menor
38	Manuel Ávila Camacho	Emiliano Zapata	Josefa Ortiz de Domínguez	Morelos	Mantenimiento Menor
39	Manuel Ávila Camacho	Emiliano Zapata	Margarita	Josefa Ortiz de Domínguez	Colocación de Tope

40	Maria Greiver	El Cantador	Agustín Lara	José Mujica	Renivelación
41	Nueva Guinea	Valle del Sol	Júpiter	Fondo de la Calle	Mantenimiento Menor
42	Ópalo	Arboledas	Ópalo	Casi Esquina con Zafiro	Bacheo Aislado
43	Paseo de las Fresas	Jardines de Irapuato	Av. Guerrero	Blvd. Díaz Ordaz	Mantenimiento Menor
44	Paseo del Amanecer	Villas de Irapuato	Paseo del Altiplanicie	Colegio Cumbres de Irapuato	Mantenimiento Menor
45	Pedro Moreno	Barrio de San Vicente	Santa Elena	Azucena	Mantenimiento Menor
46	Pról. Calzada de Guadalupe	Puente de Guadalupe, Las Animas, Los Girasoles, Emiliano Zapata I	Planta Bimbo	Glorieta Puente de Guadalupe	Bacheo Aislado
47	Rio Grijalva	La Pradera	Rio Grijalva	Rio Jamapa	Bacheo Aislado
48	Roberto Rodríguez	Santa Maria	Carlo Magno	Del Refugio	Mantenimiento Menor
49	Rosal	Purísima del Jardín	Carr. Irapuato Salamanca	Clavel	Mantenimiento Menor
50	San Pedro	Miguel Hidalgo	San Pedro	Esquina Saltillo	Mantenimiento Menor
51	San Policarpio	Fracc. Altamira, El Milagro, San Martín de Porres, El Milagro de Santo Domingo, Los Huertos	Unión	Av. Independencia	Mantenimiento Menor
52	Santa Mónica	El Milagro, San Martín de Porres	Av. Abasolo	San Policarpio	Mantenimiento Menor
53	Sevilla	Los Cobos	Huelva	España	Mantenimiento Menor
54	Sol	Las Rosas	Laguna	Ejército Nacional	Mantenimiento Menor
55	Unión	El Milagro, Florida, Fracc. El Rosario, Los Huertos	Av. Abasolo	Florida	Mantenimiento Menor
56	Villa Rosita	El Refugio	Av. Guanajuato	Higuera	Mantenimiento Menor
57	Xicaltongo	12 de Diciembre	Balbuena	Cafetales	Bacheo Aislado
58	Xicoténcatl	Barrio de la Salud	Xicoténcatl	Esquina Av. Juan José Torres Landa	Mantenimiento Menor



mayo					
No.	Calle/vialidad	Colonia, Fraccionamiento, Comunidad	Tramo		Actividad / Reporte
			Inicial	Final	
1	16 de Diciembre	Juárez	Bld. Arandas	López Mateos	Mantenimiento Menor
2	27 de Septiembre	Independencia (El Ranchito)	15 de Febrero	Alhóndiga de Granaditas	Mantenimiento Menor
3	4to Cinturón Vial	Villa Esmeralda, Las Heras II	4to Cinturón Vial	intersección Caudillo del Sur	Mantenimiento Menor
4	Acceso a Comunidad el Nido	El Nido	Bld. Villas de Irapuato	Comunidad El Nido	Encarpetado
5	Acceso a Quinta Villas Adolfo López	Quinta Villas	Bld. Villas de Irapuato	Quinta Villas	Mantenimiento Menor
6	Mateos (los presidentes) Adolfo López	Los Presidentes	A. L. Rodríguez	Av. Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor
7	Mateos (san isidro)	San Isidro	Margarita	Puerto Playa Azul	Mantenimiento Menor
8	Ágata	Galaxia Real de Arandas	Granate	Plata	Mantenimiento Menor
9	Av. Arboledas	San Pedro, Residencial Jacarandas	Bld. Lázaro Cárdenas	Av. Independencia	Mantenimiento Menor
10	Av. Guerrero	Gámez	Francisco Villa	Jazmín	Bacheo
11	Av. Independencia	Miguel Hidalgo	Av. Independencia	Monte de las Cruces	Mantenimiento Menor
12	Av. Insurgentes Sur	Los Reyes	Rey Sol	Rey Carlos V	Mantenimiento Menor
13	Av. Morelos	Vasco de Quiroga	Felipe Hernández	Conquistadores	Mantenimiento Menor
14	Av. Prol. Independencia	Fracc. Altamira, El Milagro, San Martín de Porres, El Milagro de Santo Domingo, Los Huertos	Gabriel García Márquez	Av. Las Águilas	Mantenimiento Menor
15	Av. Real de Arandas	Galaxia Real de Arandas	Lerdo	Juzgados Juveniles	Mantenimiento Menor
16	Av. San Antonio de Ayala	San Antonio de Ayala, El Cortijo	San José	Bld. Arandas	Mantenimiento Menor
17	Azucena	Purísima del Jardín	Azucena	Esquina Rosal	Colocación de Reductor



18	Blvd. Díaz Ordaz	Barrio de San Vicente	Álvaro Obregón	16 de Septiembre	Mantenimiento Menor
19	Blvd. Euquerio Guerrero	Tabachines	Blvd. Euquerio Guerrero	Esquina Argentina	Rehabilitación de Reductor
20	Blvd. Paseo Solidaridad	La Pradera, Villas el Dorado	Blvd. Paseo Solidaridad	Intersección Calzada de los Arcos	Bacheo Aislado
21	Blvd. San Roque	Colon	Blvd. San Roque	Av. Ignacio García Téllez	Mantenimiento Menor
22	Blvd. Solidaridad	Terracota	Camino a las Américas	Chapala	Bacheo Aislado
23	Blvd. Villas de Irapuato	Villas de Irapuato	Malecón del Rio	San Juan	Mantenimiento Menor
24	Campeche	San Pedro	Blvd. Lázaro Cárdenas	Tamaulipas	Mantenimiento Menor
25	Caribe	Las Américas	Chaco	Andes	Mantenimiento Menor
26	Carretera a Cuchicuato	Villas de Irapuato, Vista Alegre, Res Piamonte, Res O'lindo, Res Trento, Res Lombardia, Villas de Bernalejo, Com. San Javier, Com. Cuchicuato.	Paseo del Altiplanicie	Comunidad Cuchicuato	Retiro de reductor y rehabilitación y Mantenimiento Menor
27	Celaya	Plan Guanajuato	Revolución	Yuriria	Mantenimiento Menor
28	Chiapas	San Pedro	Av. Las Arboledas	San Pedro	Mantenimiento Menor
29	Ciudad Real	Bernardo Cobos	Tulipanes	Buganvilias	Mantenimiento Menor
30	Conca	Las Misiones	Jalpan	Landa	Mantenimiento Menor
31	Coral	Plan Guanajuato	Revolución	Yuriria	Mantenimiento Menor
32	Darién	Las Américas	Blvd. Arandas	Nte. América	Mantenimiento Menor
33	Del Bosque	Morelos	Av. Ignacio García Téllez	Morelos	Mantenimiento Menor
34	Del Parque	Bajada San Martín	Avellano	Granjeros	Rehabilitación de Reductor
35	Francisco I. Madero	Com: Rancho Grande	Blvd. Paseo Solidaridad	Emiliano Zapata	Mantenimiento Menor
36	Granate	Galaxia Real de Arandas	Ágata	Ámbar	Mantenimiento Menor
37	José Briones	Las Pérgolas	Abelardo Leal Rodríguez	Massachusetts	Mantenimiento Menor



38	José de Jesús Sánchez Zarate	Las Pérgolas	Abelardo Leal Rodríguez	Massachusetts	Mantenimiento Menor
39	Las Manganas	Carmelitas	Bld. San Roque	Leovigildo Islas	Mantenimiento Menor
40	Manuel Ávila Camacho	Emiliano Zapata II	Margarita	Josefa Ortiz de Domínguez	Colocación de Reductor
41	Oro	Galaxia Real de Arandas	Av. Real de Arandas	Ágata	Mantenimiento Menor
42	Paseo de las Plazas	Las Plazas	Bld. Arandas	De los Rincones	Mantenimiento Menor
43	Paseo del Amanecer	Villas de Irapuato	Paseo del Altiplanicie	Colegio Cumbres de Irapuato	Mantenimiento Menor
44	Pípila	Los Reyes, Ibarra, Obrero, Fracc del Bosque, Barrio de la Calzada de Guadalupe	Bld. Los Reyes	Calzada de Guadalupe	Mantenimiento Menor
45	Revolución	Quinta Villas	Bld. Villas de Irapuato	Quinta Villas	Mantenimiento Menor
46	San Fernando	Las Misiones	San Fernando	Av. Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor
47	San Valentín	El Rosario	Unión	Pomona	Mantenimiento Menor
48	Veracruz	San Pedro	Av. Las Arboledas	San Pedro	Mantenimiento Menor
49	Victoria	Independencia (El Ranchito)	Bld. Díaz Ordaz	AV. Del Trabajo	Mantenimiento Menor
50	Victorino de las Fuentes	Moderna	Victorino de las Fuentes	Av. Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor

junio					
No.	Calle/vialidad	Colonia, Fraccionamiento, Comunidad	Tramo		Actividad / Reporte
			Inicial	Final	
1	6 de Noviembre	Benito Juárez	Embotelladores	Tabacaleros	Bacheo Aislado
2	Acapulco	Fracc. Guerrero	Topacio	San Pedro	Mantenimiento Menor
3	Acceso a Fracc. Horizontes y Villas de San Clemente	Horizontes, San Clemente	Vías del Tren Av. Gabriel García Márquez	Fracc. Villas de San Clemente y Fracc. Horizontes.	Mantenimiento Menor
4	Acceso a Paso desnivel Obregón.	Barrio de San José	Bld. Díaz Ordaz	Paso Desnivel Obregón	Bacheo Aislado



5	Acceso al Nido (Ruta Alternativa Villas)	El Nido, San Javier	Carretera a Cuchicuato	Kia Villas	Mantenimiento Menor
6	Adolfo López Mateos	Los Presidentes	A. L. Rodríguez	Av. Casimiro Liceaga	Mantenimiento Menor
7	Alfonso Caso	Las Palomas	Héroes de Nacoziari	Alfonso Reyes	Bacheo Aislado
8	Alfonso Reyes	Las Palomas	Héroes de Nacoziari	Bld. Lázaro Cárdenas	Mantenimiento Menor
9	Almendro	Colonia Los Arcos, Flores Magón Sur	Bld. Esperanza	Durazno	Mantenimiento Menor
10	Antonio Torres	Guerrero	Antonio Torres	Acapulco	Bacheo Aislado
11	Av. 1° de Mayo	El Ranchito, Lindavista	Alhóndiga de Granaditas	Pról. Av. Torres Landa	Mantenimiento Menor
12	Av. Abasolo	Benito Juárez, El Vergel, Bajada San Martín, Los Fresnos	Bld. Mariano J García	Glorieta de Valle Verde	Mantenimiento Menor
13	Av. Abasolo (reductores)	Miguel Hidalgo	Mariano Abasolo	Jalapa	Rehabilitación de 2 Reductores
14	Av. Álvaro Obregón	Barrio de San José	Matamoros	Pedro Moreno	Bacheo Aislado
15	Av. Arboledas	La Valenciana	Av. Independencia	Plata	Renivelación
16	Av. Clavel	Purísima del Jardín, Valle Verde.	Glorieta Valle Verde	Av. Jardín	Mantenimiento Menor
17	Av. De los Insurgentes	El Trébol	Av. De los Insurgentes	Agricultores	Bacheo Aislado
18	Av. Gabriel García Márquez	Las Huertas, Santa Sofía, Palma de Mallorca, Los Castillos	Gerardo Murillo	Calle los Patos	Bacheo Aislado
19	Av. Independencia	Miguel Hidalgo	Av. Independencia	Esquina San Pedro	Bacheo Aislado
20	Av. Insurgentes	San Juan de Retana	Bld. Mariano J. García	Francisco I. Madero	Bacheo Aislado
21	Av. Jacarandas	Españita	Av. Jacarandas	Av. Tulipanes	Bacheo Aislado
22	Av. La Virgen	Haciendas La Virgen	Virgen de Fátima	Virgen de Guadalupe	Bacheo Aislado
23	Av. Las Águilas	Las Aves, San Miguelito, Las Águilas, San Martín de Porres.	Av. Abasolo	Prol. Independencia	Mantenimiento Menor
24	Av. Las Animas	Edificios San José	Av. Las Animas	2 de Abril	Bacheo Aislado

25	Av. Paseo Irapuato	San Gabriel	Av. De la Reforma	Héroe de Nacozari	Mantenimiento Menor
26	Av. Pról. Independencia	Fracc. Altamira, El Milagro, San Martín de Porres, El Milagro de Santo Domingo, Los Huertos	Av. Las Águilas	Fracc. Colinas del Río	Mantenimiento Menor
27	Av. Reforma	Ciudad Deportiva, Jardines del Valle, San Gabriel 3ra secc, La Hacienda	Paseo Irapuato	Av. Tulipanes	Mantenimiento Menor
28	Av. Vasco de Quiroga	Emiliano Zapata III	Av. Vasco de Quiroga	Esquina con 5 de Diciembre	Bacheo Aislado
29	Berriozábal	San José de Jorge López	Blvd. Villas Irapuato	San José de Jorge López	Aplicación de Fresado
30	Blvd. Arandas	Arandas	Vicente Suarez	4to Cinturón Vial	Mantenimiento Menor
31	Blvd. Las Villas (Ruta Alternativa a Villas I)	1ro de Mayo, San Miguelito	Paseo Irapuato	Héroe de Nacozari	Mantenimiento Menor
32	Blvd. Lázaro Cárdenas (Ambos Sentidos)	San Pedro, Residencial Campestre, Prol. Moderna, Las Palomas	Av. Casimiro Liceaga	Av. Arboledas	Mantenimiento Menor
33	Blvd. Mariano J García	Valle del Sol, Central de Abastos, 1ro de Mayo, San Miguelito, Los Pinos, San Juan de Retana, Los Álamos	Blvd. Lázaro Cárdenas	Blvd. San Roque	Mantenimiento Menor
34	Camaleón	Valle del Sol	Camaleón	Fénix	Bacheo Aislado
35	Campeche	San Pedro	Blvd. Lázaro Cárdenas	Tamaulipas	Mantenimiento Menor
36	Carr. Arandas-Serrano	Comunidades	Comunidad Arandas	Comunidad Serrano	Mantenimiento Menor
37	Carr. Irapuato-Cuchicuato	San Javier	Carretera a Cuchicuato	C. La Luz	Bacheo Aislado
38	Carretera A San Roque	San Roque	Acceso a Panteón de Los Olivos	San Roque	Mantenimiento Menor
39	Celaya	Plan Guanajuato	Álvaro Obregón	Fondo	Mantenimiento Menor
40	Coral	Galaxias El Naranjal	Lerdo	Circuito Costas	Mantenimiento Menor




41	Del Bosque	Morelos	Av. Ignacio García Téllez	Del Bosque	Bacheo Aislado
42	Francisco Arce	Insurgentes	M. Ricarda	Matías Enríquez	Bacheo Aislado
43	Galeana	Barrio de Santa Anita	Andador Gutiérrez Nájera	Calle Insurgentes Sur	Rehabilitación de reductor
44	Glorieta Tecnológico de Monterrey	Villas de Irapuato	Glorieta	Glorieta	Bacheo Aislado
45	Gran Canaria	Urbi Villas del Rey	Cto. Numancia (Nte)	Cto. Numancia (Sur)	Colocación de 4 Reductores
46	Irapuato Jardín de los	San Carlos	Irapuato	San Antonio	Bacheo Aislado
47	Príncipes Área de Donación	Los Príncipes	Área de Donación	Área de Donación	Encarpetado del Área
48	José Ma Iglesias	Barrio de Santiaguito	Hidalgo	Galeana	Mantenimiento Menor
49	Lava	Las Reinas	Del Bosque	Cumbres	Renivelación
50	Manuel Ávila Camacho	Los Presidentes	Av. De los Insurgentes	Mariano Abasolo	Mantenimiento Menor
51	Matías Enríquez	Insurgentes	Rafael Davalos	Camino a la Virgen	Mantenimiento Menor
52	Paseo Solidaridad	Terracota, Misión Privadas Residencia	Plaza Fragaría	4to Cinturón Vial	Mantenimiento Menor
53	Paseo desnivel Obregón.	Barrio de San José, la Ladrillera, Progresiva el Jaral	Bld. Paseo Solidaridad	Bld. Díaz Ordaz	Bacheo Aislado
54	Pensión de Servicios Generales	Barrio de Santiaguito	Galeana	Zaragoza	Renivelación de área
55	Pról. Calzada de Guadalupe	Militar, Guadalupe, Las Animas, Los Girasoles, Emiliano Zapata I, Puente de Guadalupe.	Planta Bimbo	Bld. Díaz Ordaz	Mantenimiento Menor
56	Ruta Alternativa Obra Villas de Irapuato 1	Villas de Irapuato	Esquina Camino de las Animas	Escuela General #3	Mantenimiento Menor
57	Ruta Alternativa Obra Villas de Irapuato 2	Villas de Irapuato, Comunidad El Nido	Calle La Luz (Frente a Oxxo Cuchicuato)	Camino a las Animas y Kia Villas	Mantenimiento Menor
58	San Juan	Insurgentes	San Juan	San Isidro	Bacheo Aislado
59	Seguridad Social	1ro de Mayo	Seguridad Social	Orientación	Bacheo Aislado

60	Tabasco	San Pedro II	Tabasco	Campeche	Rehabilitación de Reductor
61	Teresa Vara	Puente de Guadalupe	Soldado Desconocido	Camino a la Virgen	Bacheo Aislado
62	Tlaxcala	El Cobano	México	Fondo Norte	Renivelación de Zanja
63	Valle de los Alcatraces	Valle de las Flores II	Av. Ignacio García Téllez	Valle de los Girasoles	Bacheo Aislado
64	Victorino de las Fuentes	Moderna	Av. Juan Ignacio Torres Landa	Av. Casimiro Liceaga	Bacheo Aislado



**Figura 20, Bacheo (Blvd. García Téllez, Acceso a Quinta Villas, Blvd. Mariano J. García)**  
**Fuente: Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV**




### Mantenimiento menor de las vialidades de terracería

Durante este trimestre se realizaron **9,765 metros lineales** de mantenimiento en **30 vialidades** de terracería con actividades como conformado, aplicación de fresado y aplicación de tezontle, beneficiando a **19 colonias** y **5 comunidades** del municipio.

No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	abril
1	Privada Clavel	Las Heras	De Gómez Morín a Bordo de Río Silao	Conformado	ML	335	
2	Fray Junípero de Sierra	Misioneros	De Av. Benito Juárez a Fray Jerónimo de Mendieta	Conformado	ML	185	
3	Fray Jerónimo de Mendieta	Vasco de Quiroga	De Fray Juan de Zumárraga a Fray Bartolomé de las Casas	Conformado	ML	200	
4	Francisco Villa	Lucio Cabañas	De Salinas de Gortari a Los Arroyos	Conformado	ML	55	
5	Santa Carolina	Santa María	Sta. Genoveva a Sta. Mónica	Conformado	ML	200	
6	Puerto Rico	Las Américas	De Guyana a San Juan Bosco	Conformado	ML	290	
7	México	Las Américas	De Caribe a Darién	Conformado	ML	150	
8	Av. De San Juan	Comunal Emiliano Zapata	De Martín Huerta a Aire	Conformado	ML	1300	
9	José Ma. Morelos y Pavón	Constitución de Apatzingán	De constitución a incorporación a carretera México-León	Conformado	ML	150	
10	Miguel Hidalgo	Constitución de Apatzingán	De Malinche a incorporación a carretera México-León	Conformado	ML	110	
11	Sagrado Corazón de Jesús	Ampliación Las Américas	De San Francisco de Asís a Estados Unidos	Conformado	ML	520	
12	Sevillana	Cd. De los Olivos	De Blvd. Paseo Solidaridad a Pamplona	Conformado	ML	320	
13	Puerto Rico	Las Américas	De Guyana a Domicilio con portón blanco	Aplicación de tepetate negro	ML	10	




							<b>mayo</b>
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	
1	Antiguo camino a Guanajuato	Com. Arandas	De Lerdo a Primera Priv. 12 de Diciembre	Conformado	ML	700	

2	Benito Juárez	Com. El Carrizalito	De Puente de Bordo a Casas de Calle Benito Juárez	Aplicación de fresado	ML	10
---	---------------	---------------------	---	-----------------------	----	----

							<b>junio</b>
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad	

1	Gladiola	Purísima de las Flores	De Geranio a El Trébol	Conformado	ML	260
---	----------	------------------------	------------------------	------------	----	-----

2	Acceso a Comunidad	Com. Rosario de Covarrubias	De Sembradíos de Camino a Subestación a Inicio de casas de comunidad	Conformado	ML	1800
---	--------------------	-----------------------------	--	------------	----	------

3	San Antonio	San Martín de Porres	De Sta. Mónica a San Nicolás	Conformado	ML	95
---	-------------	----------------------	------------------------------	------------	----	----

4	San Martín de Porres	San Juan Bosco	De San Juan Bosco a San Francisco de Asís	Conformado	ML	110
---	----------------------	----------------	---	------------	----	-----

5	Av. De San Juan	Comunal Emiliano Zapata	De Martín Huerta a Av. Quintas de los Pinos	Conformado	ML	900
---	-----------------	-------------------------	---	------------	----	-----

6	Lázaro Cárdenas	Plan Vivirá	De Av. Independencia a Lote Baldío	Aplicación de tepetate negro	ML	70
---	-----------------	-------------	------------------------------------	------------------------------	----	----

7	Pico de Pájaro	Huertas 1	De Av. Gabriel García Márquez a Fresno	Conformado	ML	200
---	----------------	-----------	--	------------	----	-----

8	Av. Gto	Candelaria	De Av. Gabriel García Márquez a Independencia	Aplicación de tepetate negro	ML	860
---	---------	------------	---	------------------------------	----	-----

9	Volita	Huertas 1	De Av. Gabriel García Márquez a Fresno	Conformado	ML	200
---	--------	-----------	--	------------	----	-----


10	Privada Guayabo	Barrio de la Calzada de Guadalupe	De Guayabo a Granado	Conformado	ML	25
----	-----------------	-----------------------------------	----------------------	------------	----	----

11	Ciruelo	Los Huertos	De San Policarpio a Final de la calle (Barda)	Conformado	ML	140
----	---------	-------------	---	------------	----	-----

12	Ladrilleras	Los Hoyos	De Saucillo a Casa con portón negro	Conformado	ML	15
----	-------------	-----------	-------------------------------------	------------	----	----

13	Fresas	Los Huertos	De San Policarpio a Final de la calle (Barda)	Conformado	ML	140
----	--------	-------------	---	------------	----	-----

14	Av. Tulipanes	Bernardo Cobos	De inicio de barda de Fraccionamiento San Antonio de Ayala a Sembradíos	Conformado	ML	335
----	---------------	----------------	---	------------	----	-----




15 Ladrilleras Los Hoyos De Saucillo a Final de la Calle (Barda) Conformado ML 80



**Figura 21.** Mantenimiento a vialidades de terracería.  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV

### Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)

Durante este trimestre realizamos trabajos de rehabilitación en **417 m<sup>2</sup>** con concreto hidráulico en banquetas, guarniciones, glorietas y camellones, asegurando entornos dignos y contribuyendo a la mejora de la imagen urbana. Con estas acciones se han atendido **38 vialidades** de **23 colonias** y **1 comunidades**.

						abril
N°	Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	Unidad	Cantidad	
1	Juan Álvarez	Apatzingán	Colado de banqueta	m2	4	
2	Av. las Plazas	Las Plazas	Colado de Guarnición	m2	2	
3	Av. las Plazas	Las Plazas	Colado de Banqueta	m2	5	
4	Camino de las Diligencias	Las Plazas	Colado	m2	5	
5	Nuez de Castilla	Nogalia	Demolición de Banqueta Dañada	m2	15	
6	Nuez de Castilla	Nogalia	Colado de Banqueta	m2	15	
7	Príncipe Guillermo	Los Príncipes	Reparación de Arriate	m2	1	
8	Rio Miera	Colinas del Rio	Reparación de Banqueta	m2	7	
9	16 de Septiembre	Zona Centro	Demolición de Muro en mal Estado	m2	30	

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 58 de 108

10	Durazno	Calzada de Guadalupe	Demolición de Banqueta Dañada	m2	3
11	Durazno	Calzada de Guadalupe	Colado de banqueta	m2	3
12	Rey Sol	Los Reyes	Elaboración de Rampa para Discapacitado	m2	1
13	Santos Degollado	Zona Centro	Reparación de Detalles	m2	1
14	Jardín Principal	Zona Centro	Elaboración de Guarnición	m2	3
15	María Greiver	El Cantador	Elaboración de Rampa para Discapacitado	m2	2
16	Hidalgo	Zona Centro	Reparación de Banqueta	m2	1
17	Ejército Nacional	Reynas	Demolición de Banqueta Dañada	m2	5

<b>Mayo</b>					
Nº	Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	Unidad	Cantidad
1	San Juan	Las Palmas	Colocación de Adocreto	m2	8
2	Magno	Los Principes	Ranura en para Desagüe	m2	1
3	Ejército Nacional	Las Reinas	Reparación de banqueta	m2	5
4	Agustín Lara	El Cantador	Demolición de Banqueta en Mal Estado	m2	8
5	Agustín Lara	El Cantador	Reparación de banqueta	m2	8
6	Mariano J. García	Benito Juárez	Reparación de Guarnición en Isla	m2	2
7	Santos Degollado	Zona Centro	Reparación de Guarnición	m2	1
8	Gobierno del Estado	18 de Agosto	Elaboración de rampa	m2	1
9	Servicios Públicos	Siglo XXI	Colado de Tapas de Registro	m2	3
10	Rey Arturo	Los Reyes	Demolición de Banqueta en Mal Estado	m2	12
11	Rey Arturo	Los Reyes	Colado de Banqueta	m2	12

<b>Junio</b>					
Nº	Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	Unida	Cantidad
1	Antillas	Las Palmas	Colocación de Adocreto	m2	5
2	anteón	Aldama	Elaboración de Base	m2	10
3	Panteón	Zona Centro	Demolición de Guarnición	m2	50

4	José María	Zona Centro	Colado de Guarnición	m2	50
5	Panteón	Aldama	Colado de Contra Trabe	m2	10
6	Mercado Vicente Guerrero	Guerrero	Reparación en Fachada	m2	4
7	Camino a Cuchicuato		Elaboración de camellón Central	m2	3
8	Panteón	Aldama	Colocación de tubería Sanitaria	m2	3
9	Av. Reforma	Deportiva Norte	Demolición de Banqueta en mal Estado	m2	8
10	José María	Zona Centro	Colado de Banqueta	m2	110



**Figura 22.** Concretos Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)  
*Fuente: Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV*

### Mantenimiento a la infraestructura de Parques Vecinales

En el periodo que se reporta se realizaron **577 acciones** de mantenimiento a la infraestructura y mobiliario de los parques vecinales; estas acciones contribuyen a contar con espacios públicos seguros, limpios, funcionales y atractivos para los usuarios.

Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad
			<b>abril</b>
Villa del Rosal	Colón III	Reparación de paneles de reja-acero y reposición	3
		Colocación de perfiles C-200 para reforzar estructura de la reja	6

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 60 de 108




		Reparación y remplazo de paneles de reja-acero	4
6 de Noviembre	San Miguelito I	Colocación de refuerzos para C-200 para reforzamiento de estructura metálica	8
		Modificación en el diseño y fijación nuevamente de resbaladilla	2
Yuriria esq. Cuerámara	Plan Guanajuato	Colocación de anclas a ejercitadores	3
		Instalación con concreto y pintura	6
Querétaro	Infonavit/Solidaridad	Remplazo de asiento roto en columpio	1
		Reparación de paneles reja-acero	2
Embotelladores	San Miguelito II	Colocación de refuerzo perfil C-200 a estructura de reja	2
		Remplazo de asiento roto en columpio	1
Nevada y San José	Pérgolas	Reparación con soldadura de paneles de reja-acero	2
Pasteur y Galileo	Villas el Dorado	Reparación de paneles de reja-acero	3
		Colocación de refuerzo perfil C-200	1
3er Batallón de San Patricio	Fovissste	Remplazo de asiento roto en columpio	1
		Reparación y remplazo de paneles de reja-acero	8
		Colocación de refuerzos perfil C-200 en estructura de reja.	8
Av. Vasco de Quiroga	Emiliano Zapata III	Pintura de bancas de concreto	12
		Pintura de bardas	3
		Pintura de hito	1
		Pintura de base de cisterna	1
		Remplazo de asiento de columpio dañado	1
		Restauración, detallado y pintura de banca de concreto vandalizada (quebrada)	3
Santo Domingo de Guzmán	San Joaquín 2da sección (Rinconada de los Fresnos)	Retiro de varillas peligrosas de antiguos bolardos en andador	1
		Pintura de hito	1
		Pintura de bancas de concreto	4
		Pintura de mamparas para anuncios	3
		Despintado de grafitis en ejercitadores	8
Circuito Alcatraz	Residencial Floresta	Pintura de bancas de concreto	14
Cupatitzio y Donald G. Norris	C.F.E	Habilitación y colocado de anclas a bolardos	4
		Hechura de hoyos	4
		Colado y pintura de bolardos	4



Cupatitzio y Donald G. Norris	C.F.E	Habilitación y colocación de anclas a bolardos	4
		Hechura de hoyos	4
		Colado y pintura de bolardos	4
Loto	Residencial Floresta	Colocación de puntales de perfil C-200 para reforzamiento de reja de malla ciclónica	3
22 de Abril	Ernesto Che Guevara	Reposición de asientos y cadenas faltantes en columpios	5
		Soldadura de asiento y cadenas sueltas y rotos en columpios	4
Pastizales y Santander	Palma de Mallorca	Reparación de paneles de reja-acero	4
		Colocación de refuerzos perfil C-200 en estructura de reja.	12
		Detallado de pintura	1
Liebre Tropical y Liebre América	Las Liebres	Reparación de mecanismos de giro en columpios	4
Atilano Nieto	Tabachines	Reparación de ejercitadores (caminadora de pedal)	2
Río Papagayo	Villas de San Cayetano	Remplazo de asiento de columpio dañado	1
12 de Octubre	Ernesto Che Guevara	Reinstalación con concreto de juego infantil sube y baja	1
Emiliano Zapata	Panteón Municipal	Remplazo de pasador y contra de solera en portón parte de atrás (acceso secundario)	2
Capacitación	1° de Mayo	Pintura a bancas de concreto	4
		Pintura de hito	1
		Pintura de mamparas para anuncios	3
		Pintura de ejercitadores Ryder	2
		Pintura a bancas metálicas	5
		Pintura a módulos para columpios	2
Pegaso/Andrómeda	Valle del Sol	Pintura de resbaladillas	2
		Pintura de sube y baja	1
		Pintura de ejercitadores	7
		Pintura de mamparas para anuncios	1
		Pintura de escalinatas y jardineras	7
Francisco Villa	Nueva Reforma Agraria	Reconstrucción de aro para basquetbol vandalizado, se instaló y pintó	3
Av. Independencia y 3 de Abril	Plan Vivirá	Reparación de ejercitadores (elíptica y esquiadora)	2
		Remplazo asiento de columpio dañado (roto)	1
Príncipe Felipe	Los Príncipes	Cimbrado, colado y descimbrado de guarnición curva (10 mt. Lineales)	3
		Cimbrado y colado con concretos de bancas	5
		Descimbrado, detallado y pulido de bancas	

Blvd. Mariano J. García y Seguridad Social	1° de Mayo (La Gasa)	Reparación de paneles de reja-acero y remplazo	2
		Fabricación y reconstrucción de pieza robada de ejercitador (surfeadora) y colocación pintura	1

Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad	mayo
Emiliano Zapata	Agrarista	Reposición de asientos para columpios rotos	2	
		Pintura de bancas metálicas	3	
		Pintura de resbaladillas	2	
		Pintura de pasamanos	1	
		Pintura de estructura para columpios	1	
		Pintura de escalador tipo gusano	1	
		Pintura de porterías para fútbol	2	
		Reparación de paneles en la reja perimetral	10	
C. Villa Hermosa	Infonavit-Solidaridad	Colocación de refuerzos perfil C-200 en la estructura metálica	13	
		Detallado de pintura en la estructura intervenida	1	
		Descimbrado, detallado y pulido de bancas elaboradas	4	
Ámbar-Oro-Agua Marina-Granate	Galaxia Real de Arandas	Reparación de juego infantil sube y baja (pieza rota)	1	
		Re anclado de estructura para columpios (sacada del piso)	1	
San José Jarapitio y San Isidro	Comunidad Aldama (parque)	Reparación de aro de básquet-bol caído	1	
Zihuatanejo	San Isidro	Reparación de paneles de la reja perimetral (enderezado, soldadura y reposición de pieza en un hueco)	3	
Jesús Yurén	1° de mayo	Retiro de piezas quebradas en juego escalador tipo salvavidas	2	
San Vicente/San Agustín	Condominios San José 2da sección	Reparación de columpio dañado (asiento y mecanismo de giro)	1	
		Re anclado de juego sube y baja sacado del piso	1	
		Soldadura de comedores	3	
		Retiro de malla ciclónica dañada atrás de portería	1	
Pablo Chávez-Gerardo Murillo	Purísima del Jardín	Pinturas de bancas de concreto	10	
		Pintura de comedores	3	
		Pintura de bardas grafiteadas	2	
		Colocación de malla ciclónica nueva	1	



Guadalupe Sandoval y 11 de marzo	UCOPI	Descimbrado, detallado, pulido y pintura de bancas elaboradas	8
		Reubicación y reinstalación con concreto para 3 columpios	1
Circuito del Ocotillo	El Encanto	Reparación de columpios y remplazo de asientos dañados	3
		Colocación y reposición de cadenas en columpios	8
22 de Abril y 10 de Noviembre	Ernesto Che Guevara	Reparación de ejercitador (elíptica) pedal caído	1
Angora	Rafael Galván	Colocación de láminas y fijación de pijas	5
Revolución y Allende	Rancho Guadalupe	Colocación de anclas a ejercitadores	4
		Instalación con concreto y pintura de ejercitadores	4
Antillas y Nueva Esparta	Las Palmas	Reforzamiento de postes de reja perimetral vencidos y caídos	2
3 de Abril	Plan Vivirá	Reparación de paneles de la reja perimetral (desoldados y abiertos)	4
San Luis Rey y San Mateo	El Milagro	Reparación de juego infantil tipo carrusel	1
Almendro y Durazno	Barrio de Guadalupe	Reparación de bolardo metálico quebrado	1
Zarape	Carmelitas	Colocación de anclas, instalación con concreto y pintura de bancas metálicas	6
Atilano Nieto	Tabachines	Reparación de ejercitadores dañados (esquiadora y elíptica)	2
		Reparación de aros de basquetbol vencidos	2
Sevilla	Bernardo Cobos	Reparación de paneles de reja perimetral y puerta de acceso principal	5
6 de Noviembre y Blvd. Mariano J. García	San Miguelito 1	Reparación de ejercitadores, caminadora y elíptica	2
Pastizales y Bilbao	Palma de Mallorca	Reparación de mecanismos de giro en columpios	4
		Reparación de ejercitador elíptica	1
		Reparación de ejercitador elíptica	1
		Pintura de Ejercitadores	3
		Pintura de resbaladillas	1
		Pintura de módulo para 3 columpios	1
Río Miera y Río Volga	Colinas del Río	Fabricación de asientos de metal para ejercitador de brazos	2
		Colocación y pintura de asientos en ejercitador de brazos	2
De la Hoja y Calle 2	Agaves I	Pintura de estructuras para columpios	2
		Pintura de resbaladillas	2
		Pintura de ejercitador para abdominales	1
		Pintura de bancas metálica	1

Adolfo López Mateos	Juárez	Retiro de juegos sube y baja dañado por vandalismo y riesgo	1
		Reparación y restauración de bancas metálicas	1
		Colocación de piezas metálicas faltantes perfil R-200 de 2 m. cada una	3
Hacienda del Palmar	Hacienda La Virgen 2da sección	Fabricación e instalación de asiento a un juego sube y baja	2
		Despintado de grafitis en bases de tableros	2
		Pintura de bancas de concreto que tenían grafiti	6
Querétaro	Infonavit-Solidaridad	Pintura de bancas de concreto	27
		Fabricación e instalación de pieza a ejercitador potro	2
Andador Jalisco- Edo. De México	Infonavit-Solidaridad	Pintura de banca metálica	1
		Pintura de ejercitadores: potro, caminadora, elíptica y bicicleta	4
Vallarta	Comunidad Aldama (Panteón)	Reparación y reforzamiento de rejas del portón de acceso secundario	2
		Soldadura de andamio para levantar ataúd	1

Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad	junio
Donald G. Norris	Unidad Habitacional C.F.E.	Retiro de malla ciclónica dañada	1	
		Colocación con concreto de postes de perfil C-200	4	
		Colocación de malla ciclónica (10 m. nueva) y pintura de postes	2	
Oviachic	La Pradera	Reparación de ejercitadores (elíptica y para espalda y hombros)	2	
		Reparación de pieza giratoria en módulo multijuegos	1	
Cerrada Nuez de Castilla	Nogalia	Retiro de aros vandalizados	2	
		Fabricación, instalación y pintura de aros en tablero de cancha de basquetbol	6	
Bld. Solidaridad	Camellón central frente al CECOM	Retiro de postes y paneles de reja-acero dañadas por accidente vial	7	
3er Batallón de San Patricio	FOVISSSTE	Reparación de ejercitador (caminadora) pieza doblada	1	
		Reparación de columpio (se reemplazó asiento dañado).	1	
Alicante y Toledo	Bernardo Cobos	Reparación de paneles de la reja perimetral	6	
Capacitación	1° Mayo	Fabricación e instalación de aro de basquetbol robado	2	
Venustiano Carranza y 16 de Septiembre	Comunidad de Lo de Juárez	Colocación de anclas a juegos infantiles	19	
		Instalación con concreto de juegos infantiles (escalador mod 1/2 esfera, sube y baja, estructura para columpios y resbaladilla)	4	

Segundo Informe Trimestral 2025-DGSP  
Página 65 de 108

Cedro/Toronja	Comunidad san José de Bernalejo (El Ranchito)	Colocación de anclas a juegos: Escalador modelo 1/2 esfera	8
		Juego sube y baja	2
		Estructura para columpios	4
		Resbaladilla	5
		Instalación con concreto de juegos infantiles	4
Vicente Guerrero	Comunidad San José de Bernalejo (El Guayabo)	Colocación de anclas a juegos: escalador mod. 1/2 esfera	8
		Juego sube y baja	2
		Estructura para columpios	4
		Resbaladilla	5
		Instalación con concreto de juegos infantiles	4
		Instalación de asientos y cadenas de columpio	1
		Colocación de anclas a ejercitadores Potro y Ryder	3
		Ejercitador para abdominales	1
		Ejercitador para brazos/espalda	3
Instalación con concreto de ejercitadores	4		
Villa Hermosa	Infonavit/Solidaridad	Soldadura de tuercas en bases de ejercitadores	4
		Reparación de Ejercitador (elíptica) pieza quebrada	1
San Agustín/San Vicente	Condominios San José 2da sección	Reparación de columpio roto	1
Miguel Hidalgo	Comunidad Lo de la Sierra	Colocación de anclas a juegos: Escalador mod. 1/2 esfera	8
		Juego sube y baja	2
		Estructura para columpios	4
		Colocación de anclas a ejercitadores Potro/Ryder	3
		Ejercitador para abdominales	1
		Ejercitador para brazos/espalda	3
		Instalación con concreto de juegos infantiles y ejercitadores	7
Estrella	Escuela Primaria Rafael Barba Pérez (Las Rosas)	Retiro y traslado de juegos infantiles dañados al patio de Servicios Públicos	8
Iris y Heliotropo	Residencial Floresta	Re anclado de estructura para columpios sacada del piso	1






**Figura 23.** Mantenimiento de parques vecinales (Comunidad San José, Comunidad lo de la Sierra, Colinas del Río)  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV



## Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-2025)

Municipio de Irapuato, Guanajuato

Reporte de Seguimiento

Matriz de Indicadores para Resultados 2025



Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 1er Trimestre	Avance 2do Trimestre	GLOBAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	Alineación PGM
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Irapuato, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Percepción ciudadana de los servicios públicos del año inmediato anterior	7.6	0		0	Informe de resultados a la evaluación al desempeño municipal sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos	Se cuenta con los apoyos federales, instancias de gobierno estatal y municipal, así como de la población	Dirección General de Servicios Públicos	PE58
Propósito	La población del municipio de Irapuato cuenta con mejores servicios públicos.	Percepción ciudadana de los servicios públicos del año inmediato anterior	7.6	0		0	Informe de resultados a la evaluación al desempeño municipal sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos	Se dan las condiciones climáticas, socioculturales y cívicas adecuadas	Dirección General de Servicios Públicos	PE58
C1	Operación de servicios públicos mejorado	Porcentaje de acciones de mejora implementadas en los servicios públicos	100%	12.50%	12.50%	26%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento	La ciudadanía solicita mejora en los servicios públicos del Municipio	Dirección General de Servicios Públicos	PE58
C1A1	Seguimiento al cumplimiento y gestión de actividades administrativas y operativas de cada una de las áreas de la Dirección General de Servicios Públicos	Porcentaje de cumplimiento de las áreas de la DGSP	100%	12.50%	12.50%	26%	Informe trimestral presentado al Ayuntamiento	Las direcciones involucradas presentan su información en tiempo y forma	Dirección General de Servicios Públicos	PE58
C2	Rastro municipal mejorado	Porcentaje de mejora en la operatividad del rastro	100%	17%	20%	37%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita medidas de control sanitarias para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos procedentes de los animales que ingresan al servicio de matanzas	Dirección del Rastro	PE58
C2A1	Operación del rastro del municipio de Irapuato	Porcentaje de productos cárnicos que acreditan su inocuidad	100%	19%	28%	45%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La población solicita un rastro municipal para el correcto sacrificio y manejo de los productos cárnicos	Dirección del Rastro	PE58
C2A2	Mantenimiento a la infraestructura del rastro	Porcentaje de superficie del rastro municipal atendida	100%	15%	15%	30%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los introductores solicitan mantenimiento y mejora de las instalaciones del rastro	Dirección del Rastro	PE58
C3	Mercados y tanques de riego dignificados	Porcentaje de mercados municipales dignificados	100%	18%	24%	42%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los comerciantes solicitan espacios dignos	Dirección de Mercados	PE58
C3A1	Orientamiento al comercio del municipio	Porcentaje de acciones de ordenamiento al comercio	100%	15%	14%	29%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Se realizan actos de comercio (ej. semilla) y ambulante	Dirección de Mercados	PE19

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 68 de 108






**Municipio de Irapuato, Guanajuato**  
**Reporte de Seguimiento**  
**Matriz de Indicadores para Resultados 2025**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 1er Trimestre	Avance 3do Trimestre	GLOBAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	Alineación PGM
C3A2	Mantenimiento y mejora a la infraestructura de mercados municipales	Porcentaje de mantenimientos y mejoras en los mercados	100%	20%	35%	55%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los ciudadanos y locatarios solicitan el saneamiento y mantenimiento de los mercados del Municipio.	Dirección de Mercados	PE56
C4	Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) mejorados	Porcentaje de mejora en la gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos	100%	32%	23%	55%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita un eficiente trámite, recolección, tratamiento y disposición final de RSU.	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A1	Implementación del programa de Revalorización de RSU	Porcentaje de residuos revalorizados	100%	55%	8%	63%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los ciudadanos participan activamente en la revalorización de RSU	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A2	Prestación del servicio de recolección y traslado de RSU	Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos	100%	25%	25%	50%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita la recolección y traslado de Residuos Sólidos Urbanos y se cuenta con el número total de colonias, fraccionamientos y comunidades rurales del municipio actualizado.	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A3	Prestación del servicio de limpieza integral de viviendas y espacios públicos	Porcentaje de atención al servicio de limpieza integral	100%	25%	25%	50%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita limpieza en espacios públicos y se cuenta la cifra del total de viviendas y espacios públicos del municipio.	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A4	Operación del Sitio Disposición Final de RSU	Porcentaje de toneladas recolectadas y depuestas	100%	28%	29%	58%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Se cuenta con el espacio para la deposición final de RSU	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A5	Cumplimiento del reglamento para la gestión integral de RSU	Porcentaje de colonias superadas por los inspectores	100%	25%	25%	53%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los ciudadanos cumplen con el reglamento	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C5	Luminarias optimizadas	Cobertura en el servicio de alumbrado público	100%	17%	26%	43%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Se cuenta con fraccionamientos regulados y espacios públicos del municipio	Dirección de Alumbrado Público	PE56
C5A1	Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Irapuato	Porcentaje de reportes atendidos	100%	25%	25%	50%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La población genera su reporte	Dirección de Alumbrado Público	PE56



**Municipio de Irapuato, Guanajuato**

**Reporte de Seguimiento**

**Matriz de Indicadores para Resultados 2025**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 1er Trimestre	Avance 2do Trimestre	GLOBAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	Alineación PGM
C6A2	Modernización del alumbrado público del municipio	Porcentaje de luminarias modernizadas	100%	2%	4%	6%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Las luminarias cumplen su vida útil	Dirección de Alumbrado Público	PE56
C6A3	Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades O	Porcentaje de luminarias instaladas en acceso a comunidades	100%	23%	50%	73%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La comunidad solicita la instalación de alumbrado público en su acceso a la comunidad	Dirección de Alumbrado Público	PE56
C6	Imagen Urbana, Mantenimiento Vial, prestación de servicios eficientes en crematorio y parques municipales mejorados	Porcentaje de mejora en la Imagen Urbana, mantenimiento Vial, prestación de servicios eficientes en parques y crematorios	100%	19%	20%	39%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita una buena imagen y mantenimiento vial, así como servicios eficientes en parques y crematorio municipal	Dirección De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE58
C6A1	Mantenimiento a vialidades del municipio	Porcentaje de vialidades atendidas	100%	19%	18%	37%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudad cuenta con vialidades en condiciones óptimas se cuenta con el dato del número total de calles con y sin revestimiento y se cuenta con el dato de cuantas glorietas y puntos de la ciudad están embegados al municipio.	Dirección De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE58
C6A2	Mejoramiento y conservación de la Imagen Urbana del municipio	Porcentaje de acciones de conservación de la imagen urbana del municipio	100%	28%	26%	54%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	La ciudadanía solicita la mejora y conservación en la imagen urbana del municipio	Dirección De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE56
C6A3	Mejoramiento en la prestación de servicios de parques municipales	Cobertura en el servicio de parques	100%	6%	15%	26%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	La ciudadanía solicita espacios para el descanso final y servicio de crematorio	Dirección De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE56
C7	Áreas verdes de los bienes de uso común del Municipio conservadas	Porcentaje de áreas verdes conservadas	100%	34%	12%	45%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	Los ciudadanos cuidan las áreas de esparcimiento y se cuenta con la cifra del total de áreas verdes del municipio	Dirección De Parques Y Jardines	PE61
C7A1	Mantenimiento y conservación de las áreas verdes municipales	Porcentaje de acciones de mantenimiento a las áreas verdes	100%	36%	18%	54%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	La ciudadanía solicita el mantenimiento en áreas verdes	Dirección De Parques Y Jardines	PE61
C7A2	Ejecución de acciones ambientales para la conservación de las áreas verdes municipales	Porcentaje de acciones ambientales ejecutadas	100%	32%	6%	38%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía es consciente de la importancia de la conservación de las áreas verdes municipales	Dirección De Parques Y Jardines	PE61




## Actividades relevantes

### Instalación de rótulos en carritos del Andador Grillito Cantor

Durante este trimestre realizamos la instalación de rótulos en los carritos y casetas de los comerciantes ubicados en el Andador Grillito Cantor. Esta iniciativa tuvo como propósito mejorar tanto la apariencia visual como la funcionalidad de los puestos de trabajo, generando una imagen más ordenada y uniforme del espacio comercial.

La implementación de estos rótulos representa un avance significativo en el fortalecimiento de la identidad del andador, promoviendo un entorno más atractivo y agradable tanto para los comerciantes como para los visitantes. Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos por dignificar el trabajo de los vendedores y optimizar la experiencia de quienes transitan por el lugar.




**Figura 24.** Instalación de rótulos en carritos y casetas de Andador comercial Grillito Cantor  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Mercados

### Programa de capacitación a médicos del Rastro Municipal

Buscando la mejora en los procesos del Rastro Municipal, se ha implementado un programa de capacitación a médicos y personal en general, con estas capacitaciones promovemos acciones que garanticen procesos de sacrificio seguros y eficientes, cumpliendo con requisitos de calidad, inocuidad e higiene, además de promover el bienestar animal y la sostenibilidad del rastro.

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 71 de 108



Durante este trimestre el personal médico del rastro se capacitó en los siguiente:

- Procesos de la industria cárnica en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través el servicio nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
- Inocuidad en el proceso de las carnes.
- "Gusano barrenador identificador y diagnóstico diferencial" impartido por la Dirección General de Salud Animal.



**Figura 25.** Capacitación y entrega de constancias del curso Inocuidad en el proceso de la carne  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Rastro

### Jornada por el agua y el medio ambiente (Limpieza cerro del piloncillo)

En el periodo que se reporta participamos en la Jornada por el Agua y Medio Ambiente, impulsada por la Secretaría de agua y medio ambiente del estado de Guanajuato, esta jornada es una iniciativa integral para crear conciencia y promover acciones que contribuyan a la gestión sostenible del agua y la protección del entorno natural en el estado.





Figura 26. Limpieza del Cerro del Piloncillo  
Fuente: <https://x.com/JAPAMlgo>

### Reestructuración en rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos

Optimizamos el servicio con una estrategia de modificación de rutas de recolección y traslado de residuos, ampliando el número de rutas domiciliarias de **58 a 69** en zona urbana, abarcando **410** colonias y fraccionamientos, y manteniendo **ocho rutas** en **132** comunidades rurales.



Con estas acciones logramos reducir el tiempo de exposición de residuos en la vía pública, mejorando con ello la imagen urbana de la ciudad, optimizando así la calidad en la prestación del servicio. Se incrementó también el parque vehicular asignado al servicio, adecuándolo al crecimiento poblacional y urbano, y a la ubicación del Sitio de Disposición Final, con lo cual se mejoraron las frecuencias y la eficiencia de los recorridos.



### Estrategia “Juntos con Paso Firme”

Brindamos apoyo a la Dirección del DIF Municipal para el desarrollo de la estrategia “Juntos con Paso Firme”, con nuestras áreas de Limpia y aseo público en visitas a las colonias y comunidades con la campaña de concientización ambiental “Por un Irapuato Limpio y Querido”. Por otro lado, nuestras áreas de Parques y Jardines, Alumbrado público, Imagen Urbana y mantenimiento vial, han apoyado en el mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.





**Figura 28.** Campaña por un Irapuato Limpio y Querido (Comunidad Serrano).  
**Fuente:** Página oficial de Gobierno de Irapuato.

### Reconocimiento en el programa MÁS (Mejor Atención y Servicio)

La dirección General de Servicios Públicos ha sido reconocida por el Gobierno del estado de Guanajuato, con el Segundo lugar en la categoría "Mejor atención y servicio municipal". Este reconocimiento refleja el compromiso del gobierno local de colocar a la ciudadanía en el centro de la atención, con el objetivo de brindar un mejor trato y un servicio de calidad en todos los trámites y servicios.



**Figura 29.** Entrega de reconocimientos MÁS.  
**Fuente:** Pagina oficial de Gobierno de Irapuato.

## Actividades operativas de seguimiento permanente

### Dirección de Rastro

#### Realización del sacrificio de ganado en el municipio de Irapuato

En el trimestre se sacrificó el 100% del ganado que ingresó al rastro municipal de la siguiente manera:

abril	
Especie	Número de sacrificios
Bovinos	1325
Porcinos	3872
Ovinos y Caprinos	319

mayo	
Especie	Número de sacrificios
Bovinos	1352
Porcinos	4132
Ovinos y Caprinos	341

junio	
Especie	Número de sacrificios
Bovinos	2202
Porcinos	3841
Ovinos y Caprinos	309



Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 76 de 108





**Figura 30, Sacrificio de ganado en Rastro Municipal**  
**Fuente: Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Rastro**

### Inspección de cárnicos en puntos de venta del Municipio de Irapuato

Para garantizar la sanidad de los productos cárnicos, durante este trimestre se realizaron **232** inspecciones en los siguientes puntos de la ciudad:

Acta	Fecha	Razón Social	Dirección	Observaciones y/o proveedor
186	03-abr-25	"Colima"	Ejército Nacional No. 2001, Col. La Pradera	Luis Borja - J. Cortes
187	03-abr-25	"Juan"	Ejército Nacional No. 1578-C, Col. La Pradera	Maxicarne - Manuel Sáenz
188	03-abr-25	"Carnitas Victoria"	Ejército Nacional No. 1864-B, Col. La Pradera	Maxicarne
189	03-abr-25	"Birria Gallegos"	Solidaridad s/n, Col. C.F.E.	Cerrado durante la visita
190	03-abr-25	"Rey cabrito"	C.F.E. s/n, Col. C.F.E	Vidal Pérez
191	04-abr-25	"San Cristóbal"	Av. Guerrero No. 25, Col. San Cristóbal	Pedro M. - Sucahersa
192	04-abr-25	"Novillo de Oro"	Av. Vallarta No. 38, Col. San Cristóbal	J. Manuelito - Francisco Hdz.
193	04-abr-25	"Real"	Av. Vallarta No. 16, Col. San Cristóbal	Emanuel Cervantes - Ramon Mares
194	04-abr-25	"Alex"	Av. Guerrero No. 10, Col. San Cristóbal	Obrador Lona




195	07-abr-25	"Carnitas las fuentes"	Gómez Morín No. 485-C, Col. Las Heras	San Ramón
196	07-abr-25	"El camino"	Gómez Morín No. 4230, Col. Las Heras	Durante la visita No cuenta con Cármicos
197	07-abr-25	"El rodeo"	Sto. Domingo No. 130-B, Col. Las Heras	Luis Alcocer
198	07-abr-25	"La especial"	Roberto Rdz. No. 94-D, Col. Las Heras	Cerrado durante la visita
199	07-abr-25	"El Caporal"	Roberto Rdz. No. 1252, Col. Las Heras	Luis Arroyo - Luis Borja
200	07-abr-25	"Manuelito"	Roberto Rdz. No. 1295, Col. Las Heras	J. Segoviano
201	07-abr-25	"Cordero Inmolado"	Roberto Rdz. No. 1416, Col. Las Heras	Luis Alcocer
202	07-abr-25	"Birria"	Héroe de Nacozari s/n, Col. Las Heras	David Acosta
203	08-abr-25	"Carnitas México"	Jamaica No. 607, Col. 12 de Dic.	Cerrado durante la visita
204	08-abr-25	"Visceras Netos"	Jamaica No. 849, Col. 12 de Dic.	Yolanda Aguirre
205	08-abr-25	"Carnitas Norteño"	Jamaica s/n, Col. 12 de Dic.	Maxicarne
206	08-abr-25	"Zavala"	Jamaica No. 612, Col. 12 de Dic.	Zavala
207	08-abr-25	"Pedro"	Jamaica No. 518, Col. 12 de Dic.	Javier Botello - Procen
208	09-abr-25	"Ganaderos"	San Policarpio No. 684, Col. El milagro	Cerrado durante la visita
209	09-abr-25	"La especial"	San Policarpio No. 348, Col. El milagro	Zamora - Noe Jaramillo
210	09-abr-25	"Chupin"	Sta. Mónica No. 126, Col. El milagro	Jovani León - Uriel Hdz.
211	09-abr-25	"Dany"	Unión No. 1066, Col. Florida	J. Segoviano - Grupo Sta. Clara
212	09-abr-25	"Guadalupana"	Nevada No. 174, Col. Florida	J. Segoviano - Jovani
213	10-abr-25	"La puerta del comercio"	Mdo. Hgo. L-18, Col. Centro	Rigoberto Ayala - Luis Arroyo
214	10-abr-25	"La Mexicanita"	Mdo. Hgo. L-17, Col. Centro	Francisco Hdz. - Pablo Robles
215	10-abr-25	"San Juan"	Mdo. Hgo. L-16, Col. Centro	J. Cortes
216	10-abr-25	"La mexicanita II"	Mdo. Hgo. L-15, Col. Centro	Francisco Hdz.
217	10-abr-25	"El Porvenir"	Mdo. Hgo. L-14, Col. Centro	Sucahersa
218	14-abr-25	"La puerta del comercio"	Mdo. Hgo. L-13, Col. Centro	Luis Borja - Luis Arroyo
219	14-abr-25	"La puerta del comercio"	Mdo. Hgo. L-12, Col. Centro	Luis Borja - Luis Arroyo
220	14-abr-25	"La regia"	Mdo. Hgo. L-11, Col. Centro	J. Cortes - Noe Jaramillo

220	14-abr-25	"La regia"	Mdo. Hgo. L-11, Col. Centro	J. Cortes - Noe Jaramillo
221	14-abr-25	"El triunfo"	Mdo. Hgo. L-10, Col. Centro	Cerrado durante la visita
222	14-abr-25	"Toledo"	Mdo. Hgo. L-9, Col. Centro	Salvador Toledo
223	14-abr-25	"Toreo"	Mdo. Hgo. L-8, Col. Centro	Manuel Barrientos
224	14-abr-25	"El globo"	Mdo. Hgo. L-7, Col. Centro	Noe Jaramillo
225	14-abr-25	"La regia II"	Mdo. Hgo. L-6, Col. Centro	Rigoberto Ayala - Merced Huerta
226	14-abr-25	"El artillero"	Mdo. Hgo. L-4, Col. Centro	Noe Jaramillo - J. Carlos R.
227	14-abr-25	"El atrevido"	Mdo. Hgo. L-3, Col. Centro	J. Cortes - J. Carlos
228	14-abr-25	"La luz"	Mdo. Hgo. L-2, Col. Centro	Víctor Cárdenas
229	14-abr-25	"La puerta del comercio"	Mdo. Hgo. L-1, Col. Centro	Luis Borja
230	15-abr-25	"El cazador"	Mdo. Hgo. L-25 Ext., Col. Centro	Uriel Hernández
231	15-abr-25	"Jehu"	Lerdo de tejada No. 229, Col. Centro	Ismael Maya - Uriel Hdz.
232	15-abr-25	"Chuy"	Lerdo de tejada No. 244, Col. Centro	Proan
233	15-abr-25	"Sacramento"	Santos Degollado No. 239, Col. Centro	Cerrado durante la visita
234	15-abr-25	"Carnitas Leo"	Portales, Col. Centro	Leonardo Torres
235	15-abr-25	"Lily"	Matamoros Sur No. 238, Col. Centro	Luis Borja
236	22-abr-25	"Cortes Finos"	Ejército Nacional No. 975, Col. Las Rosas	Cerrado durante la visita
237	22-abr-25	"Estrella"	Ejército Nacional No. 1164, Col. Las Rosas	j. Cortes - Luis Borja
238	22-abr-25	"Sol"	Sol. No. 2310, Col. Las Rosas	Zavala. Uriel Hdz.
239	22-abr-25	"Juanita"	Estrella No. 638, Col. Las rosas	Sucaherna
240	22-abr-25	"Los Carlos"	Laguna No. 2055, Col. Las Rosas	Grupo Sta. Clara - Grupo Delta
241	22-abr-25	"Carnitas Güero"	Diaz Ordaz No. 3311, Col. Jardines de Irapuato	Luis Borja
242	22-abr-25	" Q Carne"	Pedro Martínez Vázquez s/n, Col. Las Reinas	Cerrado durante la visita
243	23-abr-25	"La Indita"	16 de dic- No. 266, Col. Juárez	Proan - Pedro Vela
244	23-abr-25	"Eli"	16 de dic- No. 48, Col. Juárez	Luis Borja - Efraín Delgado
245	23-abr-25	"La pastora"	Av. Las plazas No. 451, Col. Las Plazas	Arcadio Rdz.
246	01-may-25	"Omar"	22 de Abril s/n, Col. Che Guevara	Pablo R. - Gabriel Pérez
247	01-may-25	"Cabrera"	22 de Abril No. 277, Col. Che Guevara	Luis Borja - Manuel Sáenz
248	01-may-25	"Unión"	22 de Abril No. 460, Col. Che Guevara	Manuel Sáenz - Gabriel Pérez
249	01-may-25	"24 de abril"	Ford No. 22, Col. 24 de Abril	Luis Borja

250	06-may-25	"Carnicería"	22 de Abril No. 460, Col. Che Guevara	Antonio Zapien - Uriel Hdz.
251	06-may-25	"El Gran Chaparral"	Av. España No. 1422, Col. Los Cobos	Zamora - Manuel Mireles
252	06-may-25	"Los Cobos"	Barcelona No. 3759, Col. Los Cobos	Luis Arroyo - Luis Zavala
253	07-may-25	"Gto."	Plaza Santa fe s/n, Col. El Cerrito	Luis Arroyo
254	07-may-25	"El Cerrito"	Bldv. Arandas No. 15, Col. El Cerrito	Jovani León
255	07-may-25	"Arandas"	Bldv. Arandas s/n, Col. El Cerrito	Gerardo Mares - Antonio Zapien
256	07-may-25	"Gto."	Francisco Hernández No. 1038, Col. La Moderna	Luis Arroyo - Luis Borja
257	07-may-25	"Torete"	Lázaro cárdenas No. 355, Col. La Moderna	Rodrigo Cabria
258	02-may-25	"AB"	Av. Morelos s/n, Col. Morelos	Luis Zavala - Noé Jaramillo
259	02-may-25	"Carnitas Belen"	Av. Del Bosque s/n Col. Morelos	Antonio Zapien
260	02-may-25	"La Soberana"	Av. Morelos No. 1779-A, Col. Morelos	Antonio Zapien - El Ganadero
261	02-may-25	"Moreno"	Alfredo B. Bonfil No. 222, Col. Morelos	Pedro Vela - Ismael Maya
262	14-may-25	"Carnitas Michoacán"	Bldv. Los Reyes No. 247, Col. Infonavit	Antonio Zapien
263	14-may-25	"Torunos"	Av. Solidaridad No. 1348, Col. Infonavit	Jovani Leon - Pablo Robles
264	14-may-25	"Olvera"	Av. Solidaridad No. 185, Col. Infonavit	Antonio Zapien
265	14-may-25	"ZAVALA"	Av. Solidaridad No. 1468, Col. Infonavit	SUKARNE
266	09-may-25	"La Suprema"	Mdo. Benito Juárez L-60, Col. Miguel Hgo.	PROCEN
267	09-may-25	"La Preferida"	Mdo. Benito Juárez L-62-63, Col. Miguel Hgo.	Antonio Zapien - SUKARNE
268	09-may-25	"Visceras Pérez"	Mdo. Benito Juárez L-19-20-21, Col. Miguel Hgo.	Maxicarne - San Luis
269	09-may-25	"Carnicería"	Mdo. Benito Juárez L-66, Col. Miguel Hgo.	Antonio Zapien - Luis Arroyo
270	09-may-25	"El toro"	Mdo. Benito Juárez L-67-68-69, Col. Miguel Hgo.	Luis Arroyo - Antonio Zapien
271	09-may-25	"Visceras Pérez Rmz."	Mdo. Benito Juárez L-25-29, Col. Miguel Hgo.	PROCEN
272	09-may-25	"Casa de carnes"	Oaxaca No. 1793, Col. Miguel Hgo.	Antonio Zapien
273	15-may-25	"Mosqueda"	Miguel Hgo. No. 981, Col. Constitución de Apatzingán	Cerrado permanentemente
274	15-may-25	"Chinos Hnos."	Miguel Hgo. No. 126, Col. Constitución de Apatzingán	Luis Borja

275	15-may-25	"Ranchito"	Miguel Hgo. No. 36, Col. Constitución de Apatzingán	Cerrado permanentemente
276	15-may-25	"Chávez Hnos."	José M. Morelos y Pavón No. 936, Col. Constitución de Apatzingán	Cerrado permanentemente
277	15-may-25	"Victoria"	Constituyentes No. 262, Col. Constitución de Apatzingán	Cerrado permanentemente
278	15-may-25	"Azteca"	Pedro Ascencio No. 150, Col. Constitución de Apatzingán	Álvaro Lara - Rigoberto Ayala
279	15-may-25	"Luis"	Pedro Ascencio No. 499, Col. Constitución de Apatzingán	El sazón - SUKARNE
280	19-may-25	"La suavecita II"	Fco. Sarabia No. 400, Col. Sta. Julia	Jovani León - J. Navarro
281	19-may-25	"Salvador Borja"	Niños Héroes No. 490, Col. Sta. Julia	PROCEN
282	19-may-25	"Hnos. Díaz"	Bolívar No. 153, Col. Sta. Julia	Luis Arroyo
283	19-may-25	"Birria"	Mdo. Guerrero s/n, Col. Rodríguez	SUKARNE
284	19-may-25	"La fortuna"	Progreso esq. Fierro, Col. Rodríguez	Antonio Zapien
285	19-may-25	"La gloria"	Roberto Fierro No. 865, Col. Rodríguez	Friboya
286	19-may-25	"Becerro de oro"	Av. Vicente Guerrero s/n, Col. Rodríguez	El ganadero
287	20-may-25	"Carnitas Mayela"	Enrique Colunga No. 2575, Col. Las Carmelitas	Cerrado permanentemente
288	20-may-25	"La elegancia"	Enrique Colunga No. 2725, Col. Las Carmelitas	Manuel Sáenz
289	20-may-25	"El chino"	Av. Ignacio León Ornelas No. 1080, Col. Las Carmelitas	Luis Zavala - Noé Jaramillo
290	20-may-25	"Franco"	Escaramuza No. 1415, Col. Las Carmelitas	Jovani León - PROCEN
291	20-may-25	"Los frenos"	Paseo san Joaquín No. 290, Col. Rinconada de los fresnos	Luis Borja - Luis Arroyo
292	20-may-25	"Ricas carnicas"	Paseo san Joaquín No. 358, Col. San Joaquín	Botello
293	20-may-25	"Redondel"	Quinta los cedros No. 866, Col. San Joaquín	PROCEN
294	20-may-25	"Carnitas"	Paseo san Joaquín s/n, Col. San Joaquín	Cerrado permanentemente
295	20-may-25	"El güero"	Paseo san Joaquín s/n, Col. San Joaquín	N. Jaramillo - El Sazón
296	21-may-25	"Mercadito Zamora"	Pípila No. 803, Col. Del bosque	j. Cortes
297	21-may-25	"LILY"	Pípila No. 702, Col. Del bosque	Cerrado durante la visita
298	21-may-25	"Visceras Pérez"	Mdo. Irapuato L-39, Col. Del bosque	Cerrado permanentemente

300	21-may-25	"Lucita"	Av. Gto. No. 690, Col. Del bosque	Carlos Cortes - Gabino Torres
301	21-may-25	"Visceras Zavala"	Mdo. Irapuato s/n, Col. Del bosque	Cerrado durante la visita
302	21-may-25	"Chávez Hnos."	Pípila No. 702, Col. Del bosque	M. Segoviano - Cortes Bajío
303	26-may-25	"Cortes Bajío"	Mariano J. García No. 446, Col. Benito Juárez	Luis Arroyo - Antonio Zapien
304	26-may-25	"LUU"	6 de Noviembre No. 109, Col. Benito Juárez	Juan Carlos - San RAMON
305	26-may-25	"Gallardo"	Mariano J. García No. 300, Col. Benito Juárez	PROCEN
306	26-may-25	"Maldonado"	Mariano J. García No. 116, Col. Benito Juárez	Cerrado durante la visita
307	26-may-25	"Ray"	Pedro Glz. Esq. Saltillo, Col. Benito Juárez	Jovani León - Obrador
308	26-may-25	"El chino"	Irapuato No. 341, Col. Benito Juárez	J. Segoviano - Sta. Clara
309	26-may-25	"Glorias del Manolete"	Irapuato No. 1055, Col. Benito Juárez	Antonio Zapien
310	26-may-25	"Carnitas Michoacán"	Arcadio Rmz. No. 1030, Col. Benito Juárez	Cerrado permanentemente
311	28-may-25	"Carmelita"	Presidencia de la Republica No. 1595, Col. Irapuato	Francisco Zavala
312	28-may-25	"Minisúper"	Presidencia de la Republica No. 370, Col. Irapuato	Uriel Hdz.- Jovani León
313	28-may-25	"Bigotes"	Presidencia de la Republica No. 371, Col. Irapuato	Cortes Bajío
314	28-may-25	"Visceras"	Presidencia de la Republica s/n, Col. Irapuato	Cerrado permanentemente
315	28-may-25	"Maggy"	Higuera No. 1241, Col. Irapuato	Maxicarne - Luis Arroyo
316	28-may-25	"Vázquez"	Presidencia de la Republica s/n, Col. Irapuato	Cerrado durante la visita
317	28-may-25	"Vázquez II"	Aguacate esq. Gno. Del Edo., Col. Irapuato	Héctor Paredes
318	28-may-25	"Arturo"	Mora No. 286, Col. Irapuato	Cortes Bajío - J. Cortes
319	28-may-25	"Pérez"	Higuera No. 1225, Col. Irapuato	Pablo Robles
320	28-may-25	"Carnicería"	Darian No. 108, Las Américas	Alejandro Razo
321	31-may-25	"Mercadito las Américas"	Caribe No. 148, Col. Las Américas	Luis Zavala - J. Segoviano
322	31-may-25	"Miramar"	Pampas No. 263, Col. Las Américas	Luis Borja - Uriel Hdz.
323	31-may-25	"Las Américas"	Amdes No. 273, Col. Las Américas	Luis Arroyo
324	31-may-25	"Don chano"	Matagroso No. 520, Col Las Américas	Luis Arroyo



325	31-may-25	"Carnitas Michoacán"	Camino a las Américas s/n, Col. Las Américas	Cerrado permanentemente
326	03-jun-25	"Birria"	C.F.E. s/n, Col. C.F.E	Establecimiento cerrado durante la visita
327	03-jun-25	"Cabrito Gordo"	Mdo. Hgo. L-1, Col. Centro	SUKARNE
328	03-jun-25	"Birria Mario Campos"	Mdo. Hgo. s/n, Col. Centro	SUKARNE
329	03-jun-25	"Birria Bolis"	Mdo. Hgo. s/n, Col. Centro	A. Acosta
330	03-jun-25	"Carnitas"	Mdo. Hgo. s/n, Col. Centro	Cerrado Permanentemente
331	04-jun-25	"Gto."	Av. San Antonio No. 210-A, Col. Miguel Hgo.	Cerrado Permanentemente
332	04-jun-25	"Los Gonzalos"	Irapuato No. 1835, Col. Miguel Hgo.	Gonzalo Ortiz
333	04-jun-25	"Zamora"	Saltillo esq. Sinaloa, Col. Miguel Hgo.	Luis Borja - Luis Arroyo
334	04-jun-25	"Carnicería"	6 de Noviembre No. 2060, Col. Miguel Hgo.	Cerrado Permanentemente
335	04-jun-25	"El Torete"	Av. San Pedro No. 273, Col. Miguel Hgo.	N. Jaramillo
336	04-jun-25	"Carnitas El Gallo"	Oaxaca No. 1607, Col. Miguel Hgo.	Maxicarne
337	04-jun-25	"La Noria"	Independencia No. 1786, Col. Miguel Hgo.	SUCAHERSA
338	04-jun-25	"Birria"	MDO. Benito Juarez s/n, Col. Miguel Hgo.	Martin Toledo
339	07-jun-25	"Rey Sol"	Rey Sol No. 1122, Col. Los Reyes	Luis Arroyo - Gerardo Perez
340	07-jun-25	"Mi Reina"	Rey Arturo No. 1002, Col. Los Reyes	Luis Arroyo - Zavala
341	07-jun-25	"Carnitas Los Reyes"	Bld. Los Reyes No. 350, Col. Los Reyes	Maxicarne
342	07-jun-25	"Poncho Borja"	Bld. Los Reyes No. 752, Col. Los Reyes	Manuel Segoviano
343	07-jun-25	"La Puerta Del Comercio II"	Angela Peralta No. 616, Col. El Cantador	Rigoberto Ayala - Luis Arroyo
344	07-jun-25	"La Guadalupana"	Insurgentes No. 657, Col. El Cantador	Luis Arroyo - Luis Borja
345	07-jun-25	"Gto."	Insurgentes No. 564, Col. El Cantador	N. Jaramillo
346	07-jun-25	"Felisa"	José Mujica No. 689, Col. El Cantador	Cerrado Permanentemente
347	06-jun-25	"El Carboncito"	José López Lira No. 155, Col. 2da. San Gabriel	PROAN
348	06-jun-25	"Carnitas Rmz."	Cayetano Andrade No. 1020, Col. 2da. San Gabriel	Establecimiento cerrado durante la visita



349	06-jun-25	"Estefany li"	división del Norte No. 122-A, Col. 3ra. San Gabriel	J. Cortes - Obrador 4 estrellas
350	06-jun-25	"San Fco."	división del Norte No. 26117, Col. 3ra. San Gabriel	Don CHANO
351	06-jun-25	"El Capricho"	división del Norte No. 983, Col. 3ra. San Gabriel	Manuel Robles - PROCEN
352	10-jun-25	"El Triunfo"	Ley federal del trabajo No. 607, Col. 1ro. De Mayo	Luis Borja - Luis Arroyo
353	10-jun-25	"El Becerro De Oro"	Seguridad Social No. 466, Col. 1ro. De Mayo	Establecimiento cerrado durante la visita
354	10-jun-25	"La Primera"	Fidel Velázquez esq. Artículo, Col. 1ro. De Mayo	Luis Arroyo - Jovany Leon
355	10-jun-25	"La Patrona"	Fidel Velázquez No. 1892, Col. 1ro. De Mayo	Maxicarne
356	10-jun-25	"Carnitas El Crucero"	Rosendo Salazar No. 1848, Col. 1ro. De Mayo	Arturo Maldonado
357	10-jun-25	"Juan Pablo li"	Fdo. Amilpa No. 2161, Col. 1ro. De Mayo	A. Zapien
358	11-jun-25	"Las Águilas"	Av. Las Águilas No. 1141-A, Col. San Miguelito	Uriel Hdz.- G. Mares
359	11-jun-25	"Arturo"	Av. Las Águilas No. 474, Col. San Miguelito	PROCEN - M. Segoviano
360	11-jun-25	"Carnitas Pancho"	Condor s/n, Col. San Miguelito	SUKARNE
361	11-jun-25	"Carnitas Chendo"	Condor s/n, Col. San Miguelito	Rosendo Gonzalez
362	11-jun-25	"Luisillo Diaz"	Independencia No. 2964, Col. San Miguelito	J. Navarro - El Sazon
363	11-jun-25	"Excelencia"	Independencia No. 1000, Col. San Miguelito	Establecimiento cerrado durante la visita
364	11-jun-25	"Carnitas El Rey"	Independencia No. 19, Col. San Miguelito	Cerrado Permanentemente
365	12-jun-25	"Fer"	Gerardo Murillo No. 285, Col. Fonapo	Luis Borja - J. Cortes
366	12-jun-25	"La Purisima"	Gerardo Murillo No. 133, Col. Fonapo	Luis Arroyo - Grupo Sta. Clara
367	12-jun-25	"La Noria li"	Gerardo Murillo No. 756, Col. Fonapo	Rinoceronte - PROAN
368	12-jun-25	"Chuchin"	Dr. Rafael s/n, Col. Fonapo	J. Segoviano - Luis Borja
369	12-jun-25	"El Grande"	Pablo Chávez s/n, Col. Fonapo	No cuenta con producto cárnico
370	12-jun-25	"El Vergel"	Liebre Tropical No. 559, Col. Las Liebres	Establecimiento cerrado durante la visita
371	17-jun-25	"Borja"	Calz. Los Arcos No. 478, Col. Rincón de los Arcos	Luis Borja
372	17-jun-25	"Félix"	Calz. Los Arcos No. 253, Col. Rincón de los Arcos	A. Zapien - G. Mares
373	17-jun-25	"Carnitas"	Calz. Los Arcos No. 157, Col. Rincón de los Arcos	Establecimiento cerrado durante la visita

374	17-jun-25	"Progreso"	Calz. Los Arcos No. 244, Col. Rincón de los Arcos	A. Zapien - Manuel Saenz
375	17-jun-25	"Carnitas"	Calz. Los Arcos No. 157, Col. Rincón de los Arcos	SuKarne
376	17-jun-25	"Carnitas El Güero"	Camino Real Gto. No. 348, Col. Rincón de los Arcos	Sucahersa
377	13-jun-25	"La Suavecita"	Av. Del Trabajo L-1, Col. Independencia	J. Segoviano - A. Zapien
378	13-jun-25	"Guanajuato"	Av. Del Trabajo No. 1217, Col. Independencia	Luis Arroyo - Luis Borja
379	14-jun-25	"Casa Del Borrego"	Av. Solidaridad s/n, Col. Juárez	A. Acosta
380	14-jun-25	"Carnitas"	Bldv. Arandas s/n, Col. Arandas	Maxicarne
381	14-jun-25	"Carnitas"	Bldv. Arandas s/n, Col. Arandas	M. Segoviano
382	14-jun-25	"Carnitas"	Bldv. Arandas s/n, Col. Arandas	Luis Borja
383	14-jun-25	"Carnitas"	Naranjal s/n, Col. Naranjal	PROCEN
384	14-jun-25	"Jurica"	AV. San Marino No. 152, Col. San Marino	Uriel Hdz. - G. Mares
385	18-jun-25	"La Fina"	Av. Benito Juárez No. 1142, Col. Lázaro Cárdenas	Francisco Zavala - G. Mares
386	18-jun-25	"Lupita Hnos."	Ávila Camacho Mo. 117, Col. Lázaro Cárdenas	Uriel Hdz.
387	18-jun-25	"Delgado"	Adolfo López Mateos No. 153, Col. Lázaro Cárdenas	Establecimiento cerrado durante la visita
388	18-jun-25	"Las 4 Esquinas"	Felipe Ángeles No. 125, Col. Lázaro Cárdenas	Uriel Hdz.
389	18-jun-25	"Carnitas Las Brisas"	Av. Benito Juárez No. 1105, Col. Lázaro Cárdenas	Establecimiento cerrado durante la visita
390	18-jun-25	"Birria"	C.F.E. s/n, Col. C.F.E	Maxicarne
391	19-jun-25	"Galeana"	Galeana No. 652, Col. Sta. Anita	Zamora - Guillermo Mares
392	19-jun-25	"La Negrita"	Mdo. Sostenes Rocha L-39, Col. Sta. Anita	Margarito Luna - Maxicarne
393	19-jun-25	"La Ideal"	Mdo. Sostenes Rocha L-38, Col. Sta. Anita	Francisco Zavala - J. Cortes
394	19-jun-25	"La Sevillana"	Mdo. Sostenes Rocha L-35, Col. Sta. Anita	Oswido Ramirez - PROCEN
395	19-jun-25	"Alvarado"	Mdo. Sostenes Rocha L-10, Col. Sta. Anita	Francisco Zavala - J. Navarro
396	19-jun-25	"La Portuguesa"	Calz. Insurgentes No. 412, Col. Sta. Anita	Establecimiento cerrado durante la visita
397	19-jun-25	"Carnes Y Visceras"	Manuel M. Ponce No. 751, Col. Distrito Federal	Maxicarne
398	19-jun-25	"Ericka"	Manuel M. Ponce No. 168, Col. Distrito Federal	Establecimiento cerrado durante la visita

399	20-jun-25	"Mendoza II"	Jamaica No. 852, Col. La Lupita	ARAGAMI
400	20-jun-25	"Peke"	Jamaica No. 630, Col. La Lupita	Grupo Sta. Calara - Uriel Hdz.
401	20-jun-25	"Carnitas"	Mariano J. García No. 801, Col. La Lupita	A. Zapien
402	20-jun-25	"Cortes Bajío"	Lagunilla No. 1205, Col. Nvo. México	J. Robles - PROAN
403	20-jun-25	"El Ganadero"	Lagunilla No. 1619, Col. Nvo. México	A. Zapien - M. Saenz
404	20-jun-25	"La Costillita"	Lagunilla No. 433, Col. Nvo. México	A. Zapien - N. Jaramillo
405	24-jun-25	"La Picaña"	Rio Gto. No. 69, Col. Villas de San Cayetano	N. Jaramillo - Luis Borja
406	24-jun-25	"Villas De San Cayetano"	Rio Gto. No. 351, Col. Villas de San Cayetano	SUCAHERSA
407	24-jun-25	"La económica"	Rio Gto. No. 686, Col. Villas de San Cayetano	Gabriel Pérez
408	24-jun-25	"Carnitas"	Rio Gto. s/n, Col. Villas de San Cayetano	A. Zapien
409	24-jun-25	"Carnitas"	Rio Gto. s/n, Col. Villas de San Cayetano	Establecimiento cerrado durante la visita
410	26-jun-25	"La Suavecita Iii"	Mdo. Reforma I-36, Col. La Hacienda	FRIBOYA
411	26-jun-25	"La Puerta De Alcalá"	Mdo. Reforma I-38, Col. La Hacienda	SUKARNE
412	26-jun-25	"El Abajeño"	Mdo. Reforma I-39, Col. La Hacienda	Pedro Vela - Eugenio Guerrero
413	26-jun-25	"Alex"	Mdo. Reforma I-41, Col. La Hacienda	Luis Zavala - Uriel Hdz.
414	27-jun-25	"El Rodeo"	Av. Las Américas No. 385, Col. La Hacienda	Cerrado permanentemente
415	27-jun-25	"Pueblo Nvo."	Carlos Girón No. 21, Col. C.D. Deportiva	Luis Arroyo
416	27-jun-25	"La Elegancia"	Av. Reforma No. 1817, Col. C. D. Deportiva	Luis Arroyo - Alfredo Zavala
417	27-jun-25	"La Deportiva"	Av. Reforma No. 2072, Col. C. D. Deportiva	A. Zapien - PROCEN





**Figura 31,** Inspección de cárnicos en la Dirección de Rastro y en puntos de venta del municipio de Irapuato  
*Fuente:* Informes mensuales de abril-junio 2025 de la Dirección de Rastro

## Decomisos

Para proteger la salud pública, asegurando que la carne y los productos de origen animal que llegan al consumidor sean seguros y libres de enfermedades o contaminaciones, en el periodo que se reporta se realizaron **ocho decomisos**.

DECOMISOS					
Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kg	Motivo del decomiso
1	22-abr-25	Bovino	1	230	Septicemia generalizada
2	24-abr-25	Porcino	1	110	Extravasación tisular
3	08-may-25	Porcino	1	66	Extravasación tisular
4	08-may-25	Porcino	1	120	Extravasación tisular
5	27-may-25	Porcino	1	120	Extravasación tisular
6	17-jun-25	Porcino	1	109	Abandonada en cámara de refrigeración
7	19-jun-25	Porcino	1	110	Extravasación tisular
8	30-jun-25	Porcino	1	200	Extravasación tisular

## Tratamiento de aguas residuales del rastro

Durante este periodo se realizó el tratamiento de **4,536 metros cúbicos** de agua, esta medida es crucial para proteger el medio ambiente y la salud pública. Al eliminar contaminantes como materia orgánica, se previenen daños, se reducen olores desagradables y se evita la propagación de enfermedades.

## Dirección de Mercados

### Atención a tramites en materia de comercio

Se realizaron **481** trámites en atención a la ciudadanía entre los que destacan los pagos extemporáneos, festividades religiosas, permiso de juegos mecánicos, cambios de giro, reportes etc.

### Actividades extraordinarias

- Se realizaron las inspecciones de las "Festividades Religiosas y las autorizaciones de los juegos mecánicos en zona urbana y zona Rural. Así mismo, se supervisa que la instalación de los puestos se encuentre en orden y dentro del margen establecido.
- Participamos en las estrategias orientadas a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, DIF llevó a cabo un operativo de concientización en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como las direcciones de Mercados y Fiscalización para la erradicación de trabajo infantil (niños ejerciendo el comercio), visitas a bares, restaurantes promover la corresponsabilidad social en la protección de los derechos de la infancia.
- En un trabajo transversal con la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI) realizamos **13 operativos** de verificación por venta de animales en tianguis de zona centro y periferia.



## Dirección de Limpia y Aseo Público

### Barrido Centro Histórico

Durante este periodo atendimos una superficie de **18,818,894 mts<sup>2</sup>** en espacios públicos del Centro Histórico y primer cuadro de la ciudad en horario matutino de 6:00 am a 2:00 pm y vespertino de 2:00 pm a 9:00 pm de lunes a domingo. Atendiendo las siguientes áreas:

- Manuel Doblado - Santos Degollado
- Plazuela M. Hidalgo - Portal
- Zona Catedral - Portal
- Plaza Abasolo
- Polo Comercial
- Correo
- Cortázar - Portal Carrillo Puerto
- Juan Álvarez - Berriozábal
- Revolución - Ramón Corona
- Plaza Fundadores
- Plaza Principal
- Hospitalito
- Plaza del Artista (Incluye Santos Degollado y Obregón)
- Juárez -Portal Libertad
- Colón - Reforma
- Jesús García a 5 de Mayo
- 5 de Mayo a Andador Leandro Valle

### Realización del servicio de barrido municipal en vialidades

Se realiza el servicio de barrido en 79 vialidades del municipio en horario matutino de 7:00 am a 2:00 pm. de lunes a sábado. De esta manera contribuimos a minimizar riesgos de salud pública, generar espacios públicos seguros y mejorar la imagen urbana del municipio.

### Barrido manual

Durante este trimestre se atendió una superficie de **64,124,752 m<sup>2</sup>** de barrido manual concesionado en horario matutino (lunes a sábado) en 36 tramos de las principales vialidades del municipio.

## Barrido Mecánico

Durante este trimestre se atendió una superficie de **13,537,725 m<sup>2</sup>** en 40 vialidades del municipio con unidad de barrido mecánico concesionado en horario nocturno (lunes a sábado).



**Figura 32, Barrido manual y barrido mecánico.**  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DLYAP

## Hidrolavado

Se realiza hidro lavado en **41 espacios y 9 calles peatonales** del Centro histórico con 3 vehículos, 2 pulidoras de piso a base de agua, 2 hidros y una pipa de 10,000 litros en un horario de 11:00 pm a 6:00 am. Durante este periodo se atendió una superficie de **1,105, 259 m<sup>2</sup>**.



**Figura 33, Hidro lavado Zona Centro**  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DLYAP

## Limpeza de Predios

Se realiza limpieza de lotes baldíos en una superficie de **48,866 m<sup>2</sup>** en diferentes puntos de la ciudad, con esto evitamos la proliferación de fauna nociva y los tiraderos clandestinos, así como **la liberación de banqueta y guarnición de predios cerrados o fincas abandonadas, atendiendo lotes baldíos**, coadyuvando con ello a la mejora del medio ambiente e imagen del municipio.



*Figura 34, Limpieza de predios*

*Fuente: Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DLYAP*

## Inspección del cumplimiento del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Dentro del punto "Vigilar el cumplimiento del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de Irapuato, Guanajuato", durante este trimestre se cumplió con la cantidad de **1,693** inspecciones.

Inspección al cumplimiento del Reglamento para la gestión Integral de RSU	
Actividad	Cantidad
Apercibimientos por basura fuera de día y horario	278
Apercibimientos por limpieza de predio	27
Apercibimientos por falta de Barrido	143
Actas Circunstanciadas	37
Notificaciones entregadas	21
Multas	8
Reportes 072	716
Reportes de Gestión	82
Casas Volanteadas	381
<b>Total</b>	<b>1693</b>

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 91 de 108




## Dirección de Alumbrado Público

### Mantenimiento Preventivo y correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Irapuato

Mantenimiento Preventivo y Correctivo en atención a **2,689** reportes en zona urbana y rural.

**406 servicios** de mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público en comunidades rurales.

Se detectaron **387 cortos** circuitos en líneas eléctricas del alumbrado público, los cuales fueron reparados en su totalidad.

Se repararon **796 controles** que operan el alumbrado Público en diferentes puntos de la zona urbana y rural.

Atención a Reportes CRM 072	
Abril	655
Mayo	668
Junio	1366

### Materiales Utilizados

Materiales utilizados abril	
Lámpara de LED instaladas	22
Combinaciones	2
Cable de diferentes tipos y calibres	350
Contactores	10
Postes	6
Fotoceldas	300





**Materiales utilizados mayo**

Lámpara de LED instaladas	32
Lámpara de LED sustituidas	12
Combinaciones	4
Cable de diferentes tipos y calibres	3,000
Contactores	8
Postes	5
Kit LED	5
Lámpara tubular (barra)	21

**Materiales utilizados junio**

Lámpara de LED instaladas	37
Lámpara de LED sustituidas	12
Combinaciones	6
Cable de diferentes tipos y calibres	2,300
Contactores	23
Postes	4



**Figura 35, Mantenimiento Preventivo y correctivo del Alumbrado Público**  
**Fuente: Informe abril-junio de la DIUMV**




## Área de Optimización

Uno de los objetivos más importantes de la Dirección de Alumbrado Público a través de su Área de Optimización, es obtener ahorros de energía a favor del municipio, por lo que el personal de optimización y personal de la CFE llevan a cabo revisiones en los servicios a nombre del municipio de Irapuato, con la finalidad de actualizar el censo de los luminarios instalados en la ciudad y comunidades rurales, al mismo tiempo se verifican los equipos de medición, lecturas, cargas, así como daños o descomposturas en dichos equipos los cuales son reparados o reemplazados por uno nuevo para que posteriormente CFE haga lo conducente y así el consumo de energía que se factura en los servicios a nombre del municipio **sea real y no estimado**.

Bases Soquet abril	
Bases soquet reparadas	12
Bases soquet nuevas	3
Medidores instalados	4
Equipos de medición verificados	126

Bases Soquet mayo	
Bases soquet reparadas	26
Bases soquet nuevas	3
Medidores instalados	4
Equipos de medición verificados	158
Inventario de luminarios actual	35,606

Bases Soquet junio	
Bases soquet reparadas	8
Bases soquet nuevas	3
Medidores instalados	12
Equipos de medición verificados	156
Inventario de luminarios actual	35,942

Se realiza censo, así como la actualización en el registro de folios en postes de alumbrado público propiedad municipal, con la finalidad de digitalizar dicha información en el plano del municipio de Irapuato, Gto.

### Levantamiento de Censo

Actualización digital (colonias)

16

### Ingeniería y Proyectos

Se revisan los proyectos de nuevos fraccionamientos y obras que se desarrollan en las vialidades de las zonas urbanas y rurales, para que la infraestructura del alumbrado no presente diferencias entre lo ejecutado y lo aprobado por la Dirección de Alumbrado Público.

De esta manera los procesos de entrega recepción del alumbrado público al municipio se llevarán a cabo en tiempo y forma.

#### Visitas de obra y aprobación de proyectos abril

Visitas de obra	4
Proyectos recibidos	6
Proyectos aprobados	1
Proyectos con observaciones	5

#### Visitas de obra y aprobación de proyectos mayo

Visitas de obra	0
Proyectos recibidos	19
Proyectos aprobados	17
Proyectos con observaciones	2
Desarrollos entregados al Municipio	1

#### Visitas de obra y aprobación de proyectos junio

Visitas de obra	3
Proyectos recibidos	4
Proyectos aprobados	4
Proyectos con observaciones	0

### Apoyo a Eventos

Se brindó el apoyo con tomas de energía e iluminación a eventos organizados por las diferentes dependencias municipales, así como diversas asociaciones civiles.



Nombre del Evento	Organiza	Actividad Realizada
Brigada DIF	DIF	se instalaron 15 contactos energizados
Miércoles Ciudadano	Secretaría Particular	se instalaron 2 contactos energizados
Danzón	IMCAR	se instalaron 1 contacto energizado
Servicios de Salud en colonias y comunidades	Dirección de Salud	Se instalaron 5 contactos energizados en cada brigada
Festival de Intervenciones Urbanas	IMCAR	Se instalaron contactos energizados
Festival de la Niñez	DIF	Se instalaron 21 contactos energizados
Feria de Emprendedores	Desarrollo Económico	Se instalaron 8 contactos energizados
Prevención de accidentes, defunciones y lesiones en usuarios	Movilidad y Transporte	Se instaló 1 contacto energizado
Día de las Madres	Secretaría Particular	Se retiró un poste metálico
Redes de Paz	Dirección General de Desarrollo Social	Se instaló 1 contacto energizado
Cine Park	Secretaría Particular	Se instaló 1 contacto energizado
Mercado limpio	Dirección de Salud	Se instaló 1 contacto energizado
Muestra de taller de escritura	IMCAR	Se instaló 1 contacto energizado

## Dirección de Parques y Jardines

Parques y Jardines tiene como objetivo asegurar la conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, cuidado y embellecimiento de las áreas verdes de carácter público, incluyendo los bienes municipales de uso común, como son: vías públicas, parques, jardines, plazas, camellones, glorietas, fuentes, monumentos, banquetas y servidumbres, nodos viales, etc.

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 96 de 108



### Realización de mantenimientos a las áreas verdes municipales y viales

Se realizaron **694 mantenimientos** a parques y jardines, bulevares, glorietas y avenidas, en las cuales se brindan labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.

Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	Total	abril
134	21	28	42	225	

Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	Total	mayo
145	29	25	30	229	

Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	Total	junio
62	34	30	44	170	



**Figura 36, Mantenimiento áreas verdes municipales**  
**Fuente: Informe abril-junio 2025 de la DPyJ**

### Realización de mantenimientos a los parques vecinales

En este periodo se llevaron a cabo **289 mantenimientos** a parques vecinales, entre los **72 parques** vecinales que se atienden, la cual consiste en labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.




### Realización de podas ornamental y de alto riesgo

Se llevan a cabo **3,631 podas** ornamentales de árboles y arbustos, misma que consiste en dar forma al árbol y/o arbusto, asimismo se realiza despejado de cableado eléctrico y despejado de luminarias con la unidad canastilla, así como reducción de riesgo en árboles de altura, incluyendo el retiro de árboles secos y que representan riesgo para la ciudadanía.

Abril					
Podas Ornamentales	Podas de Sanidad	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
934	60	119	3	177	1293

Mayo				
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
915	57	22	197	1191

Junio				
Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	Total
857	18	26	246	1147



**Figura 37, Podas Ornamental y alto riesgo**  
**Fuente: Informe abril-junio de la DPyJ**




### Reforestación de árboles, flores y arbustos

Se realizó forestación y reforestación de diversas áreas verdes municipales, calles y avenidas, etc.; brindando el mantenimiento necesario a dichas especies (árboles, flores, arbusto, pasto) para que de esta manera cumplan con su función ecológica natural y así contribuir a crear un mejor ambiente urbano.

Árboles	Flores	Arbustos	Total	Enero
8	502	353	863	

Árboles	Flores	Arbustos	Total	Febrero
61	530	1,582	2,173	

Árboles	Flores	Arbustos	Total	Marzo
18	0	50	68	

### Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

#### Actividades extraordinarias fuera de la MIR

#### Retiro de grafiti

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total	Mantenimiento fuera de la MIR abril
Av. Las Animas	San José	Pintura de Grafiti en Fachada	m2	85	
Av. Las Animas	San José	Pintura en Bolardos	m2	3	
Morelos	Panteón Municipal	Pintura en Capilla	m2	252	
Morelos	Panteón Municipal	Pintura en Guarnición	m2	264	
Morelos	Panteón Municipal	Impermeabilización en Crematorio	m2	38	
Morelos	Panteón Municipal	Encalado en Capilla	m2	134	
Sagitario	Valle del Sol	Encalado en Fachada	m2	12	




Sagitario	Valle del Sol	Pintura de Logo en Fachada	m2	4
Orientación	1° de Mayo	Pintura de Grafiti en Muro	m2	126
4° Cinturón Vial	Bella Vista	Pintura de Grafiti en Muro	m2	78
Orientación	1° de Mayo	Pintura de Logo en Muro	m2	4
	Tejamanil	Encalado en Barda	m2	30
Maria Griver	El Cantador	Pintura en Rampa	m2	1
	Vista Hermosa	Encalado en Barda	m2	18
	Venado de San Lorenzo	Encalado en Barda	m2	15
Parque Capacitores	1° de Mayo	Limpieza de Grafiti en Bancas	m2	3
Parque Capacitores	1° de Mayo	Limpieza de Grafiti en Juegos	m2	3
Deportiva	Tejamanil	Pintura de Logo en Muro	m2	4
Arandas	Las Plazas	Pintura de Bolardos	m2	2
Francisco Madero	Venado de San Lorenzo	Pintura de Logo en Muro	m2	4
	Vista Hermosa	Pintura de Logo en Muro	m2	4
Rey Sol	Reyes	Pintura en Rampa	m2	1
Durazno	Calzada de Guadalupe	Pintura en Bolardo	m2	1

Mantenimiento fuera de la MIR mayo				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
Toledo	Bernardo Cobos	Pintura en Bolardos	m2	7
Aldama	Jardín Principal	Pintura de Grafiti en Kiosco	m2	68
Álvaro Obregón	Los Hoyos	Pintura de Grafiti en Paso a Desnivel	m2	48
Boulevard a Villas	Villas de Irapuato	Pintura en Guarnición	m2	16
Gobierno del Estado	18 de Agosto	Pintura en Rampa	m2	1
José María Morelos	UCOPI	Encalado de Grafiti en fachada	m2	42
20 de Noviembre	Serrano	Pintura en Logo	m2	2
Revolución	Purísima de Covarrubias	Pintura en Logo	m2	2
	San Lorenzo	Pintura en Logo	m2	2
Río Neira	Colinas del Río	Pintura en Logo	m2	2
Mariano J. García	Corralón de Limpia	Impermeabilización de Loza	m2	70
Gabino Vázquez		Pintura en Logo	m2	2

Cascada de Agua	Bella Vista	Pintura en Logo	m2	2
Diamante	Arboledas	Pintura en Logo	m2	2
Cascada de Plata	Bella Vista	Pintura en Escalones	m2	2
Revolución	Guayabo	Pintura en Logo	m2	2
Mariano J. García	Benito Juárez	Pintura en Guarnición	m2	8

Mantenimiento fuera de la MIR junio				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
Rey Arturo	Los Reyes	Pintura en Bolardos	m2	3
Avenida Guanajuato	Calzada de Guadalupe	Pintura de Delimitación de Locales	m2	125
Avenida Guanajuato	Calzada de Guadalupe	Pintura de Grafiti en Cortinas	m2	290
Avenida Guanajuato	Calzada de Guadalupe	Pintura en Rampas	m2	30
Avenida Guanajuato	Calzada de Guadalupe	Pintura en Fachada	m2	48
Avenida Guanajuato	Calzada de Guadalupe	Pintura en Guarnición	m2	120
Avenida Guanajuato	Calzada de Guadalupe	Limpieza de Grafiti en Fachada	m2	9
Camino a Cuchicuato	Villas de Irapuato	Pintura en Guarnición	m2	18

### Mantenimiento permanente a plazas públicas

Acciones fuera de la MIR abril			
Calle	Fraccionamiento	Acción	Total
Siglo XXI	Inforum	Retiro de Malla Ciclónica	4
Servicios Publicos	Siglo XXI	Elaboración de Protecciones	2
San Juan	Las Palmas	Trazo de Guarnición	2
San Juan	Las Palmas	Colado de Guarnición	2
Manuel Doblado	Zona Centro	Colocación de Tapas de Protección	2
San Juan	Las Palmas	Colocación de Adoquines	200
Durazno	Calzada de Guadalupe	Colocación de Bolardo	1
Arandas	Las Plazas	Colocación de Bolardos acción	2
Plaza del Convento	Las Plazas	Colocación de adocreto	400
Servicios Publicos	Siglo XXI	Colado de Tapas de Registro	3



Calle	Fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR mayo	
		Elaboración de Bolardo	Total
Toledo	Bernardo Cobos	Colocación de Bolardos	4
Servicios Públicos	Siglo XXI	Habilitación de Tapas de Registro	3
Rio Silao	Bella Vista	Reemplazo de Malla Ciclónica	4
Reforma	CIPOL	Apuntalado en Muro	1
Reforma	CIPOL	Demolición de Muro	1
Rey Arturo	los Reyes	Colocación de Bolardos	3
	Jardines de San Antonio	Colocación de Postes	13
	Jardines de San Antonio	Colocación de malla ciclónica	1

Calle	Fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR junio	
		Acciones	Total
Servicios Públicos	Siglo XXI	Elaboración de Tapas de Registro	3
Servicios Públicos	Siglo XXI	Acondicionamiento de Lockers	2
Mercado Vicente Guerrero	Av. Guerrero	Reparación de Plumas	2
Servicios Públicos	Siglo XXI	Elaboración de Rejillas	6
Panteón Municipal	Morelos	Reemplazo de Accesorios en Baños	4



**Figura 38.** Limpieza de grafiti (Cuarto cinturón vial)  
Fuente: Informe abril-junio de la DIUMV





## Transversalidad

### **Instalación de rótulos en carritos del Andador Grillito Cantor.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección de Comunicación Social

En coordinación con la Dirección de Comunicación Social (Imagen Institucional), se realizó la instalación de rótulos en los carritos y casetas de los comerciantes ubicados en el Andador Grillito Cantor. Esta iniciativa tuvo como propósito mejorar tanto la apariencia visual como la funcionalidad de los puestos de trabajo, generando una imagen más ordenada y uniforme del espacio comercial.

### **Reestructuración de rutas de recolección de Residuos Sólidos Urbanos.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección de Comunicación Social

Con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social se realizó un arduo trabajo de socialización, para informar a la ciudadanía sobre los cambios en las rutas de recolección de RSU, esto se llevó a cabo mediante publicaciones en redes sociales, spots de radio y volanteo en las diferentes colonias y fraccionamientos. Con estas acciones logramos reducir el tiempo de exposición de residuos en la vía pública, mejorando con ello la imagen urbana de la ciudad, optimizando así la calidad en la prestación del servicio.

### **Creación de Parque Vecinal Col. "Los Príncipes"**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección General de Desarrollo Social y Humano


Como parte del programa de rescate de espacios públicos y las necesidades de la colonia "Los Príncipes", la Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial, durante este trimestre realiza las siguientes actividades:

- ✓ Detallado de pintura a guarniciones
- ✓ Instalación de juegos y ejercitadores
- ✓ Colocación de cal en bardas

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 103 de 108

- ✓ Poda de árboles
- ✓ Reparación de Adocreto hundido
- ✓ Pintura de 5 bancas de concreto.

Fomentando la sana convivencia de los ciudadanos al generar espacios recreativos, mejorando la calidad de vida de los residentes y fortaleciendo el tejido social. El proyecto comenzó en el mes de marzo al fin de este periodo presenta un avance del **90%** aproximadamente.



*Figura 39, Rehabilitación parque vecinal Col. Los Príncipes  
Fuente: Informe abril-junio 2025 de la DIUMV*

### Instalación de paneles solares en el Rastro Municipal

**Rol:** Lider

**Colaborador:** Dirección General de Obras Públicas

Actualmente, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas se está desarrollando el proyecto para la instalación de paneles solares en el Rastro Municipal, el cuál presenta un **90% de avance** durante este trimestre. Con estas acciones se generará un ahorro aproximado del 60% de energía eléctrica contribuyendo a la sostenibilidad al reducir el impacto ambiental, promoviendo el uso de energías renovables.

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 104 de 108





### **Realización de campañas de concientización cívica por un Irapuato Limpio y Querido.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Educación

Dentro del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se realizan campañas en escuelas, instituciones, dependencias, colonias, etc. con el objetivo de concientizar a la población sobre el manejo adecuado de los residuos y el impacto de estas acciones en el medio ambiente. Para una adecuada gestión de dichas campañas en escuelas colaboramos con la Dirección General de Educación y en colonias con la Dirección de desarrollo Social y Humano.

### **Operación de Eco-centros de revalorización de RSU.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección General de Sustentabilidad.

Para incentivar entre la ciudadanía la cultura del reciclaje y la separación de Residuos Sólidos Urbanos, se encuentran operando los Eco-centros de revalorización de RSU, con el apoyo de la Dirección de Sustentabilidad.

### **Capacitación “Inocuidad en el proceso de carnes”.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección de Recursos Humanos.

Con la colaboración de la Dirección de Recursos Humanos se llevó a cabo la capacitación para el personal de la Dirección de Rastro, con la finalidad de promover acciones que garanticen procesos de sacrificio seguros y eficientes, cumpliendo con requisitos de calidad, inocuidad e higiene, además de promover el bienestar animal y la sostenibilidad del rastro.

### **Campaña “Mantengamos Limpio Irapuato”.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección de Comunicación Social, Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

Como parte de la ejecución de la campaña “Mantengamos Limpio Irapuato”, en colaboración con la Dirección de Comunicación Social, se llevó a cabo la difusión

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 105 de 108

de la campaña por redes sociales. Asimismo, por parte de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano se realizó la concientización de la ciudadanía en las colonias y fraccionamientos, invitando a la ciudadanía a **barrer el frente de sus domicilios** y mantener las calles de la ciudad libres de residuos sólidos. Así como a respetar el horario de recolección de basura.

### Estrategia “JUNTOS CON PASO FIRME”

Rol: Colaborador

Brindamos apoyo a la Dirección del DIF Municipal para el desarrollo de la estrategia “Juntos con Paso Firme”, con nuestras áreas de Limpia y aseo público en visitas a las colonias y comunidades con la campaña de concientización ambiental “Por un Irapuato Limpio y Querido”. Por otro lado, nuestras áreas de Parques y Jardines, Alumbrado público, Imagen Urbana y mantenimiento vial, han apoyado en el mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.



*Figura 40, Campaña concientización “JUNTOS CON PASO FIRME”  
Fuente: Informe abril-junio 2025 de la DLYAP*

## Glosario

**MIR.** – Matriz de Indicadores para Resultados

**PGM.** - Programa de Gobierno Municipal

**CAM.-** Centro de Atención Municipal

**DGSP.** - Dirección General de Servicios Públicos

**D.A.P.** – Dirección de Alumbrado Público

**DLyAP.** – Dirección de Limpia y Aseo Público

**DIUMV.** - Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

**DPyJ.** -Dirección de Parques y Jardines

**DAP.** – Derechos de Alumbrado Público

**Hito.** - Señal de tráfico u objeto para determinar o señalar áreas

**Osario.** - La estructura constituida por conjunto de nichos destinados al depósito de restos humanos y restos humanos áridos o cremados

**Nicho.** - Espacio individual en una estructura de pared, destinado a albergar un ataúd o una urna con cenizas de un difunto

**Gaveta.** - Espacio construido dentro de un panteón en un módulo vertical, destinado al depósito de cadáveres

**Bacheo Aislado.** – Conjunto de actividades que se realizan para reponer una porción de la carpeta asfáltica que representa daños como oquedades por desprendimiento o desintegración inicial de los agregados, en zonas localizadas y relativamente pequeñas, cuando la base del pavimento se encuentra en condiciones estables y sin exceso de agua.

**Fresado.** – Carpeta asfáltica que se retiró de las calles por deterioro o mal estado

**SOP.** – Secretaría de Obra Pública





**PEI.** - Parque Ecológico de Irapuato

**RSU.** - Residuos Sólidos Urbanos

**SDF.** - Sitio de Disposición Final

**Eco Centros.** – Centros de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos

**PET.** - Plástico comúnmente utilizado en envases y botellas de gaseosa, agua y aceite, entre otros.

**NOM.** – Norma Oficial Mexicana

**COM.** – Comunidad

**ML.** – Metros Lineales

**M2.** - Metros Cuadrados

**CANI.** – Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal de Irapuato

**COMUDAJ.** – Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato

**IMCAR.** – Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación

**DIF.** – Desarrollo Integral de la Familia

**INMIRA.** – Instituto de las Mujeres Irapuatenses

**Poda Ornamental.** - Es una técnica de jardinería que se utiliza para darle forma a las plantas, creando diseños y formas específicas.

**Poda de alto riesgo.** - Se refiere a la poda de árboles en lugares peligrosos, como cerca de líneas eléctricas, o en árboles muy grandes o con ramas muy largas, lo que requiere de personal capacitado y herramientas específicas para garantizar la seguridad.

Segundo Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 108 de 108

