



# 2025

## DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

**3º INFORME TRIMESTRAL  
JULIO – SEPTIEMBRE**

## Índice

<u>Introducción</u>	6
<u>Estado del avance Presupuestal</u>	9
<u>Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal</u>	11
<u>Estrategia 03.2. Preservación y conservación del patrimonio del Centro Histórico</u>	11
<u>Mantenimiento periódico a las fuentes públicas</u>	11
<u>Retiro de grafiti en centro histórico y primer cuadro de la ciudad</u>	14
<u>Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico</u>	22
<u>Estrategia 19.1. Formalización del comercio semifijo y fijo</u>	24
<u>Capacitación a comerciantes</u>	24
<u>Censo en periferia</u>	25
<u>Promover con los comerciantes la actividad económica</u>	25
<u>Estrategia 56.1. Modernización del Alumbrado Público</u>	26
<u>Modernización de los circuitos eléctricos de Alumbrado Público del Municipio de Irapuato</u>	26
<u>Estrategia 56.2. Mejora en el Rastro</u>	27
<u>Mantenimiento a la infraestructura del Rastro Municipal</u>	27
<u>Instalación de paneles solares</u>	28
<u>Estrategia 56.3. Rehabilitación de Mercados Municipales</u>	29
<u>Mantenimiento a los Mercados Públicos</u>	29
<u>Fumigación y Saneamiento de Mercados</u>	38
<u>Estrategia 56.4. Mejoramiento de los Panteones Municipales</u>	38
<u>Mejoramiento de los espacios de descanso final en los panteones Públicos Municipales</u>	38
<u>Operación del servicio crematorio en el Municipio</u>	39
<u>Realización del Estudio de las condiciones actuales de panteones municipales</u>	
	40



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 2 de 116

## Proyecto Estratégico 57. Plan de Regularización y Crecimiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Irapuato.

41

<u>Estrategia 57.2 Ampliación y Regularización del Sitio de Disposición Final .....</u>	41
<u>Operación del Sitio Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ..</u>	41
<u>Estrategia 57.3 Creación de Centros de Reciclaje y Eco-centros .....</u>	42
<u>Implementación del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).....</u>	43
<u>Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido .....</u>	43
<u>Campaña "Mantengamos Limpio Irapuato".....</u>	44
<u>Programa de Contenerización Municipal .....</u>	44

## Proyecto Estratégico 58. Imagen Urbana.....

45

<u>Mantenimiento menor de las vialidades .....</u>	45
<u>Mantenimiento menor de las vialidades de terracería.....</u>	62
<u>Mantenimiento menor de las vialidades de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones) .....</u>	64
<u>Mantenimiento a la infraestructura de Parques Vecinales .....</u>	67

## Matriz de Indicadores de Resultados (MIR-2025) .....

76

<u>Actividades relevantes .....</u>	79
<u>Rehabilitación de vialidades para facilitar y mejorar accesos al CAM.....</u>	79
<u>Actividades operativas previo y posterior a la Verbena del 15 de septiembre y Grito de Independencia.....</u>	79
<u>Colocación de malla ciclónica y limpieza integral en Puente Siglo XXI.....</u>	80
<u>Atención puntual de reportes y emergencias durante la temporada de lluvias .....</u>	80
<u>Programa de capacitación a médicos del Rastro Municipal.....</u>	81

## Actividades operativas de seguimiento permanente .....

82

<u>Dirección de Rastro .....</u>	82
<u>Realización del sacrificio de ganado en el Municipio de Irapuato.....</u>	82



<u>Inspección de cárnicos en punto de venta del Municipio de Irapuato</u>	83
<u>Decomisos</u>	95
<u>Tratamiento de aguas residuales del Rastro Municipal</u>	96
<u>Dirección de Mercados</u>	96
<u>Atención a trámites en materia de comercio</u>	96
<u>Actividades extraordinarias</u>	96
<u>Dirección de Limpia y Aseo Público</u>	97
<u>Barrido Centro Histórico</u>	97
<u>Realización del servicio de barrido municipal en vialidades</u>	97
<u>Barrido Manual</u>	98
<u>Barrido Mecánico</u>	98
<u>Hidrolavado</u>	98
<u>Limpieza de Predios</u>	99
<u>Inspección del cumplimiento del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Irapuato, Guanajuato</u>	99
<u>Dirección de Alumbrado Público</u>	100
<u>Mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Irapuato</u>	100
<u>Materiales Utilizados</u>	100
<u>Área de optimización</u>	101
<u>Ingeniería y Proyectos</u>	102
<u>Apoyo a eventos</u>	102
<u>Dirección de Parques y Jardines</u>	103
<u>Realización de mantenimientos a las áreas verdes municipales y viales</u>	103
<u>Realización de mantenimientos a los parques vecinales</u>	104
<u>Realización de podas ornamentales y de alto riesgo</u>	104
<u>Reforestación de árboles, flores y arbustos</u>	105
<u>Dirección de Imagen Urbano y Mantenimiento Vial</u>	106
<u>Retiro de grafiti</u>	106
<u>Mantenimiento permanente a las plazas públicas</u>	107
<u>Mantenimiento a vialidades</u>	109
<u>Transversalidad</u>	111
<u>Creación de Parque Vecinal Col. "Los Príncipes"</u>	111
<u>Instalación de paneles solares en el Rastro Municipal</u>	112





<u>Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido</u>	112
<u>Eco-centros</u>	112
<u>Campaña "Mantengamos Limpio Irapuato"</u>	113
<u>Estrategia "Juntos con Paso Firme"</u>	113
<u>Programa de descacharrización</u>	114
<b>GLOSARIO</b>	115



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 5 de 116

**Presidenta Municipal**


**Miembros del H. Ayuntamiento**

**Secretaría del H. Ayuntamiento**

De acuerdo con el Artículo 283 primer párrafo de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato en donde se establece que esta Dirección General de Servicios Públicos deberá rendir informes trimestrales al Ayuntamiento para dar cuenta de la situación que guardan los asuntos de sus respectivas áreas y sobre el ejercicio de sus atribuciones, informa sobre el cumplimiento del plan y los programas a su cargo. Con este documento se da cumplimiento al mandato y se hace entrega del informe de actividades realizadas en el periodo **julio-septiembre 2025**.

En el mismo orden de ideas y en apego al Artículo 115 Fracción III de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde establece las funciones a cargo de esta dirección y contribuyendo al cumplimiento del Programa de Gobierno Municipal, en el presente informe se dan a conocer los programas, proyectos y las actividades desarrolladas por la Dirección General de Servicios Públicos durante el **trimestre julio-septiembre 2025**, en apego a los lineamientos generales para la integración y presentación de informes periódicos de actividades al H. Ayuntamiento, aplicables para las dependencias y Entidades de la Administración Pública del Municipio de Irapuato, Guanajuato y de conformidad a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el **ejercicio fiscal 2025**

Asimismo, buscamos en este trienio brindar a la Ciudadanía de Irapuato una mejor imagen y servicios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento, a través de un sistema de alumbrado público eficiente, mejoramiento de la movilidad e imagen urbana, eficiente gestión de residuos sólidos, mejor imagen en el comercio semifijo, ambulante y en los mercados públicos y un correcto sacrificio de ganado en el rastro municipal.



**Lic. Rogelio Pérez Espinoza**  
Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 6 de 116



## Director General de Servicios Públicos

Durante el trimestre que se reporta se destacan las siguientes actividades de cada una de las áreas que integran la Dirección General de Servicios Públicos:

1. Programa de capacitación para comerciantes de puestos semifijos.
2. Rehabilitación de vialidades para facilitar y mejorar accesos al CAM.
3. Conclusión del parque vecinal en la Colonia los Príncipes.
4. Actividades operativas previo y posterior a la Verbena del 15 de septiembre y Grito de Independencia.
5. Colocación de malla ciclónica en Puente Siglo XXI (área de inmigrantes).
6. Atención puntual de reportes y emergencias derivado de la temporada de lluvias.
7. Programa de descacharrización.
8. Programa de capacitación a médicos del Rastro Municipal.

Además, se llevaron a cabo las siguientes acciones de seguimiento permanente por parte de las seis direcciones que integran a la Dirección General de Servicios Públicos:

- Operación del Rastro del Municipio de Irapuato
- Mantenimiento a la infraestructura del Rastro
- Ordenamiento al comercio del municipio
- Mantenimiento y mejora a la infraestructura de mercados municipales
- Implementación del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Prestación del servicio de recolección y traslado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Prestación del servicio de limpieza integral de vialidades y espacios públicos
- Operación del Sitio Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)





- Cumplimiento del Reglamento para la gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Mantenimiento del Alumbrado Público del municipio de Irapuato
- Modernización del Alumbrado Público del municipio
- Instalación de Alumbrado Público en acceso a comunidades
- Mantenimiento a vialidades del municipio
- Mejoramiento y conservación de la Imagen Urbana del municipio
- Mejoramiento en la prestación de servicios de panteones municipales
- Mantenimiento y conservación de las áreas verdes municipales
- Ejecución de acciones ambientales para la conservación de las áreas verdes municipales.



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 8 de 116

## Estado del avance presupuestal

PRESUPUESTO LIBRE DISPOSICIÓN JULIO-SEPTIEMBRE 2025								
ÁREA FUNCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	1ER MODIFICACIÓN	2DA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN	
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	\$ 13,756,122.82	\$ 14,165,222.02	\$ 14,459,020.58	\$ 972,256.74	\$ 7,231,811.25	50%	
M150011302	Dirección de Rastro	\$ 20,774,653.95	\$ 20,434,417.15	\$ 20,527,292.01	\$ 809,265.83	\$ 11,482,424.24	56%	
M150011303	Dirección de Mercados	\$ 27,254,674.24	\$ 27,464,599.84	\$ 26,991,722.01	\$ 732,343.00	\$ 17,123,447.93	63%	
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	\$ 128,501,229.73	\$ 130,042,842.53	\$ 126,176,340.40	\$ 409,865.09	\$ 103,117,714.72	82%	
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	\$ 87,993,071.38	\$ 105,006,388.18	\$ 86,681,395.46	\$ 19,667,926.53	\$ 55,382,927.08	64%	
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	\$ 38,204,162.22	\$ 38,235,417.26	\$ 37,614,672.40	\$ 2,122,812.66	\$ 21,657,096.10	58%	
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	\$ 36,300,383.69	\$ 38,030,323.41	\$ 37,542,944.45	\$ 940,500.19	\$ 23,579,854.47	63%	

## Modificaciones presupuestales (Libre disposición)

Fuente de Financiamiento	Centro Gestor	Área Funcional	Código Programático			Movimientos Internos	
			Programa	Partida	Nombre de la Partida	Aumento	Disminución
1125100000	31111M150011304	226	E00080402	2160	Material de Limpieza	\$ 35,000.00	
1125100000	31111M150011304	226	E00080403	2160	Material de Limpieza	\$ 35,000.00	\$ 15,000.00
1125100000	31111M150011306	226	E00080602	2460	Material Eléctrico y Electrónico	\$ 15,000.00	
1125100000	31111M150011306	226	E00080603	2990	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles		\$ 800,000.00
1125100000	31111M150011301	226	E00080101	3290	Otros Arrendamientos		
1125100000	31111M150011302	226	E0008	2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos	\$ 300,000.00	
1125100000	31111M150011301	226	E00080101	3820	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 500,000.00	
Total:						\$ 850,000.00	\$ 850,000.00

Motivo de Solicitud:	
2160	Movimiento necesario para compra de soda caustica para hidrolavado en espacios públicos del Centro Histórico.
2990	Movimiento necesario para la compra de tanques metálicos (garrafas) para gasolina, necesarios para el abastecimiento de combustible para maquinaria del área operativa.
2612	Necesario para cubrir la adquisición de Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos de parque vehicular de la Dirección General de Servicios Públicos.
3820	Necesario para la contratación del servicio integral de alimentos para el evento llevado a cabo por la Dirección General de Servicios Públicos, donde se reconoce el esfuerzo en el cumplimiento de las actividades del personal adscrito a esta dirección.

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 9 de 116

Código Programático						Movimientos Integrales	
Fuente de Financiamiento	Centro Gestor	Área Funcional	Programa	Partida	Nombre de la Partida	Aumento	Disminución
112500000	31111M150011306	226	E0006002	3400	Natal Díctaro y Electrónica	\$ 10,000.00	
112500000	31111M150011306	226	E0006003	3170	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesos Informáticos	\$ 10,000.00	
					Total	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

Motivo de Solicitud:

3170	Movimiento necesario para realizar la contratación de servicio de internet y telefonía para Panteón Municipal.
------	--

**PRESUPUESTO RAMO 33 JULIO-SEPTIEMBRE 2025**

ÁREA FUNCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	1ER MODIFICACIÓN	2DA MODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	% DE EJECUCIÓN
M150011301	Dirección General de Servicios Públicos	\$ 8,679,000.00	\$ 8,679,000.00	\$ 8,679,000.00	\$ 1,050,971.08	\$ 3,223,873.56	37%
M150011302	Dirección de Rastro	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 2,765,000.00	\$ 3,694,501.68	57%
M150011303	Dirección de Mercados	\$ 6,898,020.00	\$ 6,898,020.00	\$ 6,898,020.00	\$ 3,704,355.00	\$ 1,987,182.07	29%
M150011304	Dirección de Limpia y Aseo	\$ 106,077,629.80	\$ 109,077,629.80	\$ 109,361,629.80	\$ 35,783,482.13	\$ 71,537,654.17	65%
M150011305	Dirección de Alumbrado Público	\$ 7,492,165.49	\$ 7,492,165.49	\$ 25,873,563.49	\$ 3,692,165.00	\$ 8,782,902.18	34%
M150011306	Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial	\$ 41,850,000.00	\$ 41,850,000.00	\$ 41,850,000.00	\$ 9,029,138.81	\$ 28,222,121.72	67%
M150011307	Dirección de Parques y Jardines	\$ 12,460,000.00	\$ 9,450,000.00	\$ 9,450,000.00	\$ 38,002.80	\$ 6,393,120.58	66%

**Modificaciones presupuestales Ramo 33**

Código Programático						Movimientos Liquidos	
Fuente de Financiamiento	Centro Gestor	Área Funcional	Programa	Partida	Nombre de la Partida	Aumento	Disminución
2525822100	31111M150011304	226	E00080403	3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 1,800,209.85	
2525822100	31111M150011301	226	E0008	3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$ 1,200,000.00	
					Total	\$ 3,000,209.85	

Motivo de Solicitud:

3580	Movimiento necesario para dar cumplimiento al pago mensual del Título-concesión que el municipio de Irapuato, Gto. Otorga a la empresa Gestión e Innovación de Servicios Ambientales S.A. DE C.V. sobre la prestación del servicio público municipal de limpia y recolección en lo relativo al barrido manual y mecánico e hidrolavado en principales vialidades, plazas y plazuelas del Municipio de Irapuato, Gto.
3570	Necesario para cubrir los pagos por reparaciones para parque vehicular de la Dirección General de Servicios Públicos.

\* Es importante mencionar que la información presentada se contabiliza y reporta de acuerdo con la documentación expedida en cada una de las diferentes direcciones de área de esta dirección general, asimismo, todos los documentos que soportan las acciones y actividades se encuentran en el archivo de cada una de las direcciones.



## Avances, acciones, actividades y resultados relevantes del Programa de Gobierno Municipal.

### EJE EUI. Ciudad Inteligente TU IRAPUATO (Feliz, Seguro y en Paz) Proyecto Estratégico 03: Patrimonio Histórico.

#### Estrategia 03.2. Preservación y conservación del patrimonio del Centro Histórico.

##### Mantenimiento periódico a las fuentes públicas.

Durante este trimestre se realizaron **1590** acciones de mantenimiento a las 17 fuentes públicas de la ciudad, garantizando el correcto funcionamiento, higiene, estética, contribuyendo a la calidad del agua y a la preservación del entorno urbano, al mantener la belleza y atractivo de los espacios públicos.

	Lugar	Descripción
1	San José	Aspirado
		Cepillado de Muro
		Cepillado de Piso
		Cepillado en Espejo de Agua
2	Florentina	Aspirado
		Desagüe
		Hidro lavado en perímetro
		Hidro lavado en Firme
3	Jardín Principal	Aspirado
		Limpieza de Boquillas (laterales)
		Limpieza de Boquillas (central)
		Reparación en Tablero de Luminarias
		Cepillado en Muros
		Cepillado en espejo de Agua
		Limpieza Profunda en Espejo de Agua
		Reemplazo de Malla de Bomba Sumergible
		Revisión de Falla en Bomba Sumergible
		Revisión de Falla Eléctrica



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 11 de 116

		Reparación de Ducto de Recuperación de Agua
		Limpieza Profunda
4	Espigas	Desagüe en Cuarto de Máquinas
		Desagüe
		Limpieza Profunda en Cisterna
		Limpieza Profunda
		Limpieza de Rejillas
5	Kineret	Limpieza de Boquillas
		Desagüe
		Desagüe de Cisterna
		Aspirado
		Hidrolavado de Canales (Borbotones)
		Hidrolavado en Firme
6	Danzarina	Hidrolavado en Escalones
		Limpieza en Pasamanos
		Cepillado en Espejo de Agua
		Cepillado en Muro
		Cepillado en Tubería
		Desagüe en Cuarto de Máquinas
		Desagüe
7	Revolución	Desmontaje de Bomba Centrifuga
		Instalación de Bomba Centrifuga
		Limpieza Profunda
		Aspirado
		Desagüe de Agua
8	Caracol	Limpieza Profunda
		Limpieza en Cisterna
		Cepillado Muro
		Cepillado en Espejo de Agua
9	Benito Juárez	Limpieza Profunda
		Desagüe en espejo de Agua
		Limpieza Profunda
10	Juan Álvarez	Limpieza de Rejillas
		Limpieza de Boquillas
		Reemplazo de Válvulas Esfera



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 12 de 116

		Limpieza Profunda
11	Chorro grande	Desagüe
		Desagüe en Espejo de Agua
12	Santiaguito	Limpieza Profunda
		Desagüe
13	Atrio	Limpieza Profunda
		Desagüe
14	Identidad	Limpieza Profunda
		Desagüe
		Reparación de Fuga
15	Chorros infantiles	Limpieza de Boquillas
		Desagüe
		Limpieza de Bombas
16	21 Chorros	Limpieza Profunda
		Limpieza en Cisterna
		Desagüe
17	Cuadro	Corrección de Boquillas
		Limpieza Profunda en Cisterna
		Revisión de Falla Eléctrica
		Limpieza de Boquillas
		Limpieza Profunda
		Limpieza Profunda en Cisterna
		Reparación de Fuga



**Figura 1.** Mantenimiento a Fuentes del Centro Histórico.  
Fuente: Informes mensuales julio-septiembre 2025 DIUMV

## Retiro de grafiti en centro histórico y primer cuadro de la ciudad.

Buscando la conservación de la Imagen Urbana del Centro Histórico y primer cuadro de la ciudad, se realizaron **4,252 m<sup>2</sup>** de retiro de grafiti atendiendo las siguientes zonas:

JULIO		
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Esferas
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Obra
Nave Porfiriana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes
Portal Libertad	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Plaza Ágora	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Sor Juana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bancas
Sor Juana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Luminarias
Altamirano	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Altamirano	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Columnas
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Publicidad en Postes de Alumbrado
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Control de Semáforo
Sor Juana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Santos Degollado	Zona Centro	Pintura en Rampas
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura en Rampas
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Telmex
Reforma	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 14 de 116

Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas
Justo Sierra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Revolución	Zona Centro	Pintura en Rampas
Santiaguito	Zona Centro	Pintura en Fuente
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de Telmex
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Ramón Corona	Zona Centro	Pintura en Rampas
Av. Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Álvaro Obregón	Zona Centro	Pintura en Rampas
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Puesto de Revistas
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Mampara
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Mercado Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Escalera
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Justo Sierra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardinera
Plaza Abasolo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Reforma	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Correos	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Basura
Pipila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Pipila	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Bolardos
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de Revista
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bote de Basura
Justo Sierra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de teléfono
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Sor Juana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Ágora	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Bolardos
Portal Libertad	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Columnas de Cantera
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de Revistas




Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Postes de C.F.E.
Jardín Principal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Columnas
Nave Porfiriana	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes
Prolongación Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Xavier Mina	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Plaza San José	Zona Centro	Pintura en Jardineras
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Bolardos
Clouthier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Mampara
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza en Casete de Teléfono
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza en Postes de C.F.E.
Jardín Principal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Luminarias
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Controles de Semáforo
Leandro Valle	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Señal de Obra
5 de Mayo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Álvaro Obregón	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Controles de Semáforo
Santos Degollado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Caseta de Telmex
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combi
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Controles de Semáforo
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Caseta de Teléfono
Guerrero	Zona Centro	Pintura de Controles en Caseta de Telmex
Sor Juana Inés	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Donato Guerra	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Donato Guerra	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Donato Guerra	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Portones
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en portón
Pípila	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 16 de 116



Pípila	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Turismo
Mercado Hidalgo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Mercado Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Jardineras

<b>AGOSTO</b>		
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad
Donato Guerra	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Portón
Donato Guerra	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Puertas
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Puertas
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Ventana
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Jardinera
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardinera
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de graffiti en Casetas de Teléfono
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Mercado Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de graffiti en Subestación
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Av. Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Prolongación Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Prolongación Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Donato Guerra	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Av. Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Sóstenes Rocha	Zona Centro	Samblasteo en Fachada
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura en Cuarto de Maquinas
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en postes de C.F.E.
Plaza Clouthier	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Mampara



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 17 de 116

Santos degollado	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Casetas de Revistas
5 de mayo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardineras
Plaza Juan Álvarez	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Fachada
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de Semáforo
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación de C.F.E.
Fuente Danzarina	Zona Centro	Pintura en Piezas
Miguel Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachada
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafitis en Bolardos
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Obra
Juárez	Zona Centro	Limpieza de grafiti en Casetas de Teléfono
Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Tránsito
Plaza Abasolo	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
5 de mayo	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Cortázar	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Cortázar	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Fundadores	Zona Centro	Pintura en espejo de Agua
Xavier Mina	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Xavier Mina	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Berriozábal	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Berriozábal	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Ramon Corona	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Revolución	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Plaza del Artista	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Santos degollado	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de Teléfono
Prolongación Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de Alumbrado
Prolongación Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combi




Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Obra
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Ocampo	Zona Centro	Encalado de Grafiti en Barda
Ocampo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Puertas
Ocampo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en portón
Díaz Ordaz	Zona Centro	Encalado de Grafiti en Barda
Díaz Ordaz	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Control de Semáforo
Revolución	Zona Centro	Encalado de Grafiti en Barda
Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura de grafiti en Jardineras
Av. Guerrero	Zona Centro	Pintura de grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Señales de Turismo
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de Teléfono
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Bancas
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en postes de C.F.E.
Plaza Clouthier	Zona Centro	Limpieza en Parada de Combi
Portal Carranza	Zona Centro	Resane en Locales
Portal Libertad	Zona Centro	Resane en Locales
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Mural

#### SEPTIEMBRE

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Mural
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Jardineras
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Base de Postes de Alumbrado
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Postes de Alumbrado
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Fuente, Cuadro




Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Fachada del Templo de la Soledad
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Esferas
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Botes de Basura
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Pintura en Escalinatas
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura en Reloj
Jardín Principal	Zona Centro	Pintura en Base de Jardineras
Berriozábal	Zona Centro	Pintura en Fachadas
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Pintura en Busto
Santos Degollado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Puesto de Revistas
Portal Libertad	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachadas
Portal Carranza	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachadas
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Parada de Combis
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
5 de Mayo	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Plaza San José	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bancas
Sor Juana Inez	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Luminarias
Manuel Doblado	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de Telmex
Portal Libertad	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Portal Carranza	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Díaz Ordaz	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en semáforo
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Av. Guerrero	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Esferas
Av. Revolución	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Casetas de Telmex
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Controles de semáforo
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortinas
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Subestación de C.P.E.
Correos	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Botes de Basura
Correos	Zona Centro	Limpieza de Anti-grafiti en Jardineras




5 de Mayo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Jardinera
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Anti-Grafiti en Postes de C.F.E.
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Plaza Ágora	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señal de Turismo
Santos Degollado	Zona Centro	Limpieza de Publicidad en Fachada
Hidalgo	Zona Centro	Pintura en Monumento
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Casetas de teléfono
Hidalgo	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Rinconada Castañeda	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona Centro	Samblasteo de Anti-grafiti en Busto
Jardín Principal	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bancas
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bolardos
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales
Av. Guerrero	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Controles de semáforo
Álvaro Obregón	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Cortina
Álvaro Obregón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Postes de C.F.E.
Plaza Juan Álvarez	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Reforma	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Reforma	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cortinas
Colón	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Fachada
Colón	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Postes de C.F.E.
Santos Degollado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado
Manuel Doblado	Zona Centro	Pintura de Grafiti en Postes de Alumbrado
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Fachadas
Leandro Valle	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Señales de Obra
Plaza de los Fundadores	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Bancas
Av. Revolución	Zona Centro	Limpieza de Grafiti en Cristales



**Figura 2.** Limpieza de grafiti en Centro Histórico  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV

### Mantenimiento permanente a las plazas públicas del Centro Histórico.

Se realizan **128 acciones** de mantenimiento permanente de plazas públicas del Centro Histórico, contribuyendo a la conservación de la herencia cultural de nuestra ciudad y brindando espacios atractivos de encuentro y recreación.

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Julio Total
Plaza de los Fundadores	Centro	Reemplazo de Rejillas	acciones	8
Colón	Centro	Colocación de Tapa de Registro	acciones	2
Plaza de los Fundadores	Centro	Reparación de Adoquines	acciones	5
Prolongación Revolución	Centro	Reparación de Adoquines	acciones	7
Prolongación Revolución	Centro	Reparación de Guarnición	acciones	1
Plazuela Miguel Hidalgo	Centro	Retiro de Contenedores	acciones	4

Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Agosto Total
Plaza Santiaguito	Centro	Colocación de Tapa de Registro	acciones	1
Plaza de los Fundadores	Centro	Colocación de Tapa de Registro	acciones	2



Jardín Principal	Centro	Nivelación de Adoquines	acciones	5
Plaza de los Fundadores	Centro	Resane de Jardineras	acciones	5
Jardín Principal	Centro	Reparación de Adoquines	acciones	10
Plaza Miguel Hidalgo	Centro	Reparación de Pórfidos	acciones	8
Juárez	Centro	Reparación de Pórfidos	acciones	5
Cortázar	Centro	Relleno de Grava en Arriates	acciones	8
Álvaro Obregón	Centro	Relleno de Grava en Arriates	acciones	25
Ramón Corona	Centro	Relleno de Grava en Arriates	acciones	15
Colón	Centro	Colocación de Tapa de Registro	acciones	1
Rinconada Castañeda	Centro	Colocación de Botes de Basura	acciones	3

<b>Septiembre</b>				
Lugar	Zona	Acciones	Unidad	Total
Plazuela Miguel Hidalgo	Zona	Colocación de Tapa de Registro	acciones	1
Av. Guerrero	Centro	Colocación de Tapa de Registro	acciones	1
Aldama	Centro	Colado de Plancha	acciones	1
Plaza de los Fundadores	Centro	Reemplazo de Rejillas	acciones	10



**Figura 3.** Mantenimiento permanente a plazas públicas del Centro Histórico  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 23 de 116

**EJE S. TU Economía Local (Fuerte, dinámica y creativa)**  
**Proyecto Estratégico 19: Ordenamiento al comercio del Municipio.**

**Estrategia 19.1. Formalización del comercio semifijo y fijo.**

Con el objetivo de supervisar, vigilar y controlar el comercio en los Mercados Públicos, polos de comercio, tianguis, temporadas, festividades y comercio en la vía pública de este municipio, se llevaron a cabo durante este periodo un total de **220 inspecciones** de las cuales se obtuvieron como resultado **113 apercibimientos, 107 actas de inspección y 20 multas**.

Asimismo, se realizan operativos diarios por los inspectores en áreas de periferia recorriendo varios puntos de la ciudad como zona centro, bulevares y avenidas para verificar y revisar que los comerciantes que continúan con la venta de sus productos de primera necesidad cuenten con las medidas de higiene necesarias y cumplan con lo establecido en el reglamento vigente.

**Capacitación a comerciantes**

Se llevó a cabo la segunda etapa de capacitaciones dirigida a los comerciantes, con el propósito de facilitar el proceso de empadronamiento y brindar la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.

Además, se tocaron temas de Educación ambiental, Uso eficiente de agua, Reciclaje y manejo de residuos, Riesgos en el uso de tanques de gas, Uso e importancia de botiquín de primeros auxilios, Seguridad preventiva, Prevención ante situaciones de riesgo y/o violencia, entre otros.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso de fortalecer el orden y la formalidad en las actividades comerciales desarrolladas en plazas públicas, garantizando así un mejor control y cumplimiento del marco normativo vigente.



**Figura 4. Capacitaciones a comerciantes semifijos celebrada en el mes de agosto 2025.**  
**Fuente:** Informe mensual julio-septiembre 2025 de la Dirección de Mercados.



## Censo en zonas periféricas

En el marco de las estrategias de ordenamiento comercial, durante este periodo se ha dado seguimiento puntual al levantamiento del **censo exhaustivo en las zonas periféricas de la ciudad**, abarcando la totalidad de las colonias, con el objetivo de generar un diagnóstico preciso sobre la presencia y características del comercio informal.



**Figura 5.** Censo en periferia a comerciantes.  
Fuente: Informe mensual julio-septiembre 2025 de la Dirección de Mercados.

## Promover con los comerciantes la actividad económica

En el marco de las acciones emprendidas para la organización y regularización del comercio local, y con el propósito de fomentar el orden y la legalidad en el comercio en espacios públicos, se informa que se ha puesto en marcha una estrategia enfocada en facilitar a los comerciantes el cumplimiento de los lineamientos establecidos, así como en orientarlos adecuadamente para que puedan presentarse ante la Dirección de Mercados y concluir sus trámites. En este periodo seguimos trabajando en la regularización de los comerciantes ubicados en las siguientes zonas:

- Plaza 5 de Mayo
- Plaza Abasolo
- Convento
- Ramón Corona
- Plaza Miguel Hidalgo
- Plaza Madero
- Plaza San José



Este esfuerzo forma parte del compromiso institucional por fortalecer el ordenamiento del comercio en espacios públicos, respetando los lineamientos vigentes y promoviendo condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades comerciales.

### **EJE R. TU Entorno renovado (Funcional, atractivo y sostenible)**

#### **Proyecto Estratégico 56: Servicios Públicos**

##### **Programas de mejora de servicios públicos municipales**

###### **Estrategia 56.1. Modernización del Alumbrado Público.**

###### **Modernización de los circuitos eléctricos de alumbrado público del municipio de Irapuato.**

Como parte del programa de modernización del Alumbrado Público y con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, reducir costos operativos y mejorar la calidad de la iluminación, se llevó a cabo la instalación de **17** circuitos eléctricos en los siguientes lugares:

Lugar	No. De Circuitos
Col. Viviendas Populares	1
Col. Las Delicias	1
Plaza Principal Com. San Antonio el Chico	1
Fracc. las Misiones	7
Col. Los Misioneros	3
Col. San Martín de Porres	3
Fracc. El Primaveral	1



*Figura 6, Modernización de Circuitos en diferentes puntos de la ciudad*

*Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la Dirección de Alumbrado Público*



## **Estrategia 56.2. Mejora en el Rastro Municipal**

### **Mantenimiento a la infraestructura del Rastro Municipal**

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipos y herramientas permitiendo que los procesos de sacrificio y refrigeración se realicen de manera eficiente y segura, garantizando la calidad del producto final.

Durante este trimestre se llevaron a cabo los siguientes mantenimientos en el rastro:

No.	Acción	Mantenimiento de Julio
		Área
1	Se reparó plataforma de trabajo	Porcinos
2	Se reparó fuga de agua	Bovinos
3	Se le cambiaron empaques y gomas a pistolete noqueador	Bovinos
4	Se destapa el drenaje	Planta Tratadora de Aguas Residuales
5	Se cambiaron lámparas dañadas	Dirección
6	Se cambió el control dañado en grúa izadora	Bovinos
7	Se cambia eslabón roto de la cadena de grúa	Bovinos
8	Se fabricó plataforma de trabajo	Porcinos
9	Se soldó base de rodamiento de bomba charquera	Cárcamo
10	Se reforzaron los corrales	Ovino caprinos
11	Se reparó corto eléctrico	Cámara de refrigeración
12	Se reparó puerta	Corrales de bovinos

No.	Acción	Mantenimiento de Agosto
		Área
1	Se destapa el drenaje que se dirige a la PTAR	PTAR
2	se instala bomba de agua reparada	Toma principal de agua
3	Se cambia pichancha de bombas de agua	Toma principal de agua
4	Se cambia tubo roto	Corrales porcinos
5	Se repara corto circuito	Línea eléctrica aérea
6	Se solda puerta caída en corrales de reces	Corrales bovinos
7	Se cambia el reflector dañado	Entrada principal




Mantenimiento de Septiembre		
No.	Acción	Área
1	Se armó carretilla para estiércol	Bovinos
2	Se cambió el eje a 2 piales	Bovinos
3	Se cambiaron cortinas hawaianas en división	Bovinos-Porcinos
4	Se cambió manguera de lavado de canales	Porcinos
5	Se reparó fuga de vapor	Porcinos
6	Se instaló esterilizador de cuchillos	Porcinos
7	Se cambió filtro de hidráulico de peladora	Porcinos
8	Se reparó centro de carga dañado	Porcinos
9	Se le cambió cable de acero a balancín de pistolete noqueador	Bovinos
10	Se cambia destorcedor roto a pial	Bovinos



**Figura 7, Mantenimiento a maquinaria del Rastro Municipal**  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la Dirección de Rastro

### Instalación de paneles solares

Actualmente, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas se está desarrollando el proyecto para la instalación de paneles solares en el Rastro Municipal, el cuál presenta un **95% de avance** durante este trimestre. Con estas acciones se generará un ahorro aproximado del 60% de energía eléctrica contribuyendo a la sostenibilidad al reducir el impacto ambiental, promoviendo el uso de energías renovables.

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 28 de 116



### **Estrategia 56.3. Rehabilitación de Mercados Municipales.**

## **Mantenimiento a los mercados públicos**

Mercado	Calle y/o Avenida	Julio	Descripción	Total de acciones
			1. Se recoge refrigerador que obstruía el paso al interior del mercado.	1
			2. Se repara fuga de agua cambiando válvula de llenado del wc # 3 de sanitario de hombres planta baja.	1
			3. Se aprieta tuerca del poste del depósito de wc # 7 de sanitario de hombres planta baja.	1
			4. Se cambia alimentador de lavabo planta baja de mujeres.	1
			5. Se repara fuga de agua ajustando válvula de llenado en wc # 7 de sanitario de hombres planta baja.	1
			6. Se revisa cisterna este cayendo agua.	1
			7. Se limpia y se barren bajadas pluviales de la azotea.	12
			8. Se coloca flotador al wc # 7 de sanitario de hombres planta baja.	1
			9. Se repara fuga en el tanque de wc # 4 en sanitario de hombres, cambiando el empaque y tornillos.	2
Miguel Hidalgo	Manuel Doblado		10. Se repara wc # 6 de sanitario de hombres no contaba con agua, se regulariza válvula de llenado.	1
			11. Se cambia llave tipo nariz en área de descargue.	1
			12. Se repara fuga en la válvula de llenado en el wc # 7 sanitario de hombres.	1
			13. Se revisa cisterna al interior ya que no estaba cayendo agua.	1
			14. Se repara fuga en el wc # 1 se regulariza la válvula de llenado en sanitario hombres.	1
			15. Se repara fuga en el wc # 1 regularizando válvula de llenado en sanitario de mujeres planta alta sur.	1
			16. Se cambia rana a wc#4 de sanitario de hombres planta baja.	1
			17. Se emboquilla y se regulariza la válvula de taza de wc # 6 de sanitario de hombres planta baja.	2

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 29 de 116



Miguel Hidalgo Santos Degollado

1. Se repara fuga de agua en wc #3 sellándolo por la parte de abajo, sanitario de mujeres. 1

2. Se realiza reparación en tubería de drenaje en planta lata lado sur. 1

3. Se ajusta brazo que va conectado con la bobina en acceso automático planta alta sur. 1

4. se revisa área de azotea para sacar diagnóstico por filtración del local la Azucena. 1

5. Se limpia y se barren bajadas pluviales de la azotea. 9

6. Se recogen 2 gatos en planta alta lado sur. 2

Miguel Hidalgo Plazuela Miguel Hidalgo

1. Se limpia y se barren bajadas pluviales de la azotea. 12

2. Se retiran toldos de locales. 8

3. Se limpian bajadas pluviales de azotea y techumbre. 8

4. Se destapa céspol del lavabo y se cambia manguera de 1/2 del lavabo en sanitario de mujeres, planta alta descargue. 2

5. Se colocan tapaderas en tubería de línea eléctrica. 2

6. Se destapa llave tipo nariz del local #358 y #359. 1

7. Se coloca chaveta en brazo de la parte mecánica del acceso automático planta alta descargue. 1

8. Se coloca tapadera en registro de un local y se emboquilla. 2

9. Se limpia y se barren bajadas pluviales de la azotea. 8

10. Se cambia codo de 2" pulgadas en planta alta norte. 1

11. Se cambia llave tipo nariz en área de fierberos. 1

12. Se destapa linea de drenaje del área de fierberos. 1

13. Se repara fuga de agua en fluxómetro #3 de sanitario de mujeres planta lata descargue. 1

14. Se solda recogedor a personal de barrido en el taller de mantenimiento. 1

Miguel Hidalgo Prolongación Colón /Leandro Valle

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 30 de 116



Sóstenes Rocha	Galeana	15. Se repara fuga en wc # 2 de hombres, ajustando la manija, válvula de llenado y ranita. 16. Se llevó a cabo recorrido en andador para la posible instalación de portón de acero. 17. Se ajusta llave del lavabo de sanitario de hombres. 18. Se ajusta manija y ranita del wc # 3 de sanitario de mujeres. 19. Se ajusta llave y se coloca una tuerca de metal en lavamanos de sanitario de hombres.	3 1 1 2 2
Grillito Cantor	Av. Reforma	1. Se sujetta con alambre portón que se encuentra por el lado del parque Irekua. 1. Se realiza retiro de candado de la cadena a bicicleta. 2. Se cambia llave de lavamanos. 3. Se revisa fuga de agua en el cuarto de bombas no detectando alguna fuga en esas tuberías, bombas y flotadores. 4. Se revisa mecanismo de acceso a baños 5. Se llevo a cabo recorrido en andador para la posible instalación de portón de reja de acero 6. Se retiraron 5 centros de carga y 9 lineales eléctricas por fin de temporada del día del padre y fin de cursos.	1 1 1 1 1 14
Plaza del Comercio	Ixtoc	7. Instalación de 1 centro de carga y línea 8. Se endereza pasador que se encuentra chueco en cortina del lado de la caseta de policías. 9. Se endereza pasador de cortina. 10. Se destapan dos tuberías de los mingitorios. 11. Se desazolva área de birrias. 12. Se revisa registro al interior identificando tapón en el registro donde está la virgen hacia afuera donde están los 2 registros amarillos. 13. Se cambia candado del portón principal del estacionamiento de la dirección de mercados. 14. Se cambia llave tipo nariz en área de séptico.	2 1 1 2 1 1 3 1 1
Irapuato	Av. Guanajuato	1. Se cambia manguera del lavabo de sanitario de mujeres. 2. Se cambia llave, embudo y céspol en lavabo de sanitario de mujeres.	1 2

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 31 de 116

Vicente Guerrero	Av. Guerrero	1. Se repara fuga en el wc # 3 de sanitario de mujeres.	1
		2. Se cierra válvula de medidor.	1
Benito Juárez	Oaxaca	1. Se revisa mecanismo de acceso a baños	1
		2. Se cambian 8 lámparas al interior.	8

Agosto			
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Total, de acciones
		1. Se ajusta válvula de llenado del wc# 6 de sanitario de hombres planta baja.	1
		2. Se repara wc #4 de sanitario de hombres planta baja, no tenía agua.	1
		3. Se cambia válvula y alimentador de wc#6 de sanitario de hombres planta baja.	2
		4. Se solda recogedor de personal de barrido.	1
		5. Se cambia ranita a wc #7 de sanitario de hombres planta baja.	1
		6. Se revisa tablero donde se encuentran las pastillas de energía eléctrica y se sube pastilla.	1
		7. Se cambia céspol en lavamanos de mujeres planta baja.	1
		8. Se repara fuga en wc #7, se acomoda válvula de llenado y flotador en sanitario de hombres planta baja.	2
		9. Se ajusta válvula de llenado del wc#4 de sanitario de hombres planta baja.	1
		10. Se destapa lavabo en sanitarios de hombres de planta baja.	1
		11. Se repara fuga de agua en wc#6 colocando empaque en sanitario de hombres planta baja.	1
		12. Se abre mecanismo a proveedor para revisión de sanitario de hombres planta baja.	1
		13. Se ajusta válvula de llenado del wc#2 de sanitario de hombres planta baja.	1
		14. Se abre mecanismo a proveedor para revisar mecanismo de sanitario de hombres planta baja.	1
Miguel Hidalgo	Manuel Doblado		



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 32 de 116



Miguel Hidalgo

Prolongación Colón  
/Leandro Valle

1. Se cortan tornillos en vía pública en la calle Leandro Valle por qué se tropezaban las personas. 1
2. Se ajustan llantas de carrito del personal de barrido. 2
3. Se destapa mingitorio de sanitario de hombres, planta alta descargue 1
4. Se desazolva registro de polo II 1
5. Se solda recogedor de personal de barrido. 1
6. Se elabora tapadera de registro y se coloca sellándola con cemento para que no la roben en área común, Planta alta lado norte. 2
7. Se limpian bajadas pluviales y se barre azotea. 6
8. Se repara chapa de sanitario de hombres mujeres planta alta. 1
9. Se repara wc# 3 de sanitario de hombres se ajusta válvula de llenado y ranita, planta baja. 2
1. Se sellan 4 mingitorios de planta alta sur. 4
2. se cambia válvula de wc #2 de sanitario de hombres planta alta sur. 1
3. Se cambia ranita a wc #2 de sanitario de hombres planta alta sur. 1
4. Se limpian bajadas pluviales. 5
5. Se repara socavón que se abrió en sanitarios planta alta sur, para subsanar conexión que solo tenía cámara en tubería. 1
1. Se destapa válvula de fluxómetro en sanitario de mujeres. 1
2. Se limpian bajadas pluviales y se barre azotea de sanitario de hombres y mujeres. 2
3. Se apoya a proveedor para abrir mecanismo y realizar el cambio de chaveta en sanitario de hombres. 1
1. Se ajusta tornillo de lavamanos hombres. 1
2. Se destapa mingitorio, de sanitario de hombres. 1
1. Se ajusta palanca de 5 wc hombres y mujeres. 5

Plaza Abasolo

Zona Centro

Sóstenes Rocha

Galeana

Grillito Cantor

Av. La reforma

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 33 de 116

Plaza del Comercio	Ixtoc	1. Se retira tapadera de válvula para drenar el aire acumulado por llegar a su mínima capacidad en cisterna.	1
		2. Se cambia llave de lavamanos.	1
		3. Se desatorna portón que se encontraba trabado sobre la banqueta, colocando alambre para asegurarlo y acomodarlo para que quede cerrado.	1
		4. Se destapa tubería de mingitorios que se encontraba tapada.	2
		5. Se coloca foco en sanitario de hombres.	1
		6. Se cambia tubería de mingitorios a otra línea.	1
Jesús R. Márquez	Av. Del Trabajo	1. Se colocan #4 lámparas en pasillos.	4
		2. Se colocan 2 dos lámparas al interior de local de comerciante Petra.	1
		3. Se destapa registro de sanitario de hombres.	1
		4. Se coloca chalupa con 1 apagador, 2 enchufes y 1 tapadera.	5
		5. Se destapa registro al exterior.	1
		6. Se destapa bajada pluvial y se barre azotea.	1
		7. Se repararon cables del automático de tinacos.	1
Vicente Guerrero	Av. Guerrero	1. Se inicia a pintar cuarto de tiradero de desechos.	1
		2. Se concluye el pintado del tiradero de desechos.	1
Benito Juárez	Oaxaca	1. Se barre azotea y se limpian bajadas pluviales.	1

Septiembre			
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Total, de acciones
Miguel Hidalgo	Manuel Doblado	1. Se repara fuga en wc #7 en sanitario de hombres; ajustando la válvula de llenado y ranita, en planta baja.	2
		2. Se repara fuga en wc # 6 en sanitario de hombres; se cambia la válvula de llenado en planta baja.	1
		3. Se repara wc#2 en sanitario de hombres; se cambia palanca, planta baja.	1
		4. Se coloca portón dentro de la bisagra planta baja descargue.	1
		5. Se coloca llave en lavamanos sanitario de hombres; planta baja.	1



Miguel Hidalgo

Manuel Doblado

1. Se repara fuga de agua en wc #1 de hombre, ajustando válvula y ranita, de planta baja 1
2. Se repara wc#3 de hombres, colocando empaque en válvula de llenado, planta baja. 1
3. Se repara fuga de agua en fluxómetro #2, planta baja. 1
4. Se sella taza de wc#7 en sanitario de hombres; planta baja. 1
5. Se repara palanca de fluxómetro en sanitarios de mujeres, planta baja. 1
1. Se repara wc # 3 en sanitario de mujeres; destapando válvula de llenado, en planta alta sur. 1
2. Se retira candado en portón. 1
3. Se cambia rana de wc#5 sanitario de hombres, planta baja. 1
4. Se repara wc#1 de mujeres colocando palanca en planta alta sur. 1
5. Se retiran lámparas y cableado en área de zapateros planta alta que ya no sirven. 1
6. Se destapa bajada pluvial, planta alta fondas. 1
1. Se repara fuga de agua en fluxómetro # 3 en sanitario de mujeres; planta alta descargue. 1
2. Se reinicia no break, planta alta descargue. 1
3. Se colocan tapaderas a coladeras. 2
4. Se reinicia no break, planta alta descargue. 1
1. Se clora cisterna. 1
2. Se clausuran lavaderos. 2
3. Se ajusta llave de lavamanos en sanitario de hombres. 1

Miguel Hidalgo

Prolongación Colón /Leandro Valle

Sóstenes Rocha

Galeana

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 35 de 116



Plaza del Comercio	Ixtoc	1. Se clora cisterna.	1
		2. Se pega jabonera en oficina de Mercados	1
		3. Se cambia no break en acceso automático a sanitarios.	1
		4. Se coloca membrana, sellador e impermeabilizante en uniones de la canaleta.	5
		5. Se destapa lavamanos.	1
		6. Se retira estructura de personal de seguridad en la explanada.	1
		7. Se recoge bomba de agua.	1
		8. Se coloca membrana en bajadas pluviales.	4
		9. Se bajan pastillas para reiniciar no break.	1
Irapuato	Av. Guanajuato	1. Se retira bomba de aljibe para llevar a Servicios Públicos.	1
		2. Se clora cisternas.	2
		3. Se coloca bomba de agua.	1
J. R. Márquez	Av. Del Trabajo	1. Se clora cisterna.	1
		2. Se realiza lavado de tinacos.	2
Vicente Guerrero	Av. Guerrero	1. Se cambia no break en acceso automático a sanitarios.	1
		2. Se retira bomba de agua para llevarla a Servicios Públicos y la lleven a reparar.	1
Benito Juárez	Oaxaca	1. Se clora cisterna.	1
		2. Se coloca pastilla en tablero.	1
		3. Se cambia no break en acceso automático a sanitarios.	1
		4. Se coloca policarbonato para protección de la bomba, por clima.	1
		5. Se coloca apagador de bomba en sanitarios.	1
		6. Se limpia registro que se encuentra fuera de sanitarios.	1
		7. Se coloca foco al exterior de sanitarios.	1
		8. Se destapa ágora.	1
		9. Se coloca lámina en orificio de registro.	1
Plaza del Comercio Explanada	Ixtoc	7. Se coloca taza en sanitario de mujeres.	1
		8. Reparación de líneas eléctricas subterráneas	3
		9. Reparación de líneas eléctricas subterráneas	3



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 36 de 116

Plaza del  
Comercio  
Explanada

Ixtoc

- |  |    |
|--|----|
| 10. Limpieza de registro y reparación de líneas eléctricas subterráneas        | 3  |
| 11. Se comienza con el tendido de líneas eléctricas por temporada 2025         | 3  |
| 12. Se instalan 20 centros de carga y 25 líneas eléctricas para temporada 2025 | 45 |
| 13. Instalación de bomba para agua que suministra baños de la explanada        | 1  |
| 14. Reparación de centros de carga en temporada de alfeñique                   | 3  |
| 15. Instalación de contacto en temporada                                       | 1  |
| 16. Instalación de centro de carga en temporada de alfeñique                   | 1  |
| 17. Se entregan 2 tazas de wc a personal de mercados.                          | 2  |
| 18. Se repara wc#3 de hombres, colocando palanca.                              | 1  |
| 19. Se limpia registro que se encuentra fuera de sanitarios.                   | 1  |



**Figura 8, Mantenimiento menor en mercados públicos**  
Fuente: Informes mensuales de julio 2025 de la Dirección de Mercados




## Fumigación y saneamiento de mercados

Se realizaron **950** limpiezas integrales en las instalaciones de los mercados públicos, así como el control y seguimiento del personal operativo de limpieza, supervisión de los baños públicos de los distintos mercados. Por otro lado, se llevaron a cabo **14** fumigaciones y colocación de dispositivos para evitar la propagación de roedores y evitar focos de infección en los seis mercados y la plaza del comercio popular, cumpliendo así con los requerimientos de Jurisdicción sanitaria.




**Figura 9. Limpieza en Mercados Públicos**  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la Dirección de Mercados

**Figura 10. Fumigación a los Mercados Públicos**  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la Dirección de Mercados

## Estrategia 56.4. Mejoramiento de los Panteones Municipales.

### **Mejoramiento de los espacios de descanso final en los panteones Públicos Municipales**

Se realizaron trabajos de construcción de gavetas con las cuadrillas de concretos hidráulicos y panteones, de manera que brindamos a la ciudadanía la seguridad de contar con espacios disponibles para el depósito de restos. En este trimestre se construyeron **242 gavetas** en el Panteón Municipal de Irapuato.






**Figura 11.** Construcción de gavetas en Panteón Municipal.  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV

### Operación del servicio crematorio en el Municipio

Buscando ofrecer un servicio más accesible para la población, se encuentra en operación el servicio de crematorio, el cual realiza cremaciones de restos humanos, restos áridos y la de venta de urnas, durante este periodo se reporta lo siguiente:

Cremaciones en el municipio			
Servicio	Restos humanos	Restos Áridos	Total
Cremación	0	8	8
Venta de Urna	0	6	6



**Figura 12.** Mantenimiento en el Crematorio Municipal  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV




## Realización del Estudio de las condiciones actuales de panteones municipales.

Actualmente la Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial realiza un estudio para determinar las condiciones y áreas disponibles actuales de los panteones municipales, para la proyección de la vida útil de los mismos y la posible ampliación y/o adquisición de nuevo predio.

Durante este trimestre se continua con la realización del estudio técnico que servirá como base para la proyección de vida útil del Panteón Municipal. Se llevo a cabo un análisis de datos estadísticos que reflejen la magnitud de la demanda de espacios de disposición final de restos humanos, lo que nos permitirá determinar la tasa de ocupación del panteón en relación con la mortalidad local.

De acuerdo con los trabajos de campo realizados en el primer trimestre mediante el levantamiento físico de cada manzana y la división del panteón por zonas, se muestra en la siguiente grafica el área de ampliación del Panteón municipal, con la distinción de los módulos construidos, los que se encuentran en construcción y los proyectados a construir.



**Figura 13, Área de ampliación Panteón Municipal**  
**Fuente:** Creación DIUMV



## Proyecto Estratégico 57. Plan de Regularización y crecimiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Irapuato.

**Objetivo R57:** Asegurar la gestión adecuada, segura y sostenible de los residuos sólidos urbanos de Irapuato.

### **Estrategia 57.2. Ampliación y Regulación del Sitio de Disposición Final**

Actualmente la Dirección General de Servicios Públicos en coordinación con la Dirección General de Sustentabilidad y la Dirección General de Obras Públicas se encuentran gestionando la ampliación y regulación del SDF, así como las acciones correctivas prioritarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

### **Operación del Sitio Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)**

Durante este trimestre se llevó a cabo la recepción y confinamiento de **48,008.74 toneladas** de residuos sólidos confinados en el Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, ubicados en la comunidad de Peñitas.

Residuos Confinados en Sitio de Disposición Final				
Concepto	Julio 25	Agosto 25	Septiembre 25	julio - septiembre
Unidades corralón	1,987.004	1,875.240	1,940.585	5,802.829
Unidades Parques	278.300	217.960	221.119	717.379
Rastro	-	-	19.260	19.260
Mantenimiento Vial	148.620	387.560	81.060	617.240
Desarrollo Urbano	0.680	0.645	0.300	1.625
Recolección GISA	13,070.378	12,621.564	12,692.767	38,384.709
Diversas Instituciones	41.040	13.090	7.860	61.990
Barrido Concesionado	444.335	464.517	425.215	1,334.067
Particulares	219.925	229.261	180.570	629.756
Empresas	163.672	138.745	137.530	439.947
<b>Cantidad de toneladas</b>	<b>16,353.954</b>	<b>15,948.582</b>	<b>15,706.266</b>	<b>48,008.802</b>



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 41 de 116





**Figura 14, Operación del sitio de Disposición Final**  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DLYAP

### **Estrategia 57.3: Creación de Centros de Reciclaje y Eco-centros.**

Para incentivar entre la ciudadanía la cultura del reciclaje y la separación de residuos sólidos urbanos, se encuentran en operación los primeros dos Centros de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (Eco Centros), en Plaza San Roque y el Parque Ecológico de Irapuato (PEI).

Durante este trimestre las dos casetas han revalorizado un total de **2,726.20 kg** de residuos como cartón, PET, aluminio, entre otros.

Operación de Centros de Revalorización de RSU				
Material	Plaza Walmart San Roque (Peso kg)			Septiembre
	Julio	Agosto	Septiembre	
Cartón	1142,3	702,8	62,7	
Pet	82,7	25,8	84,7	
Aluminio	41,5	50,1	20	
Otros	111,5	118,9	77,85	
<b>Total</b>	<b>1378</b>	<b>897,6</b>	<b>245,25</b>	
PEI (Peso kg)				
Material	Julio			Septiembre
	Agosto	Septiembre		
Cartón	53,12	0,95	0	
Pet	62,88	6,4	0	
Aluminio	12,82	1,24	0	
Otros	62,12	5,82	0	
<b>Total</b>	<b>190,94</b>	<b>14,41</b>	<b>0</b>	
<b>Total</b>	<b>1568,94</b>	<b>912,01</b>	<b>245,25</b>	

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 42 de 116



**Fotografía 15.** Operación Eco-centros  
Fuente: Informes mensuales julio-septiembre 2025 DLYAP

### Implementación del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

#### Realización de campañas de concientización cívica Por un Irapuato Limpio y Querido.

Trabajamos con niñas y niños en diferentes escuelas e instituciones en temas de educación ambiental con la promoción del cuidado y protección del entorno, además, se tuvo presencia en redes sociales con diferentes publicaciones de concientización, contribuyendo en la reducción de residuos y evitando que estos lleguen al sitio de disposición final con estas estrategias hemos logrado concientizar en este trimestre a un total de **1,892** ciudadanos.




**Figura 16.** Campañas de concientización  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DLYAP



## Campaña "Mantengamos Limpio Irapuato"

Como parte de las acciones de concientización ambiental se implementó la campaña "Mantengamos limpia Irapuato", la cual se enfoca en la difusión de las obligaciones de la ciudadanía en específico en el aseo del frente y perímetro de sus domicilios o propiedades, de manera que podamos contar con calles y espacios limpios con el apoyo de la ciudadanía. Durante este periodo se han realizado **547** volanteos informativos por medio de visitas presenciales y posicionamiento en redes sociales. El resultado de este trimestre fueron **480** apercibimientos, **119** actas circunstanciadas, **75** notificaciones entregadas y **49** multas.



**Figura 17, Campaña "Mantengamos Limpio Irapuato"**  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DLYAP

## Programa de Contenerización Municipal

Este programa tiene como objetivo inhibir la proliferación de puntos de acopio de RSU no autorizados, mediante la colocación de contenedores de metal en puntos estratégicos de la ciudad. Reduciendo el impacto ambiental, impulsando la mejora en la imagen urbana de la ciudad y protegiendo la salud de la población.



El programa permanece vigente mientras existan espacios que lo requieran, actualmente se han colocado **41 contenedores** en **31 puntos estratégicos** de la ciudad, como se puede observar en la siguiente tabla. Durante este trimestre únicamente dimos mantenimiento y lavado de contenedores.

Programa de Contenerización Municipal	
Número de Contenedores	Ubicación
7	Edificios San José
4	Fraccionamiento FOVISSSTE
1	Colonia Las Carmelitas
6	Fraccionamiento Infonavit
3	Fraccionamiento San Miguelito
2	COMUDAJ
1	CRIT
1	Deportiva Norte
4	Inforum
4	Panteón Municipal
2	Deportiva Sur
2	Zoolra
1	Hospital General
1	Colonia Los Príncipes
1	Escuela de Talento
1	El Copalillo

### Proyecto Estratégico 58. Imagen Urbana

Objetivo R58: Mejorar la infraestructura y la imagen urbana de Irapuato.

#### Mantenimiento menor de las vialidades

Con el objetivo de contar con vialidades en óptimas condiciones durante este trimestre se realizaron trabajos de rehabilitaciones integrales con carpeta asfáltica (bacheo aislado, renivelaciones y re encapetado), atendiendo un total de **1,678 m<sup>3</sup>** en **283 vialidades** y beneficiando **254 colonias** y **13 comunidades**.



No.	Calle/vialidad	Colonia, Fracc., Comunidad	Julio		Tramo	Actividad / Reporte
			Inicial	Final		
1	18 de Marzo	Lázaro Cárdenas	Benito Juárez	Ávila Camacho	Mantenimiento Menor	
2	20 de Noviembre	Barrio de San José	Teotihuacán	Av. Calzada Insurgentes Blvd.	Bacheo Aislado	
3	6 de Noviembre	Benito Juárez II	Tabacaleros	Mariano J García	Mantenimiento Menor	
4	Adolfo López Mateos	El Refugio	Av. Guanajuato	Higuera	Colocación de Reductor	
5	Alfonso Ojeda	Colon	Blvd. San Roque	Américo Vespucio	Mantenimiento Menor	
6	Álvaro Obregón	Sin Nombre	Salida Paso desnivel	Brisas	Mantenimiento Menor	
7	Antonio Torres	Guerrero	Antonio Torres	Esquina Oaxaca	Bacheo Aislado	
8	Av. Abasolo	Benito Juárez, El Vergel, Bajada San Martín, Los Fresnos	Blvd. Mariano J García	Glorieta de Valle Verde	Mantenimiento Menor	
9	Av. CFE	Laboratorio CFE	Blvd. Paseo Solidaridad	Esquina Av. CFE	Bacheo Aislado	
10	Av. Clavel	Purísima del Jardín, Valle Verde.	Glorieta Valle Verde	Av. Jardín	Mantenimiento Menor	
11	Av. De la Reforma	Ciudad Deportiva, Jardines del Valle, San Gabriel 3ra secc., La Hacienda	Paseo Irapuato	Av. Tulipanes	Mantenimiento Menor	
12	Av. Del Carriza	Haciendas del Carrizal	Hacienda de Guadalupe	Hacienda de Márquez	Bacheo Aislado	
13	Av. Dos	Los Ángeles	Nueva Guinea	Av. Guanajuato	Mantenimiento Menor	
14	Av. Ejército Nacional	Las Reynas	Blvd. Díaz Ordaz	Av. CFE	Mantenimiento Menor	
15	Av. Ejes Oriente-Poniente 3	Misión Privadas Residencial, Quintas Libertad	Blvd. Solidaridad	Quintas Libertad	Mantenimiento Menor	
16	Av. Guanajuato	Los Ángeles	Av. Guanajuato	Esquina Villa Rosita	Bacheo Aislado	
17	Av. Guerrero	Gámez	Jazmín	Av. De la Reforma	Bacheo Aislado	
18	Av. Independencia	San Pedro	Av. Independencia	Esquina Antonio Torres	Bacheo Aislado	



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 46 de 116

19	Av. Insurgentes (Ambos Sentidos)	Los Presidentes, Playa Azul, Ganadera, Ignacio Allende, San Juan de Retana, Los Álamos, Los Fresnos	Av. Casimiro Liceaga	Distribuidor Vial Irapuato-Salamanca	Mantenimiento Menor (Bacheo)
20	Av. Jacarandas	San Pedro	Nuevo León	Veracruz	Bacheo Aislado
21	Av. Las Águilas	San Miguelito, Las Aves, Las Águilas	Halcón	Av. Mariano Abasolo	Bacheo Aislado
22	Av. Las Águilas #437	Quinta Verde, San Miguelito	Lic. Justo Mendoza	Av. Mariano Abasolo	Colocación de Reductor
23	Av. Madrileña	Fracc. Malvas	Libramiento Irapuato Salamanca	Acceso a Hospital Materno Infantil	Bacheo Aislado
24	Av. Morelos	Morelos	Av. Morelos	Del Bosque	Bacheo Aislado
25	Av. Oaxaca	Guerrero	1782	Av. San Pedro	Bacheo Aislado
26	Av. Paseo Irapuato (Ambos Sentidos)	San Gabriel, Tabachines, 1ro de Mayo, Residencial Campestre	Blvd. Arandas	Blvd. Las Villas	Mantenimiento Menor
27	Av. Principal	Capilla de Yostiro	Acceso al Capulín de Yostiro	Jardín de Niños	Colocación de Reductor
28	Av. Prol. Independencia	Fracc. Altamira, El Milagro, San Martín de Porres, El Milagro de Santo Domingo, Los Huertos	Av. Las Águilas	Fracc. Colinas del Río	Mantenimiento Menor
29	Av. San Miguel	1ro de Mayo	Seguridad Social	Vivienda Obrera	Colocación de Reductor
30	Av. Unión	El Zapato del Milagro, Florida, El Rosario, Los Huertos	San Policarpio	Florida	Mantenimiento Menor
31	Av. Vasco de Quiroga	Emiliano Zapata III	Prol. Hacienda la Virgen	Unidad Popular	Bacheo Aislado
32	Benito Juárez	Las Delicias	Blvd Paseo Solidaridad	Fondo	Colocación de Reductor
33	Berriozábal	Residencial Campestre	Av. Casimiro Liceaga	Paseo Irapuato	Mantenimiento Menor
34	B Blvd. Arandas	Jardines de San Antonio, San Antonio de Ayala, Las Américas, El Cobano	Olivo	4to Cinturón Vial	Mantenimiento Menor



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 47 de 116



35	Bvd. Arandas 1	Arandas	Bvd. Arandas 605 (Deposito Chapis)	Gasolinera Shell Arandas	Bacheo Aislado
36	Bvd. Díaz Ordaz	Las Reynas	Ejército Nacional	Av. Prol. Guerrero	Bacheo Aislado
37	Bvd. Euquerio Guerrero	Terracota	Euquerio Guerrero	Prol. Guerrero	Bacheo Aislado
38	Bvd. Gómez Morín	El Clavel, Las Heras II	Héroe de Nacozari	División del Norte	Mantenimiento Menor
39	Bvd. Las Villas	1ro Mayo, Las Heras II	Bvd. Paseo Irapuato	Av. Héroe de Nacozari	Mantenimiento Menor
40	Bvd. Lázaro Cárdenas	Residencial Campestre	Av. Casimiro Liceaga	Paseo Irapuato	Mantenimiento Menor
41	Bvd. Mariano J García (Laterales Puente Bicentenario)	San Miguelito	Frente a Home Depot	Laterales Puente Frente a Plaza Cibeles	Bacheo Aislado
42	Bvd. Mariano J García (reporte)	Ganadera	Av. Mariano Abasolo	Ovino	Bacheo Aislado
43	Bvd. Paseo Solidaridad	Progresiva el Jaral	Sobre Paso desnivel Álvaro Obregón	Cruce Semaforizado Solidaridad-Obregón	Bacheo Aislado
44	Bvd. Paseo Solidaridad (sobre Paso desnivel)	Progresiva el Jaral	Sobre Paso Desnivel Obregón	Ávaro Obregón	Bacheo Aislado
45	Bvd. San Roque	Colón	2 de Abril	Bvd. Ignacio García Téllez	Bacheo Aislado
46	Bvd. Solidaridad	Misión Privadas Residencial	Bvd. Solidaridad	4to Cinturón Vial	Bacheo Aislado
47	Bvd. Solidaridad (Salida a Salamanca)	Rancho Grande	CECOM	Salida a Salamanca (Inicio de tramo Carretero)	Mantenimiento Menor
48	Brisas	Las Reynas	Olas	Cumbres	Mantenimiento Menor
49	Calle Principal	San Antonio de Chico			Mantenimiento Menor
50	Calzada de los Chinacos	Las Palomas	Calzada de los Chinacos	Bvd. Lázaro Cárdenas	Bacheo Aislado
51	Cartero	El Refugio	Av. Guanajuato	Higuera	Bacheo Aislado y Rehabilitación de Reductor

52	Durazno	Barrio de la Calzada de Guadalupe	Durazno	Esquina Paraíso	Colocación de Reductor
53	Ejército Nacional	La Pradera	Ejército Nacional	Av. C.F.E	Bacheo Aislado
54	Encino	Barrio de la Calzada de Guadalupe	Av. Guanajuato	Pípila	Bacheo Aislado
55	Estrella	Las Reynas	Brisas	Laguna	Mantenimiento Menor
56	Gabriel García Márquez	San Clemente, El Molino Residencial, Nueva Fe 2000, 8 de Junio	Av. Prol. Independencia	Fray Juan de Zumárraga	Bacheo Aislado
57	Galeana	Barrio de Santa Anita, Barrio de Santiaguito	Hidalgo	Calzada de Guadalupe	Mantenimiento Menor
58	Gerardo Murillo	Purísima del Jardín, FONHAPO	Manuel Acuña	Diego Rivera	Mantenimiento Menor
59	Glorieta Carmelitas	Carmelitas, Colón	Glorieta Carmelitas	Glorieta Carmelitas	Mantenimiento Menor
60	Glorieta División del Norte	Las Heras 2da Secc.	Blvd. Santo Domingo	Av. Tulipanes	Mantenimiento Menor (Sobre Glorieta)
61	Gobierno del Estado	18 de Agosto	Nueva Guinea	Enrique Colunga	Mantenimiento Menor
62	Héroe de Nacozari	Las Palomas, Jardines del Country, Nuevos colonos Unidos, Residencial Campestre, Quinta Jacarandas, Las Heras 2da Secc.	Blvd. Las Villas	Calzada de los Chinacos	Mantenimiento Menor
63	Higuera	Flores Magón Sur	Higuera	Esquina Pastita	Bacheo Aislado
64	Irapuato	Miguel Hidalgo	San Antonio	Tabacaleros	Bacheo Aislado
65	Isabel	San José	Norte América	Paseo Irapuato	Mantenimiento Menor
66	Jazmín	Gámez	Acacias	Av. Prol. Guerrero	Mantenimiento Menor
67	Jesús Yurem	1ro Mayo	Orientación	San Miguel	Bacheo Aislado
68	José María Iglesias	Barrio de Santiaguito	Hidalgo	Galeana	Aplicación de Sello
69	José Vásquez	Jardines del Valle	Martín Díaz	Alfonso Rincón Gallardo	Bacheo Aislado

70	Juventus	Roma	Juventus	Esquina Italia	Colocación de Reductor
71	La Adelita	Carmelitas	Tlacualejo	La Cuarta	Bacheo Aislado
72	Lagunilla	Nuevo México, 12 de Diciembre	Naucalpan	Claveria	Mantenimiento Menor
73	Laterales Puente Bicentenario	San Miguelito, 1ro de Mayo	Av. Independencia	Fidel Velázquez	Mantenimiento Menor
74	Laurel	Floresta	Violetas	Buganvillas	Colocación de Reductor
75	Matías Enríquez	Insurgentes	Rafael Dávalos	Camino a la Virgen	Mantenimiento Menor
76	Monte de las Cruces	Las Arboledas	Guadalupe Victoria	Acapulco	Bacheo Aislado
77	Monterrey	Unidad Habitacional Solidaridad	Querétaro Pte	Fondo	Bacheo Aislado
78	Paseo Irapuato (noroeste-sureste)	Residencial Campestre	Constituyentes	Hospital Génova	Mantenimiento Menor
79	Paseo Irapuato (sureste-noroeste)	Residencial Campestre	Campeche	Héroe de Nacozari	Mantenimiento Menor
80	Pedro Ascencio	Constitución de Apatzingán	Pedro Ascencio	Esquina Miguel Hidalgo	Mantenimiento Menor
81	Pro. 16 de Septiembre	Barrio de San Vicente	Bvd. Diaz Ordaz	Río Nilo	Bacheo Aislado
82	Prol. Calzada de Guadalupe	Las Animas, Los Girasoles, Emiliano Zapata, Puente de Guadalupe, Progresiva el Jaral.	De Las Áimas	Río Jordan	Bacheo Aislado
83	Prol. Calzada de Guadalupe	Purísima del Jardín, Valle Verde.	Prol. Calzada de Guadalupe	Cerrada Las Animas	Bacheo Aislado
84	Rey Arturo	Los Reyes	Av. Vallejo	Av. Los Reyes	Mantenimiento Menor
85	Río Acaponeta	La Pradera	Río Ameca	Paseo del Futurama	Renivelación
86	Rosal	Purísima del Jardín	Carr. Irapuato-Abasolo	Geranio	Mantenimiento Menor





87	Ruta Alterna Berriozábal	El Nido	KIA Villas	Comunidad El Nido	Mantenimiento Menor
88	Ruta Alterna Obra Villas de Irapuato 1	Villas de Irapuato	Esquina Camino de las Animas	Escuela General #3	Mantenimiento Menor
89	Santa Cecilia	San Martín	Av. Abasolo	Santa Mónica	Bacheo Aislado
90	Santa Margarita	Santa María	Santa Margarita	Esquina Librado Rivera	Colocación de Reductor
91	Sinaloa Sur	Las Delicias	Blvd Paseo Solidaridad	Fondo	Colocación de Reductor
92	Terán	Barrio de San Cayetano	Terán	Esquina Ramón Corona	Bacheo Aislado
93	Teresa Vara	Insurgentes	Teresa Vara	Esquina Soldado desconocido	Bacheo Aislado
94	Xicaltongo	12 de Diciembre	Xicaltongo	Esquina Babuena	Bacheo Aislado
95	Zacatecas	San Pedro	San Pedro	Sinaloa	Bacheo Aislado
96		Jardines de San Antonio	4to Cinturón Vial	Alameda	Colocación de Rampa
97		Morelos			Mantenimiento Menor a Acceso a Panteón Municipal

No.	Calle/vialidad	Colonia, Fracc., Comunidad	Agosto		
			Inicial	Final	Tramo
1	4to Cinturón Vial		Salida a Silao	Blvd. Arandas	Mantenimiento Menor
2	6 de Noviembre	Benito Juárez	Blvd. Mariano J García	Av. Las Águilas	Mantenimiento Menor
3	Abedules	La Gavia	Puerto Rico Eje Oriente Poniente 2	Cerrada Olivos	Mantenimiento Menor
4	Amado Nervo	Barrio de Santiaguito	Manuel M. Flores	Hidalgo	Mantenimiento Menor
5	Antonio Torres	San Pedro	Oaxaca	Cuautla	Bacheo Aislado
6	Arcadio Ramírez	Benito Juárez II	Tabacaleros	Blvd. Mariano J García	Bacheo Aislado
7	Av. 1ro de Mayo	Tenerías de Irapuato	Av., 1ro de Mayo	Esquina Diaz Ordaz	Bacheo Aislado



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 51 de 116

8	Av. Abasolo	Benito Juárez, Ganadera, Bajada San Martín, San Miguelito, Los Fresnos, El Vergel, El Trébol, Valle Verde.	Blvd. Mariano J García	Valle Verde	Mantenimiento Menor
9	Av. Álvaro Obregón	Col. Centro Barrio de San Vicente	Hidalgo	Pedro Moreno	Mantenimiento Menor
10	Av. Arboledas	San Pedro	Blvd. Lázaro Cárdenas	Av. Pról. Independencia	Bacheo Aislado
11	Av. Clavel	Valle Verde, Purísima del Jardín	Av. Jardín	Pinabete	Bacheo Aislado
12	Av. Camino Real	Arco Real	C.2	Acceso a Fraccionamiento Arco Real	Bacheo Aislado
13	Av. Casimiro Liceaga	Álvaro Obregón	Av. Casimiro Liceaga	Esquina 5 de Febrero	Bacheo Aislado
14	Av. CFE	Laboratorio CFE	Paso a Desnivel La Pradera	Blvd. Paseo Solidaridad	Mantenimiento Menor
15	Av. De la Reforma	Viveros Revolución, Gámez	Calzada de los Chinacos	Av. Guerrero	Mantenimiento Menor
16	Av. Del Carrizal	Haciendas el Carrizal	Blvd. Paseo Solidaridad	Hacienda de Guadalupe	Mantenimiento Menor
17	Av. Del Refugio	El Refugio	Av. Guanajuato	Júpiter	Mantenimiento Menor
18	Av. Eje 3 Oriente- Poniente	Terracota	Blvd. Pról. Guerrero	Quintas Libertad	Bacheo AS
19	Av. Ignacio García Téllez	Colón	Av. Ignacio García Téllez	Esquina Blvd. San Roque	Bacheo Aislado
20	Av. Independencia	Miguel Hidalgo, San Pedro	Antonio Torres	Antonio Alfaro	Bacheo Aislado
21	Av. Insurgente Sur	Los Reyes	Rey Sol	Blvd. Los Reyes	Bacheo Aislado
22	Av. Insurgentes & Mariano J García	San Juan de Retana	Av. Insurgentes	Esquina Blvd. Mariano J. García	Bacheo Aislado
23	Av. Jacarandas	San Miguelito, Quinta Real	Héroe de Nacozari	Jesús Yuren	Mantenimiento Menor
24	Av. Jardines del Valle	Jardines del Valle	Jardines del Valle	Esquina Atílano Nieto	Bacheo Aislado
25	Av. La Virgen	Colonia Morelos, Hacienda la Virgen	Frente a Zoológico	Frente a Zoológico	Bacheo Aislado



26	Av. Las Ánimas	Punto Verde, Pronasol, San Carlos	2 de Abril	Blvd. Paseo Solidaridad	Mantenimiento Menor
27	Av. Reforma	La Hacienda	Centro América	Norte América	Bacheo Aislado
28	Av. Revolución	Tenerías de Irapuato, Barrio de San Miguel, Barrio de la Piedra Lisa, Centro	Av. 1º de Mayo	Ramón Corona	Mantenimiento Menor
29	Av. San Antonio de Ayala	San Antonio de Ayala	Blvd. Arandas	Sevilla	Mantenimiento Menor
30	Av. San Juan & Monte Parnaso	Las Paz	Av. San Juan	Esquina Monte Parnaso	Bacheo Aislado
31	Av. San Miguel	1ro de Mayo	Seguridad Social	Fray Juan de Zumárraga	Mantenimiento Menor
32	Av. San Pedro	San Pedro	Av. San Pedro	Esquina Av. Independencia	Bacheo Aislado
33	Avellano	Los Fresnos	Avellano	Esquina Av. Abasolo	Bacheo Aislado
34	Berriozábal (Ruta alterna Villas)	El Nido	Calle La Luz	Kia Villas	Mantenimiento Menor
35	Blvd. Arandas	Comunidad Arandas, La Estancia, Las Plazas	4to Cinturón Vial	Lerdo	Mantenimiento Menor
36	Blvd. Arandas & Av. Estrella	La Estancia, Las Plazas	Av. Estrella	Paseo de Las Plazas	Mantenimiento Menor
37	Blvd. Euquerio Guerrero	Tabachines, Terracota	Ecuador	Av. Pról. Guerrero	Bacheo Aislado
38	Blvd. Las Villas	San Miguelito, Quinta Real,	Héroe de Nacozari	Jesús Yuren	Mantenimiento Menor
39	Blvd. Lázaro Cárdenas (Ambos Sentidos)	San Miguelito	Av. Arboledas	Blvd. Mariano J García	Bacheo Aislado
40	Blvd. Mariano J. García	San Miguelito	Blvd. Mariano j García	Esquina Av. Independencia Esquina	Bacheo Aislado
41	Blvd. Paseo Solidaridad	La Pradera, Villa Dorada	Blvd. Paseo Solidaridad	Camino Real y Ejército Nacional	Bacheo Aislado
42	Blvd. Paseo Solidaridad (Frente a Cárcamo #6)	Progresiva El Jaral	Cárcamo #6 JAPAMI	Cruce Semaforizado Obregón- Solidaridad	Bacheo Aislado

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 53 de 116




43	Bvd. San Cayetano	San Cayetano de Luna, El Encanto	Cerro del Tepeyac	El Encanto	Bacheo Aislado
44	Bvd. San Roque	18 de Agosto	Av. Ignacio García Téllez	Presidencia de la República	Bacheo Aislado
45	Calle del Templo	Guadalupe de Rivera	Círculo Carr. Guadalupe de Rivera	Templo de Guadalupe de Rivera	Mantenimiento Menor
46	Campestre del Valle	Jardines del Valle	Av. De la Reforma	Ecuador	Mantenimiento Menor
47	Capacitación	1ro de Mayo	Ley del Seguro Social	Orientación	Mantenimiento Menor
48	Carr. Irapuato Pueblo Nuevo	Comunidad el Carmen	Calle Pípila	Gasolinera	Bacheo Aislado
49	Carretera a Laguna Larga	Comunidad Laguna Larga	Carr. Irapuato-Cuerámaro	Comunidad Laguna Larga	Mantenimiento Menor
50	Carretera Irapuato - El Carmen	El Carmen	Carretera Irapuato Pueblo Nuevo	Comunidad el Carmen	Mantenimiento Menor
51	Cedros	La Gavia	Puerto Rico Eje Oriente Poniente 2	Cerrada Alamos	Mantenimiento Menor
52	Círculo del Ocotillo	El Encanto	Paseo de la Acacia Entrada	Paseo de la Acacia Salida	Mantenimiento Menor
53	Constituyentes	Campestre Hurtado	Paseo Irapuato	Enrique Colunga	Mantenimiento Menor
54	Cruce Semaforizado Salida a Pueblo Nuevo	Los Pinos	Salida A Pueblo Nuevo	Blvd. Mariano J. García	Bacheo Aislado
55	Del Bosque	Las Reinas	Brisas	Av. Pról. Guerrero	Colocación de 2 Reductores
56	Embotelladores	Benito Juárez II	Mariano Abasolo	Saltillo	Mantenimiento Menor
57	Fidel Velázquez	1ro de Mayo	Blvd. Mariano J García	Av. San Miguel	Bacheo Aislado
58	Francisco Sarabia	Guerrero	Francisco Sarabia	Esquina Guadalupe Victoria	Bacheo Aislado
59	Fray Juan de Zumárraga	El Campirano	Primavera	Av. San Miguel	Mantenimiento Menor
60	Gabriel García Márquez	Plan Vivirá, Horizontes, Villas de San Clemente, 8 de Junio	Av. Pról. Independencia	Paseo del Altiplanicie	Mantenimiento Menor
61	Guadalupe Victoria	Las Arboledas	Guadalupe Victoria	Esquina Monte de las Cruces	Bacheo Aislado

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 54 de 116



62	Guillermo Prieto	Álvaro Obregón	Bustamante	Av. Juan José Torres Landa	Mantenimiento Menor
63	Irapuato	Independencia	San Antonio	San Carlos	Bacheo Aislado
64	Jesús Yurem	1ro de Mayo	Blvd. Mariano J García	Av. San Miguel Esquina Abundio Gómez	Bacheo Aislado
65	Juan Cano	Álvaro Obregón	Juan Cano	Av. Juan José Torres Landa	Bacheo Aislado
66	Laterales Puente CBTIS	Las Américas	Av. Guerrero	Puente de CBTIS	Colocación de Reductor
67	Ley Federal Del Trabajo	1ro de Mayo	Seguridad Social	Fidel Velázquez Puerto Rico Eje Oriente-Poniente 2	Mantenimiento Menor
68	Los Laureles	La Gavia	Chapala	Sóstenes Rocha	Bacheo Aislado
69	Manuel Acuña	Barrio de San Cayetano	Juan Escutia	Francisco Javier Mina	Mantenimiento Menor
70	Manuel Ávila Camacho	Las Fuentes, Lázaro Cárdenas	Fuente Catalana	Carmen Serdán	Mantenimiento Menor
71	Manuel Doblado	Zona Centro	Zaragoza	Camino a la Virgen	Mantenimiento Menor
72	Matías Enriquez	Fracc. Insurgentes	Rafael Dávalos	Esquina Labrador	Bacheo Aislado
73	Mato groso	Las Américas	Mato groso	Esquina 5 de Mayo	Bacheo Aislado
74	Morelos	Barrio de San Miguel	Morelos	Nicolás Bravo	Bacheo Aislado
75	Nicolas Bravo & Ignacio López Rayón	Barrio de Santiaguito	Barrio de Santiaguito	Esquina Ignacio López Rayón	Bacheo Aislado
76	Niños Héroes	Jardines de Irapuato	Bvd. Lázaro Cárdenas	Pino	Bacheo Aislado
77	Nueva Guinea	Irapuato	Nueva Guinea	Higuera	Bacheo Aislado
78	Orientación	1ro de Mayo	Jesús Yurem	Seguridad Social	Mantenimiento Menor
79	Ortiz Tirado & Monte Parnaso	Las Paz	Ortiz Tirado	Esquina Monte Parnaso	Bacheo Aislado
80	Oviachic	Laboratorio CFE	Río Soto La Marina	Blvd. Paseo Solidaridad	Mantenimiento Menor
81	Paseo de las Plazas	Las Plazas	Camino de las Diligencias	Patio del Portal	Bacheo Aislado
82	Paseo del Altiplanicie	Villas de Irapuato	Berriozábal	Sendero Pontevedra	Bacheo Aislado
83	Paseo de La Cañada	Las Trojes	Juan Sarabia	Del Lindero	Mantenimiento Menor

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 55 de 116





84	Paso Desnivel Álvaro Obregón	Progresiva el Jaral	Bvd. Díaz Ordaz	Bvd. Paseo Solidaridad	Mantenimiento Menor
85	Pastizales	Palma de Mallorca	Asturias	Pablo Chávez	Mantenimiento Menor
86	Patio de los Faroles	Las Plazas	Patio de los Macetones	Paseo de las Plazas	Bacheo Aislado
87	Pedro Moreno	Barrio de San Vicente	C. Pedro Moreno	Zaragoza	Bacheo Aislado
88	Pípila	Del Bosque, Barrio de la Calzada de Guadalupe, El Pípila, Ibarra, Los Reyes	Calzada Insurgentes	Bvd. Los Reyes	Mantenimiento Menor
89	Pirul	Municipio Libre	Presidencia de la Republica	Gobierno del Estado	Mantenimiento Menor
90	Pról. Calzada de Guadalupe	Puente de Guadalupe	Pról. Calzada de Guadalupe	Bvd. Díaz Ordaz	Bacheo Aislado
91	Pról. Lázaro Cárdenas	San Miguelito	Bvd. Mariano J. García	Av. Arboledas	Mantenimiento Menor
92	Puente Bicentenario	San Miguelito, 1ro de Mayo	Rampa Norte Sur	Rampa Norte- Sur hacia Independencia	Bacheo Aislado
93	Ramón Corona	Centro	Ramos Arizpe	Hidalgo	Mantenimiento Menor
94	Rey Alonso XIII	El Cantador	Pípila	Rey Jorge VI	Mantenimiento Menor
95	Rey Arturo & Rey Luis XV	Los Reyes	Rey Arturo	Esquina Rey Luis XV	Bacheo Aislado
96	Rey Luis XV	Los Reyes	Av. San Juan	Av. Insurgentes Sur	Mantenimiento Menor
97	Rey Salomón	Los Reyes	Rey Luis XV	Rey Sol	Mantenimiento Menor
98	Ricardo Palmerin & Monte Ararat	Distrito Federal	Ricardo Palmerin	Esquina Monte Ararat	Bacheo Aislado
99	Salida Irapuato-Silao	Campestre de las Flores	Campestre de las Flores	4to Cinturón vial	Bacheo Aislado
100	San Antonio	Independencia	Irapuato	6 de Noviembre	Mantenimiento Menor
101	San Martín de Porres	San Miguelito	Av. Las Águilas	Santa Cecilia	Bacheo Aislado
102	San Policarpio	Los Huertos, Zapote del Milagro, El Milagro de Santo Domingo, El Milagro, San Martín de Porres	Unión	Av. Pról. Independencia	Mantenimiento Menor

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 56 de 116

#### DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Bvd. Solidaridad no. 8350, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 36640, Irapuato, Gto.  
462 635 88 00 ext. 3102  
[www.irapuato.gob.mx](http://www.irapuato.gob.mx)

103	Seguridad Social	1ro de Mayo	Héroe de Nacozari	Jesús Yurem	Mantenimiento Menor
104	Sergio Rincón Gallardo	1ro de Mayo	Orientación	Ley Federal del Trabajo	Mantenimiento Menor
105	Sevilla	Los Cobos	Santander	Ciudad Real	Mantenimiento Menor
106	Sol	Las Reinas	Ejército Nacional	Laguna	Mantenimiento Menor
107	Sóstenes Rocha	Barrio de San Cayetano, Barrio de Santa Anita, Barrio de la Piedra Lisa	Av. Juan José Torres Landa	Ramón Corona	Mantenimiento Menor
108	Trigales	Valle Verde	Av. Mariano Abasolo	Pastizales	Mantenimiento Menor
109	Villa de la Alegría	Aránzazu	Villa de la Alegría	Esquina Pintores	Mantenimiento Menor
110	Vivienda Obrera	1ro de Mayo	Orientación	Av. San Miguel	Mantenimiento Menor
111		Españita	Av. Tulipanes	Av. Reforma	Mantenimiento Menor

### Septiembre

Tramo

No.	Calle/vialidad	Colonia, Fracc., Comunidad	Inicial	Final	Actividad / Reporte
1	Acceso a 4ta Brigada	Comunidad 4ta Brigada	Carr. Irapuato-Salamanca	J. Carmen Hernández	Mantenimiento Menor
2	Acceso a Colonia Primaveral	Primaveral y Villa de Lourdes	Solsticio	Av. Pról. Independencia	Mantenimiento Menor
3	Acceso a Expo Fresas	Tierra Nueva, Santa Amalia, Expo Fresas, Valle Residencial	Fracc. Tierra Nueva	Fracc. Valle Residencial	Bacheo Aislado y Colocación de Reductores
4	Alfonso Rincón Gallardo	Ciudad Deportiva	José Pedraza	Antonio Roldan	Bacheo Aislado
5	Av. Clavel	Valle Verde, Purísima del Jardín	Glorieta Valle Verde	Av. Jardín	Mantenimiento Menor
6	Av. De La Reforma	Ciudad Deportiva, Jardines del Valle, La Hacienda, San Gabriel 3ra Secc.	Av. Tulipanes	Paseo Irapuato	Mantenimiento Menor
7	Av. Del Carrizal	Haciendas el Carrizal	Blvd. Paseo Solidaridad	Hacienda de Guadalupe	Mantenimiento Menor



8	Av. Eje Oriente-Poniente 3	Quintas Libertad	Av. Prol. Guerrero	Palma Real	Colocación de Reductores y Bacheo Aislado
9	Av. Guerrero	Rodriguez, Santa Julia	Francisco Sarabia	Av. Juan José Torres Landa	Bacheo Aislado
10	Av. Ignacio León Ornelas	Carmelitas	Blvd. San Roque	Leovigildo Islas	Mantenimiento Menor
11	Av. Las Águilas	San Miguelito, San Martin de Porres, Las Águilas, Quinta Verde, Las Aves,	Av. Abasolo	Av. Pról.. Independencia	Mantenimiento Menor
12	Av. Morelos & Lázaro Cárdenas	Colonia Morelos	Av. Morelos	Esquina Lázaro Cárdenas	Bacheo Aislado
13	Av. Tres	El Refugio, San Marcos, Los Ángeles	Av. El Refugio	Villa Rosita	Bacheo Aislado
14	Blvd. Arandas	El Cortijo	Av. San Antonio de Ayala	España	Bacheo Aislado
15	Blvd. Ignacio García Téllez	Colon, Villareal, Valle de las Flores	Blvd. San Roque	Del Bosque	Bacheo Aislado
16	Blvd. Lázaro Cárdenas & Av. Arboledas	1ro de Mayo, San Pedro.	Blvd. Lázaro Cárdenas	Av. Arboledas	Bacheo Aislado
17	Blvd. Mariano J García	San Juan de Retana, Los Álamos, Benito Juárez	Saltillo	Av. San Juan	Bacheo Aislado
18	Blvd. San Roque & San Juan	Fracc. San Roque	Blvd. San Roque	San Juan	Bacheo Aislado
19	Calzada de Guadalupe	Comunidad Aldama	Carretera Irapuato-Silao	Jardín Hidalgo	Bacheo Aislado
20	Caribe	Las Américas	Latinoamérica	Norte América	Bacheo Aislado
21	Carretera a Cuchicuato	San Javier, Villas de Bernalejo, Alicante Residencial, O'lindo, Lombardía, Trento	Paseo del Altiplanicie	Comunidad Cuchicuato	Mantenimiento Menor
22	Carretera a Laguna Larga	Comunidad Laguna Largo	Carr. Irapuato-Cuerámaro	Comunidad Laguna Larga	Mantenimiento Menor
23	Carretera a San Roque	Urbi Villas del Rey, San Roque	Castillo Jardines de Santa Rosa (salón)	Fracc. Urbi Villas del Rey	Mantenimiento Menor
24	Clavel	Valle Verde, Purísima del Jardín	Glorieta Valle Verde	Av. Jardín	Mantenimiento Menor

25	Cruce FFCC Colinas del Rio	Colinas del Rio	Cruce FFCC Colinas del Rio	Cruce FFCC Colinas del Rio	Mantenimiento Menor
26	Donald G. Norris	Laboratorio CFE	Blvd. Paseo Solidaridad	Cupatitzio	Bacheo Aislado
27	Embotelladores	Benito Juárez II	6 de Noviembre	Acero	Bacheo Aislado
28	Esteban Almanza	La Paz	Monte Ararat	Av. De Los Insurgentes	Bacheo Aislado
29	Fiesta Charra	Carmelitas	La Adelita	Las Manganas	Mantenimiento Menor
30	Gavilán & San Martín	San Martín de Porres	Gavilán	San Martín de Porres	Bacheo Aislado negativo
31	Geranio & Salida a Abasolo	Purísima del Jardín	Geranio	Irapuato- Abasolo	Bacheo Aislado
32	Gerardo Murillo	Fraccionamiento Purísima, FONHAPO, 5 de Septiembre	Av. Clavel	Diego Rivera	Mantenimiento Menor
33	Glorieta Frente a Home Depot	San Miguelito y 1ro de Mayo	Blvd. Mariano J García	Blvd. Lázaro Cárdenas	Bacheo Aislado
34	Guillermo Albo Vivanco	Colon	Av. Ignacio García Téllez	Fondo	Mantenimiento Menor
35	Guillermo Prieto	Álvaro Obregón	Bustamante	Av. Juan José Torres Landa	Mantenimiento Menor
36	Herradero	Carmelitas	Las Manganas	La Adelita	Bacheo Aislado
37	Hidra (ambos sentidos)	Valle del Sol	Av. Guanajuato	Av. La Virgen	Bacheo Aislado
38	Irapuato-Pueblo Nuevo	Tomelopitos	José María Morelos	Deportiva	Bacheo Aislado
39	Isabel	Gámez	Av. De la Reforma	Paseo Irapuato Alfonso Rincón Gallardo	Bacheo Aislado
40	José Vázquez	Jardines del Valle	Av. De la Reforma		Bacheo aislado
41	Laguna Verde	Laboratorio CFE	Cupatitzio	Av. CFE	Mantenimiento Menor
42	Leovigildo Islas	Carmelitas	La Adelita	Las Manganas	Bacheo Aislado
43	Lluvia	Las Reinas	Lluvia	Esquina Ejército Nacional	Bacheo Aislado (intervención)
44	Loma Bonita	Lomas de España	Cascada	Fondo	Mantenimiento Menor
45	Naucalpan	Purísima del Jardín	Carretera Irapuato-Abasolo	Geranio	Colocación de Reductor

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 59 de 116

46	Norte América	Las Américas, Terracota, Juárez	Arias	López Mateos	Mantenimiento Menor
47	Oviachic	Laboratorio CFE	Rio Soto La Marina	Blvd. Paseo Solidaridad	Mantenimiento Menor
48	Pablo Chávez	Fracc. Los Castillos	Manuel del Moral	Pastizales	Bacheo Aislado
49	Paseo de la Cañada	Las Trojes	Paseo del Lindero	De la Cosecha	Bacheo Aislado
50	Paseo de las Fuentes	Villas de Irapuato	Paseo del Atardecer	Paseo Mirador del Valle	Bacheo Aislado
51	Paseo de los Pinos	Villas de Irapuato	Casetta Paseo del Bosque	Frente a Domicilio 1307	Bacheo Aislado
52	Paseo del Altiplanicie	Villas de Irapuato	Berriozábal	Glorieta TEC de Monterrey	Bacheo Aislado
53	Paseo del Amanecer	Villas de Irapuato	Monte Blanco	Domicilio 941	Mantenimiento Menor
		Lomas del Pedregal			
54	Paseo Irapuato	La Hacienda, San José	Av. Pról.. Guerrero	Isabel	Bacheo Aislado
55	Paseo Mirador de Valle	Villas de Irapuato	Paseo Mirador del Valle	Paseo del Panorama	Colocación de Reductor
56	Paso desnivel Obregón.	Los Hoyos, Progresiva el Jaral	Ramal Paseo Solidaridad	Blvd. Diaz Ordaz	Bacheo Aislado
57	Pedro Ascencio	San Juan de Retana	Juan de la Barrera	Pedro Celestino Negrete	Colocación de Reductor
58	Pipila & Piracanto	Ibarra, Fracc. Del Bosque	Olivo	Toronja	Bacheo Aislado
59	Presidencia de la Republica	18 de Agosto	Higuera	Blvd. San Roque	Mante
60	Príncipe Carlo & Príncipe Jorge	Los Príncipes	Príncipe Carlo Magno	Príncipe Jorge	Bacheo Aislado
61	Príncipe Jorge & Carlos Girón	San Gabriel 3ra sección	Príncipe Jorge	Carlos Girón	Bacheo Aislado
62	Prol. Calzada de Guadalupe		Av. Clavel	Diego Rivera	Mantenimiento Menor
63	Proyecto	Puente de Guadalupe	Tepeyac	John F. Kennedy	Bacheo Aislado
64	Puebla	Barrio de la Salud	Av. Juan José Torres Landa	Emilio Carranza	Bacheo Aislado
65	Puente Bicentenario	1ro de Mayo, San Miguelito	Av. Independencia	Plaza Turquesa	Bacheo Aislado



	Ramal de Incorporación	Sin Nombre	Retorno Santa Elena	Rastro Municipal	Bacheo Aislado
66	Expo Agroalimentaria & Rastro Municipal	Sin Nombre	Retorno Santa Elena	Rastro Municipal	Bacheo Aislado
67	Ramon Corona	Barrio de Santiaguito	Av. Revolución	Pípila	Bacheo Aislado
68	Rey Alonso XIII	El Cantador	Pípila	Rey Arturo	Mantenimiento Menor
69	Rosal	Purísima del Jardín	Carretera Irapuato-Abasolo	Geranio	Bacheo Aislado
70	Ruta alterna Villas	El Nido (San José de Bernalejo)	Carretera Cuchicuato	Paseo del Altiplanicie	Bacheo Aislado
71	Salvaterra	Plan Guanajuato	Blvd. P. Solidaridad	Cuerámaro	Mantenimiento Menor
72	San Fernando	Las Misiones	Av. Casimiro Liceaga	Av. San Juan	Bacheo Aislado
73	San Francisco de Asís	San Joaquín	Paseo San Joaquín	Calzada de las Arboledas	Mantenimiento Menor
74	Santa María	Nuevo México	Av. Vallejo	Tacuba	rehabilitación de Reductor
75	Xicoténcatl	Barrio de la Salud	Av. Juan José Torres Landa	Juan Escutia	Bacheo Aislado



**Figura 18, Mantenimiento menor a vialidades (bacheo)**  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV



### Mantenimiento menor de las vialidades de terracería

Durante este trimestre se realizaron **8,325 metros lineales** de mantenimiento en **38 vialidades** de terracería con actividades como conformado, aplicación de fresado y aplicación de tezontle, beneficiando a **23 colonias y 6 comunidades** del municipio.

Julio						
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad
1	Bernardo Cobos	Av. Tulipanes	De Sembradíos a Jardines de San Antonio	Conformado	ML	365
2	Felipe Ángeles	Apatzingán	De Ignacio Allende a Final de la Calle (Sembradíos)	Conformado	ML	25
3	Privada Guayabo	Barrio de Guadalupe	De Granado a Guayabo	Aplicación de fresado	ML	25
4	San Gabriel	San José	De Antiguo Camino a las Animas a San Antonio	Conformado	ML	90
5	Cdad. Victoria	Jardines de la Hacienda	De Guaymas a Juan García Ponce	Conformado	ML	90
6	Juárez	Jardines de la Hacienda	De Final de la calle Juárez en Jardines de la Hacienda a Inicio de concreto de departamentos San José	Conformado	ML	165
7	Sevillana	CD. De los Olivos	De Blvd. Paseo Solidaridad a Pamplona	Conformado	ML	335
8	Manuel López	Las Heras 3	De Gómez Morín a Final de la calle (Río Silao)	Conformado	ML	325
9	Allende	Com. El Nido	De Pípila a Inicio de Fraccionamiento Horizontes	Conformado	ML	225
10	Emiliano Zapata	Com. Purísima de Temascalito de Abajo	De C. Benito Juárez a Av. Del Río	Conformado	ML	383
11	Cenit	Primaveral	De Solsticio a Trópico de Capricornio	Conformado	ML	150
12	Av. De San Juan	Comunal Emiliano Zapata	De Martín Huerta a Agua	Conformado	ML	1000
13	San Juan	Las Heras 3	De Gómez Morín a Tulipán	Conformado	ML	275

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 62 de 116

14	Tulipán	Las Heras 3	De San Juan a Violetas	Conformado	ML	130
15	Pamplona	CD. De los Olivos	De Sevillana a Casa en Construcción	Aplicación de tepetate negro	ML	25
16	Juárez	Nueva Fe 2000	De Domicilio #548 a Casa Color Rojo	Aplicación de fresado	ML	10
17	Mocuzari	CFE	De Concreto de Calle Mocuzari a Concreto de Calle Marconi	Conformado	ML	120
18	Av. Guanajuato	Candelaria	De Independencia a San Bernardo	Conformado	ML	222
19	Santa Mónica	Nueva Reforma Agraria	De Guanajuato a Divina Misericordia	Conformado	ML	150

Agosto						
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad
1	Santa Mónica	Zapote del Milagro 3	De Av. Guanajuato a Divina Misericordia	Conformado	ML	150
2	Villarreal	Villarreal	De Av. Ignacio García Téllez a Final de la Calle (Bordo del Canal)	Cajeo y Conformado	ML	160
3	Nte. América	Las Américas	De Caribe a Matogroso	Conformado	ML	130
4	Fray Diego de Landa	Misioneros	De Av. Benito Juárez a Fray Jerónimo de Mendieta	Conformado	ML	180
5	Fray Francisco Javier Clavijero	Misioneros	De Fray Juan de Zumárraga a Final de la Calle (Área Verde)	Conformado	ML	100
6	Fray Jerónimo de Mendieta	Misioneros	De Fray Juan de Zumárraga a Fray Bartolomé de las Casas	Conformado	ML	190
7	Matogroso	Las Américas	De Perú a Caracas	Conformado	ML	300
8	Carrusel	Expo fresas	De Expo fresas a Enrique López Díaz	Aplicación de base	ML	70
9	Belmopán	Las Américas	De Caribe a Matogroso	Conformado	ML	130
10	Bolivia	Las Américas	De Surinam a Perú	Conformado	ML	95
11	Av. Juárez	Nueva Fe 2000	De Diciembre a Milagro	Cajeo y Conformado	ML	40
12	Allende	Com. San José de Jorge López	De Pípila a Fraccionamiento Horizontes	Conformado	ML	215



13	San Juan de Letrán	San Juanito	De C. Durazno Diamante a Rio Guanajuato	Conformado	ML	600
14	Sevillana	Cd. De Los Olivos	De Blvd. Paseo Solidaridad a Pamplona	Conformado	ML	315
15	San Gabriel	Fraccionamiento San José	De Antiguo Camino a las Animas a Inicio de urbanización de calle San Gabriel	Conformado	ML	90
16	Antiguo Camino a Guanajuato	Com. Arandas	De Lerdo a Sembradíos	Aplicación de fresado	ML	500

Septiembre						
No.	Calle	Colonia	Tramo	Actividad / Reporte	Unidad	Cantidad
1	Antiguo Camino a Guanajuato	Com. Arandas	De Sembradíos a Terrenos del Ejido	Aplicación de fresado y base	ML	600
2	Av. Quinta de los Pinos	Rinconada de los Fresnos	De Av. De San Juan a Inicio de Fraccionamiento Rinconada de los Fresnos	Aplicación de fresado	ML	10
3	Villa de Lazcano	Fraccionamiento Aránzazu	De Blvd. Paseo Solidaridad a Villa de la Alegría	Conformado	ML	340



**Figura 19.** Mantenimiento a vialidades de terracería.  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV

### Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)

Durante este trimestre realizamos trabajos de rehabilitación en **1690 m<sup>2</sup>** con concreto hidráulico en banquetas, guarniciones, glorietas y camellones, asegurando entornos dignos y contribuyendo a la mejora de la imagen urbana. Con estas acciones se han atendido **63 vialidades de 22 colonias y 2 comunidades**.



Julio					
N°	Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	Unidad	Cantidad
1	José María Iglesias	Zona Centro	Colado de banqueta	m2	215
2	Reforma	San Gabriel	Demolición de Banqueta	m2	60
3	Reforma	San Gabriel	Colado de Guarnición	m2	20
4	José María Iglesias	Zona Centro	Preparación de Terreno para Rampa	m2	20
5	Cerro	Reinas	Demolición de Firme (Banqueta)	m2	35
6	José María Iglesias	Zona Centro	Elaboración de Rampa	m2	20
7	Cerro	Reinas	Colado de Firme (Banqueta)	m2	16
8	Reforma	San Gabriel	Compactación de Terreno	m2	80
9	Reforma	San Gabriel	Colado de banqueta	m2	70
10	Lluvia	Las Reinas	Demolición de Banqueta	m2	33
11	Lluvia	Las Reinas	Colado de Guarnición	m2	21
12	José María Iglesias	Zona Centro	Nivelación de Adoquines	m2	24
13	Lluvia	Las Reinas	Colado de banqueta	m2	35
14	Paseo de las Fresas	Jardines de Irapuato	Colado de Guarnición	m2	16
15	Paseo de las Fresas	Jardines de Irapuato	Reacomodo de Adoquines	m2	16
16	Pablo Chávez	Purísima del Jardín	Demolición de Banqueta	m2	24
17	Pablo Chávez	Purísima del Jardín	Colado de Banqueta	m2	19
18	Gerardo Murillo	Purísima del Jardín	Demolición de banqueta Dañada	m2	16
19	Colón	Zona Centro	Reparación de Firme	m2	23
20	Gerardo Murillo	Purísima del Jardín	Colado de Banqueta	m2	22
21	Ignacio Téllez	Colón	Demolición de Banqueta	m2	50
22	Ignacio Téllez	Colón	Colado de Banqueta	m2	40



### Agosto

Nº	Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	Unidad	Cantidad
1	Díaz Ordaz	Zona Centro	Reparación de Guarnición	m2	1
2	Prolongación Revolución	Zona Centro	Reparación de Losetas	m2	3
3	Díaz Ordaz	Ranchito	Reparación de Muro	m2	2
4	Manuel Doblado	Zona Centro	Colocación de Tapas de Registro	m2	4
5	Santo Tomás	El Milagro	Reparación de Banqueta	m2	4
6	Arandas	Las Américas	Demolición de Banqueta	m2	15
7	Isabela Católica	Independencia	Demolición de Banqueta	m2	18
8	Arandas	Las Américas	Colado de Guarnición	m2	1
9	Isabela Católica	Independencia	Colado de Banqueta	m2	18
10	Arandas	Las Américas	Colocación de Adoquín	m2	15
11	Ramón Corona	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	1
12	Ramón Corona	Zona Centro	Colado de Guarnición	m2	1
13	Álvaro Obregón	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	6
14	Álvaro Obregón	Zona Centro	Colado de Banqueta	m2	6

### Septiembre

Nº	Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Actividad	Unida	Cantidad
1	Isabela Católica	Independencia	Demolición de Banqueta	m2	48
2	Jardín Principal	Zona Centro	Resane de Base de Concreto	m2	10
3	Isabela Católica	Independencia	Colocación de adoquín	m2	22
4	Isabela Católica	Independencia	Colado de Banqueta	m2	15
5	Ramón Corona	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	35
6	Ramón Corona	Zona Centro	Colado de Guarnición	m2	32
7	Ramón Corona	Zona Centro	Colado de Banqueta	m2	35
8	Narciso Mendoza	Barrio de San Vicente	Demolición de Banqueta	m2	25
9	José María Iglesias	Zona Centro	Elaboración de Rampa	m2	15
10	Narciso Mendoza	Barrio de San Vicente	Colado de Banqueta	m2	45
11	Vallarta	Panteón de Aldama	Levantamiento de Muros	m2	56
12	Ramón Corona	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	43
13	Ramón Corona	Zona Centro	Colado de Banqueta	m2	35

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 66 de 116

14	Guillermo Prieto	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	15
15	Guillermo Prieto	Zona Centro	Reparación de Banqueta	m2	16
16	Vallarta	Aldama	Levantamiento de Muros	m2	20
17	Quintana Roo	Zona Centro	Demolición de Banqueta	m2	15
18	Flores Magón	Electricistas	Reparación de Banqueta	m2	18
19	Quintana Roo	Zona Centro	Reparación de Banqueta	m2	15
20	Galeana	Barrio de Santiaguito	Demolición de Banqueta	m2	25
21	Galeana	Barrio de Santiaguito	Reparación de Banqueta	m2	30
22	Bartoloache	La Moderna	Reparación de Banqueta	m2	50
23	Adolfo López Mateos	Cuchicuato	Elaboración de Rampa	m2	15
24	San Policarpo	San Martín de Porres	Colado de Banqueta	m2	50
25	Ignacio León Ornelas	Carmelitas	Colado de Banqueta	m2	30
26	Del Bosque	Las Reinas	Colado de Guarnición	m2	20
27	Pípila	Del Bosque	Elaboración de Rampa	m2	15



**Figura 20.** Concretos Mantenimiento de concretos hidráulicos (glorietas, banquetas, camellones)  
**Fuente:** Informes mensuales de abril-junio 2025 de la DIUMV

### Mantenimiento a la infraestructura de Parques Vecinales

En el periodo que se reporta se realizaron **767 acciones** de mantenimiento a la infraestructura y mobiliario de los parques vecinales; estas acciones contribuyen a contar con espacios públicos seguros, limpios, funcionales y atractivos para los usuarios.



Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Julio	Acción	Unidad
Diego de Velázquez	Colón 2da sección	Refuerzo con soldadura en taquetes expansivos de bancas metálicas instaladas		5
San José	Comunidad de Aldama	Reemplazo de asientos para columpio Reparación y refuerzo de aro de basquetbol		1 1
Miguel Hidalgo	Comunidad Lo de Sierra	Colocación de anclas e instalación con concreto de resbaladilla		2
Juárez-Tonalá	Jardines de la Hacienda	Restauración de bancas de concreto quebradas Pintura de bancas de concreto Pintura de tope acceso al parque		5 15 1
3 de Abril-Av. Independencia	Plan Vivirá	Reparación de paneles en la reja perimetral. Re anclaje de ejercitador caído		7 1
Tonalá-Villahermosa	Jardines de la Hacienda	Restauración y pintura de bancas de concreto Reparación de asientos para columpios Reposición de asientos para sube y baje faltante		2 2 2
24 de Diciembre	24 de Diciembre	Fabricación de pasamanos faltante en resbaladilla		2
Soria-Segovia	Bernardo Cobos	Reparación de panel de puerta de acceso		1
22 de Abril y 10 de Noviembre	Ernesto Che Guevara	Remplazo de asiento para columpio Reparación de resbaladilla dañada		2 1
Guadalupe Sandoval-11 de Marzo	UCOPI	Colocación de anclas, instalación con concreto y pintura de juego infantil giratorio tipo esfera		3
Gerardo Murillo-Pablo Chávez	Purísima del Jardín	Remplazo de asiento de columpio roto		1
Narciso Mendoza	Apatzingán	Refuerzo con soldadura de malla ciclónica dañada		1
Zenit-Solsticio	Primaveral	Restauración de bancas de concreto cuarteadas Pintura de bancas Reparación de ejercitador tipo elíptica (pedestal suelto)		5 9 1
Rubén Jaramillo	Lucio Cabañas	Pintura de ejercitadores Pintura de juegos infantiles Restauración y pintura de bancas de concreto Esparcido de tierra lama en cancha de fútbol (5m3)		6 3 12 1

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 68 de 116

Rio Papagayo-Río casas grandes	Villas de San Cayetano	Reparación de asientos de columpio Arreglo de sillón ejercitador para piernas	1 1
6 de Noviembre	San Miguelito I	Remplazo de asiento para columpio dañado	1
		Pintura de módulo para columpios	2
Los Arroyos	Las Ánimas	Pintura de bancas metálicas Pintura de resbaladilla Pintura de juego escalador modelo casita Pintura de llantas en perímetro de área	5 1 1 10
Guerrero	Comunidad el Guayabo	Refuerzo con soldadura a pedales de caminadora doble	4
Círculo Camila	Condominios San Javier	Reparación de juego sube y baja Reparación de ejercitador SURF Pintura de ejercitadores	1 1 7
Oviachic	La Pradera	Retiro de argollas metálicas en cancha usos multiples (en piso) Fabricación e instalación de asiento faltante de juego sube y baja	2 1
San Luis Potosí-andador Jalisco	INFONAVIT-Solidaridad	Reparación de resbaladilla Reemplazo de asientos para columpios Pintura de bancas metálicas Pintura de juegos y ejercitadores	1 2 4 4
Río San Fernando	Villas de San Cayetano	Habilitación e instalación con concreto y pintura de postes para cancha de voleibol Corte de pasto en área de cancha	6 1
Atilano Nieto	Tabachines	Reparación de ejercitador tipo caminadora (pedal flojo)	1
Aguacate-Chabacano	Irapuato	Reparación de paneles en reja perimetral detrás de las porterías	4
Calle 2-De la Hoja	Agaves I	Pintura de línea divisorias en la cancha de basquetbol p/ 21 Reparación de ejercitador tipo elíptica (reemplazo de flecha) Mantenimiento de pintura a:	1 1
Manantiales	Valle Verde	Bancas de concreto Jardineras de cemento Ejercitadores dobles mca. Jumbo Resbaladilla, hito y base de cisterna Señaléticas verticales	11 4 4 3 2
Zarzamora-Manzano	La Huerta	Cimbrado y colado de banca Corte de pasto y retiro de hierba Pintura de banca	2 2 1
Agosto	8 de Junio	Instalación de postes PTR 2 " Pintura de postes Colocación de paneles de reja-acero Fabricación e instalación de puerta de acceso en reja perimetral	7 7 5



		Colocación de piezas faltantes R-200 en bancas metálicas	4
		Remplazo de asientos para columpios	3
		Pintura de bancas metálicas	5
		Pintura de estructuras para columpios	2
		Pintura de resbaladilla	1
		Pintura de sube y baja	1
		Pintura de ejercitador para abdominales	1
		Pintura de columnas y tableros para basquetbol	4
Bvd. Solidaridad	U.H. Vivienda popular	Colocación de asientos y cadenas a columpios	18
Pegaso-Sagitario	Valle del Sol	Reparación de ejercitador para piernas	1
		Pintura de bancas de concreto	14
		Pintura de jardineras	12
Pasionarias	Valle Verde	Pintura de resbaladilla	1
		Pintura de hito	1
		Pintura de ejercitador para piernas	1
		Pintura de mampara para anuncios	1
Paseo del Guayabo	El Guayabo	Reparación de estructura rota para columpios	1
		Mantenimiento de pintura a:	
		Bancas de concreto	7
Antillas-Nueva Esparta	Las Palmas	Hito	1
		Señalética vertical	1
		Mampara para anuncios	1
		Base superior barda de mampostería	1
		Ejercitadores	2
Oro-Ambar	Galaxia Real de Arandas	Elaboración de postes C-200 e instalación con concreto	10
		Colocación de refuerzos perfil C-200 en postes	16
		Pintura de estructuras metálicas	2
		Pintura de porterías	2
		Recolección de malla ciclónica en estructuras nuevas	2
Islandia-Trinidad y Tobago	El Refugio	Pintura de bancas de concreto	7
		Pintura de bancas metálicas	3
		Pintura de comedores	3
		Pintura de base de cisterna	1
		Pintura de estructura para columpios	1
Emiliano Zapata	Panteón Municipal	Se remplazó pasador de portón de acceso principal	1




		<b>Agosto</b>	
Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad
Solsticio y Nadir	Primaveral	Soldadura de puerta metálica de cisterna	1
Villa del rosal	Colon III	Reforzamiento con soldadura de comedores metálicos	3
		Lubricación/ engrasado a ejercitadores	1
		Resbaladillas	2
		Escaladoras (caracol, oruga, y casita)	3
		Estructura para columpios	1
		Pasamanos	1
		Juego sube y baja	2
		Ejercitador para abdominales	2
Andador San Agustín	Condominios San José	Caminadoras	4
		Elípticas	2
		Barras verticales	1
		Ejercitador para piernas	1
		Ejercitador de espalda y hombros	2
		Ejercitador de brazos y pecho	2
		Bandas metálicas	10
		Soldadura a cadena de columpio	1
		Soldadura de pedal de elíptica	1
		Colocación de escalón de metal en escaladora modelo caracol	1
Calle Margarita	Puente colonia Emiliano Zapata II	Reforzamiento con soldadura de barandal vencido a punto de caer	1
Av. San Juan	Las Misiones	Refuerzo con soldadura a puerta de acceso	1
		Refuerzo con soldadura en reja perimetral de malla ciclónica	1
Paseo del Altiplanicie	Paso a desnivel para CIBELES	Reposición y colocación de paneles metálicos de lámina lisa (dañados por accidentes vehiculares)	5
Calle Diego de Velázquez	Colon II (segunda sección)	Remplazo de paneles de reja acero por severo daño	3
		Colocación de refuerzos perfil c-200 a estructura metálica atrás de porterías	14
Crisantemo	Fraccionamiento Buganvillas	Soldaduras de piezas, engrasado y pintura de juego infantil giratorio	3
		Instalación con concreto de juego infantil giratorio	1
		Colocación y/o soldadura de pieza perfil R-300 en pasamanos del barandal	10
		Soldadura de soleras en canaleta parte superior	8
Calle Jardín Hidalgo	Kiosco comunidad Aldama	Pintura a estructura metálica kiosco	1
		Pintura a estructura de concreto de kiosco	1
		Faldón parte superior kiosco	1
		Impermeabilización de cúpula de kiosco	1
		Elaboración de puertas acceso al kiosco	2

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 71 de 116



Calle 6 de noviembre	San Miguelito	Retiro de módulo contenedor para basura Retiro de paneles de reja-acero dañados Reparación con soldadura de panel de reja -acero Colocación de refuerzos perfil C-200 a estructura metálica de la reja perimetral Reemplazo de elíptica y caminadora (soldadura y cambio de pieza) Remplazo de asiento de columpio roto Colocación de malla ciclónica 1er nivel a tras de porterías (15mts y 5 mts) respectivamente Detallado de pintura a la estructura metálica reforzada	1 3 6 19 2 1 1 1
Andador Tlaxcala y Nayarit	Infonavit (Solidaridad)	Cimbrado y colado de bolardos Detallado, pulido y pintura de bolardos	8 16
Genaro Vázquez	Luis Alonso González (MIR)	Reparación con soldadura de bancas metálicas Pintura de bancas metálicas	2 2
Alicante y Toledo	Bernardo Cobos	Reemplazo de paneles de reja acero muy dañados	2
Oviachic	La Pradera	Reposición de panel de reja acero robado Reparación con soldadura en paneles Refuerzo con puntos de soldadura en abrazaderas de paneles vulnerables a ser robados Pintura a estructura de paneles reparada	1 14 12 1
Guadalupe Sandoval	UCOPI	Resbaladillas	1
Calle Rio San Fernando	Villas de San Cayetano (pies de casa)	Cimbrado y colado de bancas Detallado, pulido y pintura de bancas	2 4
Calle San Luis Rey	El Milagro	Reparación de panel de reja acero perimetral Reparación de columpio roto	1 1
Pablo Chávez	Purísima del jardín	Reparación de paneles de la reja perimetral	2
Avellano, peral	Los Fresnos	Reubicación de banca metálica	1
Blvd. Mariano J. García	1° de mayo	Reparación de panel de reja acero perimetral (se reemplazo pedazo dañado) Colocación de refuerzos de perfil C-200	1 2
3er batallón de San Patricio	FOVISSSTE	Reparación de puertas de acceso	2

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 72 de 116



Calle José Amor	Fraccionamiento la paz	Cimbrado y colocado de bancas	2
		Detallado, pulido y pintura de bancas	4
		Bancas metálicas	5
		Estructura de columpios	1
		Sube y baja	1
		Resbaladillas	1
		Reparación de sube y baja roto	1
		Soldadura de pieza en resbaladilla	1
		Remplazo de asientos para columpios metálicos por asientos de lona	4
		Desmantelamiento de materiales de palapa dañados e inservibles	1
		Colocación de piezas lámina lisa en techo de palapa	2
Calle Cádiz Montes de León	Urbi villa del rey		

Septiembre			
Calle o Avenida	Comunidad, Colonia o Fraccionamiento	Acción	Unidad
Cádiz Montes de León	URBI Villa del Rey	Colocación de piezas de lámina lisa en techo de palapa	6
		Remplazo de piezas dañadas en asientos de bancas metálicas	2
		Pintura de bancas metálicas reparadas	2
		Pintura a ejercitadores para abdominales	2
		Ejercitadores para abdominales	2
		Ejercitador para piernas	2
		Ejercitador tipo surfeador	2
		Ejercitador para brazos	2
		Ejercitador tipo esquiadora	3
		Cimbrado de banca	2
		Colado de concreto	2
Blvd. Mariano J. García	1° de Mayo	Detallado, pulido y pintura	2
		Corte de hierba y maleza en área para juegos infantiles	1
10 de Abril	UCOPI		
Pasteur, Fleming y Galileo	Villas el Dorado	Pintura a bancas de concreto	15
		Retiro y reubicación de paneles dañados	2
Liebre americana y Liebre tropical	Las Liebres	Colocación de refuerzos de perfil C-200 a estructura	6
		Colocación de malla ciclónica (7.5 mx2.5m)	1
		Pintura a estructura que se reforzó	1
		Pintura a estructura que se reforzó	1
Panteón	Aldama		
Pablo Chávez-Gerardo Murillo	Purísima del Jardín	Reinstalación con soldadura de un asiento de comedor	1

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 73 de 116

Príncipe Valiente	Los Príncipes	Reparación de panel de la reja perimetral	1
Alejandro			
C. Nevada	La Florida	Reparación de panel de la reja perimetral	2
C. Valle de las Rosas	Valle de las Flores II	Reparación de panel y poste de la reja perimetral (caídos por golpe de vehículo)	2
Soria y Segovia	Bernardo Cobos	Retiro de pieza de plástico dañada	1
		Elaboración e instalación de barandal para sustituir pieza	2
Celaya	Los Hoyos	Reubicación de resbaladilla en la misma área de juegos infantiles	1
Aguacate		Reparación de paneles en reja perimetral	4
Chabacano	Irapuato	Colocación de refuerzos de perfil C-200 en estructura de reja	12
		Pintura a refuerzos colados	1
C. Pirúl	CEDECOM-Flores Magón Sur	Remplazo de asiento de columpio	1
		Refuerzo con soldadura a estructura (travesaño) para columpios	1
Av. Carrizal y Hacienda San Antonio	Haciendas el Carrizal	Pintura de líneas divisorias de canchas usos múltiples	1
		Pintura de bases superiores de bardas mampostería	3
		Pintura de hito	1
		Pintura de bancas de concreto	7
C. 6 de Noviembre	San Miguelito 1	Remplazó de asiento de columpio	1
C. 3 de Abril	Plan Vivirá	Reparación con soldadura a cadena de columpio	1
San Cosme	12 de Diciembre	Reparación de reja de malla ciclónica	1
		Reposición de pasador dañado en puerta de acceso	1
		Elaboración de asientos para sube baja y pieza de agarre	4
C. Ficus	Balcones de Floresta	Adaptación de piezas robadas (tubos)	2
		Pintura de juegos sube y baja reparados	2
		Pintura de bancas de concreto y base de cisterna	12
Querétaro	INFONAVIT-Solidaridad	Reparación con soldadura de un ejercitador (caminadora) pedal roto	1
		Reparación de paneles de reja perimetral	2
C. Sevilla	Bernardo Cobos	Pintura de hito	1
		Pintura de bancas de concreto	11
		Despintado de grafitis en mampara	1
		Cimbra de banca	2
		Colado de concreto	2
		Detallado, pulido y pintura	2
		Corte de hierba y/o maleza	1
Av. 1º de Mayo	Independencia	Elaboración de banca con montenes 2 (6") x 8mts. De largo	1

Camino de las Diligencias	Las Plazas	Soldadura de cadena en columpio Remplazo de cadenas en columpios Remplazos de asientos de columpios Remplazo y colocación de pieza de lámina en resbaladillas Pintura de resbaladillas reparadas Re anclado con concreto de resbaladillas Reparación y reforzamiento a las estructuras para columpios, mecanismos de giro y soldadura a cadena rota	2 12 6 2 2 1 5
Avellano, del Rosal, Peral	Los Fresnos	Reparación, reforzamiento y pintura de aros Reinstalación en tableros	2 2
Ppe. Anibal, priv. La Soledad	Los Príncipes	Retiro de mampara caída para anuncios	1
San Luis Rey, San Mateo	El Milagro	Reparación de paneles en la reja perimetral Remplazo de pieza robada en un ejercitador-caminadora (pedal) Pintura a bancas de concreto	4 1 5
Zihuatanajo y Av. Benito Juárez	San Isidro	Reubicación y soldadura de escalón de juego pasamanos Dotación e instalación de módulo para 3 columpios	2 2
Av. Constituyentes	1ra San Gabriel	Retiro de portería quebrada de la cancha de futbol	1
Santander-Bilbao	Palma de Mallorca	Cimbrado de banca Colado de concreto Detallado, pulido y pintura Corte de hierba y/o maleza	2 2 2 1
C. Niños Héroes	Comunidad de San Francisco de la Cruz	Reparación con soldadura de cadena de un columpio roto	1
Cafetales-Narvarte	CEDECOM-San Juan de Retana	Remplazo de asiento de columpio (roto)	1
C. Nuez de Castilla	Nogalia	Corte de hierba y/o maleza	1
C. Zarzamora-Manzano	La Huerta		



**Figura 21.** Mantenimiento de parques vecinales  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV

## Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-2025)

### Municipio de Irapuato, Guanajuato

#### Reporte de Seguimiento

#### Matriz de Indicadores para Resultados 2025

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	GLOBAL	Modo de verificación	Supuesto	Unidad responsable	Alineación PGM
P1	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Irapuato, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad.	Percepción ciudadana de los servicios públicos del año inmediato anterior	7.8	0	0%	Informe de resultados a la evaluación al desempeño municipal sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos	Se cuenta con los apoyos federales, instancias de gobierno estatal y municipal, así como de la población	Dirección General de Servicios Públicos	PE56
Propósito	La población del municipio de Irapuato cuenta con mejores servicios públicos.	Percepción ciudadana de los servicios públicos del año inmediato anterior	7.8	0	0%	Informe de resultados a la evaluación al desempeño municipal sobre la percepción de la calidad de los servicios públicos	Se dan las condiciones climáticas, socioculturales y civicas adecuadas	Dirección General de Servicios Públicos	PE56
C1	Operación de servicios públicos mejorado	Porcentaje de acciones de mejora implementadas en los servicios públicos	100%	12.50%	38%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento	La ciudadanía solicita mejoría en los servicios públicos del Municipio	Dirección General de Servicios Públicos	PE56
C1A1	Seguimiento al cumplimiento y gestión de actividades administrativas y operativas de cada una de las áreas de la Dirección General de Servicios Públicos	Porcentaje de cumplimiento de las áreas de la DGSP	100%	12.50%	38%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento	Las direcciones involucradas presentan su información en tiempo y forma	Dirección General de Servicios Públicos	PE55
C2	Rastro municipal mejorado	Porcentaje de mejora en la operatividad del rastro	100%	22%	59%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita medidas de control sanitarias para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos procedentes de los animales que ingresan al servicio de matanza	Dirección del Rastro	PE56
C2A1	Operación del rastro del municipio de Irapuato	Porcentaje de productos cárnicos que acreditan su inocuidad	100%	27%	72%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La población solicita un rastro municipal para el correcto sacrificio y manejo de los productos cárnicos	Dirección del Rastro	PE56
C2A2	Mantenimiento a la infraestructura del rastro	Porcentaje de superficie del rastro municipal atendida	100%	17%	47%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los introductores solicitan mantenimiento y mejora de las instalaciones del rastro	Dirección del Rastro	PE56
C3	Mercados y tianguis de Irapuato dignificados	Porcentaje de mercados municipales dignificados	100%	32%	72%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los comerciantes solicitan espacios dignos	Dirección de Mercados	PE56
C3A1	Ordenamiento al comercio del municipio	Porcentaje de acciones de ordenamiento al comercio	100%	33%	62%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Se realizan actos de comercio legal, sencillo y ambulante	Dirección de Mercados	PE19

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 76 de 116

**Municipio de Irapuato, Guanajuato**  
**Reporte de Seguimiento**  
**Matriz de Indicadores para Resultados 2025**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	GLOBAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	Alineación PGM
C3A2	Mantenimiento y mejoras a la infraestructura de mercados municipales	Porcentaje de mantenimientos y mejoras en los mercados	100%	27%	82%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los ciudadanos y locatarios solicitan el saneamiento y mantenimiento de los mercados del Municipio	Dirección de Mercados	PE56
C4	Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) mejorados	Porcentaje de mejora en la gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos	100%	37%	92%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita un eficiente basurero, recolección, tratamiento y disposición final de RSU	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A1	Implementación del programa de Revitalización de RSU	Porcentaje de residuos revitalizados	100%	65%	131%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los ciudadanos participan activamente en la revitalización de RSU	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A2	Prestación del servicio de recolección y traslado de RSU	Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos	100%	25%	75%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita la recolección y traslado de Residuos Sólidos Urbanos y se cuenta con el número total de colonias, fraccionamientos y comunidades rurales del municipio actualizado	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A3	Prestación del servicio de limpieza integral de vialidades y espacios públicos	Porcentaje de atención al servicio de limpieza integral	100%	26%	76%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita limpieza en espacios públicos y se cuenta con la cifra del total de vialidades y espacios públicos del municipio.	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A4	Operación del Sitio Disposición Final de RSU	Porcentaje de toneladas recolectadas y dispuestas	100%	32%	90%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Se cuenta con el espacio para la disposición final de RSU	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C4A5	Cumplimiento del reglamento para la gestión integral de RSU	Porcentaje de colonias supervisadas por los inspectores	100%	35%	88%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Los ciudadanos cumplen con el reglamento	Dirección de Limpia y Aseo Público	PE57
C5	Luminarios optimizados	Cobertura en el servicio de alumbrado público	100%	11%	54%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Se cuenta con fraccionamientos regulados y espacios públicos del municipio	Dirección de Alumbrado Público	PE55
C5A1	Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Irapuato	Porcentaje de reportes atendidos	100%	25%	75%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La población genera su reporte	Dirección de Alumbrado Público	PE56

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
 Página 77 de 116



**Municipio de Irapuato, Guanajuato**  
**Reporte de Seguimiento**  
**Matriz de Indicadores para Resultados 2025**

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Avance 3er Trimestre	GLOBAL	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	Alineación PGM
C6A2	Modernización del alumbrado público del municipio	Porcentaje de luminarios modernizados	100%	9%	15%	Informe bimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	Las luminarias cumplen su vida útil	Dirección de Alumbrado Público	PE56
C6A3	Instalación de alumbrado público en acceso a comunidades D	Porcentaje de luminarios instalados en acceso a comunidades	100%	0%	69%	Informe bimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La comunidad solicita la instalación de alumbrado público en su acceso a la comunidad	Dirección de Alumbrado Público	PE56
C6	Imagen Urbana / Mantenimiento Vial, prestación de servicios eficientes en crematorio y panteones municipales mejorados.	Porcentaje de mejora en la Imagen Urbana, mantenimiento Vial, prestación de servicios eficientes en panteones y crematorios	100%	32%	71%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía solicita una buena imagen y mantenimiento vial, así como servicios eficientes en panteones y crematorio municipal	Direccion De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE58
C6A1	Mantenimiento a vialidades del municipio	Porcentaje de vialidades atendidas	100%	31%	68%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	La ciudad cuenta con vialidades en condiciones óptimas, se cuenta con el dato del número total de calles con y sin revestimiento y se cuenta con el dato de cuantas glorietas y puntos de la ciudad están entregados al municipio	Direccion De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE58
C6A2	Mejoramiento y conservación de la imagen urbana del municipio	Porcentaje de acciones de conservación de la imagen urbana del municipio	100%	47%	101%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	La ciudadanía solicita la mejora y conservación en la imagen urbana del municipio	Direccion De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE58
C6A3	Mejoramiento en la prestación de servicios de panteones municipales	Cobertura en el servicio de panteones	100%	19%	45%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	La ciudadanía solicita espacios para el descanso final y servicio de crematorio	Direccion De Imagen Urbana Y Mantenimiento Vial	PE58
C7	Áreas verdes de los bienes de uso común del Municipio conservadas	Porcentaje de áreas verdes conservadas	100%	34%	80%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	Los ciudadanos cuidan las áreas de esparcimiento y se cuenta con la cifra del total de áreas verdes del municipio	Direccion De Parques Y Jardines	PE61
C7A1	Mantenimiento y conservación de las áreas verdes municipales	Porcentaje de acciones de mantenimiento a las áreas verdes	100%	21%	75%	Informe trimestral que se presenta al Ayuntamiento y archivo de la dirección de área	La ciudadanía solicita el mantenimiento en áreas verdes	Direccion De Parques Y Jardines	PE61
C7A2	Ejecución de acciones ambientales para la conservación de las áreas verdes municipales	Porcentaje de acciones ambientales ejecutadas	100%	46%	84%	Informe trimestral de actividades presentado al Ayuntamiento y archivos de la dirección de área	La ciudadanía es consciente de la importancia en la conservación de las áreas verdes municipales	Direccion De Parques Y Jardines	PE61




Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 78 de 116

## Actividades relevantes

### Rehabilitación de vialidades para facilitar y mejorar accesos al CAM

Como parte de las acciones de mejora de la imagen urbana de la ciudad y con la reciente apertura del Centro de Atención Municipal, brindamos mejores accesos y condiciones en las vialidades colindantes al mismo.




**Figura 22. Mantenimiento a vialidades**

Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DíUMV

### Actividades operativas previo y posterior a la Verbena del 15 de septiembre y Grito de Independencia.


Durante este periodo se llevó a cabo la Verbena popular por el 15 de septiembre, así como el evento de Grito de independencia, por lo que nuestras áreas operativas realizaron las siguientes actividades.

- Orden y control del comercio, se realizaron inspecciones al comercio informal, se acomodó a los vendedores con permiso correspondiente y se trazaron los espacios autorizados. Además, se mantuvo un operativo permanente en el primer cuadro de la ciudad para asegurar el orden y la seguridad durante la celebración.
- Se realiza limpieza en la Plaza de los Fundadores, Plaza principal y hospitalito, previo y posterior al evento.
- Apoyo para instalación eléctrica para puestos que participaron en la verbena popular, además se brindó apoyo con cuadrillas que realizaron recorridos y permanecieron de guardia durante el desarrollo del evento.



### Colocación de malla ciclónica y limpieza integral en Puente Siglo XXI.

Con la intención de prevenir problemas de salud y seguridad, se realizó la colocación de malla ciclónica para delimitar la zona donde se concentraban los inmigrantes que se encontraban en el Puente Siglo XXI. Asimismo, se ejecutaron trabajos de limpieza integral, papeleo, barrido e hidrolavado.



**Figura 23. Colocación de malla ciclónica en Puente Siglo XXI**  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DIUMV

### Atención puntual de reportes y emergencias durante la temporada de lluvias.

Durante la temporada de lluvias la Dirección General de Servicios Públicos, fortalece los trabajos operativos atendiendo satisfactoriamente más de 4,000 reportes al alumbrado público generados por medio del 072, asimismo se reforzaron los trabajos de mantenimiento de vialidades (bacheo) con más de 1,600 metros cúbicos de carpeta asfáltica aplicada, aunado a esto se activa una cuadrilla para atención a vialidades los sábados.

Por otro lado, las cuadrillas de Parques y Jardines incrementaron las labores de poda realizando la atención de más de 5,000 unidades con poda ornamental y 118 podas de alto riego, con la finalidad de brindar seguridad a la ciudadanía.

De igual forma se ejecutaron trabajos de rehabilitación, retiro de árboles, etc., luego de las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias.



## Programa de capacitación a médicos del Rastro Municipal

Buscando la mejora en los procesos del Rastro Municipal, se ha implementado un programa de capacitación a médicos y personal en general, con estas capacitaciones promovemos acciones que garanticen procesos de sacrificio seguros y eficientes, cumpliendo con requisitos de calidad, inocuidad e higiene, además de promover el bienestar animal y la sostenibilidad del rastro.

Durante este trimestre el personal médico del rastro se capacitó en los siguiente:

- "Programa anual de capacitación en establecimientos TIF" impartido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
- "Bienestar animal y su importancia en la salud pública"
- "Seminario/Ejercicio-Simulacro Plan de emergencia para la prevención y el control del gusano barrenador del ganado" Impartido La Dirección General de Salud, a través de la comisión México -Estados Unidos.
- Simposio Internacional de actualización del comité # 9 Salud y producción ovina y caprina, enfermedades de importancia en la ovina cultura y caprina cultura.



**Figura 24.** Capacitaciones Rastro Municipal  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la Dirección de Rastro



## Actividades operativas de seguimiento permanente

### Dirección de Rastro

#### Realización del sacrificio de ganado en el municipio de Irapuato

En el trimestre se sacrificó el 100% del ganado que ingresó al rastro municipal de la siguiente manera:

julio	
Especie	Número de sacrificios
Bovinos	1874
Porcinos	4260
Ovinos y Caprinos	474

agosto	
Especie	Número de sacrificios
Bovinos	1817
Porcinos	4496
Ovinos y Caprinos	379

septiembre	
Especie	Número de sacrificios
Bovinos	3274
Porcinos	4127
Ovinos y Caprinos	450





**Figura 25, Sacrificio de ganado en Rastro Municipal**  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la Dirección de Rastro

### Inspección de cárnicos en puntos de venta del Municipio de Irapuato

Para garantizar la sanidad de los productos cárnicos, durante este trimestre se realizaron **289** inspecciones en los siguientes puntos de la ciudad:

Acta	Fecha	Razón Social	Dirección	Observaciones y/o proveedor
418	01-jul-25	"Carnitas Sacramento"	Santos Degollado s/n, Col. Centro	Sucahersa
419	01-jul-25	"Toledo"	Santos Degollado 297, Col. Centro	Salvador Toledo
420	01-jul-25	"Atilano"	Santos Degollado 316, Col. Centro	Ramon Aldaco
421	01-jul-25	"Lily"	Matamoros Sur No. 238, Col. Centro	Héctor Paredes
422	01-jul-25	"Carnitas Leo"	Portales s/n, Col. Centro	Jovani Torres
423	01-jul-25	"Jehu"	Lerdo de Tejada No. 229, Col. Centro	Jesús Rodríguez - Víctor Cárdenas
424	01-jul-25	"Chuy"	Lerdo de Tejada No. 244, Col. Centro	Establishimiento cerrado durante la visita
425	01-jul-25	"Carnitas Borja"	Mdo. Irapuato s/n, Col. Del Bosque	Establishimiento cerrado durante la visita
426	04-jul-25	"La Blanca"	Mdo. Irapuato C-10, Col. Del Bosque	Rigoberto Ayala - Manuel Segoviano

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 83 de 116

427	04-jul-25	"San Felipe"	Mdo. Irapuato C-7, Col. Del Bosque	Rigoberto Ayala - J. Segoviano
428	04-jul-25	"Jurica"	Mdo. Irapuato C-6, Col. Del Bosque	Ramon Aldaco - Maxicarne
429	04-jul-25	"Vísceras Zavala"	Mdo. Irapuato L-39, Col. Del Bosque	Carnes y Vísceras del Centro
430	04-jul-25	"Bernal Hnos."	Av. Guanajuato s/n, Col. Del Bosque	Establecimiento cerrado durante la visita
431	03-jul-25	"Botello"	San Policarpio No. 184, Col. San Martin de Porres	J. Botello - Carnes M.
432	03-jul-25	"Suprema"	Sta. Mónica No. 1582, San Martin de Porres	Luis Borja - J. Cortes
433	03-jul-25	"San Martin"	San Martin No. 1421, Col. San Martin de Porres	Establecimiento cerrado durante la visita
434	03-jul-25	"La Selecta"	San Martin No. 1024, Col. San Martin de Porres	Establecimiento cerrado durante la visita
435	03-jul-25	"Aldaco"	San Martin No. 1194, Col. San Martin de Porres	Juan Aldaco
436	03-jul-25	"La Especial"	San Policarpio No. 348, Col. El Milagro	Establecimiento cerrado durante la visita
437	08-jul-25	"Zamora"	Gpe. Victoria No. 919, Col. Álvaro Obregón	J. Zamora
438	08-jul-25	"Mónica"	Primo Verdad No. 989, Col. Álvaro Obregón	Ramon Aldaco
439	08-jul-25	"Cárdenas"	Abundio Gómez No. 1020, Col. Álvaro Obregón	Víctor Cárdenas
440	08-jul-25	"Hnos. Diaz"	5 de febrero s/n, Col. Álvaro Obregón	Establecimiento cerrado durante la visita
441	08-jul-25	"Vísceras Lucio Pérez."	Agustín Melgar No. 519, Col. Barrio Nvo.	Lucio Pérez Ramírez
442	08-jul-25	"El Torete"	Lázaro Cárdenas No. 355, Col. La Moderna	Establecimiento cerrado durante la visita
443	08-jul-25	"La Guanajuato"	Francisco No. 1038, Col. La Moderna	Luis Arroyo - Luis Borja
444	09-jul-25	"La Única"	Celaya No. 543, Col. Plan Gto.	Establecimiento cerrado durante la visita
445	09-jul-25	"Borja"	Av. Revolución No. 1065, Col. Plan Gto.	PROCEN - Uriel Hdz.
446	09-jul-25	"La Suave"	Yuriria No. 913, Col. Plan Gto.	Rigoberto M. - Luis Arroyo
447	09-jul-25	"Birria"	Solidaridad s/n, Col. Rancho Grande	Establecimiento cerrado durante la visita
448	10-jul-25	"La Mexicanita"	Mdo. Hgo. L-17, Col. Centro	Francisco Hdz. - N. Jaramillo
449	10-jul-25	"San Juan"	Mdo. Hgo. L-16, Col. Centro	Uriel Hdz.
450	10-jul-25	"La Mexicanita II"	Mdo. Hgo. L-15, Col. Centro	Francisco Hdz. - N. Jaramillo




451	10-jul-25	"El Porvenir"	Mdo. Hgo. L-14, Col. Centro	Luis Borja
452	10-jul-25	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-12, Col. Centro	Luis Borja - Luis Arroyo
453	10-jul-25	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-13, Col. Centro	Rigoberto Ayala - Luis Arroyo
454	10-jul-25	"La Regia"	Mdo. Hgo. L-11, Col. Centro	Merced Huerta - Jovani León
455	11-jul-25	"El Triunfo"	Mdo. Hgo. L-10, Col. Centro	Establecimiento cerrado durante la visita
456	11-jul-25	"Toledo"	Mdo. Hgo. L-9, Col. Centro	Salvador Toledo
457	11-jul-25	"El Toreo"	Mdo. Hgo. L-8, Col. Centro	Uriel Hdz. - Manuel Barrientos
458	11-jul-25	"El Globo"	Mdo. Hgo. L-7, Col. Centro	N. Jaramillo
459	11-jul-25	"La Regia II"	Mdo. Hgo. L-6, Col. Centro	Merced Huerta - Jovani Leon
460	11-jul-25	"El Artillero"	Mdo. Hgo. L-5, Col. Centro	J. Carlos
461	11-jul-25	"El Atrevido"	Mdo. Hgo. L-3, Col. Centro	Uriel Hdz.- Carlos R.
462	11-jul-25	"La Luz"	Mdo. Hgo. L-2, Col. Centro	Uriel Hdz.- Victor Cárdenas
463	12-jul-25	"Mendoza"	Malinalco No. 1047, Col. Los Álamos	N. Jaramillo
464	12-jul-25	"El Chino II"	Av. San Juan No. 1714, Col. Los Álamos	N. Jaramillo - Grupo Sta. Clara
465	12-jul-25	"Bejuco"	Avellano No. 2415, Col. Los Álamos	Uriel Hdz.
466	12-jul-25	"Sánchez"	Pedro Ascencio No. 1508, Col. San Juan de Retana	Establecimiento cerrado durante la visita
467	12-jul-25	"El Rey"	Av. San Juan No. 1448, Col. San Juan de Retana	Establecimiento cerrado durante la visita
468	12-jul-25	"San Juan"	Av. San Juan s/n, Col. San Juan de Retana	Luis Arroyo
469	29-jul-25	"Eli"	16 DE Dic. No. 48, Col. Juárez	Efraín Delgado - Luis Borja
470	29-jul-25	"La Indita"	16 DE Dic. No. 266, Col. Juárez	PROAN
471	29-jul-25	"Carnitas"	Bvd. Arandas s/n, Col. Juárez	PROCEN
472	29-jul-25	"Félix"	Av. Los Arcos s/n, Col. Rincón de los Arcos	Antonio Zapien
473	31-jul-25	"Toro Rey"	Calz. Las Villas No. 490, Col. Quinta Las Villas	Establecimiento cerrado durante la visita
474	31-jul-25	"Carnitas Michoacán"	Calz. Las Villas No. 447, Col. Quinta Las Villas	Antonio Zapien
475	31-jul-25	"Mendoza"	Fray Juan de Zumárraga esq. Juárez, Col. 8 de junio	N. Jaramillo
476	31-jul-25	"La Querencia"	Bvd. Villas de Irapuato No. 100, Col. Villas de Irapuato	PROCEN - N. Jaramillo
477	31-jul-25	"El Buen Corte"	Paseo Mirador del Valle No. 76, Col. Villas de Irapuato	Establecimiento cerrado durante la visita
478	31-jul-25	"Villas"	Paseo del Altiplanicie No. 3805, Col. Villas de Irapuato	Antonio Zapien



479	01-agosto-25	"Taco"	Av. Independencia s/n, Col. Plan Vivira	Establecimiento Cerrado
480	01-agosto-25	"Cames"	Gabriel García, Col. Plan Vivira	Luis Borja
481	01-agosto-25	"El Triunfo II"	Américo Vespucio No. 287, Col. Colon	Luis Arroyo - Luis Borja
482	01-agosto-25	"Chaparrita"	Bvd. Ignacio García Téllez No. 136, Col. Colon	Jovani León - Gerardo Mares
483	01-agosto-25	"Maldonados"	Bvd. Ignacio García Téllez No. 362, Col. Colon	Luis Maldonado G.
484	01-agosto-25	"Zavala III"	Bvd. Ignacio García Téllez No. 375 Col. Colon	Jovani Leon - Guillermo Mares
485	01-agosto-25	"La Gloria"	Bvd. Ignacio García Tellez s/n Col. Villa Real	Javier Martinez
486	01-agosto-25	"Los 3 Potrillos"	Bvd. Ignacio García Tellez No. 855 Col. Villa Real	Luis Arroyo - Luis Borja
487	01-agosto-25	"Borja"	Calz. Los Arcos No. 478, Col. Rincón de los Arcos	Luis Borja
488	04-agosto-25	"Carnitas"	Calz. Los Arcos No. 253, Col. Rincón de los Arcos	Establecimiento Cerrado
489	04-agosto-25	"Progreso"	Calz. Los Arcos No. 259, Col. Rincón de los Arcos	Guillermo Mares
490	04-agosto-25	"Carnitas"	Calz. Los Arcos No. 257, Col. Rincón de los Arcos	Establecimiento Cerrado
491	04-agosto-25	"24 De Abril"	FORD No. 22, Col. 24 de Abril	No cuenta con cárnicos
492	04-agosto-25	"24 De Diciembre"	Av. San Cayetano de Luna No. 160, Col. 24 de Diciembre	Luis Arroyo - Gabriel Pérez
493	02-agosto-25	"Birria Gallegos"	C.F.E. s/n, Col. C.F.E.	Establecimiento Cerrado
494	02-agosto-25	"Birria"	C.F.E. s/n, Col. C.F.E.	Jaime Acosta
495	02-agosto-25	"Birria"	Solidaridad s/n, Col. Rancho Grande	Gerardo Flores
496	02-agosto-25	"Cabrito Rey"	C.F.E. No. 2423, Col. C.F.E.	Maxicarne
497	02-agosto-25	"Birria Juanito"	Calz. De Guadalupe s/n. Col. Girasoles	Juan Laguna González
498	02-agosto-25	"Birria Solidaridad"	Av. Solidaridad s/n, Col. 24 de Abril	PROCEN
499	07-agosto-25	"Ab"	Av. Morelos s/n, Col. Morelos	Moises Gonzales - Guillermo Mares
500	07-agosto-25	"Belen"	Av. Del Bosque s/n, Col. Morelos	A. Zapien
501	07-agosto-25	"La Soberana"	Av. Morelos No. 1779, Col. Morelos	A. Zapien - Ganadero
502	07-agosto-25	"Moreno"	Alfredo B. Bonfil No. 222, Col. Morelos	Pedro Vela
503	07-agosto-25	"Botello"	Oaxaca No. 1564, Col. Morelos	Establecimiento Cerrado
504	07-agosto-25	"Birria Cabrito"	Bvd. San Roque	Maxicarne


Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 86 de 116



505	07-agosto-25	"Aracely"	Dr. Roberto Rdz. esq. Azucena	José López
506	07-agosto-25	"Sucahersa"	Paseo Floresta No. 697, Col. Floresta	Sucahersa
507	08-agosto-25	"Colima"	Ejército Nacional No. 2001, Col. La Pradera	Luis Borja - C. Cortes
508	08-agosto-25	"Juan"	Ejército Nacional s/n, Col. La Pradera	Moisés Gonzales
509	08-agosto-25	"Carnitas Victoria"	Ejército Nacional No. 1864, Col. La Pradera	Maxicarne
510	08-agosto-25	"La Pradera"	Ejército Nacional No. 1500, Col. La Pradera	Establecimiento Cerrado
511	08-agosto-25	"Estrella"	Ejército Nacional No. 1164, Col. Las Rosas	G. Mares - Rigoberto Ayala
512	08-agosto-25	"Carnitas El Güero"	Diaz Ordaz No. 1133, Col. Jardines de Irapuato	Luis Borja
513	08-agosto-25	"Hda. La Virgen"	Hda. La Virgen No. 1370, Col. Hda. La Virgen	Jovani Leon - Luis Arroyo
514	11-agosto-25	Carnitas"	Bvd. Arandas s/n, Col. Juárez	Manuel Segoviano
515	11-agosto-25	"Lucero"	Guanajuato No. 99, Col. La Candelaria	ARAGAMI
516	11-agosto-25	"La Fama"	Guanajuato No. 93, Col. La Candelaria	Obrero Zamora
517	11-agosto-25	"Emilios"	Guanajuato No. 5, Col. Las Huertas 1ra. Secc.	No cuenta con cárnicos
518	11-agosto-25	"El Vergel"	Liebre Tropical No. 559, Col. Las Liebres	A. Zapien - J. Cortes
519	11-agosto-25	"Carnitas"	Liebre Tropical No. 115 Col. Las Liebres	Establecimiento Cerrado
520	11-agosto-25	"San Marino"	Av. San Marino No. 157, Col. San Marino	Ramon Aldaco
521	09-agosto-25	"Chinos Hnos"	Miguel Hgo. No. 126, Col. Constitución de Apatzingán	No cuenta con cárnicos
522	09-agosto-25	"Azteca II"	Pedro Ascencio No. 150, Col. Constitución de Apatzingán	Álvaro Lara
523	09-agosto-25	"Luis"	Pedro Ascencio No. 199 Col. Constitución de Apatzingán	SUKARNE - EL SAZON
524	13-agosto-25	"Omar"	22 de Abril s/n, Col. Che Guevara	Gabriel Perez - M. Segoviano
525	13-agosto-25	"Cabrera"	22 de Abril No. 277, Col. Che Guevara	Luis Arroyo
526	13-agosto-25	"La Union"	22 de Abril No. 160, Col. Che Guevara	Gabriel Pérez
527	13-agosto-25	"Cesar"	22 de Abril s/n, Col. Che Guevara	Cesar Flores
528	14-agosto-25	"Carnes"	José María Morelos Y Pavón No. 720	PROCEN
529	14-agosto-25	"La Suprema"	Mdo. Benito Juárez L-60, Col. Miguel Hgo.	Uriel Hdz. - PROCEN



530	14-agosto-25	"Carnicería"	Mdo. Benito Juárez L-50, Col. Miguel Hgo.	Ramon Aldaco
531	14-agosto-25	"La Preferida"	Mdo. Benito Juárez L-62-63, Col. Miguel Hgo.	A. Zapien - Pablo R.
532	14-agosto-25	"Visceras Prz. Rmz."	Mdo. Benito Juarez19-20, Col. Miguel Hgo.	Carnes GUSI
533	14-agosto-25	"Carnes"	Mdo. Benito Juárez s/n Col. Miguel Hgo.	A. Zapien
534	14-agosto-25	"El Toro"	Mdo. Benito Juárez L-67-68-69, Col. Miguel Hgo.	Luis Arroyo
535	14-agosto-25	"Visceras Prz."	Mdo. Benito Juárez L-25-29, Col. Miguel Hgo.	PROCEN - Keken
536	14-agosto-25	"Casa De Carnes"	Oaxaca No. 1793, Col. Miguel Hgo.	A. Zapien - Ceballos
537	16-agosto-25	"Carniceria"	Paseo del vergel No. 534 -c, Col. Floresta	Establecimiento Cerrado
538	16-agosto-25	"El Chino"	Paseo Floresta No. 753, Col. Floresta	N. Jaramillo
539	16-agosto-25	"El Cuadril"	Paseo Floresta No. 681, Col. Floresta	Cristian Lona - Cortes Bajío
540	16-agosto-25	"Mayela"	Enrique Colunga No. 2670, Col. Las Carmelitas	Establecimiento Cerrado
541	16-agosto-25	"La Elegancia"	Enrique Colunga No. 2575, Col. Las Carmelitas	Luis Zavala
542	16-agosto-25	"Carnitas El Güero"	Av. Ignacio León Ornelas No. 1080, Col. Las Carmelitas	Establecimiento Cerrado
543	16-agosto-25	"Franco"	Escaramuza No. 1415, Col. Las Carmelitas	Grupo Sta. Clara - Uriel Hdz.
544	16-agosto-25	"Los Fresnos"	Paseo San Joaquín No. 290 L-4, Col. Rinconada de los Fresnos	L. Arroyo - Luis Borja
545	16-agosto-25	"Redondel"	Quinta los Cedros No. 866, Col. San Joaquín	PROAN
546	16-agosto-25	"El Güero"	Paseo San Joaquín s/n Col. San Joaquín	N. Jaramillo - Cortes Bajío
547	16-agosto-25	"Nuevo Vergel"	Av. Abasolo No. 1255-B, Col. Los Fresnos	J. Cortes - Luis Borja
548	19-agosto-25	"Dávila"	Avellano No. 1945, Col. Los Fresnos	Luis Arroyo
549	19-agosto-25	"Mago"	Mariano Abasolo No. 2949, Col. Los Fresnos	Rigoberto Ayala
550	19-agosto-25	"Alvarado"	Avellano No. 774, Col. Bajada de San Martín	M. Sáenz
551	19-agosto-25	"Avellano"	Avellano No. 607, Col. Bajada de San Martín	Luis Borja - J. Cortes
552	19-agosto-25	"El Vergel"	Vergel No. 1420, Col. Bajada de San Martín	ARAGAMI
553	19-agosto-25	"Carnes"	Avellano s/n, Col. Bajada de San Martín	Establecimiento Cerrado
554	20-agosto-25	"Carnitas México"	Jamaica No. 607, Col. 12 de Dicc.	Establecimiento Cerrado



555	20-agosto-25	"Visceras Netos 2"	Jamaica No. 849, Col. 12 de Dicc.	Yolanda Aguirre
556	20-agosto-25	"Carnitas Norteño"	Jamaica s/n, Col. 12 de Dicc.	PROCEN
557	20-agosto-25	"Pedro"	Jamaica No. 518, Col. 12 de Dicc.	Carn. Michoacán - Javier Botello
558	20-agosto-25	"Zavala"	Jamaica No. 612, Col. 12 de Dicc.	Leonardo Zavala
559	20-agosto-25	"Carnitas Lupita"	Mariano J. García No. 801-A, Col. La Lupita	M. Sáenz
560	21-agosto-25	"Chávez Hnos."	Av. Guanajuato No. 2073, Col. Valle del sol	Uriel Hdz. - PROCEN
561	21-agosto-25	"Los Pris"	Antares No. 116, Col. Valle del Sol	Luis Borja
562	21-agosto-25	"Piolin"	Filipinas No. 1858, Col. Valle del sol	J. Cortes
563	21-agosto-25	"La Poderosa"	Austral No. 395, Col. Valle del sol	Establecimiento Cerrado
564	21-agosto-25	"Carnitas Miriam"	Av. Guanajuato No. 1891-D, Col. Valle del sol	A. Zapien
565	21-agosto-25	"Birria Güero"	Av. Guanajuato s/n. Col. Valle del sol	Marciano Zavala Chávez
566	21-agosto-25	"Birria Chino"	Av. Guanajuato s/n. Col. Del Bosque	Establecimiento Cerrado
567	22-agosto-25	"La Puerta Del Comercio"	Angela Peralta No. 616, Col. El Cantador	Gerardo Mares
568	22-agosto-25	"La Guadalupana"	Insurgentes No. 657, Col. El Cantador	Luis Arroyo - Luis Borja
569	22-agosto-25	"Guanajuato"	Insurgentes Sur No. 654, Col. El Cantador	Luis Arroyo
570	22-agosto-25	"Felisa"	José Mujica No. 689, Col. El Cantador	Establecimiento Cerrado
571	22-agosto-25	"Carnitas Michoacán"	Bvd. Los Reyes No. 247, Col. Infonavit	A. Zapien
572	22-agosto-25	"Torunos"	Av. Solidaridad No. 1348, Col. Infonavit	Uriel Hdz.
573	22-agosto-25	"Olvera"	Av. Solidaridad No. 1468, Col. Infonavit	A. Zapien - J. Segoviano
574	22-agosto-25	"Zavala"	Av. Solidaridad No. 1468, Col. Infonavit	SUKARNE
575	23-agosto-25	"Playa Azul"	José Justo Corro No. 783, Col. Playa AZUL	Luis Borja - M. Sáenz
576	23-agosto-25	"Barrera"	Joaquín Herrera No. 877, Col. Playa Azul	Establecimiento Cerrado
577	23-agosto-25	"Valentina"	Pinos No. 857, Col. Playa Azul	Uriel Hdz. - F. Mendoza
578	23-agosto-25	"San José"	Mariano Abasolo No. 1693, Col. Ganadera	Luis Arroyo
579	23-agosto-25	"Flores Borja"	Mariano J. García esq. Abasolo	G. Mares




580	23-agosto-25	"El Vaquero"	Hnos. Liceaga No. 845, Col. Ganadera	Establecimiento Cerrado
581	23-agosto-25	"Birria Hijin"	Mariano J. García s/n, Col. Benito Juárez	Ángel Granados
582	19-agosto-25	"Birria Vidal"	Mariano J. García No. 1620, Col. Los Álamos	Vidal Pérez
583	19-agosto-25	"Birria Vidal"	AV. Guanajuato No. 519, Col. Del Bosque	Vidal Pérez
584	19-agosto-25	"Birria Pio"	AV. Guanajuato s/n, Col. Del Bosque	Manuel Solís
585	19-agosto-25	"Birria Bolis"	Mdo. Irapuato s/n, Col. Del Bosque	Sucahersa
586	19-agosto-25	"Tafoya"	Av. Guanajuato No. 544, Col. Del Bosque	Jesús Pérez
587	19-agosto-25	"Birria Toledo"	AV. Guanajuato s/n, Col. Del Bosque	Ángel Granados
588	19-agosto-25	"Rey Del Cabrito"	Mdo. Sostenes Rocha s/n, Col. Sta Anita	Alberto Téllez
589	19-agosto-25	"Original Jalisco"	Mariano J. García No. 487, Col. 12 de Dicc.	J. Cortes
590	19-agosto-25	"Rey Del Cabrito II"	Av. De los Insurgentes No. 2235, Col. Ignacio Allende	Maxicarne
591	27-agosto-25	"Cortes Bajío"	Mariano J. García No. 446, Col. Benito Juárez	Luis Arroyo - Moisés Gonzales
592	27-agosto-25	"Luu"	6 de noviembre No. 109, Col. Benito Juárez	J. Cortes
593	27-agosto-25	"Gallardo"	Mariano J. García No. 300, Col. Benito Juárez	M. Segoviano
594	27-agosto-25	"Maldonado"	Mariano J. García No. 116, Col. Benito Juárez	J. Maldonado
595	27-agosto-25	"Ray"	Pedro Glz. Esq. Saltillo	J. Navarro
596	27-agosto-25	"El Chino"	Irapuato No. 341, Col. Benito Juárez	G. Mares
597	27-agosto-25	"Glorias Del Manolete"	Irapuato No. 1055, Col. Benito Juárez	Establecimiento Cerrado
598	27-agosto-25	"Carnitas Michoacán"	Arcadio Ramírez No. 1030, Col. Benito Juárez	Establecimiento Cerrado
599	27-agosto-25	"Cámico"	Gabriel García Márquez No. 657, Col. Plan Vivira	SUPRA meats
600	27-agosto-25	"C. Taco"	Independencia esq. Guanajuato, Col. Plan Vivira	Visceras del centro
601	28-agosto-25	"Flores Hnos."	Azucena No. 364, Col. Purísima del Jardín	M. Segoviano
602	28-agosto-25	"Flores Hnos."	Clavel No. 4341, Col. Purísima del Jardín	M. Segoviano
603	28-agosto-25	"Carnitas M"	Pablo Chávez esq. Pedro Vargas, Col. Valle verde	Establecimiento Cerrado
604	28-agosto-25	"Carnitas El Chino"	Manuel Mora No. 475, Col. 'Purísima del Jardín	Establecimiento Cerrado

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 90 de 116



605	28-agosto-25	"Segoviano"	Dr. Marañón esq. Pablo Chávez, Col. Valle Verde	M. Segoviano
606	28-agosto-25	"Carnitas Abi"	Pablo Chávez s/n, Col. Valle verde	Maxicarne
607	28-agosto-25	"Puente"	Clavel No. 3657, Col. Purísima del Jardín	Rigoberto Ayala - Ramon Aldaco
608	28-agosto-25	"El Grande"	Pablo Chávez No. 443, Col. Purísima del Jardín	Luis Borja - Uriel Hdz.
609	28-agosto-25	"Pueblo Nvo"	Pasionaria No. 616, Col. Valle Verde	Cerrado Permanentemente
610	28-agosto-25	"Ayala"	Clavel No. 3704, Col. Purísima del Jardín	Luis Borja - N. Jaramillo
611	04-sept-25	"El Carboncito"	José López Lira No. 155, Col. 2da. San Gabriel	SUKARNE
612	04-sept-25	"Caritas Rmz."	Cayetano Andrade No. 1002, Col. 2da. San Gabriel	PROCEN
613	04-sept-25	"Estefany II"	División del norte No. 122, Col. 3ra. San Gabriel	J. Cortes - Zavala
614	04-sept-25	"San Francisco"	División del norte No. 117-A, Col. 3ra. San Gabriel	Don Chano
615	04-sept-25	"El Capricho"	División del norte No. 983, Col. 3ra. San Gabriel	J. Segoviano - PROCEN
616	04-sept-25	"Pasadita"	División del norte No. 2207, Col. 3ra. San Gabriel	Jovani León - Gerardo Mares
617	04-sept-25	"La Ternerita"	División del norte No. 2349, Col. 1ra. San Gabriel	Luis Arroyo - Zamora
618	02-sept-25	"La Especial"	Dr. Roberto Rdz. No. 94-D, Col. Las Heras	Maxicarne
619	02-sept-25	"El Caporal"	Dr. Roberto Rdz. No. 1252, Col. Las Heras	Luis Arroyo - Luis Borja
620	02-sept-25	"Manuelito"	Dr. Roberto Rdz. No. 1295, Col. Las Heras	J. Segoviano
621	05-sept-25	"La Picaña"	Río Guanajuato No. 69, Col. Villas de San Cayetano	Luis Borja - J. Segoviano
622	05-sept-25	"Villas De San Cayetano"	Río Guanajuato No. 351-B, Col. Villas de San Cayetano	Luis Borja - Luis Arroyo
623	05-sept-25	"La Española"	Tecolutla No. 434, Col. Villas de San Cayetano	Cerrado permanentemente
624	05-sept-25	"La Economia"	Río Guanajuato No. 686, Col. Villas de San Cayetano	Gabriel Pérez
625	05-sept-25	"Ricas Carnitas"	Río Guanajuato s/n, Col. Villas de San Cayetano	A. Zapién
626	05-sept-25	"Eo"	Mártires de Tacubaya No. 1321, Col. Esfuerzo Obrero	Luis Arroyo - Luis Borja
627	05-sept-25	"24 De Abril"	Ford No. 22, Col. 24 de abril	Luis Borja
628	06-sept-25	"Car"	Darian No. 108, Col. Las Américas	Cerrado durante la visita

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 91 de 116




629	06-sep-25	"Mercadito Las Américas"	Caribe No. 148, Col. Las Américas	J. Segoviano
630	06-sep-25	"Miramar"	Pampas No. 263, Col. Las Américas	Alejandro Razo
631	06-sep-25	"Don Chano"	Matogroso No. 520, Col. Las Américas	N. Jaramillo
632	06-sep-25	"Carnitas"	Bvd. Las Américas s/n, Col. Las Américas	Cerrado durante la visita
633	06-sep-25	"La Pastora"	Av. De las Plazas No. 451, Col. Las Plazas	ZAVALA - J. Segoviano
634	08-sep-25	"El Becerro De Oro"	Av. Guerrero s/n, Col. Rodriguez	Luis Borja
635	08-sep-25	"Bicho"	Emilio Carranza No. 102, Col. Rodriguez	Gerardo Mares
636	08-sep-25	"La Fortuna"	Progreso esq. Roberto Fierro, Col. Rodriguez	Sucahersa
637	08-sep-25	"Becerro De Oro"	Progreso L-9, Col. Rodriguez	Uriel Hernández
638	08-sep-25	"Ray Steak"	Mdo. Vicente Guerrero L-27, Col. Rodriguez	Manuel Barrientos - Uriel Hdz.
639	08-sep-25	"La Providencia"	Mdo. Vicente Guerrero L-26, Col. Rodriguez	Manuel Barrientos - ZAMORA
640	08-sep-25	"Memos"	Mdo. Vicente Guerrero L-25, Col. Rodriguez	Cerrado durante la visita
641	08-sep-25	"La Portuguesa"	Mdo. Vicente Guerrero L-24, Col. Rodriguez	J. Segoviano - ZAMORA
642	08-sep-25	"Apolo XIV"	Mdo. Vicente Guerrero L-19-20, Col. Rodriguez	Uriel Hernández
643	08-sep-25	"Fabian"	Mdo. Vicente Guerrero L-18, Col. Rodriguez	Uriel Hdz. - Manuel Barrientos
644	08-sep-25	"Negro"	Mdo. Vicente Guerrero L-17, Col. Rodriguez	Yolanda Aguirre - Obrero Zamora
645	08-sep-25	"Moyo"	Mdo. Vicente Guerrero L-31, Col. Rodriguez	ARAGAMI
646	08-sep-25	"La Gloria"	Roberto Fierro No. 865, Col. Rodriguez	Rastro
647	08-sep-25	"Carnitas"	Libertad No. 124, Col. Rodriguez	Uriel Hdz. - Rastro
648	13-sep-25	"El Dany"	Lerdo de tejada No. 1, Col. Arandas	Jovani León - Gerardo Mares
649	13-sep-25	"La Granja"	Vicente Guerrero No. 54, Col. Arandas	Luis Alcocer - PROCEN
650	45913	"Arandas"	18 de marzo No. 3-c, Col. Arandas	Efrain Delgado
651	13-sep-25	"El Cerrito"	Bvd. Arandas No. 15, Col. Arandas	Jovani León - G. Mosqueda
652	13-sep-25	"Arandas"	Bvd. Arandas s/n, Col. Arandas	Luis Zavala
653	13-sep-25	"El Gran Chaparral"	Av. España No. 1422, Col. Los cobos	J. Segoviano - ZAMORA





654	13-sep-25	"Los Cobos"	Barcelona No. 3759, Col. Los Cobos	Luis Arroyo - Luis Zavala
655	10-sep-25	"Los Gonzalos"	Irapuato No. 1835, Col. Miguel Hgo.	Gonzalo Gutiérrez
656	10-sep-25	"Zamora"	Saltillo esq. Sinaloa No. 1920, Col. Miguel Hgo.	Luis Borja - Luis Arroyo
657	10-sep-25	"La Blanquita"	6 de noviembre No. 2060, Col. Miguel Hgo.	Cerrado durante la visita
658	10-sep-25	"El Torete"	Av. San Antonio No. 273, Col. Miguel Hgo.	Maxicarne
659	10-sep-25	"Carnitas El Gallo"	Oaxaca No. 1607, Col. Miguel Hgo.	Sucahersa
660	10-sep-25	"La Noria"	Independencia No. 1786, Col. Miguel Hgo.	Grupo Sta. Clara
661	10-sep-25	"Birria"	Antonio Torres s/n, Col. Miguel Hgo.	Martín Toledo
662	10-sep-25	"Carmelita"	Presidencia de la República No. 1595-D, Col. Irapuato	Francisco Vela - Luis Borja
663	10-sep-25	"Minisúper"	Presidencia de la República No. 370, Col. Irapuato	Jovani León - Jose Hdz.
664	10-sep-25	"Bigotes"	Presidencia de la República No. 371, Col. Irapuato	Pablo Zamora
665	10-sep-25	"Visceras"	Presidencia de la República s/n, Col. Irapuato	Visceras del Centro
666	10-sep-25	"Carne"	Presidencia de la República s/n, Col. Irapuato	Cerrado durante la visita
667	10-sep-25	"Prz"	Presidencia de la República s/n, Col. Irapuato	Cerrado durante la visita
668	10-sep-25	"Vázquez"	Aguacate esq. Gob. del edo. No. 331	Gerardo Mares
669	10-sep-25	"Arturo"	Mora No. 286, Col. Irapuato	José Mtz. - Gerardo Mares
670	10-sep-25	"Ceballos"	Presidencia de la República s/n, Col. 18 de agosto	Yolanda Aguirre
671	10-sep-25	"Botello"	Presidencia de la República No. 455, Col. 18 de agosto	Javier Botello
672	17-sep-25	"Las Aguilas"	Av. Las Águilas No. 474, Col. San Miguelito	Gerardo Mares- SUPRAMEats
673	17-sep-25	"Arturo"	Av. Las Águilas No. 472, Col. San Miguelito	Marcela Salazar - J. Segoviano
674	17-sep-25	"Carnitas Pancho"	Cóndor s/n, Col. San Miguelito	Cerrado durante la visita
675	17-sep-25	"Carnitas Chendo"	Cóndor s/n, Col. San Miguelito	Cerrado durante la visita
676	17-sep-25	"Luisillo Diaz"	Cóndor s/n, Col. San Miguelito	J. Segoviano
677	17-sep-25	"Estefany li"	Ntra. Sra. De Gpe. No. 279, Col. San Miguelito	Cerrado durante la visita
678	17-sep-25	"La Granja"	Prol. Independencia No. 132, Reforma Agraria	Luis Alcocer - PROCEN

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 93 de 116




679	17-sep-25	"La Exelencia"	Independencia No. 1000, Col. Reforma Agraria	Cerrado temporalmente
680	17-sep-25	"Colinas"	Juan Pablo II No. 279, Col. Colinas del Río	Cerrado durante la visita
681	23-sep-25	"Carnes"	Independencia No. 1016 Col. Reforma Agraria	PROCEN - Zavala
682	23-sep-25	"El Triunfo"	Teresa Vara No. 272, Col. Insurgentes	Maxicarne
683	23-sep-25	"Chuy"	Teresa Vara s/n. Col. Insurgentes	No cuenta con Producto cárneo
684	23-sep-25	"Carnitas"	Teresa Vara s/n, Col. Insurgentes	Cerrado durante la visita
685	23-sep-25	"Botello"	San Policarpio No. 184, Col. San Martín de Porres	Javier Botello
686	23-sep-25	"Suprema"	Sta. Mónica No. 1582	Luis Borja
687	23-sep-25	"San Martin"	San Martín No. 1421, Col. San Martín de Porres	Uriel Hdz.
688	23-sep-25	"La Selecta"	San Martín No. 1024, Col. San Martín de Porres	Cerrado durante la visita
689	23-sep-25	"Aldaco"	San Martín No. 1194, Col. San Martín de Porres	Juan Aldaco
690	24-sep-25	"La Mexicanita"	Mdo. Hgo. L-17, Col. Centro	Víctor Cárdenas - Pablo Robles
691	24-sep-25	"San Juan"	Mdo. Hgo. L-16-B, Col. Centro	Rigoberto Ayala
692	24-sep-25	"La Mexicanita li"	Mdo. Hgo. L-15, Col. Centro	Cerrado durante la visita
693	24-sep-25	"El Porvenir"	Mdo. Hgo. L-14, Col. Centro	Luis Borja
694	24-sep-25	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-13, Col. Centro	Luis Arroyo - Arturo Maldonado
695	24-sep-25	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-12, Col. Centro	Luis Arroyo - Arturo Maldonado
696	24-sep-25	"La Regia"	Mdo. Hgo. L-11, Col. Centro	Merced Huerta - Jovani León
697	25-sep-25	"El Triunfo"	Mdo. Hgo. L-10, Col. Centro	Jovani León - Gerardo Mares
698	25-sep-25	"Toledo"	Mdo. Hgo. L-9, Col. Centro	Salvador Toledo
699	25-sep-25	"El Toreo"	Mdo. Hgo. L-8, Col. Centro	Luis Borja
700	25-sep-25	"El Globo"	Mdo. Hgo. L-7, Col. Centro	N. Jaramillo
701	25-sep-25	"La Regia li"	Mdo. Hgo. L-6, Col. Centro	Jovani León - Merced Huerta
702	25-sep-25	"El Artillero"	Mdo. Hgo. L-4, Col. Centro	Uriel Hdz. - Juan Carlos
703	25-sep-25	"El Atrevido"	Mdo. Hgo. L-3, Col. Centro	Jovani León - Gerardo Mares
704	25-sep-25	"La Luz"	Mdo. Hgo. L-2, Col. Centro	Víctor Cárdenas - Pablo Robles
705	25-sep-25	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-1, Col. Centro	Luis Arroyo - Arturo Maldonado
706	25-sep-25	"La Puerta Del Comercio"	Mdo. Hgo. L-18, Col. Centro	Luis Arroyo - Rigoberto Ayala



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 94 de 116





**Figura 26.** Inspección de cárnicos en la Dirección de Rastro y en puntos de venta del municipio de Irapuato  
**Fuente:** Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la Dirección de Rastro

## Decomisos

Para proteger la salud pública, asegurando que la carne y los productos de origen animal que llegan al consumidor sean seguros y libres de enfermedades o contaminaciones, en el periodo que se reporta se realizaron **17 decomisos**.

DECOMISOS					
Acta	Fecha	Especie	Cantidad	Kgs	Motivo del decomiso
15	15-jul-25	Bovino	1	323	Muerto en corrales (Septicemia)
16	09-agosto-25	Bovino	1	385	Muerto en corrales (Septicemia)
17	11-agosto-25	Porcino	1	120	Extravasación tisular
18	12-agosto-25	Porcino	1	85	PRRS
19	18-agosto-25	Porcino	1	110	Extravasación tisular
20	23-agosto-25	Bovino	1	121	Muerto en corrales (Septicemia)
21	26-agosto-25	Bovino	1	126	Muerto en corrales (Septicemia)
22	02-sept-25	Porcino	1	120	Extravasación tisular

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 95 de 116



23	02-sep-25	Porcino	2	220	Erisipela
24	04-sep-25	Bovino	1	397	Muerto en corrales (Septicemia)
25	05-sep-25	Porcino	1	110	Extravasación tisular
26	22-sep-25	Porcino	1	120	Extravasación tisular
27	25-sep-25	Porcino	1	210	Extravasación tisular
28	26-sep-25	Porcino	1	110	Erisipela
29	27-sep-25	Porcino	1	100	Extravasación tisular
30	30-sep-25	Porcino	1	100	Extravasación tisular

### Tratamiento de aguas residuales del rastro

Durante este periodo se realizó el tratamiento de **4,717 metros cúbicos** de Agua. Esta medida es crucial para proteger el medio ambiente y la salud pública. Al eliminar contaminantes como materia orgánica, se previenen daños, se reducen olores desagradables y se evita la propagación de enfermedades.


### Dirección de Mercados

#### Atención a trámites en materia de comercio

Se realizaron **381** trámites en atención a la ciudadanía entre los que destacan los pagos extemporáneos, festividades religiosas, permiso de juegos mecánicos, cambios de giro, reportes etc.

#### Actividades extraordinarias

- Se realizaron las inspecciones de las "Festividades Religiosas y las autorizaciones de los juegos mecánicos en zona urbana y zona Rural. Así mismo, se supervisa que la instalación de los puestos se encuentre en orden y dentro del margen establecido.



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 96 de 116



- En un trabajo trasversal con la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI) realizamos **13 operativos** de verificación por venta de animales en tianguis de zona centro y periferia.

## Dirección de Limpia y Aseo Público

### Barrido Centro Histórico

Durante este periodo atendimos una superficie de **18,906,920 mts<sup>2</sup>** en espacios públicos del Centro Histórico y primer cuadro de la ciudad en horario matutino de 6:00 am a 2:00 pm y vespertino de 2:00 pm a 9:00 pm de lunes a domingo. Atendiendo las siguientes áreas:

- Manuel Doblado - Santos Degollado
- Plazuela M. Hidalgo - Portal
- Zona Catedral - Portal
- Plaza Abasolo
- Polo Comercial
- Correo
- Cortázar - Portal Carrillo Puerto
- Juan Álvarez - Berriozábal
- Revolución - Ramón Corona
- Plaza Fundadores
- Plaza Principal
- Hospitalito
- Plaza del Artista (Incluye Santos Degollado y Obregón)
- Juárez -Portal Libertad
- Colón - Reforma
- Jesús García a 5 de Mayo
- 5 de Mayo a Andador Leandro Valle

### Realización del servicio de barrido municipal en vialidades

Se realiza el servicio de barrido en 79 vialidades del municipio en horario matutino de 7:00 am a 2:00 pm. de lunes a sábado. De esta manera contribuimos a minimizar riesgos de salud pública, generar espacios públicos seguros y mejorar la imagen urbana del municipio.



### Barrido manual

Durante este trimestre se atendió una superficie de **52,665,689 m<sup>2</sup>** de barrido manual concesionado en horario matutino (lunes a sábado) en 36 tramos de las principales vialidades del municipio.

### Barrido Mecánico


Durante este trimestre se atendió una superficie de **13,713,725 m<sup>2</sup>** en 40 vialidades del municipio con unidad de barrido mecánico concesionado en horario nocturno (lunes a sábado).



**Figura 27, Barrido manual y barrido mecánico.**  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DLYAP

### Hidrolavado

Se realiza hidro lavado en **41 espacios y 9 calles peatonales** del Centro histórico con 3 vehículos, 2 pulidoras de piso a base de agua, 2 hidros y una pipa de 10,000 litros en un horario de 11:00 pm a 6:00 am. Durante este periodo se atendió una superficie de **1,105, 259 m<sup>2</sup>**.



**Figura 28, Hidro lavado Zona Centro**  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la DLYAP



## Limpieza de Predios

Se realiza limpieza de lotes baldíos en una superficie de **68,693 m<sup>2</sup>** en diferentes puntos de la ciudad, con esto evitamos la proliferación de fauna nociva y los tiraderos clandestinos, así como la liberación de banqueta y guarnición de predios cerrados o fincas abandonadas, atendiendo lotes baldíos, coadyuvando con ello a la mejora del medio ambiente e imagen del municipio.



**Figura 29. Limpieza de predios**  
Fuente: Informes mensuales de julio-septiembre 2025 de la

## Inspección del cumplimiento del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Dentro del punto "Vigilar el cumplimiento del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de Irapuato, Guanajuato", durante este trimestre se cumplió con la cantidad de **2,127** inspecciones.

Inspección al cumplimiento del Reglamento para la gestión Integral de RSU	
Actividad	Cantidad
Apercibimientos por basura fuera de día y horario	169
Apercibimientos por limpieza de predio	33
Apercibimientos por falta de Barrido	278
Actas Circunstanciadas	119
Notificaciones entregadas	75
Multas	49
Reportes 072	713
Reportes de Gestión	144
Casas Volanteadas	547
<b>Total</b>	<b>2127</b>






## Dirección de Alumbrado Público

### Mantenimiento Preventivo y correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Irapuato

Mantenimiento Preventivo y Correctivo en atención a **4,079** reportes en zona urbana y rural.

**772 servicios** de mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público en comunidades rurales.

Se detectaron **494 cortos** circuitos en líneas eléctricas del alumbrado público, los cuales fueron reparados en su totalidad.

Se repararon **695 controles** que operan el alumbrado Público en diferentes puntos de la zona urbana y rural.

#### Atención a Reportes CRM 072

Julio	1354
Agosto	1378
Septiembre	1347


#### Materiales Utilizados

##### Materiales utilizados julio-septiembre 2025

Lámpara de LED instaladas	49
Combinaciones	27
Cable de diferentes tipos y calibres	350
Contactores	33
Postes	5
Fotoceldas	240
Kit LED	148
Proyector LED	4
Farola	2



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 100 de 116



**Figura 30, Mantenimiento Preventivo y correctivo del Alumbrado Público**  
**Fuente:** Informe julio-septiembre de la DIUMV

### Área de Optimización

Uno de los objetivos más importantes de la Dirección de Alumbrado Público a través de su Área de Optimización, es obtener ahorros de energía a favor del municipio, por lo que el personal de optimización y personal de la CFE llevan a cabo revisiones en los servicios a nombre del municipio de Irapuato, con la finalidad de actualizar el censo de los luminarios instalados en la ciudad y comunidades rurales, al mismo tiempo se verifican los equipos de medición, lecturas, cargas, así como daños o descomposturas en dichos equipos los cuales son reparados o reemplazados por uno nuevo para que posteriormente CFE haga lo conducente y así el consumo de energía que se factura en los servicios a nombre del municipio **sea real y no estimado.**

#### Bases Soquet julio-septiembre 2025

Bases soquet reparadas	106
Bases soquet nuevas	16
Medidores instalados	13
Equipos de medición verificados	520
Inventario de luminarios actual	36,107



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 101 de 116

Se realiza censo, así como la actualización en el registro de folios en postes de alumbrado público propiedad municipal, con la finalidad de digitalizar dicha información en el plano del municipio de Irapuato, Gto.

#### Levantamiento de Censo

Actualización digital (colonias)

7

#### Ingeniería y Proyectos

Se revisan los proyectos de nuevos fraccionamientos y obras que se desarrollan en las vialidades de las zonas urbanas y rurales, para que la infraestructura del alumbrado no presente diferencias entre lo ejecutado y lo aprobado por la Dirección de Alumbrado Público.

De esta manera los procesos de entrega recepción del alumbrado público al municipio se llevarán a cabo en tiempo y forma.

#### Visitas de obra y aprobación de proyectos julio-septiembre 2025

Visitas de obra	7
Proyectos recibidos	16
Proyectos aprobados	13
Proyectos con observaciones	1

#### Apoyo a Eventos

Se brindó el apoyo con tomas de energía e iluminación a eventos organizados por las diferentes dependencias municipales, así como diversas asociaciones civiles.



**Figura 31, Apoyo a eventos**  
Fuente: Informe julio-septiembre 2025 de la DPYJ



## Dirección de Parques y Jardines

Parques y Jardines tiene como objetivo asegurar la conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, cuidado y embellecimiento de las áreas verdes de carácter público, incluyendo los bienes municipales de uso común, como son: vías públicas, parques, jardines, plazas, camellones, glorietas, fuentes, monumentos, banquetas y servidumbres, nodos viales, etc.

### Realización de mantenimientos a las áreas verdes municipales y viales

Se realizaron **748 mantenimientos** a parques y jardines, bulevares, glorietas y avenidas, en las cuales se brindan labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.

Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	julio
151	52	31	56	Total 290
Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	agosto
88	54	29	59	Total 230
Mantenimiento Parques y Jardines	Mantenimiento Bulevares	Mantenimiento Glorietas	Mantenimiento Avenidas	septiembre
100	49	25	54	Total 228



**Figura 32. Mantenimiento áreas verdes municipales**  
Fuente: Informe julio-septiembre 2025 de la DPyJ.

### Realización de mantenimientos a los parques vecinales

En este periodo se llevaron a cabo **270 mantenimientos** a parques vecinales, entre los **72 parques** vecinales que se atienden, la cual consiste en labores de poda de césped, poda de arbustos, poda de árboles, chaponeo, deshierbe, riego, fumigación, etc.

### Realización de podas ornamental y de alto riesgo

Se llevan a cabo **4,162 podas** ornamentales de árboles y arbustos, misma que consiste en dar forma al árbol y/o arbusto, asimismo se realiza despejado de cableado eléctrico y despejado de luminarias con la unidad canastilla, así como reducción de riesgo en árboles de altura, incluyendo el retiro de árboles secos y que representan riesgo para la ciudadanía.

Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	julio
Total				
1402	325	13	349	2089

Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	agosto
Total				
1368	79	16	228	1691

Podas Ornamentales	Podas con Canastilla	Talas con Canastilla	Podas/Talas en parques vecinales	septiembre
Total				
1392	155	22	137	1706



*Figura 33, Podas Ornamental y alto riesgo  
Fuente: Informe julio-septiembre 2025 de la DPyJ*


Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 104 de 116



## Reforestación de árboles, flores y arbustos

Se realizó forestación y reforestación de diversas áreas verdes municipales, calles y avenidas, etc.; brindando el mantenimiento necesario a dichas especies (árboles, flores, arbusto, pasto) para que de esta manera cumplan con su función ecológica natural y así contribuir a crear un mejor ambiente urbano.

Árboles	Flores	Arbustos	Total	julio
87	126	1851	2,064	
Árboles	Flores	Arbustos	Total	agosto
86	80	956	1,122	
Árboles	Flores	Arbustos	Total	septiembre
57	330	204	591	



**Figura 34, Reforestación en Centro Histórico**  
Fuente: Informe julio-septiembre 2025 de la DPyJ



## Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

### Actividades extraordinarias fuera de la MIR

#### Retiro de grafiti

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Mantenimiento fuera de la MIR julio	
			Unidad	Total
Álvaro Obregón	Las Heras	Encalado de Grafiti en Muro	m2	69
Álvaro Obregón	Las Heras	Pintura de Grafiti en Fachada	m2	157
Álvaro Obregón	Las Heras	Pintura de Grafiti en Postes de C.F.E.	m2	4
Galeana	Barrio Santa Anita	Pintura en Tope	m2	8
Santa Cecilia	San Martín	Pintura en Bolardos	m2	4
Príncipe Guillermo	Los Príncipes	Pintura en Bolardos	m2	3
Príncipe Guillermo	Los Príncipes	Pintura en Rampa	m2	1
Álvaro Obregón	Los Hoyos	Pintura de Grafiti en Paso a Desnivel	m2	50
Pablo Chávez	Purísima del Jardín	Pintura en Bolardos	m2	3
Morelos	Panteón Municipal	Pintura en Guarnición	m2	88

Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Mantenimiento fuera de la MIR agosto	
			Unidad	Total
Toledo	Bernardo Cobos	Pintura en Bolardos	m2	7
Aldama	Jardín Principal	Pintura de Grafiti en Kiosco	m2	68
Álvaro Obregón	Los Hoyos	Pintura de Grafiti en Paso a Desnivel	m2	48
Boulevard a Villas	Villas de Irapuato	Pintura en Guarnición	m2	16
Gobierno del Estado	18 de Agosto	Pintura en Rampa	m2	1
José María Morelos	UCOPI	Encalado de Grafiti en fachada	m2	42
20 de Noviembre	Serrano	Pintura en Logo	m2	2
Revolución	Purísima de Covarrubias	Pintura en Logo	m2	2
	San Lorenzo	Pintura en Logo	m2	2
Río Niera	Colinas del Río	Pintura en Logo	m2	2
Mariano J. García	Corralón de Limpia	Impermeabilización de Loza	m2	70

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 106 de 116

Gabino Vázquez		Pintura en Logo	m2	2
Cascada de Agua	Bella Vista	Pintura en Logo	m2	2
Diamante	Arboledas	Pintura en Logo	m2	2
Cascada de Plata	Bella Vista	Pintura en Escalones	m2	2
Revolución	Guayabo	Pintura en Logo	m2	2
Mariano J. García	Benito Juárez	Pintura en Guarnición	m2	8

Mantenimiento fuera de la MIR septiembre				
Calle y/o Avenida	Colonia y/o Fraccionamiento	Descripción	Unidad	Total
12 de Octubre	Progresiva del Jaral	Encalado de Grafiti en Barda	m2	38
12 de Octubre	Progresiva del Jaral	Limpieza de Grafiti en Juegos	m2	3
20 de Noviembre	Santa Elena	Encalado de Grafiti en Bardas	m2	128
Díaz Ordaz	San José	Pintura en Monumento	m2	108
Díaz Ordaz	San José	Pintura en Guarnición	m2	46
Díaz Ordaz	San José	Pintura en Nichos	m2	7
Díaz Ordaz	San José	Pintura en Postes de C.F.E.	m2	10
Díaz Ordaz	San José	Pintura de Grafiti en Cortinas	m2	8
Díaz Ordaz	San José	Pintura de Grafiti en Controles de Semáforo	m2	4
Av. Las Animas	Fracc: San José	Pintura de Grafiti en Fachada	m2	1
Jamaica	12 de Diciembre	Pintura en Bolardos	m2	2

### Mantenimiento permanente a plazas públicas

Acciones fuera de la MIR julio			
Calle	Fraccionamiento	Acción	Total
San Roque	Calzada de Guadalupe	Colocación de Malla Ciclónica	1
Santa Cecilia	San Martín	Elaboración de Bolardos	4
Príncipe Guillermo	Los Príncipes	Elaboración de Bolardos	3
Siglo XXI	Servicios Públicos	Colado de Tapas de Registro	3
Siglo XXI	Servicios Públicos	Elaboración de Tapa de Registro	1
Pablo Chávez	Purísima del Jardín	Colocación de Bolardos	3



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 107 de 116

Calle	Fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR agosto	
		Acción	Total
Siglo XXI	Servicios Públicos	Elaboración de Rejillas	14
Ponciano Arriaga	Barrio San Cayetano	Reparación de Pórfido	5
Díaz Ordaz	Barrio de San Vicente	Colocación de Bolardos	2
Siglo XXI	Servicios Públicos	Colado de Tapas	3
Prolongación Guerrero	Las Reinas	Colocación de Malla	20
Servicios Públicos	Siglo XXI	Elaboración de Tapa de Registro	1

Calle	Fraccionamiento	Acciones fuera de la MIR septiembre	
		Acciones	
Casimiro Liceaga	Casimiro Liceaga	Retiro de Botes de Basura	1
Copalillo	Copalillo	Retiro de Espectacular	1
Av., Guerrero	Zona Centro	Reparación de Adoquines	1
Lluvia	Las Reinas	Retiro de Bolardos	7
	Las Reinas	Nivelación de Adoquines	9
Servicios Públicos	Siglo XXI	Elaboración de Tapas de Registro	5
Jamaica	12 de diciembre	Colocación de Bolardos	2
Pípila	Del Bosque	Elaboración de Bolardos	2



**Figura 35, Limpieza de grafiti y pintura**  
Fuente: Informes julio-septiembre 2025 de la DIUMV



## Mantenimiento a vialidades

Mantenimiento a vialidades fuera de la MIR julio					
No.	Calle/vialidad	Colonia, Fraccionamiento, Comunidad	Tramo		Actividad / Reporte
			Inicial	Final	
1		Las Fuentes	Blvd. Paseo Solidaridad	Fuente Catalana	Limpieza de Herramientas
2		Valle de las Flores	Vasco de Quiroga	Maguey	Limpieza y apoyo
3		Constitución de Apatzingán	Constitucionalistas	Ignacio Allende	Limpieza
4	Manzanillo	Jardines de la Hacienda	Ciudad Victoria	Av. Jardines de la Hacienda	Limpieza y retiro de escombros
5	Berriozábal	El Nido	Allende	Campo de fútbol	Limpieza y retiro de escombros
6	Av. Siglo XXI		CEDIS Ryse	Av. Camino Real	Retiro de Tronco
7	Guadalupe	Barrio de San Vicente	Pedro Moreno	Blvd. Díaz Ordaz	Retiro de Escombros
8	San Antonio	Colonia Independencia	Av. Independencia	Irapuato	Retiro de Escombros
9	Ignacio León Ornelas	Carmelitas			Negativo a Retiro de Tocones
10	Libre Ibérica	Las Liebres	Libre Ibérica	Esquina Libre Tropical	Retiro de Escombros
11	Matías Enríquez	Insurgentes	Rafael Dávalos	Camino a la Virgen	Recolección de Escombros
12	Rubén Jaramillo	UCOPI	Democracia	Independencia	Recolección de Escombros
13	San Cosme	Los Pinos	Blvd. Mariano J García	Esquina San Cosme	Retiro de Reductor

Mantenimiento a vialidades fuera de la MIR septiembre					
No.	Calle/vialidad	Colonia, Fraccionamiento, Comunidad	Tramo		Actividad / Reporte
			Inicial	Final	
1	José Ma. Iglesias	Barrio de Santiaguito	Hidalgo	Galeana	Barrido de Sello
2		Tenerías de Irapuato	Martiniano Arredondo	Ixtoc	Limpieza del Área de Estacionamiento con Barredora

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 109 de 116



Acciones fuera de la MIR Julio			
No.	Calle	Colonia	Tramo
1	San Ángel	12 de Diciembre	Limpieza de Escombro
2	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Limpieza de Escombro
3	Cam. A las Animas	8 de Junio	Limpieza de Acotamiento
4	Pastita	Flores Magón Sur	Retiro de raíz
5	Interior de Comunidad Tejamanil	Com. Tejamanil	Acarro de fresado para PC
6	Guadalupe	Barrio de San Vicente	Limpieza de Escombro
7	San Antonio	Miguel Hidalgo	Limpieza de Escombro
8	Interior de Rastro Municipal	Rastro Municipal	Limpieza
9	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Renivelación con fresado
10	Interior de Área de Donación	Nueva Fe 2000	Limpieza
11	Olimpo	Fracc. Estrella	Limpieza con Desarrollo Urbano

Acciones fuera de la MIR agosto			
No.	Calle	Colonia	Actividad
1	Febrero	8 de Junio	Limpieza de Escombro
2	Matogroso	Las Américas	Limpieza de Escombro
3	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Limpieza
4	Interior de Rastro Municipal	Rastro Municipal	Limpieza
5	Avellano	Los Álamos	Retiro de troncos
6	Ignacio León Ornelas	Las Carmelitas	Retiro de troncos
7	Sta. Inés	El Milagro	Atención a oficio de Demolición solicitada por Control Patrimonial. Se inició, pero no se continuó atendiendo ya que fue turnada a Protección Civil para seguimiento y apoyo
8	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Acomodo de materiales

Acciones fuera de la MIR septiembre			
No.	Calle	Colonia	Actividad
1	Ramón Corona	Zona Centro	Apoyo a el área de concretos con demolición de banqueta
2	Interior de Panteón Municipal	Panteón Municipal	Acomodo de materiales
3	San Ángel	12 de Diciembre	Limpieza de Escombro
4	Interior de Estacionamiento	Plaza del Comercio	Limpieza de Estacionamiento
5	San Policarpio	San Martín de Porres	Retiro de Raíz
6	Av. Tulipanes	Bernardo Cobos	Limpieza de terreno
7	José María Iglesias	Zona Centro	Barrido de sello

Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP

Página 110 de 116



## Transversalidad

### Creación de Parque Vecinal Col. "Los Príncipes"


**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Como parte del programa de rescate de espacios públicos y las necesidades de la colonia "Los Príncipes", la Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial, durante este trimestre concluyó la creación del parque vecinal con las siguientes actividades:

- ✓ Colocación de tezontle en área de juegos
- ✓ Poda de árboles
- ✓ Pintura de bancas de concreto, guarniciones, bardas y juegos.

Fomentando la sana convivencia de los ciudadanos al generar espacios recreativos, mejorando la calidad de vida de los residentes y fortaleciendo el tejido social. El proyecto comenzó en el mes de marzo al fin de este periodo presenta un avance del **100%**.



**Figura 36, Creación de Parque vecinal**  
**Fuente:** Informe julio-septiembre 2025 de la DIUMV



### **Instalación de paneles solares en el Rastro Municipal**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección General de Obras Públicas

Actualmente, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas se está desarrollando el proyecto para la instalación de paneles solares en el Rastro Municipal, el cuál presenta un **95% de avance** durante este trimestre. Con estas acciones se generará un ahorro aproximado del 60% de energía eléctrica contribuyendo a la sostenibilidad al reducir el impacto ambiental, promoviendo el uso de energías renovables.

### **Realización de campañas de concientización cívica por un Irapuato Limpio y Querido.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Educación

Dentro del programa de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se realizan campañas en escuelas, instituciones, dependencias, colonias, etc. con el objetivo de concientizar a la población sobre el manejo adecuado de los residuos y el impacto de estas acciones en el medio ambiente. Para una adecuada gestión de dichas campañas en escuelas colaboramos con la Dirección General de Educación y en colonias con la Dirección de desarrollo Social y Humano.

### **Operación de Eco-centros de revalorización de RSU.**

**Rol:** Líder

**Colaborador:** Dirección General de Sustentabilidad.

Para incentivar entre la ciudadanía la cultura del reciclaje y la separación de Residuos Sólidos Urbanos, se encuentran operando los Eco-centros de revalorización de RSU, con el apoyo de la Dirección de Sustentabilidad.



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 112 de 116



### Campaña “Mantengamos Limpio Irapuato”.

Rol: Líder

**Colaborador:** Dirección de Comunicación Social, Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

Como parte de la ejecución de la campaña “Mantengamos Limpio Irapuato”, en colaboración con la Dirección de Comunicación Social, se llevó a cabo la difusión de la campaña por redes sociales. Asimismo, por parte de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano se realizó la concientización de la ciudadanía en las colonias y fraccionamientos, invitando a la ciudadanía a **barrer el frente de sus domicilios** y mantener las calles de la ciudad libres de residuos sólidos. Así como a respetar el horario de recolección de basura.

### Estrategia “JUNTOS CON PASO FIRME”

Rol: Colaborador

Durante este periodo se concluyó la estrategia “Juntos con Paso Firme”, en las que con nuestras áreas de Limpia y aseo público en visitas a las colonias y comunidades con la campaña de, concientización ambiental “Por un Irapuato Limpio y Querido”. Por otro lado, nuestras áreas de Parques y Jardines, Alumbrado público, Imagen Urbana y mantenimiento vial, han apoyado en el mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.



**Figura 37, Cierre de estrategia “JUNTOS CON PASO FIRME”**  
**Fuente:** Informes mensuales de la DGSP



## Programa de descacharrización.

**Rol:** Colaborador

**Líder:** Dirección de Salud

Con el objetivo de prevenir y evitar la formación de criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades, se lleva a cabo el programa de descacharrización, en el cual participamos por medio de la Dirección de Limpia y Aseo, a través de jornadas de recolección de artículos que pudieran acumular agua estancada. La recolección de cacharros no solo es una medida de limpieza, sino una acción clave para evitar la proliferación del mosquito del dengue, protegiendo así la salud de sus familias y de toda la comunidad. Asimismo, se continúa trabajando continuamente en la limpieza de terrenos baldíos, con el objetivo de prevenir la propagación del mosquito y mantener un entorno más saludable para todos los habitantes de Irapuato y también se exhorta a la ciudadanía a que sigan colaborando con estas medidas de prevención.



**Figura 38, Programa de descacharrización**  
**Fuente:** Informes mensuales de la DLYAP





## Glosario

**MIR.** – Matriz de Indicadores para Resultados

**PGM.** - Programa de Gobierno Municipal

**CAM.** - Centro de Atención Municipal

**DGSP.** - Dirección General de Servicios Públicos

**D.A.P.** – Dirección de Alumbrado Público

**DLyAP.** – Dirección de Limpia y Aseo Público

**DIUMV.** - Dirección de Imagen Urbana y Mantenimiento Vial

**DPyJ.** -Dirección de Parques y Jardines

**DAP.** – Derechos de Alumbrado Público

**Hito.** - Señal de tráfico u objeto para determinar o señalizar áreas

**Osario.** - La estructura constituida por conjunto de nichos destinados al depósito de restos humanos y restos humanos áridos o cremados

**Nicho.** - Espacio individual en una estructura de pared, destinado a albergar un ataúd o una urna con cenizas de un difunto

**Gaveta.** - Espacio construido dentro de un panteón en un módulo vertical, destinado al depósito de cadáveres

**Bacheo Aislado.** – Conjunto de actividades que se realizan para reponer una porción de la carpeta asfáltica que representa daños como oquedades por desprendimiento o desintegración inicial de los agregados, en zonas localizadas y relativamente pequeñas, cuando la base del pavimento se encuentra en condiciones estables y sin exceso de agua.

**Fresado.** – Carpeta asfáltica que se retiró de las calles por deterioro o mal estado

**SOP.** – Secretaría de Obra Pública



**PEI.** - Parque Ecológico de Irapuato

**RSU.** - Residuos Sólidos Urbanos

**SDF.** - Sitio de Disposición Final

**Eco Centros.** – Centros de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos

**PET.** - Plástico comúnmente utilizado en envases y botellas de gaseosa, agua y aceite, entre otros.

**NOM.** – Norma Oficial Mexicana

**COM.** – Comunidad

**ML.** – Metros Lineales

**M2.** - Metros Cuadrados

**CANI.** – Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal de Irapuato

**COMUDAJ.** – Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato

**IMCAR.** – Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación

**DIF.** – Desarrollo Integral de la Familia

**INMIRA.** – Instituto de las Mujeres Irapuatenses

**Poda Ornamental.** - Es una técnica de jardinería que se utiliza para darle forma a las plantas, creando diseños y formas específicas.

**Poda de alto riesgo.** - Se refiere a la poda de árboles en lugares peligrosos, como cerca de líneas eléctricas, o en árboles muy grandes o con ramas muy largas, lo que requiere de personal capacitado y herramientas específicas para garantizar la seguridad.



Tercer Informe Trimestral 2025 DGSP  
Página 116 de 116